

۷- استفاده از سطوح سخت مثل تنگستن کارباید روی تنگستن کارباید.

۸- استفاده از مکانیکال سیل های نوع دوبله.

### تعمیرات مکانیکال سیل ها


مکانیکال سیل ها جز قطعات اصلی گرن قیمت پمپ ها هستند و در بیشتر اوقات که نشتی کم باشد و خط های عمیق روی سطوح سخت نیفتاده باشد حتی در چندین نوبت قابل تعمیر نداشته باشد نیاز به تعویض کلی قطعات است ولی در هر نوبت که مکانیکال سیل باز می شود باید کلیه قطعات مورد بازدید و بررسی دقیق قرار گیرند.

علت اصلی نشتی در بیشتر مکانیکال سیل ها علاوه بر خرابی اب بند های ڈفوبه ناصاف بودن و نامناسب بودن سطوح اب بندی بخصوص سایش سطوح سخت است که به دلایل متعددی نظیر نفوذ ذرات جامد خشک چرخیدن، برخورد شدید سطوح روی بدیگرو.....اتفاق می افتد.

سطوح اب بندی باید کاملاً تخت، صاف و صیقلی باشند و در صورتی که کوچکترین ناصافی وجود داشته باشد بداعث نشتی می شود که در جین حمل و نقل و تگهداری باید مراقبت کافی به عمل آید زیرا حتی غربات و تکان های ملایم نیز باعث تغییر شکل انها می شود که قبل از نصب (حتی مکانیکال سیل های نو) باید حتماً چک شوند و پس از اطمینان از سالم بودن آن جسته شوند تابعه دوباره کاری و صرف وقت و هزینه های اضافی نشود.

باتوجه به دقت زیاد صافی سطح مکانیکال سیل های برای اندازه گیری اینها از دستگاه های مخصوص نوری استفاده می شود که ناصافی های را بآسانی بسیار بالا بر اساس طول موج گاز ها گاز هلیوم که طول موج آن ۰.۰۰۰۰۲۳ (اینج انت) اندازه گیری می کند. روش کار به این صورت است که فطیه ای که قرار است صافی سطح آن اندازه گیری شود روی یک سطح کدر (که خاصیت بازتابش نور را داشته باشد) قرار می گیرد و بر توهای نور گاز هلیوم (که منبع آن یک لامپ است که گاز هلیوم شارژ شده است) (روی آن تابلیده می شود) بر توهای نور پس از گذشتن رشیشه مخصوص ارجنس کوارتز که به عنوان Optical Flat معروف است قرار می گیرد و بر توهای نور گاز در محیط اطراف ابساط پیدا می کند و روی سطح موردازه مایش منحنی ها و خطوط مشاهده می شود که در اثر پدیده شکست نور ناشی از تغییر محیط (محیط داخل رشیشه، هوای بالای رشیشه و هوای بین سطح موردازه مایش و رشیشه کوارتز) موجود آمده که بسته به طول موج گزی که تابلیده شده است وهم فاز بودن یا غیر هم فاز بودن امواج نور و سطوح بندی (که با منحنی های سینوسی تقریب زده می شوند) اتصافی های بر اساس یک دو سه و یا چند برابر نصف طول موج گاز هلیوم که به آن یک Helium Band Light گفته می شود بدست می آید که اگر میزان ناصافی بدست امده از سه یا چهار باند لایت بیشتر شود باعث نشنی می شود. تفسیر منحنی های بدست امده مشکل است و نیاز به تجربه و تخصص مربوط به خود دارد. اگر منحنی های بصورت خطوط صاف و موازی با هم باشد آنلاین خطوط بستگی به نحوه قرار گیری رشیشه مخصوص روی سطح موردازه مایش دارد که هر چه این فاصله بیشتر باشد فاصله بین خطوط بدست امده نیز بیشتر می


شود که در این صورت صافی سطح به اندازه یک HBL است و در صورتی که خطوط بدست اعده بصورت منحنی های دیگری باشد کار کمی مشکل تر خواهد شد که منحنی های زیر مرجع مدلسی برای تفسیر این خطوط است.




### شماتی ازدستگاه Optical Flat

- ۱- در صورتی که باندهای ایجاد شده بین قطعه و پیشه مستقیم و باهم موازی و با فاصله مساوی باشند، این سطح اب پندت HBL خواهد بود (البته فاصله این خطوط بستگی به فاصله هوایی بین پیشه و سطح دارد).
- ۲- در صورتی که باندهای ایجاد شده بصورت دایره ای و هم مرکز با قطعه باشند، صافی سطح قطعه به اندازه تعداد دایره های HBL خواهد بود. در صورتی که باندهای تشکیل شده بصورت دایره های خلوی غیرهم مرکز باشند، بخط قطعه پرداخت شده باشد و ضعیت صافی سطح به اندازه تعداد نقاط خصل از رسم یک خط فرض معادس مستقیم (معادن بزرگترین باند قطع شده توسط این خط فرض) HBL است.
- ۳- اگر باندهای تشکیل شده متفاوت باشند یا چند باند ازین رفتہ باشد در این حالت باید دو خط فرضی که باهم راویه ۹۰ درجه می سازند و یکی از آنها عدو در باندهای تشکیل شده باشد رسم نمود و خط AB را راحت راویه ۴۵ درجه به دو خط عد تو متصل نمود که در این حالت تعداد نقاط برخورد خط AB و باندهای قطع شده میان تعداد HBL صافی سطح قطعه است.

## LIGHTBAND READINGS




**FLAT**—The most prominent seal face band pattern produced at DMC and is flat to within one light band. Distance "X" is dependent on the amount of air between the optical flat and the face, and has nothing to do with flatness.




Bands bend on one side and show an out of flat condition of 3 light bands. Since line AB intersects 3 bands as illustrated by arrows, this pattern is out of flat beyond the acceptable quality level imposed on Dura Seal Seal Faces.

(c)




Bands bend at outer edges and indicate wash out of the periphery due to the polishing process. This is a normal pattern and is related to flatness. Line AB intersects one black band. The areas contacted by AB show the face out 1 light band.

(b)




2 bands are intersected by Line AB and fall between 2 at the center of the ring indicating  $2\frac{1}{2}$  light band curvature. Line A'B' intersects 2 bands that curve in opposite direction to those intersected by Line AB. We assume point X indicates an egg shaped curvature of  $2\frac{1}{2}$  light bands.

(d)




Bands show a saddle shape out of flat condition of 3 light bands.

(e)




Bands again show a saddle shape out of flat condition. However, in this illustration, we have 6 bands intersected or 6 light bands out of flatness.

(f)



Band pattern shows a cylindrical shaped part with a 3 light band reading error.

(g)




Band symmetrical pattern indicates a concave or convex flat. In this case, we count the total number of bands on the part. Line AB intersects 3 bands.

(h)

## صیقل و پالیشن کردن سطوح اب بندی

همانطور که قبل نیز ذکر شد سطوح اب بندی راسته به وضعیت آن تا چندین مرتبه می‌توان تعبیر با Lap Master نمود و از آنها استفاده کرد. لپ کردن یا صیقل کردن به دو طریق انجام می‌شود یکی بصورت دستی و دیگری با استفاده از ماشین لپینگ Lap Master است که در عمل هر دو مکابیزم مثل هم هستند و روش کار به این صورت است که قطعه مورد نظر روی سطح مربوطه که غالباً از جنس چدن است و سطح آن سنگ زده شده ودارای شباهای دایره‌ای یا مربعی است تا ذرات ساییده شده در آنها به دام افتد با بودر های الماسه (که دارای انواع مختلفی از نظر اندازه ذرات است) Diamond روی هم انقدر حرکت داده می‌شوند تا ناصافی ها ازین بروند و به یک سطح صاف تبدیل شود و عملیات لپینگ تا جایی که صافی سطح روی دستگاه نوزی به حد مطلوب بررسی آدامه می‌یابد.



طرح های مختلف سنگ لپ

لازم به توضیح است که نحوه حرکت سطوح روی یکدیگر باید طوری باشد که تماس سطوح در کلیه نقاط انجام شود (زیرا هر دو قطعه ساییده می‌شوند) در غیر این صورت باعث حیطه ناصاف شدن بیشتر قطعه اب بندی هم می‌شود که توصیه براین است که طبق تجربه هر از چند گاهی سطح سنگ لپ نیز سینگ زده شود. در شکل زیر نحوه صحیح حرکت قطعه روی سنگ لپ نشان داده شده است.



لازم به توضیح است که به هیچ وجه نباید سطوح گرمی را روی سنگ لپ و بایودر های الماسه لپ نمود زیرا این عمل باعث نفوذ ذرات نوک ریز نیز داخل سطوح اب بندی و گیرافتادن آنها در داخل کریں رینگ شده و بس از نصب و در سرویس امدن پمپ باعث ایجاد خراش روی سطح سخت می‌شود (دقیقاً مثل ماشین تراش) که

در مدت زمان کمی باعث سایش شدید آن می شود. محموله را لپ کردن سطوح کربنی از کاعذ سمباده های چهار صفر استفاده می شود.

### حفظ از سطوح اب بندی Protecting The Seal Faces

سطوح آب بندی مکانیکال سیلی که از کارخانه سازنده بیرون می آید با ترانس HLB-3 (باند نور هلیوم) صاف و صیقل شده است هر Helium Band Light inch 11.5/1000000 است، این میزان از صافی و صیقل بودن روی صورت کربن می تواند با استفاده از شیشه تخت Plate Glass و کاغذ پالیش روی سنگ لپ Lapping Block بجست آید.

برای سطوح سخت مثل سرامیک، سیلیکون کارباید و تانگستن کاربید از ماشین لینگ و مرئیب پود Diamond Lapping Compound استفاده می شود تا این میزان صافی و صیقلی بودن بجست آید. بدون استفاده از دستگاه نوری Optical Flat و نورتک رنگ Monochromatic هیچ راهی وجود ندارد که بگوییم صافی سطح اب بند برای خلوگیری از نشت به اندازه کافی صیقل شده مگر اینکه آنرا روی بمب امتحان کنیم.

حتی موادی مثل سرامیکها نیز اگر در حین بستن تخت تشن زیاد قرار گیرند قاب بر می دارند و تغییر شکل Distortion می دهند و ایجاد نشتی می کنند. همچنین در این نصب سیل رینگ هایی که هر دو طرف خما مهار Clamped Ring باید محل های نشیمن رینگ کاملاً صاف و صیقی باشند و بین آنها واشر قرار داده شود و از گلندهای چهار یقه استفاده شود. در یک پمپ با بدنه دو نگه Split Case، سطوح پمپ باید کاملاً ماشینکاری شوند تا سطوح قرار گیری مکانیکال سیل کاملاً صاف و عمود باشند.

۱- اندازه گیری صافی سطح مکانیکال سیل ها با استفاده از تمیزات نوری (صافی سطح مکانیکال سیل که از کارخانه سازنده بیرون می آید بین یک تا سه هلیوم باند لایت است).

۲- مکانیکال سیل های سرامیکی خلی قردوسکننده اند و باید هنگام نصب Over Stress (استفاده از گسکت بین آنها).

۳- محافظت از سطوح و باز نگردان پوتین های لاستیکی مکانیکال سیل ها قبل از نصب.

۴- در محیط هایی که گردشیار وجود دارد سطوح گرسکاری نشوند.

۵- برای مابعاتی نظیر فریون امونیاک و مواد سبک و کلام موادی که در جن شت تبخیر می شوند و دفعه می شوند سطوح ب بندی باید روغنکاری شوند.

۶- قبل از جمع کردن مکانیکال سیل دید دست ها شسته شود و محیط کارتیز باشد.

۷- از پارچه های تمیز استفاده نشود.

۸- برای تمیز کاری سطوح اب بندی از دستمال گاغذی استفاده نشود.

۹- مسائل و چکینگ های قبل از نصب انجام شود.

## نصب مکانیکال سیل ها Seal Installation

اگر یک مکانیکال سیل پس از نصب نشی داشته باشد ، یک یا چند موژد از موارد زیر می تواند موجب آن شده باشد :

### ۱- اشتباه در جمع کردن و بستن شامل مواد ذیر:

بر عکس قرار دادن رینگهای ۷ شکل ، فراز ندادن بعضی قطعات درون سیل (از قلم انداختن آها) ، قرار ندادن پیلهای لاغ کننده در رینگهای ثابت ، درست محکم نکردن پیجهای یا دیگر شبدهات بر اساس عدم نسبت کافی یا نقص در فهم جگونگی استفاده از سیل مثال های از این نوعند .

### ۲- خراب شدن اب بندهای ثانویه به دلیل:

بریدگی ها ، خدمات و خراشهای واردہ به او رینگ ها ، واشرها ، صربات و خراشهای واردہ بر روی سطوح گلند و شافت عدم پرداخت کاری مناسب و اندازه نامناسب شافت باعث نشستی می شود .

### ۳- آسیب دیدن سطوح آب بندی ناشی از

گرد و خاک ، کجی (لحراف) ، خراشهای نکه های کنده شده که بعلت جایگزینی نگهداری و بستن نامناسب بوجود می آید .

### ۴- نیروی نامناسب فنر

نا مناسب بودن فنر ، بد جا زدن مکانیکال سیل ، نیروی بیش از حد فنر یا خیلی کمتر از حد آن می تواند موجب می عیب شود . نیروی فنر نه تنها دو سطح آب بندی را جه هم فشارمند دهد بلکه در خیلی ار اب جندها سیلهای ثانویه را نیز روی شافت ب بندی می کند .

### ۵- هم مصوری نامناسب Misalignment

مسلمان "هم محوری برای عملکرد رضابت بخش و صحیح اب بند مهم و حیاتی می باشد ، مسئله مهم و اصلی اطمینان از عدم وجود حرکت محوری شافت می باشد و اینکه سطوح اب بند روی شافت بطور کاملاً قائم و صاف حرکت می کنند و روی هیچ کدام از آنها انحراف و کجی وجود نداشته باشد .

نا هم مصوری معمولاً بیشتر از عبوب دیگری که موجب از کار افتادگی ناگهانی سیل شود باعث کوتاهی عمر سیل می شود . در عیب یابی اب بند ها پس از نصب علت خرابی مشمول چهار عیب اول خواهد بود . مانشینیستی که سیل را نصب می کند باید قبل از بستن پمپ از چک کردن چهار مورد اول اطمینان حاصل کند که البته این دراحت تراز ای است ت خواهد کار دوباره کاری انجام دهد .

حرکت سریع شافت به جلو و عقب (حرکت محوری) حتی چند هزارم اینچی باعث کوتاهی عمر سیل می شود .

## محاسبات غیرهم محوری Mathematics Of Misalignment

غیرهم محوری رینگ ثابت باعث حرکت رفت و برگشت (حرکت محوری) در هر دور شافت می شود :

دقیقه / بار ۷۴۰۰ در دور ۳۶۰۰ prm

× ۰.۷۶

× ۲۴

۴۳۲۰۰ - بک ساعت / بار

۱۰۳۶۸ - بک شباهه روز / بار

در این صورت حداقل سطوح اب بندی حتی به اندازه " 1/10000 آینچ می تواند موجب نشتی ، عایش سطوح آب بندی ، پاشش سیالات به بیرون ، گیر کردن با گرفتگی فنرها ، از کار افتادن سیلیهای ثانویه منحرک کک زدن سیالات ما درجه حرارت بالا و دیگر مشکلاتی که عیوب سیل می آیند کمک می کند شود . سیلای ملوزی بهتر از سیلای فشاری از غیر هم محوری تعیین می کند . خاصیت ارجاعی اورینگ ها اغلب بهتر از تغلوون هاست چون می توانند بلغزند بنابر این غیر هم محوری بسته به نوع سیلی که استفاده می شود می تواند تأثیر منغوفی داشته باشد .

#### ۶-هم محوری بودن سطح ثابت Stationary Ring Misalignment

این هم محوری میمترین عامل بحران را در نصب سیل می باشد . موارد بسیار زیادی وجود دارد که هم محوری دقیق رینگ ثابت باعث دوبرابر شدن عمر سیل شده است .

یک ساعت اندازه گیر کوچک روی شافت بسته شده و نوک سوزن ساعت روی سطح محفظه آب بندی قرار گرفته حين چرخش شافت اگر بیش از " 0.005 انحراف وجود داشته باشد باید از رینگ ثابت ارجاعی استفاده شود می رسد سطح حبه آب بندی ماشین کاری شود . وقتی صورت حبه آب بندی نسبت به شافت قائم می شود ممکن است که از عمود بودن سطح رینگ ثابت نسبت به این دو هم مطمئن شویم . که اینکار هم با ساعت اندازه گیر انجام می شود در صورتیکه در بعضی موادر من توان از فیلتری که بین گلند و صورت پمپ فرادر می گیرد استفاده نمود نا مطمئن شویم که اینها کاملاً روی هم قرار گرفته اند . مناسفانه طرح های زیادی از گلندها هست که هیچ راهی برای چک کردن رینگ ثابت در آنها وجود ندارد .

#### مسائل قبل از نصب مکانیکال سیل ها Pre-Instalation Machine Check

برای جلوگیری از دوباره کاریهای نصب مدون مشکل و افزایش دادن طول عمر مکانیکال سیل ها قبل از نصب موادر ذیر با دانجام گردد :

۱-صف بودن محور Shaft Straightness

۲-بالانس حرمنی Rotational Balance

۳-دو پیشی مسواری Shaft Run Out

۴-لقی مریگ ها Shaft Bearing Clearance

۵-اندازه قصر شافت یا سیلیویو Shaft/Sleeve Diameter

۶-صافی سطح شافت یا سیلیویو Shaft/Sleeve Surface Finishing

۷-سختی سطح سیلیویو Sleeve Sealing And Hard Facing

۸-خارج از مرکزی داخل استافین جاکس Concentricity Of Seal Chamber Bore

۹-عمود بودن سطح استافین جاکس Squareness Of The Stuffing Box

۱۰-تولرانس سیلیویو Sleeve Fit

۱۱-حداکثر انحراف محور Overall Shaft Concentricity

۱۲-حذف نقاط قیز Sharp Edge

### ۱۳- دقت سطح سطوح اب بندی Surface Finish Of Seal Face

که ذیلابه شرح و محدوده های مجازان برداخته می شود.

### صفاف بودن محور Shaft Straightness

قبل از نصب مکانیکال سیل باید از خمیدگی محوری که مکانیکال سیل روی آن نصب می شود اطمینان حصل نمود که این کار معمولاً توسط ساعت های اندازه گیر لجام می شود که طبق استانداردهای جهانی اعداد قرائت شده بسته به دوردستگاه باید از اعداد زیر کمتر باشد:

۱- برای دورهای کمتر از ۱۸۰۰ r.p.m حد اکثر ۰.۰۰۴ اینچ.

۲- برای دورهای بیشتر از ۱۸۰۰r.p.m حد اکثر ۰.۰۰۲ اینچ.

### بالанс جرمی Rotational Balance

با توجه به اینکه لرزه ها و ارتعاشات زیاد باعث خرابی رودرس مکانیکال سیل ها می شود محوزه های که مکانیکال سیل روی آنها نصب می شود باید با دقت بالشی گردد که طبق استانداردهای بین المللی براساس دور ماشین از استانداردهای زیر استفاده می شود:

۱- برای دورهای کمتر از ۳۰۰۰r.p.m از استاندارد G6.3.


۲- برای دورهای بیشتر از ۳۰۰۰r.p.m از استاندارد G2.5.

### دوپنی محور Shaft Run Out

۱- برای دورهای کمتر از ۱۸۰۰r.p.m حد اکثر ۰.۰۰۴ اینچ.

۲- برای دورهای بیشتر از ۱۸۰۰r.p.m حد اکثر ۰.۰۰۲ اینچ.

اندازه	بولانس
۲۵mm	+/-.۳mm
۵۰mm	+/-.۵mm
۷۵mm	+/-.۸mm
۱۰۰mm	+/-.۱mm
۱۵۰mm	+/-.۱۲mm




### لکی برینگ Shaft Bearing Clearance

حرکت های جانبی بین ارحد محور باعث جذشدن یازوی هم سرخوردن سطوح اب بندی می شود که یکی از عواملی که باعث ایجاد این حرکت های اضافی می شود لکی بین اینکاخان هاست که محدوده مجازان به فراز زیر است:

۱- حد اکثر حرکت شعاعی برای بال برینگ ها ۰.۰۰۳ اینچ.

۲- حد اکثر حرکت محوری برای بال برینگ ها ۰.۰۰۳ اینچ

۳- برای Plane Bearing یا برینگ های نوع بوش توسط کارخانه سازنده ارائه می شود.



### اندازه قطر شافت یا سیلید Shaft/Sleeve Diameter

۱- میزان انحراف شافت حد اکثر ۰.۰۰۲ اینچ است.


میزان خارج از مرکزی یا Ovality محودریز محل نصب سیل بستگی به نوع اب بند ثانویه دارد :

۱- وقتی اب بند ثانویه اورینگ باشد حد اکثر Ovality باید حد اکثر ۰.۰۰۱ اینچ باشد.

۲- وقتی اب بند ثانویه تفلون گوه ای بشد حد اکثر Ovality باید ۰.۰۰۱ اینچ بشود.

۳- برای بلورهای لاستیکی حد اکثر ۰.۰۰۲ اینچ است.

Nominal shaft size, + 0.00 / - 0.05 mm



### صفی سطح شافت یا سیلید Shaft/Sleeve Surface Finishing

صفی سطح نیز بستگی به نوع اب بند ثانویه دارد و برای :


۱- اورینگ های لاستیکی حد اکثر ۲۵ میکرو اینچ.

۲- اورینگ های نوع دینامیکی حد اکثر ۱۰-۴ میکرو اینچ.

۳- گوه های تفلونی حد اکثر ۱۰-۴ میکرو اینچ.

۴- بلورهای لاستیکی حد اکثر ۵۰-۳۰ میکرو اینچ.

0.8 micrometers centre-line average.



### Sleeve Sealing And Hard Facing


اب بندی سیلیوژن محور روتور اورینک گستک یا پکینگ اجسام می شود و میران سختی سطح سیلیو در محل فرار کیری اورینک حد اقل باید 500 برینل سختی داشته باشد.

### خارج از مرکزی داخل استافین باکس Concentricity Of Seal Chamber Bore

برای دورهای کمتر از 1800r.p.m حد اکثر 0.004 اینچ است. برای دورهای بیشتر از 1800r.p.m حد اکثر 0.002 اینچ است. که مقادیر فوق با ساعت های اندازه گیر اندازه گیری می شوند.

### خدمجاذب خارج از مرکزی استافین باکس

اندازه	۴۵mm	۶۰mm	۷۵mm	۹۰mm	۱۵mm
توپونیس	.+/-.05mm	.+/-.8mm	.+/-.1mm	.+/-.15mm	.+/-.10mm



### عمود بودن سطح استافین باکس نسبت به محور Squareness Of The Stuffing Box


برای دورهای کمتر از 1800r.p.m حد اکثر 0.004 اینچ

برای دورهای بیشتر از 1800r.p.m حد اکثر 0.002 اینچ

در محل نصب سیل پلیت

## تولرانس عمودبودن شافت نسبت به سطح استافینگ باکس

اندازه	تولرانس
۲۵mm	+/-.5mm
۵۰mm	+/-.5mm
۷۵mm	+/-.4mm
۱۰۰mm	+/-.1mm
۱۵۰mm	+/-.2mm



تولرانس سیلیویت Sleeve Fit

برای راحتی موئازار و دموئازار تولرانس نصب تا دور ۴۵۰۰ r.p.m استفاده می شود

## حداکثر انحراف محور Overall Shaft Concentricity

حداکثر عددی که در طول محور به توسط ساعت اندازه گیری می شود (در چندین نقطه) باید بیشتر از ۰.۰۰۳ اینچ باشد

## حذف نقاط تیز Sharp Edge Removal

حذف نقاط تیز در محل تغییر قطر شافت از طریق پنج دادن و نحت راویه ده درجه انجام می شود که این پنج ها در زیر Keyway ,Shaft Step ,Splines و سوراخ ها باید لعجم شود

## دقیقت سطح سطوح اب بندی Surface Finish Of Seal Face

### حدمجاز برداخت شده سطوح اب بندی

Tungsten Carbide	0.05 micrometers centre-line average
Silicon Carbide	0.05 micrometers centre-line average
Alumina Ceramic	0.30 micrometers centre-line average
Stellite and others	0.12 micrometers centre-line average
Carbon	0.25 micrometers centre-line average

## صفافی سطح سطوح اب بندی Flatness Of Seal Face

### میزان صاف بودن Flatness سطوح اب بندی


۷۵ mm تا قطر	2 lightbands (0.0006 mm)
۱۵۰ mm تا ۷۵ mm از قطر	3 lightbands (0.0009 mm)

## قواعد کلی General Rules

اگر سطوح آب بند قبلاً استفاده شده (تعمیری) قبل از استفاده مجدد آنرا با دستگاه نوری مجدداً چک شود .  
 اگر سطوح آب بند بازسازی یا لپ شده اند قبل از استفاده مجدداً چک شوند .  
 سطوح اب بندهای انصب اینها روی پمپ کاملاً محافظت کنید .  
 سطوح اب بندهای اغشته به روغن را در جاهائی که گرد و خاک وجود دارد فرار فداهید .  
 سطوح اب بندهایی که در آمین ، فرئون ، محصولات سبک یا سیلانی که وقتی نشت می کند ، تغییر می شود (وایجاد یخ زدگی می کند) را رونکاری نکنید .  
 قبل از شروع کل روى مکانیکال سیل هادستهایتان را بشوئید ، محل گارنیان را تمیز نکه دارید و در جایی نگه داری کنید که چیزی به آنها برخورد نکند .  
 هنگام استفاده از رینگ های گلمپس شده اطمینان حاصل کنید که سطوح کاملاً صاف و نخت شده باشد .  
 اگر می خواهید روی سطوح اب بندها فشار بیاورید از پلاجه های تمیز استفاده کنید .  
 از قرار دادن سطوح اب بند روی سطوح دیگر خودداری شود .  
 برای برآق نمودن و تمیز کردن سطوح اب بندی از دستعمال گاغذی استفاده کنید .  
 شافت باید تمیز ، علایی از فرورفتگی جای پیچ هامواعق بیز ، رینگ فردگی و گوشه های بیز باشد .  
 دندانه های پیچی روی شافت باید پوشانده شوند با این قسمت دلای قطر کمتری نسبت به شافت باشند .  
 حای قرار گیری کلیدها باید با موم پوشانده شوند که O - رینگ هادر داخل نیفتد .  
 سیل باید به طرف داخل هل داده شود ، در صورتی که روی شافت چرخانده شود باعث چروک شدن آنها می شود .

### نصب مکانیکال سیل ها Positioning The Seal

در بک پمپ با پروانه معلق Over Hung مانند شکل ذمر ابتدا پمپ بلاز می شود اب بندگیه و رینگ ثابت خارج می شود و بمپ تعمیر اساسی می گردد . در جین نصب اولین مرحله آن لست که بدنه افنهای End (پمپ در محل خود روی بدنه قرار گرفته و در محل قرار گیری خود بسته شود .



سپس روی شافت در محل قرار گیری محفظه آبیندی با یک لایه رنگ آبی رنگ می شود. زمانیکه شافت با دست گردانده شود خط مبنی a روی شافت باقی می ماند. سپس محفظه آب بندی در حالیکه خص مرجع روی شافت (در محل نصب سیل) بر روی آن نمایان شده است. در آورده می شود اگر رنگ ثابت ماند شکل a تا دخل محفظه آبیندی ادامه دارد فاصله کتوسط خط کش و چمک رنگ اصلی در حالیکه گستک در جای خود نصب شده اندازه گیری می شود.

### **اندازه گیری طول عملکرد Operating Length**

هر سیل دارای یک طول عملکرد طراحی شده مربوط به خود است که این طول برابر فاصله بین سطح اب بند تا انتهای سیل است (وقتی سیل بطور مناسب و صحیح تحت فشار قرار دارد). این اندازه را می توان از روی نقشه ها و با روی اطلاعات همراه با مکانیکال سیل بدست آورد. در هر دو شکل فوق اندازه طول عمل کرد  $\lambda$  می باشد. سپس با اندازه گیری X و جمع کردن ان با طول عملکرد مشخص می شود انتهای سیل براساس خط سطح در کجای شافت باید بسته شود.

شکل b مربوط به پمپ با رینگ ثابت پرس شده است در این پمپ ب اندازه گیری مشخص می شود که صورت ثابت چقدر از سطح حبه آبیندی فاصله دارد. این اندازه از طول عملکرد کسر می شود تا فاصله خط مبنی تا انتهای سیل بدست آید.

خلاصه مراحل کار

۱- موقعیت محفظه آب بندی را روی شافت علامت بزید.

۲- طول عملکرد سیل را بدست آورد.

۳- فاصله سطح پمپ (محل قرار گیری سیل پلیت) کا سطح صورت رینگ ثابت را بین کنید.

۴- اگر صورت رینگ ثابت اب بندی داخل یمپ می رود (شکل a) این مقدار را به طول  $\lambda/\lambda$  (عملکرد) اضافه نمایید تا موقعیت پشت سیل مشخص شود.

۵- اگر رینگ ثابت داخل گلن قرار گرفته (شکل b) این اندازه را از طول عملکرد کم کنید تا موقعیت پشت سیل مشخص شود.

### **میزان تحت فشار بودن مکانیکال سیل ها Seal Compression**

در بعضی از طراحی ها روی سطح سیلوانها سوراخ می شود Countersunk کا بیج های نگهدارنده Set Screw در داخل ان قرار گیرند و باعث می شود سیل در اثر فشار ذیاد نلغزد. اگر گستک ها، سطوح اب بندی و فر ها تغییر نکرده باشند موقعیت قرار گیری شافت نمی تواند بیشتر از 32/1 بیج تغییر کند ولی در غیر این صورت احتمال تغییر کردن محل نصب وجود دارد. اگر از بیج های یک بار مصرف استفاده شود (جون پیج ها معمولاً تغییر شکل می دهند) نیازی به این کار نخواهد بود مگر اینکه موقعیت قرار گیری سیل در جاهای فشار بالا باشد. براساس نوع مکانیکال سیل که استفاده می شود نیروی فشاری فنرها متفاوت است (ممولاً نیروی فنری مکانیکال سیل ها بین ۱۵-۵ آنا گوند است).

برای سیلیکی بلوز لاستیکی Rubber Bellows تک فنری . فنرها بطور عادی تا نیمی از طول آزادشان یا ۸۰ درصد کل حرکتشان فشرده می شوند . بیرونی فنر باید به اندازه ای داشد که برای فشرده کردن لاستیک کافی باشد . در تحریط خلاعه بیرونی فنری باید به اندازه کافی باشد تا بتواند اختلاف فشار ۱۵ پوند بر اینج مردمی بین داخل و خارج استافین باکس را ببندی نماید

فنربای نگهدارش سطوح اب بندی در محل خود در نظر گرفته شده ما در بعضی از مکانیکال سیل ها ممکن است کارآمد نباشد . کارخانجات CRANE و SEALOL روی مکلیکال سیل های فشاری Pusher Type استاندارد خودتlan خطوطی می گذارد که با یک واشر گذاری (کوشواره ها) به فشار مناسب فنر می گردد . کارخانه Dure Metalic اغلب فاصله بین فنرها را روى خود سیل می نویسد . خیلی از شرکت ها دستورالعمل های در جعبه سیل دارند که طول عملکرد طراحی شده سیل در آنها درج شده است قاعدها " یک مکانیکال سیل به اندازه ای امکان حرکت دارد که تا تمام کامل سلیش سطوح سیل بازدهی کافی داشته باشد . همچنین باید بیش از ۱/۳۲ اینچ خلاصی در هر طرف برای خطای نصب و حرکت محوری در نظر گرفته شود .

برای مکانیکال سیل های بلوز فلزی نوع جوشی بسیار مهم است که جا طول عملکرد طراحی شده خود کار کنند . و برای نصب اینها باید نصیحته با اندازه ها را داشته باشید . بعضی بلوزهای د ورق های ضخیم باید بیش از ۷۵٪ حرکتشان تحت فشار قرار گیرند . بسیاری از بلوزهای ورق نازک نظیر (SEALOL) از ۸۰٪ حرکشان مستفاده می کنند . در سیلیکی بلوز SEALOL میزان فشردگی معمولاً " ۰.۱۰۰ " ۰.۱۲۵ اینچ می باشد ولی مهم است که دقیقاً لین مقدار کنترل شود . فشار بیش از حد فرموج فرسایش سریع سطوح و فشار کم موجب حدایی ستصح اب بندی می شود .

### علل نشتی مکانیکال سیل ها

مسائلی که باعث نشتی مکانیکال سیل ها می شود را می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد که ذیلاً به شرح آن پرداخته می شود :

الف - مسائل و مشکلات مکانیکی

ب - حرارت زیاد

ت - مشکلات مکانیکی مکانیکال سیل

ث - مسائل ناشی از نصب مکانیکال سیل

ج - جداشدن ستصح اب بندی Face Separation

چ - مسائل عملیاتی

### مسائل و مشکلات مکانیکی

که شامل :

۱- خمیدگی محوری Bent Shaft

۲- خرابی ببریگ ها با زیاد بودن گلریس اینها .

۳- ناهم محوری Misalignment

۴-تنشیش های سیستم های لوله کشی Pipe Stress

۵-نابالاننسی اسملر Impeller Unbalance

۶-تغییر شکل دادن محور Shaft Deflection

۷-خرابی اب بند های ثانویه یا اورینگ ها

۸-لرزش وارتعاشات زیاد

۹-حرکت محوری زیاد End Play

۱۰-تغییر شکل دادن سطوح اب بندی Distortion

### حرارت زیاد

که ناشی از:

۱-زیاد بودن نبروی فنری (اشتباه بودن جهت فنر یا نامناسب بودن حنس فنر).

۲-زیاد بودن ضریب اصطکاک به دلیل نامناسب بودن ارایش سطوح اب بندی.

۳-کاویتاسیون.

۴-افلاشی از عدم هوایگری پمپ با استافین باکس Dry Running.

۵-نامناسب بودن پهنای سطوح تماسی با ناصافی سطوح اب بندی.

۶-بالبودن درجه حرارت مایع پمپ شویده.

۷-گرفتگی مسیر های سیل فلش یا عملکرد نامناسب گولر سیل فلش.

۸-قطع شدن سیل فلش یا نامناسب بودن و بسکوژیته ان.

۹-تبخیر مایع بین سطوح اب بندی.

۱۰-قطع بودن سیستم Steam Quench

۱۲-بالبودن بیش از حد یا کم بودن بیش از حد فشار محفظه اب بندی.

۱۳-مسدود بودن یا عمل کردن نامناسب سیستم Jacket Cooling با استافین باکس

۱۴-زیاد بودن نیروی فشاری روی سطوح اب بندی.

۱۵-عکس بودن جهت فنر در مکانیکال سیل های تک فنری

۱۶-ورود مایع گرم داخل پمپ به محفظه اب بندی به دلیل زیاد بودن کلرنس بوش استافین باکس

۱۷-استعاده از مکانیکال سیل بالانس نشده به جای سیل بالانس شده یا مناسب نبودن درصد بالانس.

۱۸-لقی که بین فطر خارجی مکانیکال سیل و قطر داخلی استافینگ باکس

۱۹-لنگی یا خمیدگی زیاد شافت

۲۰-بالا بودن دور شافت

۲۱-صفی سطح نامناسب سطوح اب بندی

۲۲-تغییر دادن پهنای سطوح اب بندی یا تغییر قطر آنها

مسدود شدن جاکت گولینگ اطراف استافینگ باکس

## **مشکلات مکانیکی مکانیکال سیل**

- ۱- ناصاف بودن سطوح اب بندی وجود خش و خط روی آنها.
- ۲- جریدگی اورینگ ها و اسیب دیدن آنها.
- ۳- ناصاف بودن محل قرارگیری اورینگ هد بالاخص اورینگ دینامیکی روی سیلو.
- ۴- نامناسب بودن نوع اورینگ که باعث افزایش با کاهش میزان فشردنگی آن می شود.
- ۵- مناسب نبودن طول موثر مکانیکال سیل و نصب غلط آن(طبق نقشه بر ساس طول موثر).
- ۶- نامناسب بودن فنر از لحاظ نیروی فتری یا جهت چرخش فنر.
- ۷- خستگی فنر یا بلوز.
- ۸- نامناسب بودن جنس اورینگ ها برای مجمع پمپ شونده(تأثیرات شیمیائی).
- ۹- اشتباه در جمع کردن قطعات مکانیکال سیل.
- ۱۰- چرخیدن قطعات ثابت(کرین رینگ ها) خاشی از نداشتند یعنی.
- ۱۱- مناسب نبودن مکانیکال سیل برای شرایط عملیاتی.
- ۱۲- ناصاف بودن سطح سیل پلیت(محل فرارگیری متینگ رینگ)
- ۱۳- نامناسب بودن تولرانس های نصب
- ۱۴- جام شدن در اندر رسوبات مواد جامد
- ۱۵- جام شدن بلوز روی شافت با بلوریه علت در گیر شدن آن با گلید های مربوطه
- ۱۶- خوردگی شدن شیمیائی به دلیل مناسب نبودن قطعات آن با شرایط عملیاتی

## **مسائل دلایلی از نصب مکانیکال سیل**

- ۱- کار در محل کثیف و پر گرد و غبار.
- ۲- تمیز نبودن دست ها و ایزار های کار.
- ۳- هم محور نبودن مکانیکال سیل با هوزینگ جرینگ و پمپ.
- ۴- مناسب نبودن محل فرارگیری سیل پلیت روی شافت و بدنه پمپ.
- ۵- نامناسب سفت کردن پیچ ها.
- ۶- شل بودن قطعات.
- ۷- اشتباه در لوله کنٹی مسیر های سیل فلش و.....
- ۸- چروک شدن اورینگ ها در اکر حرکت پیچشی آن در جین نصب.
- ۹- نصب غلط اب بند های ثانویه در جهت نامناسب(رینگ های وی شکل یا بو شکل).
- ۱۰- نصب غلط اب بند های ثانویه(وی رینگها و بو رینگ ها)
- ۱۱- هم محور نبودن سیلیو ها نسبت به شافت در اندر مناسب سفت نکردن Set Screw ها
- ۱۲- مناسب نبودن حای گلید ها با محل رزوه ها روی شافت

## **جداشدن سطوح اب بندی Face Separation**

- ۱-حرکت محوری شافت.
- ۲-تبخیر مایع بین سطوح اب بند.
- ۳-ناهم مسواری Misalignment
- ۴-مناسب نبودن مایع سیل فلشن.
- ۵-ضریبه قوچ در میان ازرسرویس خارج کردن پمپ.
- ۶-خرابی یاتاقان ها.
- ۷-ذامناسب بودن اورینگ ها و تاخیر زمانی درسته شدن سطوح.
- ۸-وجود اب در مایعات غلظی
- ۹-لرزش و ارتعاشات
- ۱۰- کارکردن پمپ زیر شرایط میئنیم فو
- ۱۱-کاویتاسیون چه دلیل پایین بودن فشار و درودی پمپ
- ۱۲-بالبودن سرعت مایع سیل فلشن به داخل محفظه استافین باکس ۲
- ۱۳-بالبودن دمای محفظه استافین باکس
- ۱۴-مناسب نبودن درصد بالنس مکانیکال سیل و افزایش حرارت تولید شده در سطوح اب بندی

### **مسائل عملیاتی**

که شامل:

- ۱-هوایی بکردن مناسب پمپ بخصوص محفظه اب بندی که باید زمان مناسب به ان داده شود.
- ۲-ورود ذرات جامد به محفظه اب بندی که باعث جام شدن سیل می شود به علت ذامناسب بودن سایز مشاهی صافی و زودی پمپ
- ۳-راه اندازی و بستن بستن از حد وغير اصولی.
- ۴-کاویتاسیون.
- ۵-ضریبه قوچ با Hammering
- ۶-Recirculation ناشی از کارکرد پمپ در شرایط غیر طراحی.
- ۷-بالارفتن بیش از حد درجه حرارت مایع.
- ۸-مسدودبودن کولرها یا مسیر های سیل فلشن.
- ۹-مناسب نبودن سایز Mesh صافی و درودی.
- ۱۰-دوفازشدن مایع (وجود مایع در مواد نفتی).
- ۱۱-چسبیدن سطوح اب بند در مدت رهان طولانی در افراسکن ماندن.
- ۱۲-خوردگی مایع.
- ۱۳-جام شدن فنرها ناشی از رسوبات.
- ۱۴-تغییر شکل سطوح اب بند ناشی از فشر و درجه حرارت بالا.

۱۵- مناسب نبودن مایع سیل فلش از لحاظ ویسکوژیته و روان کنندگی.

۱۶- مناسب نبودن حیث دور الکتروموتور.

۱۷- عدم تشتیو مناسب قسمت های میرونی مکانیکال سیل در شرایطی که پمپ در سرویس بسته به علت Steam Quench بسته بودن مسیر

۱۷- بسته بودن مسیر سیل فلش در موقعی که پمپ در سرویس نیست(در موقعی که سیل فلش ذمنابع بیرون پمپ تامین می شود) باعث می شود مکانیکال سیل در شرایط درجه حرارت بالا قرار گیرد و طول عمر ان پایین اید.

۱۸- گرم کردن سریع وغیر یکنواخت پمپ

۱۹- خرابی شیر های یک طرفه Check Valve ها که باعث عکس چرخیدن مکانیکال سیل ها می شود.

۲۰- خورنده بودن مایعات

۲۱- بالادرفتن بیش از حد دور پمپ که باعث باز شدن سطوح اب بندی می شود.

۲۲- پایین بودن بیش از حد دور پمپ که باعث زیاد شدن فشار روی سطوح اب بندی و افزایش سایش می شود.

### تأثیرات درجه حرارت بالا روی مکانیکال سیل ها

۱- تغییر مایع بین سطوح اب بندی که باعث خشک چرخیدن سطوح اب بندی می شود

۲- افزایش جسبندگی بعضی از مایعات نظربر امین ها.

۳- کم شدن ویسکوژیته سیال و شکسته شدن فیلم مایع بین سطوح اب بندی و احتلال در سیستم دو لکاری سطوح

۴- افزایش سایش و کاهش طول عمر قطعات

۵- تشکیل گک


۶- سوخته شدن اورینگ ها و دیگر قصعات لاستیکی

۷- باعث تغییر شیمیائی مواد می شود

۸ باعث افزایش حجم اورینگ ها و ابساط دیگر قطعات و نهایتا جام شدن مکانیکال سیل می شود.

## آب بندهای خشک Dry Gas Seal

یکی از مهمترین اجزا و قطعات کمپرسورهای گریز از مرکز که در صنایع مختلف اعم از گاز، نفت، پتروشیمی و پالایشگاه های علوان کمپرسورهای متراکم کلیده و Recycle Gas برای به گردش در آوردن گاز هبدروزی در داخل راکتورهای فعل و افعالات شبیه ای مورد استفاده فراوان قرار می گیرند سیستم آب بندی اینهاست که به دلیل اختلاف فشار تقریباً زیادی که بین گاز داخل کمپرسور و محیط بیرون وجود دارد در صورت اخلال در کار آب بندی احتمال خطرات بسیار زیادی می تواند به دنبال داشته باشد که بدین لحاظ سیستم آب بندی اینها باید کاملاً یعنی وضیب اطمینان بسیار بالای داشته باشد.



در کمپرسورهای فشار پایینی که گازهای بی خطری را فشرده می کنند صرف نظر از مسائل ایمنی وزیست محیطی نهی از نظر لادرزی مصرف شده و آلودگی های صوی صریح قابل بحث است و باید به هر صورت کار آب بندی به نحو احسن انجام شود.

بنویجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در طی سال های اخیر می توان سیستم های اینجا در صدد طراحی و ساخت سبل های پیشرفته دری بوده اند که بنویسند معاویت سبل های قدیمی را مرتفع نمی کنند که سرانجام آن به طراحی و ساخت سبل های خشک Dry Gas Seal می بینی شد که کلید معلق سبل های قبلی را بروشن می دهد. همانطور که از نام این سبل ها مشخص است این نوع سبل های صورت خشک کار می کنند و باری به روغن کاری ندارند به عبارت دیگر سطوح آب بندی روی فیلم نازکی از گاز می چرخد و هیچگونه تماشی باهم ندارند.

با عنایت به مزایای مهم مکابکال سبل ها یکی از محدودیت های استفاده از مکابکال سبل ها روی سیستم های گازی (کمپرسورهای گریز از مرکز) عدم توانایی آنها در رونکاری گازین سطوح آب بندی است (برخلاف مایعات که یک فیلم مایع را لذارین سطوح وجود نمی آورند) همین امر باعث شده است که از سلسله ایشان برای

آب بندی گازهادر کمپرسورهای گریز ذمرکز از لایبرینت‌ها و کربن رینگ‌ها و همچنین برای آب بندی گازهای سمن و خطرناک با فشار بالا سیل‌های روغنی استفاده شود. با توجه به این که سیل‌های نوع روغنی از سالها قفل و تقریباً بدون هج تفسیری روی کمپرسورهای گریز ذمرکز فشارهای بالامور داستفاده قرار گرفته اند ولی دارای معایبی نیز هستند که ذیلبه شرح آنها برداخته می‌شود.

### معایب سیل‌های روغنی

- ۱- هدر رفتن مقداری روغن در هر شباهه روز به دلیل اغشنه بودن ان به گاز پروسس در تراپ‌های روغن.
  - ۲- بالا بودن هزینه‌های نگهداری آنها به دلیل نیاز به تجهیزات زیاد مکانیکی (اعم از پمپ‌های توربینی الکتروموتوری، کولرهای، فیلترهای و مخزن روغن بالائی یا Top Tank) سیستم‌های کنترلی ابزار دقیقی شامل کنترل ولوهای سیستم‌های کنترلی برای تنظیم نمودن فشارها و افت فشارهای لو.
  - ۳- معکوس شدن جریان گاز با روغن باعث نرسیدن روغن به سیل‌ها و سوختن آنها و ایجاد فتتی زیاد کمپرسور می‌شود که باعث جسته شدن واحد عملیاتی و کاهش تولید می‌شود.
  - ۴- در صورت خرابی سیل‌های با سوخته شدن آنها به دلیل نرسیدن روغن به محور یا غلافی که ذیر محل قرار گیری سیل رینگ هاست نیز اسیب می‌رسد که باید اجبارا رتور و ماندل بیز از داخل Barrels کشیده شود (رنور باید تعویض شود) که نیاز به صرف وقت زیادی برای تعمیرات آن است.
  - ۵- بالاتر بودن توان مصرفی سیستم Driver به دلیل اصطلاحاً کروک روغن سیل کنده و محور (رباید بودن سطح تماس بین سیل و محور).
  - ۶- بالاتر بودن توان مصرفی برای سیستم‌های جانبی Oil Seal نظیر الکتروموتورهای و توربین‌های سیل اویل و همچنین اب کولینک برای خنک کاری روغن سیل اویل و.....
  - ۷- نیاز به صرف هزینه‌های اولیه بالایی تأمین سیستم‌های جانبی تامین روغن سیل اویل.
  - ۸- مشکل مهره مرداری و راه اندازی واژسرویس خارج کردن این نوع دستگاه‌ها که نیاز به افراد متخصص دارد و در فواصل زمانی کلیه سیستم‌های ابزار دقیقی باید چک شوند تا از کردن صحیح آنها در حین کار بتوان اطمینان حصل نمود.
- البته این نکته نیز قابل ذکر است که روشن خارج شده از سیل‌ها Loss است به نوع گاز کمپرسور بالانجام اقدامات جزئی نظیر ماتریغیوژ کردن برای بارهای متواالی قابل استفاده مجددی باشد و در این گونه موارد شاید توجیه اقتصادی برای جایگزین کردن سیل‌های خشک بجای سیل‌های روغنی وجود نداشته باشد.
- البته لازم به توضیح است که این نوع آب جلد در جایگاه خود بسیار بی نظیر و علی بوده و به همین دلیل جیش از چندین دهه در گلبه صنایع نفتی دنیا بدون نیاز به هیچ تغییری مورد استفاده مجددی باشد و در شرایط عملیاتی اضطراری بدون هیچگونه مشکلی امتحان خود را پس داده است ولی با توجه به معایب آن و با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی از دهه ۸۰ به بعد سیل‌های بدون روغن جایگاه خود را در راکتور صافع باز کرده و جایگزین سیل‌های روغنی شده اند به عبارت دیگر کمپرسورهایی که در طی سال‌های اخیر ساخته شده

اندجاپین نوع طراحی ساخته شده اندو با حذف میبیتم سیل اوپل که هزینه های اولیه بسیار زیادی دارد توجیه اقتصادی قابل فبلی دارند.

در طبع سایهای گذشته استفاده از سیل های نوع خشک برای آب بندی گاز داخل کمپرسورهای گریز از مرکز توسعه ریاضی پیدا کرده است و در غالب کاربردهای نوآب بندها جایگزین سیل های قدیمی روغنی شده است. امر وژه بیش از هشتاد درصد کمپرسورهای گریز از مرکزی که ساخته می شوند مجهز به سیل های گازی نوع خشک می باشند.

### Dry Gas Seal Advantages

سیل های خشک علاوه بر این که قادر به پوشاندن اکثر نقاط ضعف سیل های روغنی هستند دارای مزایای زیر نیز می باشند:

- ۱- کاهش اصطکاک لغزشی بین سطوح آب بندی به دلیل ایجاد بالشتک گازی.
- ۲- عدم تماس مستقیم سطوح آب بندی و عدم ایجاد فرسایش.
- ۳- عدم تولید حرارت در اثر اصطکاک سطوح.
- ۴- کاهش الودگی های زیست ممیطی.
- ۵- قادر به تحمل نمودن حرکت محوری (قوزی) می باشد.

۶- برخلاف سیل های روغنی در صورتی که برای یکی از سیل هامشکل جزئی بوجود آید این مشکل سیل طرف دیگر را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

### معایب سیل های خشک

۱- با توجه به این که سیل های خشک با مراسن های خلی بالائی طراحی شده اند مسائل مونتاژ و دمونتاژ آنها بسیار باید با دقت فوق العاده زیادی انجام شود و بیازیه نیروهای کاملاً تخصصی برای کار روی آنهاست.

۲- امکان تعویض قطعات ان در واحد وحدتدار دوکلیه کارهای تعمیراتی روی آنها باید در کارخانه سازنده انجام شود.

۳- امکان تعمیر آنها توسط مصرف کننده وجود ندارد و شرکت های سازنده هیچگونه قطعه مخصوصی کننده نمی فروشند.

۴- این نوع سیل های حساسیت فوق العاده زیادی نسبت به رطوبت و ذرات جامد دارد و در دترات حامد بامیاعات (بخارات) می تواند منجر به از کارافتادن سیل شود.

۵- در صورت ورود مایع به کمپرسور محفظه سیل های بیازیه باز کردن کمپرسور و تعویض سیل الزامی است.

۶- هزینه تعمیرات آنها فوق العاده زیاد است.

۷- خرد آنها کاملاً نحصاری و تحت اختبار شرکت سازنده است.

۸- در صورت یجاد مشکل برای سیل هیچگونه اقدامی نمی توان برای آن انجام داد و در صورت نشانی زیاد کمپرسور باید از سرویس خارج شود و خارج کردن کمپرسورهای گازگردشی در بالا شگاه هله همراه باستن واحد و توقف خط تولید خواهد بود.

۹- به دلیل قابل بودن فنرهای سیل امکان خود تمیز کنندگی Self Cleaning برای آن وجود دارد و می تواند منجر به جام شدن آن شود.


۱۰- عملکرد این سیل هادر شرایط اضطراری که باعث به هم خوردن شرایط عملیاتی می شود تجربه نشده است.

البته بیشترین کاربرد این نوع سیل های هابرای کمپرسورهایی است که در استگاه های تقویت فشار گاز در سرویس می باشند و چندین دستگاه کمپرسور در گلارهم بصورت موازی کارمی کنند است (کمپرسور یدک وجود دارد) و در صورتی که یکی از آنها مشکل پیدا کند امکان از سرویس خارج نمودن آن بدون ایجاد هیچگونه مشکلی برای تولید فراهم است و در مواردی که کمپرسورهای بدک وجود دارد باقیوجه به حسابیت این سیل استفاده از سیل های روغنی بسیار ایمن تر است و باعتماد بیشتری که دارند خللی هم در تولید نمی توانند بوجود آورند.

لازم به توضیح است که در سیل های روغنی در صورتی که مشکل جزئی روی سیستم آب بندی بوجود آید بالاجام اقداماتی نظیر تغییر فشار با فرگاز تغییر دادن فلوووفشار روغن سیل اوبل، کم و زیاد کردن سطح روغن داخل قاب نانک و بالاویلین بردن دور پمپ های سیل اوبل می توان قامد ت تقریباً بازیادی از سیل آسبیب دیده استفاده نمود.

### ساختمان و اصول کار سیل های خشک Structure And Seal Function

اصول آب بندی این نوع آب بندها مثل مکابیکال سیل ها Seal Face است و شامل یک رینگ دورانی Rotating Ring و یک رینگ ثابت Stationary Ring می باشد که یکی از آنها روی روتور نصب است و بان می چرخد و دیگری روی بدنه تعییه شده است و تفاوت آنها با مکابیکال سیل هادر این است که سطوح آب بندی مکابیکال سیل ها روی فیلم بسیار فازکی از مایع ولی در سیل های نوع خشک سطوح آب بندی روی فیلم بسیار فازکی از گاز می چرخد و بدین ترتیب از نهادن مستقیم سطوح آب بندی جلوگیری می شود.




در مکابیکال سیل ها عمل آب بندی با کم کردن فاصله بین سطوح آب بندی که روی فیلم بسیار فازکی از مایع می چرخد انجام می شود ولی در Dry Gas Seal های دلیل عدم امکان روغنکاری سطوح نماسی عمل آب بندی از طریق کم کردن فاصله بین سطوح آب بندی و حرکت آنها روی فیلم بسیار فازکی از گاز انجام می شود.

ساختمان سیل های نوع خشک Dry Gas Seal ها دقیقاً مثل مکانیکال سیل های بالائی شده هیدرولیکی نوع است که در ان مجموعه همراه سیستم فنری (فلبت) می باشد.



ساختمان آفها به این صورت است که برخلاف سطوح آب بندی مکانیکال سیل های اتوماتیک و مینیگ (Rings) که کامل ناخت می باشند شیارهای Groove روی قسمتی از سطوح آب بندی دواران Rotating Ring بصورت V شکل تعییه شده است که درین چرخش باعث ایجادیک نیروی دینامیکی می کند که باعث جداسدن رینگ های ثابت و دوار از یکدیگر و باعث ایجادیک فاصله بسیار کم Running Gap بین دو سطح فوق می شود.




بسته به جهت چرخش رینگ دوارشیارهای تعییه شده روی قسمت ریوری به چند صورت طراحی می شوند:  
الف- اگر شیارهای طراحی شده بباشند که سیل بتواند فقط در یک جهت دور گراید آب بندی را جام دهد به این گفته می شود لازم به توضیح است در کمپرسورهای گریزاز مرکزی که برای آب بندی کردن آفها دو عدد مکانیکال سیل در دو طرفین کمپرسور استفاده می شود جهت شیار تعییه شده روی سیل رینگ های دو طرف مختلف است و در صورت جلوگیری از شودبه دلیل عدم تولید فشار دینامیکی بین سطوح آب بندی (بالشتک گاری) باعث فرسایش شدید و آسیب کلی سیل های هر دو طرف می شود.



Grooves in Seal Mating Ring

ب- اگر شیارهای طراحی شده باشند که سیل بتواند در هر دو جهت (جهت عقربه های ساعت و در خلاف جهت عقربه های ساعت) کار آب بندی را نجام دهد به ان Semi-Directional گفته می شود. این شیارهای طراحی می شوند که دور کمپرسور از هر طرف باشد. شیارهای قادر به تولید فشار دینامیکی بین سطوح آب بندی می باشند و در صورتی هم که سیل رینگ های داخلی و خارجی جمله نصب شوند امکان آب بندی تو سطح سیل وجود دارد.

در شکل زیر شما می ارایی دو سیستم نشان داده شده است.




لیته این شیارهای بادقت خیلی بالا طراحی و تعیینه (کنده کاری) می شود و عمق آنها لیکن صفر تا ۱۶ میکرومتر می باشد. در حین گاز کمپرسور گاز موجود در محفظه آب بندی در داخل این شیارهای وارد می شود و در قرقره حرکت دورانی و دینامیکی سطوح باعث افزایش فشار بین دو سطح آب بندی می شود (شیارهای عمل کمپرس کردن گاز را نجام می دهند) و افزایش فشار حاصله باعث جداشدن و عدم قابل مستقیم سیل رینگ هایی شود و در صورتی که به هر دلیلی (حرکت محوری یا افزایش فشار گاز) فلکله سطوح بخواهد زیاد شود بلطف لغایه شدن گاز از بین سطوح فشار ایجاد کاهش پیدامی کند و بروی فنری پشت سطوح درجهت کم کردن فاصله وارد عمل می

شوندو در صورتی که فاصله خیلی کم شود برعکس باعث افزایش فشار گاز شده و فیلتر باعث جداشدن سطوح آب بندی وزیادشدن فاصله سطوح من شود و وقایی کمپرسور در سرویس باشد نیز فشار فر هباعث روی هم قرار گرفتن سطوح آب بندی من شود و اینستین مملوکت من شود.

گاز تزریق شده بین سطوح نفخ خیلی ممکن در کار آب بندی ایفا می کند. لین گاز ماید کاملاً قمیز و فیلتر شده باشد و ذرات جامد خارجی ان گرفته شده باشد زیرا با نفوذ ذرات جامد بین قطعات سیل مه دلیل کم بودن فاصله بین قطعات آب بندی باعث سایش شدید آنها من شود همچنین فشار گاز تزریق باید در حد مناسب باشد یعنی کمی بیشتر از فشار محفظه آب بندی قابتواند در داخل محفظه آب بندی و بین سطوح تزریق شود و بیرون امدن گاز داخل کمپرسور جلو گیری کند.

مانوچه به لین که این نوع آب بندها از نظر هیدرولیکی بالاتر شده هستند فشار محفظه آب بندی تأثیری بر ایجاد نیروی فشاری روی سطوح آب بندی آنها ندارد.

در شکل زیر شما از پروفیل بیرونی هیدرولیکی که در جایت محوری روی سطوح آب بندی اعمال می شود نشان داده شده است.




همانطور که در شکل فوق ملاحظه می شود شیارهای طوری طراحی شده اند که درین کاردستگاه فشار در قسمت میانی سیل بیشتر از قسمت های دیگر باشد (برخلاف مکانیکال سیل ها که پروفیل فشاری بین سطوح آب بندی بصورت مثلثی است) که این فشار ایجاد شده توسط فشار گاز باعث آب بندی دو طرفه می شود یعنی هم از نفوذ هوای داخل کمپرسور و هم از خارج شدن گاز داخل کمپرسور بطرف بیرون جلو گیری می کند.

و قی که کمپرسور در سرویس نیست (نمی چرخد) فردها سطوح آب بندی را روی یکدیگر قرار می دهند و از خارج شدن گاز مملوکت می کنند. با توجه به لین که آب بند از نظر هیدرولیکی بالاتر است فشار محفظه آب بندی تأثیری بر ایجاد نیروی فشاری روی سطوح آب بندی ندارد و قی کمپرسور در سرویس است گاز تزریق شده روی سطوح Buffer Gas در داخل حفره های تعییه شده روی سیل رینگ نفوذ می کند و در این چرخش

سیل رینگ گاز تزریق شده فشرده می شود و افزایش فشار زناشوی ازان باعث فاصله پیدا کردن سطوح آب بندی می شود و از تعامیں مستقیم سطوح آب بندی جلوگیری می کند و در صورتی که فاصله سطوح آب بندی از حد مجاز طراحی شده بیشتر شود (درایر حرکت طولی شافت بالاهم محوری و ..... ) باعث تخلیه گاز فشرده شده بین سطوح می شود (تم شدن فشار) و پیروی فنر هلمجدا سطوح آب بندی را به هم نزدیک می کند و از نشتی ممانعت می کند و همچنین با تم شدن فاصله بین سطوح آب بندی (احتمال تعامیں آنها) فشار گاز بین شده افزایش پیدا کرده و باعث دور شدن سطوح از یکدیگر می شود که این مراحل بطور اتو ماتیک انجام و باعث می شود فاصله بین سطوح در حد کمترین فاصله باقی بماند (در حد چند میکرون) بدون این که سطوح آب بندی ثابت و متحرک بالهم تعامیں پیدا کنند.

در شکل زیر شما از ساختمان اصلی یک Dry Gas Seal نشان داده شده است.



## انواع ارایش سیل ها

این نوع سیل ها با آرایش های مختلفی طراحی و مورد استفاده فرازمن کیردند که شامل:


- ۱- سیل های تکی Single Seals
- ۲- سیل های دوتائی Double Seals

است.

### سیل های تکی Single Seals

در موادی که فشار کمپرسور پلین باشد و گاز داخل کمپرسور خطرناک و سعی نباشد از سیل های تکی استفاده می شود در ارایش نوع تکی، ابک عدد سیل اصلی برای آب بندی هر طرف کمپرسور استفاده می شود.  
در شکل زیر شما از این نوع سیل نشان داده شده است.

#### سیل تکی Single Seal



### ساختمان و اصول کار سیل های تکی

گاز تمیز فیلتر شده خشک که فشاران کمی بیشتر از فشار محفظه آب بندی است (فشار بیش از بیرون) از طریق کنال A وارد محفظه آب بندی می شود. بالبودن فشار گاز تزریق شده باعث می گردد گاز داخل کمپرسور که دارای ذرات جامدیابودگی های دیگری است نتواند بطرف محفظه سیل ها وارد شوند و همواره جریان گاز تمیز با فشار بالشتر وارد کمپرسور شود. البته لازم به توضیح است که گازی که ازین طریق به محفظه سیل هاتزریق می گردد بیا از قسمت خروجی کمپرسور نامین می گردد و بالرتبه خارج از کمپرسور و بدلداری از هر گونه ذرک حامد، رطوبت و باهر نوع بودگی دیگری است که برای رسیدن به این منظور قبل از وارد شدن آن به محفظه آب بندی از فیلترهای مناسبی که بصورت دوبله درین مسیر نصب شده اند عبور داده می شود که علاوه بر فیلتر کردن گاز رطوبت آن نیز کرفته می شود و سپس به طرف محفظه سیل هاتزریق می شود. این فیلترها بصورت دوقلوه در کنار هم فرازمن کیردند و همیشه یکی از آنها در سرویس و فیلتر دیگر بصورت آماده به کار است.

و طراحی آنها به گونه‌ای است که ذرات جامدیار طوبت همراه با گاز از طریق مسیر تخلیه Drain آبیابه فسمت لاین و رودی کمپرسور گشت داده می‌شود و همین امر باعث بالا رفتن طول عمران فیلترهای گردد همچنین با قرار دادن سیستم‌های رصوت گیر Coalenscent Filter از وجود میکات گازی به محفظه آب بندی جلوگیری می‌شود و با قرار دادن مبدل حرارتی مناسب و گرم نمودن گارتنزیق شده مایعات احتمالی به گازتبديل می‌شوند.

به دلیل فاصله چند میکرومتری که درین کاربین سطوح آب بندی و چو دار (به دلیل بالشک گازی سیل) سیل های نوع خشک همواره یک مقدار فیلتری جریان دارند که برای جلوگیری از رود آنمی باطری تمسفر از طریق کanal A مقداری گاز مناسب با فشار موردنیاز وارد محفظه آب بندی وازانجا وارد لایبرینت هامی شود گازی که وارد لایبرینت هامی شود به دوشاهه تقسیم می‌شود که یک شاخه ان بطرف بیرون (انمسفر) و محفظه یاتاقان هاواردمی شود و به دلیل نزدیک نودن سیل با محفظه یاتاقان ها Bearing Housing از وارد شدن روغن نیز بطرف سیل صی جلوگیری می‌کند و ز طریق مسیر Vent تعییه شده روی محفظه یاتاقان ازانجا خارج می‌شود و شاخه ذیگران بیزمیجاد فشاری متصل از بیرون آمدن گازفشت شده از سیل اصلی جلوگیری می‌کند و همراه گازهای شست شده از سیل اصلی از طریق کanal C که برای این منظور تعییه شده است بطرف مشعل با هر مسیر مطمئن دیگری هدایت می‌شوند.

### سیل‌های دوبله Double Seals

برای آب بندی کمپرسورهای گریز از فشار بالا که گازهای خطرناک و سمنی را کمیرس می‌کنند رای اطمینان از آب بندی کامل از سیل‌های دوبله استفاده می‌شود که معمولاً در اکثر طرح‌ها بصورت پشت سرهم Tandom طراحی می‌شوند.

این سیل‌های دو نوع آرایش به شرح زیر هستند:

الف- سیل‌های پشت سرهم با لایبرینت داخلی Tandom Seal With Intermediate Labyrinth

ب- سیل‌های پشت سرهم بدون لایبرینت داخلی Tandom Seal Without Intermediate Labyrinth که ذیلاً شرح مختصری راجع به ساختمان و نوع کاربرد آنها را به شود.

### سیل‌های پشت سرهم بدون لایبرینت داخلی Tandom Seal Without Intermediate Labyrinth

در این آرایش سیستم آب بندی بصورت دو عدد سیل که بصورت پشت سرهم نصب می‌شوند.

موارد کاربرد این سیل‌ها عبارتست از:

۱- برای آب بندی گزدرا کمپرسورهای گریز از مرکز فشار بالا


۲- برای آب بندی در کمپرسورهای گریز ذمرکزی که گازهای خطرناکی مثل هیدروژن را کمیرس می‌کنند.

۳- در مواردی که به ضربت احتیاطی سیاره لائق نیاز باشد.

۴- در مواردی که تخلیه مقدار جزئی (3 stdl/min) گازهای هیدروژن بطرف اتمسفر مجاز باشند.

در شکل زیر شماتی از این نوع سیل نشان داده شده است همانگونه که ملاحظه می‌شود اصول کار این نوع سیل با تفاوت‌های کمی با سیل‌های تک مشابه است دارد گاز فیلتر شده تمیز گه از خروجی کمپرسور بالرملیع بیرون

کمپرسور تاپین می‌گردد از طریق مسیر A در قسمت سیل جلوئی وارد محفظه آب بندی می‌شود و با توجه به بالاتر بودن فشاران نسبت به فشار داخل کمپرسور (فشار پشت لایبرینت) همواره جریان گاز بطرف داخل کمپرسور برقرار است و همین کار باعث ممانعت از وارد شدن گاز داخلی از طرف محفظه آب بندی می‌گردد.



سیل جلوئی (سمت چپ) وظیفه آب بند کردن گاز با فشار بالاتر را ریق شده درین قسمت را بر عهده دارد و می‌باشد که بین سطوح آب بندی و جودا زده همواره یک مقدار جزوی گاز ازین سطوح خارج می‌شود که توسط سیل بعدی آب بندی می‌شود و از روی آن بطرف انمسفر جلوگیری می‌شود از طریق مسیر تخلیه اولیه ای که برای آن تعییه شده و از طریق کاپل به طرف یک محیط مناسب هدایت می‌شود که در بالای شکاف هایین کاپل به طرف مشعل Flare هدایت می‌شود.

سیل دوم به عنوان پیشیان سیل لوی محسوب می‌گردد و جلوی خروج گازهای نشست شده از سیل اول رامی کمتر دوای باز هم برای اطمینان بیشتر ریخت این سیل نیز یک مسیر تخلیه دیگری تعییه شده است که گازهای نشست شده از سیل دوم همراه با گاز جداگانه که از طریق مسیر D برای جلوگیری از نفوذ روغن روان کاریه قسمت سیل بین لایبرینت های ریق شده است (هوای فشرده ایز ازدیق) از طریق مسیر تخلیه که از جوی می‌شود که در غالب طراحی هایین مسیر بطرف انمسفر متین می‌شود.

یک ارسائل بسیار حائز اهمیت برای سیل های نوع هشک رطوبت یا روده رکونه مایعات روی سطوح آب بندی این نوع سیل هاست که ورود آب به سیل باعث می‌گردد که همواره از طریق آب بندی قرار گیرند و غفره های شیارهای تعییه شده روی آن را برای مسدود کنند که همین امر باعث اختلال در سیستم ایرو دینامیکی سیل و عدم ایجاد فشار گازی می‌شود. این مسیر بطرف انمسفر می‌باشد و فرایند شدیدمنی شود.

به دلیل کم بودن فاصله بین محفظه آب بندی و محفظه هو رینگ برینگ هواحتمال و روده روغن روان کار نجات فشار بطرف قسمت پیرونی سیل ثانویه، از گاز جداگانه یا استفاده Gas separation می‌شود این کار که معمولاً

ازت یاهوای فشرده ابزار دقیقی است (که رطوبت ان گرفته شده است) پس از عبور از فیلترهای مخصوصی که در این مسیر تعییه شده است (باسایز حدودینج میکرون) از طریق کانال در قسمت وسطی لایبرینتی که در قسمت برومن سیل هائی شده است وارد می شود و به دوشاخه تقسیم می گردد ک شاخه ای نظرف محفظه آب بندی وارد می شود و همراه با گازهای نشت شده از سیل اصلی از طریق مسیر تخلیه Ventil نامی به طرف مشعل یا قسمفر منصل است منتقل می شود و شاخه دیگران از زیر لایبرنست برومن وارد هوژینگ برینگ می شود که بخشی زان از طریق مسیر Ventil تعییه شده روی هوژینگ برینگ بطرف اتمسفر منتقل می شود و بخش دیگری ازان نیز همراه جاچرمان روند خروجی از هوژینگ برینگ وارد مخزن روند می شود.

فشار گاز جدا کننده (هوای ابزار دقیق) تزریقی باید به اندازه کافی بالا بآشنازی از احتمال ورود روند بطرف سیل جلوگیری کند و همچین مقداران نیز باید به اندازه کافی باشد تا بتواند فشار اتمسفر محفظه پشت لایبرینت را به اندازه کافی بالانگه دارد.

در صورتی که مسیرهای DrainVent تعییه روی محفظه هوژینگ برینگ نتوانند مقادرهای وارد شده به هوژینگ برینگ را خارج کنند باعث ایجاد Back Pressure در سیستم مسیر خروجی روند می گردد که نتیجه آن می تواند فشنی روند از مسیرهای Ventil هوژینگ برینگ هابطرف برومن (و ایجاد آلودگی های زیست محیطی) و حتی در بعضی از موارد نیز افزایش فشار ایجاد شده می تواند دعوهای از هوژینگ برینگ های سیستم گرداند (مثل توپیں بخر) نیز شود.

راه حل اصلاحی این بزرگتر کردن سایز مسیرهای Ventil های تعییه شده روی هوژینگ برینگ های کمپرسور و با بالابردن سایز لوله های Drain کمپرسور (که کار تقریباً مشکلیست) و با جدا کردن مسیرهای تخلیه توپیں و کمپرسور از همدیگر و گاهانباز استفاده از دومورد اول و سوم بطورهم زمان است.

لازم به توضیح است که برای جلوگیری از روند روند بطرف سیل هادرین ره اندازی کمپرسور، ایندا باید سیستم گاز جدا کننده در سرویس گذاشته شود و بعد از بمپ سیستم روانکاری در سرویس قرار گیرد. در غیرین صورت روند و رد محفظه آب بندی و سیل ها (سیل ثانویه) می شود و مرطوب شدن سیل نیز باعث پرشدن شیارهای تعییه شده روی سطوح آن و عدم کارائی سیستم آب بندی می گردد که هیچ جاره ای بجز از سرویس خارج کردن کمپرسور و برومن آوردن سیل ها و گاهان عویض سیل ها و جو دادارزد که هم پرسه بسی روفت گیری است و هم باعث توقف واحد و خص تولیدی شود. ولذایر این جلوگیری از این حالت یک عدد سوئیچ شیاری Pressure Switch روی مسیر هوای جدا کننده تعییه می شود و ذهنی که فشار سیستم هوای بالا آورده نشود (هوای ابزار دقیق تزریق نشود) امکان راه اندختن بمپ توپیں ما بر قی سیستم رونگکاری داده نخواهد شد که لازم است درین تعمیرات اساسی از عملکرد صحیح این سوئیچ اطمینان حاصل شود.


لازم به توضیح است که در قسمت لاین ورودی بخاریه توپیں بمپ روند توپیں لوب اویل نیز باید یک عدد کنترل ولو نصب شده باشد تا با فرمان گرفتن از سوئیچ فوق امکان راه افتادن بمپ توپیں نیز وجود نداشته باشد.

لازم به توضیح است که Pressure Switch مزبور دهنده ایدیس از راه افتادن کمپرسور از سرویس خارج شود در غیر این حالت در صورتی که فشار هوا درخیز گارقطع یا تاکاشه پیدا کند می تواند مجربه از سرویس خارج شدن پمپ روغن شود و پس از افتادن فشار روغن کمپرسور غریب کند که باقی بوده این که پمپ اصلی روغن با کمپرسور نصی چرخد در این شرایط باعث ایجاد خسارت های بسیار سنگین و جبران ناپذیر روی کمپرسور خواهد شد.

### سیل های پشت سرهم با لابیرینت داخلی Tandem Seal With Intermediate Labyrinth

سلختمن و اصول گارابین سیستم آرایش قبلى دقیقاً یکسان می باشد و تفاوت آن تعبیه یک عدد لابیرینت بین سیل اولیه و سیل ثانویه و همچنین تعبیه یک مسیر برای ورود بافر گازبرای این سیستم آب بندی است.

سیل های پشت سرهم با لابیرینت داخلی



موارد گارابردان ارایش عبارتند از:


- ۱- در این نوع آرایش برخلاف آرایش قبلى امکان تخلیه Vent گاز خارج شده بطرف اتمسفر وجود دارد.
- ۲- این آرایش برای آب بندی گازهای سمی و خطرناکی استفاده می شود که به هیچ وجه نباید دارد و محیط شوند.
- ۳- این نوع آرایش ضریب ایمنی سیل در بالاتر است.
- ۴- در این نوع آرایش بعد از مسیر Vent اولیه (که بطرف مشعل متصل می شود) یک کامال دیگر (نیتربرای بافر گاز) گازی که از منبع بیرون از کمپرسور تأمین می شود (تعبیه شده است) که باعثیت بالاتر بودن فشاران نسبت به محفظه آب بندی C امکان بیرون آمدن نشتی های بوجود آمده از سیل اولی بطرف بیرون فراهم نمی شود و همانطوری که قبل از گفته شد این آرایش برای آب بندی گازهای سمی و خطرناک که مجاز به بیرون آمدن از داخل کمپرسور بطرف بیرون نیستند استفاده می شود.

البته در این گونه مولارد با فر گاز باید گازی باشد (مثل ازت) که با گاز داخل کمپرسور فعل و انفعال شبیه باشی که باعث افجاع را هر گونه مسائل دیگری شود تکرده که در اغلب مولارداز گاز فیلتر و زن که گاز خشن است استفاده می شود. البته واضح است که با فر گاز با داده هر گونه فاصله و ذرات حلم دور طوبت علایی باشد و فیلترهای فیلترهای مخصوص این کلریسیلار ضروری است.

لازم به توضیح است که وظیفه لایبرینت تعییه شده (که به ان لایبرینت داخلی گفته می شود) بین دو سیل برای آب بندی نمودن با فر گاز قدرتیق شده از طریق کanal B است که به دلیل کم بودن کلرنس ان با محور باعث کاهش مصرف با فر گاز می شود و در صورتی که کلرنس ان بیشتر شود احتمال دارد گلاهای خارج شده از سیل حلولی و از دسیل بعدی شود و بطرف اتمسفر برود که باعث مسائل بعدی شود با فر گاز خارج شده از سیل حلولی از طریق مسیر C به یک محیط مطمئن مثل مشعل یا هر گونه سیستم این دیگری وارد می گردد. در این آرایش سیل دومی نیز کار آب بندی با فر گاز را الجام می دهد و در صورتی که نشتی برای آن بوجود آید از طریق کanal A که طرف ثانویه و به طرف اتمسفر هدایت می شود که به دلیل بی اثر بودن آن هیچ گونه مشکل ذیست محیطی درین نخواهد داشت.

در این نوع آرایش فیزیکی جلوگیری از نفوذ روغن روان کننده یا تاقان هاب طرف محافظه آب بندی و سیل ها از گاز جدا کننده Separation Gas که غالبا هوا ای از اراده دقیق خشک و فیلتر شده است استفاده می شود که توضیحات آن قبل از این شده است.

در شکل زیر فیزیک نمونه دیگر از همین طراحی فشان داده شده است.



## Clean Injection Gas Systems

تزریق گازنمیز به سیل هانقلش جسیار مهمنی در افزایش طول عمر آنها دارد و هدف از استفاده آن علاوه بر ایجاد ممیطی تمیز برای سیل ها، برای جلوگیری از دورود گاز داخل کمپرسور که دارای ناخالصی ها و صوبت های زیادی است می باشد. بد همین دلیل فشار آن باید کمی بیشتر از فشار گاز داخل کمپرسور باشد تا با وجود آوردن فشاری مثبت در مقابل فشار داخل کمپرسور از بیرون آمدن گاز داخل کمپرسور بطرف سیل ها جلوگیری نماید و همواره جیب جریان گاز از طرف محفظه آب بندی بطرف داخل کمپرسور باشد.

منبع تمیز گاز سیل کلته تمیز در طراحی های مختلف متفاوت است و از دو منبع تأمین می شود:

۱- در صورتی که گاز داخل کمپرسور مناسب باشد (خوندگی نداشته باشد) گاز از خروجی کمپرسور گرفته می شود.

۲- در صورتی که گاز کمپرسور مناسب این کار نباشد باید از منبع از بیرون کمپرسور آن را تمیز نمود. گازنمیز باید دارای فلوفشام مناسبی باشد و در صورتی که از منبع بیرون کمپرسور تأمین می گردد بددست کم فشاران حدود  $50 \text{ psia}$  از فشار داخل کمپرسور بیشتر باشد تا بتواند بر افت فشارهای ایجاد شده در تمامی سیستم آب بندی غلبه پیدا کند و از بیرون آمدن گاز داخل کمپرسور بطرف محفظه آب بندی جلوگیری کند.

باتوجه به نقش بالای گاز سیل کننده تمیز و برای اطمینان از تزریق گازنمیز به سیل ها باید سیستمی طراحی شود که بتواند این منظور را برآورد نماید.

برای این منظور بسته به نوع طراحی از دو سیستم کنترلی استفاده می شود:

۱- سیستم کنترلی تنظیم فلو Flow Control System

۲- سیستم کنترلی اختلاف فشار Differential Pressure System


که ذیلا به شرح آنها برداخته می شود.

### سیستم کنترلی تنظیم فلو Flow Control System

در سیستم کنترل فلو باور دهنودن مقدار مشخص گازنمیز که معمولاً باریفیس با قطر مشخص خمام می شود همواره مقدار حجم ثابت گازنمیز بطرف محفظه آب بندی تزریق می شود.

در این نوع سیستم کنترلی به دلیل ثابت بودن قطر اریفیس مقدار گاز تزریقی ثابت است و باعث برگردان نغیرنیم کند لازم به ذکر است که بازرسیدن کلرنس لایبرینت هادرین (کار(به دلیل مسافت ارتعاشی و سایشی) مقدار گاز تزریقی نیز باید افزایش پیدا کند (اطمینان حاصل گردد که گاز کنیف بمرطوب داخل کمپرسور بطرف محفظه آب بندی حرکت نکند).

امن سیستم از نظر قتصادی مقرر می شود زیرا طراح باید قطراولیه ارمیس ها را زیادتر انتخاب کند تا پس از زیاد شدن کلرنس لایبرینت هایز، جیب جریان گاز بطرف داخل کمپرسور فرازدیده باشد که می نوید به کاهش راندمان و مصرف بیشتر انرژی منجر شود (سیر کوله شدن زید گاز در داخل کمپرسور) همچنین تعیین دقیق سایز اریفیس کار تقریباً مشکل نیست و درین کار نمی توان از تزریق شدن بازتریق شدن و کافی بودن با کافی نبودن این اطمینان حاصل نمود.



### سیستم کنترل فلو


البته امکان تنظیم کردن مقدار گازی تزریق شده به سیل براساس اختلاف فشار داخل کمپرسور و محفظه آب بندی انجام محدود دارد و به دلیل عدم اطلاع از مقدار گاز مورد نیاز برای این منظور عملکردی ندارد.

### Differential Pressure System

در این سیستم مقدار گاز تزریق شده به سیل براساس اختلاف فشار داخل کمپرسور و محفظه آب بندی انجام شود با استفاده از محدود فشار گازی می‌گردد کنترل ولوهمواره فشار محفظه آب بندی حدود 10psi می‌شود. فشار محفظه آب بندی (فشار بندت لیبرینت) تنظیم می‌شود این عملیات با گرفتن انحراف Reference Pressure و انتقال آن روی کنترل ولو تنظیم فشار انجام می‌شود و سبب می‌شود فشار قابل به مراتب بیش از حدود و محدوده بر اطمینان از جایی است که گاز تزریق بطریف داخل کمپرسور (تزریق شدن گاز) از نظر اقتصادی نیز براساس شرایط عملیاتی کمپرسور و وضعیت کلرنس لیبرینت هایه اندلاع ای که مورد نیاز است گاز تزریق می‌شود. کمتر و نه بیشتر.

در شکل زیر شما این از این سیستم نشان داده شده است همانکوئه که در شکل فوق ملاحظه می‌شود Feed Back تنظیم اختلاف فشار تعیین شده روی کنترل ولو از بخش بالاتر پیشگوی (که در قسمت طرف فشار بالا ذکر شده) تامین می‌شود و باعث می‌شود کنترل ولو فشار خارج شده را (با تنظیم نمودن مقدار گازی) همواره حدود 10psi Reference Gas تنظیم کند.

لازم به توضیح است که در سیل های روغنی از فشار Reference Gas برای کنترل نمودن اختلاف فشارین Seal Oil و بافر گاز استفاده می‌شود ولوله متصل به قسمت پشت بالاتر پیشگوی (که فشار Reference Gas را بحدی کند) به قسمت فوقانی Top Tank متصل می‌شود (فشاران به فشار بالاتر Top Tank اضافه می‌شود) و باعث می‌شود فشار روغن Seal Oil به اندازه ارتفاع روغن Top Tank بیشتر از فشار بافر گاز باقی بماند.



سیستم کنترل اختلاف فشار

### نشانی مجاز سیل های خشک

به دلیل فاصله بسیار کمی که بین سیل رینگ ها وجود دارد (ناتز تماش سطوح جلو گیری کند) در حالت غرمال بیزاین سیل ها همواره یک مقدار ناشی جزئی مجاز دارند که باید تحت کنترل قرار گیرد. همانگونه که در منحنی های زیر ملاحظه می شود میزان نشانی مجاز به پارامترهای زیر مستگی دارد:

۱- فاصله بین سطوح آب بندی (سطح ثابت و متغیر) در جین کار.

۲- اندازه سیل.

۳- اختلاف فشار.

۴- ویستکوزیته

۵- سرعت دوران سیل.

با افزایش فشار داخل کمپرسور و همچنین بالاتر رفتن دور مقدار ناشی های افزایش پیدامی کند.


**NO CONTACT BETWEEN SLIDING FACES**



**Flow through the seal → leakage**

#### Leakage factors

- sealing gap
- seal size
- differential pressure
- viscosity
- speed




## سیستم های حفاظتی Protection Systems

برای اطمینان از صحبت کار آب بند های خشک، در قسمت های مختلف سیستم های حفاظتی و ابزار دقیقی نصب می شود و بصورت On Line پارامترهای مورد نظر را اندازه گیری و نشان می دهند و در صورتی که هر کدام از آنها از حد مجاز پیشنهادی زیادتر شوند باعث تحریک سیستم های Shut Down Alarm و کمپرسور می شوند این سیستم هلشامل:

۱- سیستم اندازه گیری اختلاف فشارین Process Gas و گاز داخل کمپرسور که این اختلاف فشار حتماً باید در حد مطلوبی که توسط گارذانه سازنده نوصیه می شود قرار داشته باشد.

۲- سیستم اندازه گیری فشار مسیر خروجی Port 2 و در صورتی که این مقدار فشار افزایش یابد میین فشت فریاد آب بند است و در صورتی که فشار این فلجه کلاهش پیدا کند بیانگر خرابی Fail کردن سیل ڈاکوبه است (در مسیر 2 Port اریفیس نصب شده است) و میین این است که گازهای فشرت شده از سیل جلوئی ازین سطوح آب بندی سیل پشتی عبور می گند.

۳- سیستم اندازه گیر و نشان دهنده افزایش افت فشار در فیلتر مسیرهای Buffer Gas و Process Gas که میین قدریق بلفر گاز به آب بند است و در صورت افزایش افت فشار باعث نرسیدن گاز بین سطوح آب بندی و نماfs و سایش سطوح ثابت و متغیر سیل می شود.




۴- سیستم اندازه گیری اختلاف فشار بین Buffer Gas (که از Port 3 وارد می شود) و محفظه 2 که بین در حد مجاز باشد تا از خروج گاز داخل کمپرسور بطرف بیرون ممانعت نماید.

۵- سیستم اندازه گیری افزایش حرکت محوری شافت که در صورت افزایش آن باعث فصله افتادن میین سطوح آب بندی می شود گه باید در حد مجاز قوییه شده توسط گارذانه سازنده کمپرسور آب بند باشد.

۴- سیستم اندازه گیر لرزش که در صورت افزایش ارتعاشات دستگاه که باعث ایجاد حرکت های اضافی شعاعی و محوری روی سیل شود تابیر بسزایی در کاهش طول عمر آب بنددارد (ارتعاشات از منابع متعددی نظیر ناوالنس، دهم محوری، خرابی مانفایان ها، نیش های اضافی سیستم لوله کشی، نامناسب بودن فوندانسیون کار کردن کمپرسور روی دورهای بحرانی، Surge های عملباتی و ..... وجود می اید).

کلیه پارامترهای فوق توسط پراب ها و سنسورهای متعدد اندازه گیری می شود و روی یک پانل عوینتور و نشان داده می شود تا قابل ازایسریویس خارج شدن کمپرسور قدامات لازم برای تمیز کردن صافی ها و فیلترها و جک کردن مسیر های ورود و خروج گاز انجام شود.



Flow Diagram for a Tandem GASPAC Monitoring System

## سیستم مونیتورینگ سیل های خشک Monitoring System

برای تحت کنترل داشتن وضعیت کاری این نوع سیل ها پارامترهای مورد نظر اندازه گیری و تحت نظر و مراقبت قرار می گیرند.



پارامترهایی که روی پادل سیستم آب بندی منتقل می شوند عبارتند از:  
۱- اندازه گیری مقدار فلوی گازی که از قسمت اولیه Vent بطرف مشعل Flare منتقل می شود. اگر مقدار فلوی عبوری از این مسیرها فزایش پیدا کند میان ایجاد مشکل در سیل اولیه است. با نصب یک اریغیس در این مسیر

از نشیتی هی زیاد سیل ممانعت می شود و جامنتقل کردن سینکنال فلوبه سیستم های Shut Down و Alarm اخطار به موقع و دستور از سرویس خارج شدن کمپرسور داده می شود.

۲- سیستم کنترل فلوکه توسط ارجیس هایی که در مسیر بسب می باشند کنترل می شود و قبل از اخراج به آنها بحث شده است.

۳- فیلترهای دوقلو که جهت جدآمودن ذرات جامد و مایعات گازی مورد استفاده قرار می گیرند. گازوارد شده به این فیلترها از طریق لاین خروجی کمپرسور یا از منبع خارجی (و گاه امامیت های لوله کشی طوری انجام می شود که جسته به انتخاب از هر کدام از آنها می توان استفاده نمود) و رد فیلترها می شود که بکن از آنها همیشه در سرویس قرار دارد و فیلتر دیگر بیز مصوّرت اماده به کلا راست.

این فیلترهای داری یک مسیر ورودی و دوم سیر خروجی می باشند که یکی از آنها گاز تنبیز شده به عنوان گاز سیل کننده را به سیل نزیری می کند و مسیر خروجی دیگر که به عنوان Drain است ذرات و مایعات گزی جدا شده در داخل فیلتر را به قسمت ورودی کمپرسور که فشاران پایین است منتقل می کند.







روی هر فیلتر دو مسیر دیگر بیز تعییه شده است که از آنها برای تخلیه کردن گاز داخل فیلتر در هنگام تعویض فیلتر استفاده می شود. همچنین یک سیستم اندازه گیر اختلاف فشار بیز روی مجموعه دو فیلتر نصب شده است که افت فشار گاز در داخل فیلتر را نشان می دهد و در صورتی که حفره های فیتر مسدود شده باشد (فیتر کنیف شده باشد) گاشان دادن اختلاف فشار و متصل مودن این سیستم به قسمت آلام مسئولین بهره جرداری را از این مشکل آگاه می کند.

۴- در مسیر گاز خروجی از Ventil ثانویه که به اتمسفر متصل است یک سیستم آذلز رگاز تعییه شده است که در صورتی که در صد هیدروکربوری که همراه با هوای خارج شده از سیل به طرف اتمسفر خارج می شود فرایش پیدا کرده باشد بدین حریک سیستم آلام مسئولین مربوطه را مطلع می سازد. لازم به توضیح است که دلیل بالا رفتن هیدروکربور از مسیر Ventil ثانویه اسیب دیدن سیل دوم است که حساسیت آن کمتر از سیل اول نمی باشد و می نوادرد منجر به ایجاد عاقبت بعدی گردد.

لازم به توضیح است که از این نوع بند در توپیں های بخار بزرگ هم استفاده می شود با این تفاوت که به جای Process Gas از بخار با فشار مماسن و از هوا به جای Buffer Gas استفاده می شود ولی استفاده از این نوع اب جند در توپیں های بخاری به دلیل زیاد بودن هزینه های اولیه کمتر از کمپرسورها است.

## ضمائم

### أنواع رايتش های مختلف مکانیکال سیل ها



## TYPICAL MECHANICAL SEAL ARRANGEMENTS CONTINUED




FIG. 7 "MPT" CARTRIDGE  
RECOMMENDED FOR HORIZONTAL SPLIT CASE, SWING TYPE  
AND VERTICAL PUMPS




FIG. 8 "PQ-D" & "PQ-DHT"  
RECOMMENDED FOR HIGH & LOW TEMPERATURE  
APPLICATIONS, NEGATIVE 300° TO PLUS 750°F




FIG. 9 "PQ-CART"/  
RECOMMENDED FOR HIGH & LOW TEMPERATURE  
APPLICATIONS, NEGATIVE 300° TO PLUS 750°F






FIG. 10 "PQ" & "MPT" CARTRIDGE  
WITH CIRCULATING RING




## APPENDIX C SYMBOL DESCRIPTION


	COOLER		Y TYPE STRAINER
	PRESSURE GAGE, WITH BLOCK VALVE,		FLOW REGULATING VALVE
	DIAL THERMOMETER, WHEN SPECIFIED.		BLOCK VALVE
	PRESSURE SWITCH, WHEN SPECIFIED. INCLUDING BLOCK VALVE.		CHECK VALVE
	CYCLONE SEPARATOR		ORIFICE

## CLEAN PUMPAGE PIPING PLANS


NOTES: (a) THESE PLANS ARE REPRESENTATIVE OF COMMONLY USED SYSTEMS. OTHER VARIATIONS AND SYSTEMS ARE AVAILABLE, AND SHOULD BE SPECIFIED IN DETAIL BY PURCHASER OR AS MUTUALLY AGREED BETWEEN PURCHASER AND VENDOR.




PLAN 01  
INTEGRAL (INTERNAL) RECIRCULATION  
FROM PUMP DISCHARGE TO SEAL.



PLAN 02  
DEAD-ENDED SEAL BOX WITH NO CIRCULATION  
OF FLUSH FLUID. WATER-COOLED BOX  
JACKET AND THROAT BUSHING REQUIRED, UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED.




PLAN 11  
RECIRCULATION FROM PUMP CASE THRU  
ORIFICE TO SEAL.




PLAN 12  
RECIRCULATION FROM PUMP CASE THRU  
STRAINER AND ORIFICE TO SEAL.

## DIRTY OR SPECIAL PUMPAGE CONTINUED



PLAN 33

CIRCULATION OF CLEAN FLUID TO DOUBLE SEAL FROM AN EXTERNAL CIRCULATION SYSTEM.  
SEE NOTE (b)




PLAN 41

RECIRCULATION FROM PUMP CASE THRU CYCLONE  
SEPARATOR DELIVERING CLEAN FLUID THRU  
COOLER TO SEAL AND FLUID WITH SOLIDS  
BACK TO PUMP SUCTION.


## PIPING FOR THROTTLE BUSHING OR AUXILIARY SEAL DEVICE

NOTES: (a) THESE PLANS ARE REPRESENTATIVE OF COMMONLY USED SYSTEMS.  
OTHER VARIATIONS AND SYSTEMS ARE AVAILABLE, AND SHOULD BE  
SPECIFIED IN DETAIL BY PURCHASER OR AS MUTUALLY AGREED BETWEEN  
PURCHASER AND VENDOR.


(b) FOR PLANS 51, 52, 61 AND 62, PURCHASER SHALL SPECIFY FLUID  
CHARACTERISTICS WHEN SUPPLEMENTAL SEAL FLUID IS PROVIDED. VEN-  
DOR SHALL SPECIFY THE REQUIRED GPM AND PSIG WHERE THESE ARE  
FACTORS. (SUCH AS WHEN AUXILIARY SEAL IS OUTSIDE MECHANICAL  
TYPE).




DEAD ENDED BLANKET (USUALLY  
METHANOL).  
SEE NOTE (b)



EXTERNAL FLUID RESERVOIR  
SEE NOTE (b)




TAPPED CONNECTIONS FOR PURCHASERS  
USE. NOTE (b) SHALL APPLY WHEN  
PURCHASER IS TO SUPPLY FLUID  
(STEAM, GAS, WATER, OTHER) TO  
AUXILIARY SEALING DEVICE.




EXTERNAL FLUID QUENCH (STEAM, GAS,  
WATER, OTHER) SEE NOTE (b).


## COOLING WATER PIPING CONTINUED




COOLING TO PEDESTALS, STUFFING BOX JACKET AND BEARING HOUSING IN SERIES.




COOLING TO PEDESTALS, STUFFING BOX JACKET AND BEARING HOUSING IN SERIES WITH PARALLEL FLOW TO SEAL PLATE.



COOLING TO STUFFING BOX JACKET WITH PARALLEL FLOW TO COOLER.



COOLING TO STUFFING BOX JACKET AND BEARING HOUSING IN SERIES WITH PARALLEL FLOW TO COOLER.



COOLING TO PEDESTALS, STUFFING BOX JACKET AND BEARING FRAME IN SERIES WITH PARALLEL FLOW TO COOLER.

### NOTES

VALVE

SIGHT FLOW INDICATOR


VALVE "A" INLET, SHUT-OFF VALVE

VALVE "B" BRANCH FLOW CONTROL VALVE


VALVE "C" OUTLET, SHUT-OFF VALVE

OPTIONAL


*Seal Selection*



ARRANGEMENT A



ARRANGEMENT B






ARRANGEMENT C

Seal arrangements based on piping plans included in  
API 610 (Drain and vent connections not shown).



*continued*

*Mechanical Seal Practice for Improved Performance*





Note. The use of Plan 11 in conjunction with a Neck Bush is intended to increase the pressure in the seal chamber hence to provide a margin above vapour pressure to ensure stable face conditions. If this pressure increase will be insufficient, cooling of the product to the seal must be used. (Plans 21 or 23.)

**ARRANGEMENT D**




**ARRANGEMENT E**

*Mechanical Seal Practice for Improved Performance*




*Note.* The use of Plan 11 in conjunction with a Neck Bush is intended to increase the pressure in the seal chamber hence to provide a margin above vapour pressure to ensure stable face conditions. If this pressure increase will be insufficient, cooling of the product to the seal must be used. (Plans 21 or 23.)

**ARRANGEMENT H**



**ARRANGEMENT I**


## Clean Pumpage



**Plan 1**  
Integral (internal) recirculation from pump discharge to seal.




**Plan 2**  
Dead-ended seal box with no circulation of flush fluid; Water-cooled box jacket and throat bushing required unless otherwise specified.



**Plan 11**  
Recirculation from pump case through orifice to seal.



**Plan 12**  
Recirculation from pump case through strainer and orifice to seal.



**Plan 13**  
Recirculation from seal chamber through orifice and back to pump suction.



**Plan 21**  
Recirculation from pump case through orifice and cooler to seal.




**Plan 22**  
Recirculation from pump case through strainer, orifice, and cooler to seal.




**Plan 23**  
Recirculation from seal with pump ring through cooler and back to seal.

## Dirty or Special Pumpage



**Plan 31**  
Recirculation from pump case through cyclone separator delivering clean fluid through cooler to seal and fluid with solids back to pump suction.



**Plan 32**  
Injection to seal from external source of clean fluid (see Note 2).



**Plan 41**  
Recirculation from pump case through cyclone separator delivering clean fluid through cooler to seal and fluid with solids back to pump suction.

### Legend

(PS) Pressure switch with block valve


Y-type strainer

(CS) Cyclone separator


Flow-regulating valve

(FI) Flow indicator

Block valve



Cooler



Pressure gauge with block valve



Dial thermometer

Check valve


Orifice

### NOTES:


1. These plans represent commonly used systems. Other variations and systems are available and should be specified in detail by the purchaser or mutually agreed upon by the purchaser and the vendor.

2. For Plan 32, the purchaser shall specify the fluid characteristics, and the vendor shall specify the volume (gallons per minute) and pressure (pounds per square inch gage) required.


Piping for mechanical seals from API Standard 610, 6th ed.  
Petroleum Institute)




**Plan 51**  
Dead-ended blanket (usually methanol,  
see Note 2).




**Plan 52**  
External fluid reservoir (see Note 2),  
nonpressurized, thermosyphon or  
forced circulation, as required.



**Plan 53**  
External fluid reservoir (see Note 2),  
pressurized, thermosyphon or forced  
circulation, as required.




**Plan 54**  
Circulation of clean fluid from an  
external system (see Note 2).



**Plan 55**  
Tapped connections for purchaser's  
use. Note 2 shall apply when purchaser  
is to supply fluid (steam, gas, water,  
etc.) to auxiliary sealing device.

**Note 2**

1. These plans represent commonly used systems. Other variations and systems are available and should be specified in detail by the purchaser or mutually agreed upon by the purchaser and the vendor.
2. The purchaser shall specify the fluid characteristics when supplemental seal fluid is provided. The vendor shall specify the volume (gallons per minute) and pressure (pounds per square inch gage) required, where these are factors.



**Plan 62**  
External fluid quench (steam, gas,  
water, etc., see Note 2).

Properties of Common Seal Face Materials

Property	Cast iron	Ceramic			Carbides				Carbon		
		85% (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	90% (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	Tungsten (6% Co)	Silicon Si-C	Resin	Babbit	Bronze	Si-C Comp.		
Modulus of elasticity, X 10 <sup>6</sup> lb/in <sup>2</sup> (X 10 <sup>9</sup> MPa)	13-15.65 (50-110)	10.5-16.9 (72-117)	32 (22)	53 (245)	90 (621)	48-57 (351-466)	2.5-4.0 (17.2-27.6)	1.04-4.1 (7.2-28.5)	2.9-4.4 (20-30)	2-2.3 (13.8-15.0)	
Tensile strength, X 10 <sup>3</sup> lb/in <sup>2</sup> (MPa)	65-120 (48-827)	20-45 (135-310)	20 (155)	59 (266)	123.25 (856)	20.65 (142)	4.5-9 (31-62)	8-9.6 (55-66)	7.5-9 (52-62)	2 (14)	
Coefficient of thermal expansion X 10 <sup>-6</sup> , in/in. <sup>0</sup> F (cm/cm. <sup>0</sup> K)	6.6 (11.88)	6.5-6.8 (11.7-12.24)	3.9 (7.02)	4.3 (7.74)	2.53 (3.35)	1.88 (3.35)	2.3-3.4 (4.14-6.12)	2.1-2. <sup>7</sup> (3.78-4.86)	2.4-3.1 (4.92-5.56)	2.4-3.2 (4.92-5.76)	
Thermal conductivity, Btu/h·ft. <sup>2</sup> ·°F (W/m·K)	23-29 (59.70-59.17)	25-28 (43.25-48.44)	8.5 (14.70)	14.5 (23.06)	41-48 (70.93-83.04)	41-60 (70.93-100.8)	3.8-11 (6.57-22.76)	6-9 (10.58-15.57)	8-8.5 (13.94-14.70)	30 (51.0)	
Density, lb/in. <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	0.250-0.255 (7160-7418)	0.264-0.268 (7307-7416)	0.123 (2405)	0.157 (2782)	0.59 (16531)	0.104 (2579)	0.064-0.069 (171-1910)	0.083-0.112 (2297-3100)	0.083-0.097 (2297-3105)	0.067-0.070 (1854-1938)	
Hardness	Brinell	Rockwell A		Rockwell 45N		Shore		Rockwell 15T			
		217-289	131-183	57	87	92	66-83	80-106	60-95	70-92	100