

خواصیات پالایش

①

خواص فیزیکی محصولات نفتی:

Physical Properties of pet. product

بسیاری از خواص مواد خالص در طایفه سیالان، جامدات، و گازهای شکرانده این خواص

اطلاعات اساسی را برای مطالعه رفتار حجمی و تبخیری خواص تر و بیابانی مواد خالص و مخلوطها نشان

مراهم می آورند.

نفت خام ماده بسیار پیچیده ای است و بجز در مورد ترکیبات زود جوش.

API: (چگالی نسبی نفت خام)

چگالی نفت خام را بر اساس API بیان می کنند.

برآمدن رفتار مازی رسمی مخازن نفتی، نیاز به دانستن دقیق خواص فیزیکی نفت خام هر

در تارها و دانه های بالا، از مستوی خواص عددی، جرم ویژه و چگالی نسبی نفت خامی باشد.

جرم واحد جرم نفت خام را در یک شمار دمای سین، جرم ویژه نفت خام می نامند و عددی بر

حساب یونند برنوت سلکبا بیان می شود. چگالی نسبی نفت خام به عنوان نسبت جرم ویژه

نفت به جرم ویژه آب تعریف می گردد. هر دو جرم ویژه در ۶۰°F و فشار استقرای،

$$\gamma_{oil} = \frac{\rho_{oil}}{\rho_{water}}$$

اندازه گیری می شوند.



②

کلا: چگالی نسبی نفتا بعضی اوقات با  $S$  یا  $Sp.gr$  نمایش داده می شود

$$\rho: \text{جرم ویژه نفتا خام} = \frac{\rho_a}{\rho_t^3}$$

$$\rho_w: \text{جرم ویژه آب} = \frac{\rho_w}{\rho_t^3}$$

اگر چه جرم ویژه و چگالی نسبی بطور گسترده ای در صنایع نفتا به کار می روند، چگالی

به عنوان درجه چگالی، ترجیح داده می شود. این درجه چگالی دقیقاً توسط رابطه

زیر به چگالی نسبی مربوط می شود

$$^{\circ}API = \frac{141.5}{\rho} - 131.5$$

API این کلمه مخفف "American Petroleum Institute" است

نکته: برای تعیین وزن مخصوص (کلا یا  $Sp.gr$ ) باید مشخص باشد

چگالی API نفتاهای خام مستقیماً از  $^{\circ}API$  برای نفتاهای خام سبک تا

$^{\circ}API$  برای نفتاهای خام سنگین، آسفالتی، تیرمی کند



۱۳

محاسبات بالاس

آشنایی با بعضی از رابطه‌ها:

۱- دانسیته Density

$$\rho = \frac{m}{V}$$

جرم هر واحد حجم ماده را گویند.  $\frac{kg}{m^3}$  ;  $\frac{lbm}{ft^3}$

$$\rho_{water} = 998,2 \frac{kg}{m^3}$$

m : جرم

V : حجم

$$\rho_{water} = 62,5 \frac{lbm}{ft^3}$$

$$\rho_{air} = 1,208 \frac{kg}{m^3}$$

۲- وزن مخصوص Specific gravity (sp.gr)

وزن مخصوص یک سیال عبارت است از وزن واحد حجم آن سیال.

این تغییر را با کلراکتورهای زیادی نمایش می‌دهند و می‌تواند ترین آن‌ها (۸) می‌باشد.

$$\gamma = \rho \cdot g$$

m : جرم

V : حجم

W : وزن

$$\rho = \frac{m}{V}$$

g : تناسب گرانش

$$\gamma = \frac{m}{V} \cdot g \Rightarrow \frac{m \cdot g}{V} = \frac{W}{V}$$

$$\gamma_{water} = 9790 \frac{N}{m^3}$$

$$\gamma_{water} = 62,5 \frac{lb}{ft^3}$$

$$\gamma_{air} = 11,8 \frac{N}{m^3}$$

$$\gamma_{air} = 0,0752 \frac{lb}{ft^3}$$



④

حجم مخصوص: "specific volume"

$$v = \frac{1}{\rho}$$

این متغیرها در واحدهای  $\frac{m^3}{kg}$  و  $\frac{ft^3}{lbm}$  بیان می‌شوند.

$\rho$ : چگالی

چگالی نسبی:

$$S = \frac{P}{P_0}$$

نسبت چگالی یک ماده به چگالی یک سیال مرجع.

نکته: این پارامتر برای مایعات به کار می‌رود.

$$S_{gas} = \frac{\rho_{gas}}{\rho_{air}}$$

$$S_{liq} = \frac{\rho_{liq}}{\rho_{water}}$$

چگالی گازها:

$$\rho_{gas} = \frac{MW}{22.4} \quad \frac{kg}{m^3} \quad SI$$

$$\rho_{gas} = \frac{MW}{359} \quad \frac{lbm}{ft^3} \quad USA$$

MW: وزن مولکولی

MWa: وزن مولکولی ظاهر

$$\rho_{gas} = \frac{P M W_a}{R T} = \frac{m}{V}$$



⑤

حمايات بالاس  
وزن مولکولی ظاهری:

یکی از خواصی که بسیار زیاد مورد استفاده هستند، وزن مولکولی ظاهری است.  
اگر  $y_i$  بیانگر کسر جزی جزء  $i$ ام در یک مخلوط گاز باشد، وزن مولکولی ظاهری از نظر ریاضی

به صورت ساده زیر تعریف می شود:

$$M_w \alpha = \sum_{i=1} y_i \cdot M_w i$$

$M_w \alpha$ : وزن مولکولی ظاهری مخلوط گاز

$M_w i$ : وزن مولکولی جزء  $i$ ام در مخلوط

کسر جزی:

نسبت تعداد جزی های هر جزء  $i$  به تعداد کل جزی های موجود در مخلوط را، کسر جزی آن جزی می نامند:

$$y_i = \frac{n_i}{n} = \frac{n_i}{\sum_{i=1} n_i}$$

$n$ : تعداد کل جزی ها

$$y_i = \frac{w_i}{\sum_{i=1} \frac{w_i}{M_w i}}$$

$y_i$ : کسر جزی



④

کسر وزنی:

کسر وزنی هر جزء نسبت به وزن آن جزء به وزن کل مخلوط است.

$$W_i = \frac{m_i}{m} = \frac{m_i}{\sum_{i=1}^n m_i}$$

 $W_i$ : کسر وزنی  $i$ 
 $m_i$ : وزن جزء  $i$ 
 $m$ : وزن کل گاز

$$W_i = \frac{y_i M W_i}{\sum y_i M W_i}$$

کسر حجمی:

نسبت حجم یک جزء به مجموع حجم کل مخلوط را، کسر حجمی آن جزء می‌نامند.

$$V_i = \frac{V_i}{V} = \frac{V_i}{\sum_{i=1}^n V_i}$$

$$m_i = y_i \cdot M W_i$$



⑦

طبقات بالیس

e.g: A liq contains:

	20% A	30% B	50% C (wt)
°API	28	36	40

calculate density?

$$A.P.I. I_{(A)} = \frac{141.5}{SP.GR} - 141.5 \Rightarrow \gamma_A = \frac{141.5}{SP.GR} - 141.5 = 0.1887$$

$$\Rightarrow \gamma_B = \frac{141.5}{SP.GR} - 141.5 = 0.1828$$

$$\Rightarrow \epsilon_0 = \frac{141.5}{SP.GR} - 141.5 = 0.1828$$

$$(SP.GR)_L = 0.2(0.1887) + 0.3(0.1828) + 0.5(0.1828) = 0.1827$$

$$(A.P.I.)_L = \frac{141.5}{0.1827} - 141.5 \Rightarrow 42.50$$

$$P_{oil} = (SP.GR)_L \cdot P_{H_2O} \Rightarrow 0.1827 \times 42.5 = 0.24$$

$$P_{H_2O} = 42.5 \frac{lb_m}{ft^3}, \quad P_{H_2O} = 1.192 \frac{lb_m}{gall^3}$$



①

e.g: what is the density of a 29.3 API at 60°F and 600°F?

at 60°F (Table 190) → sp.gr = 0.111

$$P = 0.111 \times 42.15 \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^3} \bigg| \frac{1 \text{ ft}^3}{7.48 \text{ gall}} = 6.251 \frac{\text{lbm}}{\text{gall}}$$

at 600°F (Table 190) → sp.gr = 0.141

$$P = 0.141 \times 42.15 \frac{\text{lbm}}{\text{ft}^3} \bigg| \frac{1 \text{ ft}^3}{7.48 \text{ gall}} = 8.14 \frac{\text{lbm}}{\text{gall}^3}$$

مثال: دمای بارهای دارای 29.3 API یا بیشتر. (وزن مخصوص آن چقدر است؟)

$$^{\circ}\text{API} = \frac{141.5}{\text{sp.gr}} - 131.5$$

$$28 = \frac{141.5}{\text{sp.gr}} - 131.5 \rightarrow \text{sp.gr} = \frac{141.5}{28 + 131.5} = 0.902$$

نکته: برای مابقی مقادیر نسبتاً به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$P_{\text{oil}} = P_w - P_{\text{H}_2\text{O}} \rightarrow (0.902)(42.15) = 38.01$$



9

حسابات بالایی

نکته: اگر بخواهیم  $sp.gr$  را در واحد دیگر بنویسیم مثلاً بر حسب گالن باید آن را

$$42,8 \frac{lbm}{ft^3} \quad | \quad 1 ft^3 \\ \hline \quad \quad \quad | \quad 7,48 gal$$

تبدیل واحد کرد.

مثال: کمیاباره نفتی شامل درصدی جیبی  $0,1409$  ،  $0,140e_1$  ، و  $0,140e_2$  است

API را محاسبه کنید:

ابتدا معادله را برای راحتی کار نامگذاری می‌کنیم:

$$e_v = S_1, \quad e_n = S_2, \quad e_o = S_3$$

$$W_c = (0,12 \times 100) + (0,2 \times 116) + (0,12 \times 128) = 104,8 \text{ sp.gr}$$

$$API = \frac{141,5}{sp.gr} - 131,5$$

$$sp.gr = \frac{141,5}{API + 131,5} = \frac{141,5}{104,8} - 131,5 = \checkmark$$

مثال



(۱)

مثال: یک آمیزشی که دارای اجزای ۷۰٪ A، ۲۰٪ B، ۱۰٪ C می‌باشد. درصد وزنی

W و درصد جرمی آن را حساب کنید.

$$W_t = (0.7 \times MW_A) + (0.2 \times MW_B) + (0.1 \times MW_C)$$

$$A \text{ درصدی} = \frac{0.7 \times MW_A}{W_t} \times 100 \quad \text{و} \quad A \text{ درصدی} = \frac{0.7 \times MW_A \times 100}{V_t \cdot P_A}$$

$$B \text{ درصدی} = \frac{0.2 \times MW_B}{W_t} \times 100 \quad \text{و} \quad B \text{ درصدی} = \frac{0.2 \times MW_B \times 100}{V_t \cdot P_B}$$

$$C \text{ درصدی} = \frac{0.1 \times MW_C}{W_t} \times 100 \quad \text{و} \quad C \text{ درصدی} = \frac{0.1 \times MW_C \times 100}{V_t \cdot P_C}$$

$$V_t = \left( \frac{0.7 \times MW_A}{P_A} \right) + \left( \frac{0.2 \times MW_B}{P_B} \right) + \left( \frac{0.1 \times MW_C}{P_C} \right)$$

مثال: یک گاز شامل ۸۰٪ O<sub>2</sub>، ۱۰٪ CO<sub>2</sub>، ۴٪ C<sub>2</sub>H<sub>6</sub> و ۱٪ F<sub>2</sub> می‌باشد. فشار

$$T = 20^\circ \text{C} \quad \text{و} \quad P = 20 \text{ Psi}$$

$$P = 20 \text{ Psi}$$

$$PV = nRT \rightarrow PV = \frac{m}{MW} RT \rightarrow P \cdot MW = \left( \frac{m}{V} \right) RT$$

$$P = \frac{P \cdot MW}{RT} \rightarrow \text{بر حسب رانگلین} \quad R$$

$$MW = (0.8 \times 32) + (0.1 \times 44) + (0.04 \times 30) + (0.04 \times 38) =$$

$$P = \frac{20 \times 22.102}{10.172 \times 572} = 0.1075$$

↓  
۷۰ + ۴۰

۷۰  
۲۲.۱۰۲



11

محاسبات واکاوی

نقل: یک مخلوط باغ نالی صادراتی زیری باشد  $0.18e_{11}$ ،  $0.15e_1$ ،  $0.11e_8$ ،  $0.27e_7$

که بر حسب درصد هم بیان شده اند. برابر این زیری می باشد:

$$W_t = 0.27(100) + 0.11(114) + 0.25(121) + 0.15(154) = 102.92$$

$$W_{e_7} = \frac{0.27 \times 100}{102.92} \times 100 = \checkmark \quad 26.19\% \quad ; \quad W_{e_1} = \frac{0.15 \times 154}{102.92} \times 100 = \checkmark \quad 23.10\%$$

$$W_{e_8} = \frac{0.11 \times 114}{102.92} \times 100 = \checkmark \quad 11.99\% \quad ; \quad W_{e_{10}} = \frac{0.18 \times 121}{102.92} \times 100 = \checkmark \quad 22.75\%$$

نقل: یک باغ نالی صادراتی زیری باشد و مقادیر آن را با ما بگوید.

۲۸٪ A	۳۰٪ B	۵٪ C	(W <sub>t</sub> )
۲۸	۳۴	۵	API

$$28 = \frac{14120}{Sp.gr} - 14110 \rightarrow 0.1887$$

$$30 = \frac{14110}{Sp.gr} - 14110 \rightarrow 0.1872$$

$$5 = \frac{14110}{Sp.gr} - 14110 \rightarrow 0.1828$$

$$(Sp.gr)_t = (0.28 \times 0.1887) + (0.34 \times 0.1872) + (0.05 \times 0.1828) = 0.1865$$

$$A.P.I._t = \frac{14110}{(Sp.gr)_t} - 14110 = 24.25 \quad ; \quad P_{oil} = P_{H_2O} \times Sp.gr_t = 0.219$$



(۱۲)

روش‌های مبتنی بر PNA :

P : پارافین ها Para Pfin

N : نفتن ها Naphthene

A : آروماتیک ها Aromatic

معمولاً در برش‌های نفتی، حجم، چگالی نسبی و وزن مولکولی و سایر ویژگی‌های اندازه‌گیری هستند. در این روش‌ها برش‌هایی که بر روی ساد رفتنی ایجاد می‌شود، نقطه جوش‌های متفاوتی است که عمده‌ترین برش در برش نقطه جوش قرار است.

۱- نقطه جوش میانگین حجمی (VABP)  
Volume average Boiling Point

$$V_1 t_1 + V_2 t_2 + \dots = \sum_i V_i T_{bi}$$

$V_i$  کسری

$T_b$  نقطه جوش °R

۲- نقطه جوش میانگین وزنی (WABP)  
Weight average Boiling point

$$W_1 t_1 + W_2 t_2 + \dots = \sum_i W_i T_{bi}$$

$W_i$  کسری



(۱۳)

حسابات بالاییس

(MABP)

۳- نقطه جوش میانگین مادی

Molar average Boiling Point

با  $q_i$  کسر مادی

$$q_1 t_1 + q_2 t_2 + \dots = \sum_i q_i T_{bi}$$

(CABP)

۴- نقطه جوش میانگین کبکی

cubic average Boiling Point

$$\left( V_1 t_1^{\frac{1}{3}} + V_2 t_2^{\frac{1}{3}} + \dots \right)^3 = \left[ \sum_i u_i T_{bi}^{\frac{1}{3}} \right]^3$$

(McABP)

۵- نقطه جوش میانگین میانگین

Mean average Boiling point

یا

$$t_m = \frac{MABP + CABP}{2} = \frac{T_{cubic} + T_{mol}}{2}$$

تغییرات در نقطه جوش برای این شفاف است:  $120^\circ C_p, 130^\circ C_p, 140^\circ C_p, 150^\circ C_p$

Table ۵-۲

یافته: توسط نقطه جوش این ماده را بدست آورید

$$C_9 = 100, 12 \text{ MW} \quad ; \quad C_9 = 128, 18 \text{ MW}$$

$$C_8 = 112, 12 \text{ MW} \quad ; \quad C_{10} = 122, 12 \text{ MW}$$

$$C_9 = 209^\circ C_b \quad ; \quad W_{\Sigma} = (0,27 \times MW) + (0,18 \times MW) + (0,2 \times MW) + (0,35 \times MW)$$

$$C_8 = 258^\circ C_b$$

$$W_{\Sigma} \cdot T_b = W_1 \cdot T_1 + W_2 \cdot T_2 + W_3 \cdot T_3 + W_4 \cdot T_4$$

$$W_1 = \frac{0,27 \cdot W_{\Sigma}}{W_{\Sigma}}$$



۱۴

برای یک سیمان‌سازی که دارای API ۳۰ می‌باشد و ضریب انقباض  $K=11,25$

است. آلرین دانه برای سرچرخ  $A(300^\circ F, 4\%)$  و  $B(400^\circ F, 22\%)$

و  $C(450^\circ F, 21\%)$  بر حسب حجمی باشد. محاسبه نماید دانه‌های جوشی میانگین  $T_m$  و

نقطه جوشی میانگین  $T_m$ .

$$A \begin{cases} K=11,25 \\ T=300^\circ F \\ API=33 \end{cases} \xrightarrow[\text{جدول صفت}]{178} API = \frac{1410}{sp.gr} - 121,8 = 0,1804$$

برای دانه A:

$$P_{oil} = (0,1804)(42,4) = 7,61 \frac{lb_m}{ft^3}$$

$$B \begin{cases} K=11,25 \\ T=400^\circ F \\ API=27 \end{cases} \xrightarrow{} API = \frac{1410}{sp.gr} - 121,8 = 0,1828$$

$$P_{oil} = (0,1828)(42,4) = 7,74 \frac{lb_m}{ft^3}$$

$$C \begin{cases} K=11,25 \\ T=450^\circ F \\ API=20 \end{cases} \xrightarrow{} A.P.I. = \frac{1410}{sp.gr} - 121,8 = 0,1852$$

$$P_{oil} = (0,1852)(42,4) = 7,85 \frac{lb_m}{ft^3}$$



15

محاسبات والیسن

الاصول مثال پنجم:

$$T_b = V_1 t_1 + V_2 t_2 + V_3 t_3 + \dots$$

$$T_b = (0.12 \times 200) + (0.22 \times 250) + (0.18 \times 280) = 272$$

$$T_{mean} = \frac{T_{cubic} + T_{hd}}{2}$$

$$W_t = (0.12 \times 0.121) + (0.22 \times 0.129) + (0.18 \times 0.12) = 0.172$$

$$W_A = \frac{0.12 \times 0.121}{0.172} = 0.129$$

$$W_B = \frac{0.22 \times 0.129}{0.172} = 0.22$$

$$W_C = \frac{0.18 \times 0.12}{0.172} = 0.129$$

$$T_{cubic} = \left[ W_1 (t_1)^{\frac{1}{r}} + W_2 (t_2)^{\frac{1}{r}} + W_3 (t_3)^{\frac{1}{r}} \right]^r$$

$$= \left[ 0.129 (200)^{\frac{1}{r}} + 0.22 (250)^{\frac{1}{r}} + 0.129 (280)^{\frac{1}{r}} \right]^r = 271.12$$

$$T_{hd} \left\{ \begin{array}{l} k=11, 28 \\ API=20 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{درجه حرارت} \\ \text{در 178 سانتیگراد} \end{array} \rightarrow 278$$

$$T_{mean} = \frac{278 + 271.12}{2} = \checkmark$$



۱۷

گرمای تبخیر «Latent heat of vaporization»

گرمای تبخیر مقدار حرارتی است که به واحد جرم حجم داده می شود تا تبدیل به بخار شود.

در مورد هیدروکربن ها، این تبدیل در دما و فشار ثابت انجام می شود، نهایی که در مورد مخلوط ها

معمولاً کمی از این دو پارامتر ثابت است.

$$\Delta H = \gamma \Delta H \frac{T}{T_B}$$

$$\frac{\text{K cal}}{\text{kg}} ; \frac{\text{K cal}}{\text{K mol}}$$

$$\frac{\text{Btu}}{\text{lb}} = 0.155 \frac{\text{K cal}}{\text{kg}}$$

گرانروی بخار: Vapour viscosity

در مورد گازها، ترکیبات شیمیایی اثر ناچیز بر گرانروی بخار در دمای ۰ تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد دارد. ملاحظه است

همچنین «دهوگون» - «واستون» و «پایسین» گرانروی دشار و دشار ایدست آورده اند.

$$\mu_c = \frac{v_1 v \sqrt{MW} P_c^{\frac{1}{4}}}{T_c^{\frac{1}{4}}} = \frac{v_1 v MW^{\frac{1}{4}} P_c^{\frac{1}{4}}}{T_c^{\frac{1}{4}}}$$

$\mu_c$  ویسکوزیته بحرانی

$T_r$  (دما نقطه‌ای) =  $\frac{T}{T_c}$

$T_c$  (دما بحرانی) =  $K^\circ$

$P_r$  (فشار نقطه‌ای) =  $\frac{P}{P_c}$

$P_c$  = فشار بحرانی atm

$MW$  = جرم مولی



۱۷

محاسبات بالابین

مثال: یکا گزولانین که دارای دمای حوش یا تکون  $250^{\circ}\text{F}$  می باشد در همین دمای

A.P.I = 40 است.

$$\left\{ \begin{array}{l} A.P.I = 40 \xrightarrow[\text{متر } 178]{\text{چون } 5-9} MW = 102 \\ T_b = 250^{\circ}\text{F} \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{gas-o-line} \\ T_c = 540^{\circ}\text{F} \end{array} \right\} \xrightarrow[\text{متر } 181]{\text{چون } 5-12}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} T_b = 250^{\circ}\text{F} \\ T_c = 540^{\circ}\text{F} \end{array} \right. \xrightarrow[\text{متر } 181]{\text{چون } 5-12} P_c = 440 \text{ Psia}$$

$$M_c = \frac{V_{17} \times (102)^{\frac{1}{3}} (21,29)^{\frac{2}{3}}}{540 + 18} = 249,28 \approx 250$$

$$\frac{440 \text{ Psia}}{1417 \text{ Psia}} \Big|_{1 \text{ atm}} = 21,29$$

برای محاسبه دمای تقماتی و فشار تقماتی به جدول 5-14 مراجعه کنید تا  $M_r$  را بدست آوریم درت،  $540^{\circ}\text{F}$  ،  $440 \text{ Psia}$ 

$$P_r = \frac{P}{P_c} = \frac{50}{440} = 0,114$$

$$T_r = \frac{T}{T_c} = \frac{540 + 440}{540 + 440} = 0,91$$

$$M_r = 0,122 \quad ; \quad M_y = \frac{M}{M_c} = M = M_r \cdot M_c = 0,122 \times 250 = 114,1$$



(1A)

e.g.: A mix base narrow-boiling range fraction has a gravity of 35 API the latent heat of this fraction at atmospheric pressure and also 500°F is

Desired?

$$K = 11,9$$

$$h = \gamma L_B \frac{T}{T_b}$$

$$\frac{T_b}{T_c} = \frac{800 + 40}{900 + 40} = 0,998$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K = 11,9 \\ \text{API} = 35 \end{array} \right.$$

$$\xrightarrow{\text{Fig } \delta-\delta} \left\{ \begin{array}{l} T_b = 800 \\ T_c = 900 \end{array} \right.$$

$$\frac{T}{T_c} = \frac{500 + 40}{900 + 40} = 0,964$$

$$\gamma \xrightarrow[\text{API } 35]{\delta-\gamma \text{ Chart}} 1,14$$

$$L = \Delta H_{\text{vap}} \xrightarrow{\delta-\gamma \text{ Chart}} \left\{ \begin{array}{l} T_b = 800^\circ \text{F} \\ \text{API} = 35 \end{array} \right. \rightarrow 92$$

$$K = \frac{1}{\gamma} \frac{T}{T_b}$$

$$h = 1,14 \times 92 \left( \frac{500 + 40}{800 + 40} \right) = 91$$



(11)

محاسبات والیسن

مثال: محاسبه کمدهای سرد نیاز  $h^r$  از یک ماده نقره برای تبرده در فشار ثابت

$$C_p = 0.157 + 5.12 \times 10^{-7} T + 9.15 \times 10^{-8} T^2$$

در دمای  $200^\circ F$  تا  $40^\circ F$  محدودی باشد

$$C_p = 0.157 + 5.12 \times 10^{-7} T + 9.15 \times 10^{-8} T^2$$

$$Q = n \int_{T_1}^{T_2} C_p dT$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{P \cdot V}{M \omega}$$

$$P = \frac{n}{V}$$

$$Q = n \int_{T_0}^{T_{00}} (0.157 + 5.12 \times 10^{-7} T + 9.15 \times 10^{-8} T^2) dT$$

مثال: محاسبه کمدهای سرد نیاز برای ماده‌ای از  $200^\circ F$  تا  $100^\circ F$  در یک ماده نقره

$$C_p = 0.158 + 2.18 \times 10^{-7} T + 5.40 \times 10^{-8} T^2 \quad \frac{Btu}{lb \cdot F}$$

$$Q = m \int_{100}^{200} (0.158 + 2.18 \times 10^{-7} T + 5.40 \times 10^{-8} T^2) dT$$

$$Q = m (0.158 (100) + \frac{2.18 \times 10^{-7}}{2} (200^2 - 100^2) + \frac{5.40 \times 10^{-8}}{3} (200^3 - 100^3))$$

$$Q = m \times 185.8 = 185.8 \frac{Btu}{lb} \times 100 \text{ lb} = 18580 Btu$$