به نام خدا

آزمایش تقطیر ۱

تهیه کننده گزارش : samira005

Email:p.samira005@gmail.com

روش انجام آزمایش تقطیر ساده:

یک بالن ته گرد برداشته و درون گرم کن(Heater) قرار میدهیم (حرارت باید به طور یکنواخت باشد) و یک سه راهی به سر آن اضافه میکنیم. دماسنج و مبرد را به سه راهی متصل کرده و استوانه ای در زیر مبرد میگذاریم تا نمونه تقطیر شده جمعآوری شود. در اتصالات از روغن برای چرب کردن آنها استفاده میکنیم به دو دلیل که هم منافذ را پر کند تا بخارات از آنها عبور نکند و همچنین در هنگامی که گرم میشوند بتوان به راحتی از هم جدا کرد. سپس ورودی آب سرد را به قسمت پایین مبرد و خروجی را به بالای آن متصل میکنیم تا مبرد کاملاً از آب پر شود. در این حالت هر چه در مبرد پیش میرویم دمای آن کمتر میشود و بخارات به تدریج سرد میشوند. دماسنج نیز باید دقیقاً در جریان بخارات باشد. قبل از آزمایش چند عدد سنگ جوش برای موهول می ریزیم. کمتر از آن ممکن است به طور کامل بخار شود و بیشتر از آن در اثر انبساط از بالن سرریز کند.با چکیدن اولین قطره از مبرد به داخل استوانه دمایی که دماسنج نشان میدهد بیانگر نقطه جوش مایع مجهول خواهد بود.

۵۲C=دمای خوانده شده از دماسنج

با مراجعه به هند بوک و با کمک بوی آن در می یابیم که ماده مجهول استون است. بعد از چکیدن اولین قطره Heater را خاموش و بالن را سرد می کنیم . دقت شود که باز کردن اجزای دستگاه تقطیر بعد از سرد شدن کامل صورت گیرد به این علت که استون به شدت فرار است.

روش انجام آزمایش تقطیر جزء به جزء:

دستگاهی که در تقطیر ساده توضیح داده شد برای تقطیر جزء به جزء نیز به کار میرود با این تفاوت که بین بالن و سه راهی یک ستون تقطیر سینی دار قرار میدهیم. مخلوط دو جزئی مجهول را در بالن ریخته(تقریبا ۲/۳ بالن)و با چکیدن اولین قطره دمای جوش جز اول را یادداشت می کنیم که ۵۴ درجه می باشد. سپس اجازه می دهیم دما حدوداً ۵ درجه بالا رود تا هر چه از جز اول در فاز میانی مانده است گرفته شود و حجم ماده اول را یادداشت (V=3.2cc) و استوانه را خالی می کنیم.با ادامه دادن حرارت نهایتاً دما در ۹۵ درجه ثابت خواهد شد که دمای جوش جز دوم می باشد.

C)^{\circ}**C** \Rightarrow Acetone (b.p. =56.6^{\circ} $^{\circ}$ **B**.P.1 = 5

 $(\mathbf{C})^{\circ}\mathbf{C} \Rightarrow \text{Water (b.p. =} 100^{\circ} \& B.P.2 = 9)$

خطا های موجود در آزمایش:

- مهمترین خطا در این آزمایش اختلاف ارتفاع و در نتیجه اختلاف فشار است. میدانیم که نقطه جوش یک مایع دمایی است که در آن فشار بخار مایع با فشار اتمسفر برابر شود. دمایی که برای مواد مختلف در مراجع آمده است برای فشار در نزدیکی سطح دریا میباشد. با توجه به اینکه در آزمایشگاه فشار محیط کمتر از فشار سطح دریاست دمای جوش مایع کمتر از مقدار آن در کتابهای مرجع است.
 - ۲. خطاهای تصادفی مانند جمع شدن ماده در مبرد و جریان ناگهانی آن.
 - ۳. عمود نبودن ستون تقطیر ومحکم نبودن رابطها بر نتیجه کار اثر می گذارد.
 - ۴. زاویه مبرد و ستون تقطیردر نتیجه آزمایش اثر گذار بوده و بهتر است ۴۵ درجه باشد.
 - ۵. مخزن دماسنج چنانچه پایینتر از محل اتصال مبرد نباشد بر نتیجه کار تاثیر دارد.
 - ۶. گریس کاری بیش از اندازه یا کمتر از مقدارلازم نیز ممکن است اشکال پیش بیاورد.
 - ۷. و نهایتاً به خطاهای شخصی در خواندن دما میتوان اشاره کرد.

نتيجه آزمايش:

از تقطیر ساده برای شناسایی مواد مجهول، تعیین نقطه جوش و خالص سازی مخلوطی که اختلاف نقطه جوش اجزاءآن بالا باشد استفاده می شود و چنانچه این اختلاف زیاد نباشد(کمتر از 80 C) از تقطیرجزء به جزء استفاده می شود. خواص فیزیکی مواد بکار برده شده:

Ļ	استون	نام
H20	CH3COCH3	فرمول
۱۸/۰۱	۵۸/۰۸	جرم مولکولی
		رنگ،شکل بلوری وضریب
col. lq. hex. soli	col. lq.	شکست نور
١/٠	•/٧٩٢	وزن مخصوص
	-9۴/۶	$^{ m o}{ m C}$ نقطه ذوب ${ m C}$
١.	۵۶/۵	$^{\mathrm{o}}\mathrm{C}$ نقطه جوش
ب سرد	Ĩ	آب
ب گرم		انحلال پذیری الکل
یگر ∞		در ۱۰۰
كنشگرها)	قسمت اتر

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.