

بسم الله الرحمن الرحيم



دانشگاه علوم پزشکی همدان
دانشکده پرداشت

کارگاه آموزشی ارزیابی روشنایی در محیط کار

۱۰ شهریور

نحوه تبلیغاتی

نمایندگی دانشکده پرداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، علوم پزشکی، همدان



گفتار اول:

- مقدمه - اهمیت موضوع



سیستم روشنایی مطلوب:

ویژگیهای روشنایی مطلوب صرفاً نظر از هنر تأمین آن در مواد دیر خلاصه می‌گردد.

- شدت روشنایی کافی (عمومی و موضعی)
- رنگدهی مناسب (نناسب طول موج و فرکانس)
- عدم وجود سایه روشن
- عدم وجود سطوح انعکاس دهنده مراهم
- عدم قرارگیری منابع روشنایی در دید مستقیم کارگر
- انعکاس مناسب سطوح داخلی بمنظور توزیع روشنایی



● پرسنل‌های کار در تحت سیستم روش‌نامه‌ی نامطلوب

- خستگی چشم
- شکال در برابر و دید نسباء و رنگبند
- گاهش مهره‌وری
- خبرگی
- هزینه حوادت
- بهمناری چشمی
- عوارض روانی



آیا سیستم روش‌نامی کارگاه از نظر بهداشتی مطلوب است؟

۱- روش‌نامه‌ی مطلوب:

ولجد تمام معیارهای مطلوبیت.

۲- روش‌نامه‌ی معیوب:

ولجد درخواز از معیارهای مطلوبیت و قبل اصلاح

۳- روش‌نامه‌ی نامطلوب:

ولجد برخی از معیارهای مطلوبیت و غیر قابل اصلاح

نیاز به افزایش و تغییر.

آمار چه می‌گوید؟

بررسی انجام شده توسط مرکز هدایت محیط و کار و زارت بهداشت، بر روی
کارگاههای بالاتر ۱۰ نفر کارگر مشان دارد که:

۷۸٪ کارگاهها دارای شدت رونقابی، کمتر از معیار استاندارد

۷۶٪ کارگران در میان رونقابی‌ها ۲۰٪ قرار دارند

ارزیابی روشابی داخلی کارگاههای بالای ۲۰ نفر کارگر

در ۵ منطقه صنعتی گشود

همدان، مشهد، قزوین، آمل، تکاب

روشن کار

در این مطالعات، در کلیه کلرخانجات مورد بررسی کارگلهای اصلی از نظر پیامترهای مهم مطلوبیت روشنایی شامل شدت روشنایی عمومی (برابر الگوی IES) وضعیت طراحی روشنایی، نوع چراغها، چیدمان چراغها و وضعیت تکهداری سیستم روشنایی و چراغها مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه‌گیری روشنایی در حدائق ممکن بوده است که اثر مداخله روشنایی روز در حدائق انجام شده محدوده مطالعه شامل ۲۶۷ کلرگاه صنعتی بوده است که در آنها تعداد ۱۵۹۷۶ نفر کارگر مشغول کار بوده‌اند.

تعیین شرایط مطلوبیت روشنایی

- روای مستحبه، شرایط مطلوبیت شدت روشنایی ۵ برابرتر در مقابل گرفته شده است.
۱. گلفی بودن شدت روشنایی مطابق استاندارد هربوطه
 ۲. طراحی صحیح سیستم روشنایی
 ۳. عدم وجود سایه روش در کارگاه
 ۴. رنگدهی مناسب منابع روشنایی
 ۵. عدم ایجاد خیرگی توسط منابع با سطوح

کافی بودن:


کلر، بودن شدت روشنایی به معنی متفاوت، متوجه شدن روشنایی موردنظر کارگاه (که باید آزادی IES است) محدوده گیری شده (با محیط کشاورزی "حدائق") است.

نتایج

جدول شماره ۱- کمیات مهم روشنایی داخلی در کارگاههای مورد مطالعه


کارگاهها	مکان	دسترسی	نوریت	نوریت	نوریت	ارتفاع	شدت	شدت	شدت	شدت	شدت	وضیعت روشنایی
	کل	گروه	جهانی	جهانی	جهانی	نسب	روشنایی	روشنایی	روشنایی	روشنایی	روشنایی	کارگاهها
			ستون	ستون	ستون	(m)	(lux)	(lux)	(lux)	(lux)	(lux)	موجود
۰/۱۹	۰/۳۵	۰/۵	۴/۲۸	۲۵/۰۶	۱۷۸/۶۲	۱۷۸/۱۹	۸۷/۷۶	mean	همدان			
۰/۱۳	۰/۳۶	۰/۲۳	۱/۱۵	۲۷/۵۴	۱۵۴/۱۹	۸۷/۵۴	۸۷/۶۲	sd				
۰/۳	۰/۵۴	۰/۷۱	۲/۵	—	—	۱۵۰/۰	۱۸۹/۱۲	mean	مشهد			
۰/۲۳	۰/۲۲	۰/۰۷	۱/۵	—	—	۹۸/۰	۹۴	sd				
۰/۱۵	۰/۳۷	۰/۴۲	—	۷۷/۸۷	۱۹۹/۸۷	۱۶۷/۴۷	۱۶۵/۹۷	mean	قزوین			
۰/۱	۰/۳	۰/۱۶	—	۱۰/۰	۷۲/۲۲	۸۲/۰	۹۵/۲۳	sd				
۰/۱۴	۰/۲۸	۰/۱۵	—	۱۰۴/۳۷	۶۱۰/۷۸	۲۰۷/۱۳	۲۸۷/۸۹	mean	آذربایجان			
۰/۱۵	۰/۱۲	۰/۲۲	—	۷۰/۱۸	۷۲۰/۷۷	۳۳۸	۱۶۸/۲۴	sd				
۰/۳	۰/۱۶۲	۰/۱۷۲	۴/۲۲	—	—	۱۲۳	۱۸۵	mean	قنداق			
۰/۳	۰/۱۶	۰/۰۳	۱/۱۲	—	—	۵۴/۰	۲۷	sd				

نتایج (داده)




شکل ۱- نمودار مقایسه ای روشنایی حومی در کارگاههای شهرهای مورد مطالعه از نظر درصد کافی بودن

نتایج (داده)



نتایج (داده)



نتایج (ادامه)

جدول شماره ۲- توزیع کارگاههای مورد مطالعه بر حسب مطلوبیت روشانی عمومی

مطلوبیت روشانی شدت روشانی	جمع		
	نامطلوب	مطلوب	جمع
کافی (مطابق استاندارد)	۳۱	۴۶	۷۵
ناکافی (کمتر از استاندارد)	۱۹۲	-	۱۹۲
جمع	۲۲۳	۴۶	۲۶۹

بینایی و روشنایی

چشم انسان دارای ۱۲۵ میلیون سلول میله‌ای برای بینید در شب و ۷ میلیون سلولی سحر و طی برای بینید در روز است.

محدوده تشخیص طول موج برای چشم انسان ۷۷۰ - ۳۸۰ نانومتر است. خارج از این محدوده فرالفتن و قرو در رخ نامیله نموده است.

بیشترین حسامیت چشم برای بینید روز در طول موج ۵۵۵ و شب ۴۰۰ نانومتر است. حدود ۰% مردان و ۵% زنان قادر به درک بخشی از طیف نیستند و حدود ۱۰% قدر کورتیگ کامل هستند.

تغایر لکه‌گاری شایع شامل دوربینی، تزدیگی و استئناسیسم و بیماریهای شایع شامل کترایک و گلوكوم بر روی بینید تاثیر نامطلوب دارد.

با افزایش مساحت نجار محدودیت می‌شود.



عوامل مؤثر بر دیدن:

علاوه بر سلامتی جسم و مواردی که در خصوص روشنایی مطلوب گفته شد عوامل زیر در رویت اشیاء و تصاویر نقش اساسی دارند:

۱- اندازه شیء یا تصویر

۲- تبلیغ

۳- طول زمان رویت

۴- شدت روشنایی

۵- انعکاس سطوح

۶- طول موج نور یا طیف بازنایی



گفتار دوم

مبانی علمی نور و روشنایی




ماهیت نور

عمدهای تعاریف و نظریهای برای بیان ملهمت نور به قرار زیر است:

- نظریه دزدای Cpuscular Theory or Wave Theory
- نظریه موجی Electromagnetic Theory
- نظریه امواج الکترومغناطیس Quantum Theory
- نظریه کوانتوم Wave Mechanic Theory



نحوه تولید نور در اتمها






طیف نور مرئی

مادون قرمز (قرمز - زرد - سبز - آبی - بنفش) ماوراء بنفسج
(۳۸۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۷۸۰)



جازتابش نور از روی سطوح و ضریب انعکاس





ضریب انعکاس برخی مصالح

نوع مصالح	ضریب پارهایش (%)
آرد	۸-۹%
آلومنیوم پوچات شده آردی	۷۵-۹۵
آلومنیوم پوچات شده	۷-۸%
روگش تروم	۷-۸%
فولاد ضد زلزله	۵۵-۶۵
سنگ آجر	۳۰-۴۰
سنگ مرمر معنید	۸%
کبوچن خشک تازه	۸%
کبوچن خشک کرده	۶%
اسمان پوچانده	۲۰-۴۰
آجر	۱۰-۲۰
کاشی سفید	۸%



ضریب انعکاس برخی رنگها

رنگ	ضریب پارهایش (%)
سفید	-۱۸%
زرد	-۱۶%
صورتی روشن	-۱۵%
آسی روشن	-۱۴%
قرمز روشن	-۱۳%
سرمه نیزه	-۱۲%
قهوه‌ای نیزه	-۱۱%
سیاه	-۱۰%


گفتار سوم

کمیات اندازه‌گیری روشنایی

کمیات روشنایی

۱- شار نوری منبع:

- شار نوری هندسه دو بعدی نوری، مانع عدم رفیع ارتفاع نوری، سلطان شده از هنج نورایی که، با ولحد لوجه 1m مانع از تردید و ناشان داده هست.
- یک بؤمن شار نورایی ساطع شده از یک شمع ساندارد در یک سیمایان (رازیه فضلی) است.



۲- شدت نور منبع:

شدت نور منبع را می‌توان با قاعده شمع مطالعه کرد: $I = \phi \cdot A$ که در آن ϕ نیز کرداد شده است. نور افی ایکس ۴۵۰ لامپ شدت نور منبع را با قاعده شمع مطالعه می‌کند: $I = \phi \cdot A$ در درجه انحراف بین 20° و 2045° در فشار یک تنسور (101325 Pa) ایست. شدت ناتلس نور را می‌نماید و به عنوان شمع استاندارد می‌گیرید. شدت نوری از سطح گره در هر زاویه فضایی حافظه دارد ایست سطح گره با شمع واحد به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$A = 4\pi r^2 = 4 \times 3.14 \times 1^2 = 12.57$$

لذا می‌توان گفت انساز مورساشی از یک میم بسطه‌ای با شدت یک کائده که بصورت فضایی تابش روشنایی دارد، در هر زاویه قضاوی یک لومن شمار نوری منتشر می‌کند.

$$I(cd) = \frac{\phi(lm)}{A(m^2)}$$

$$I(cd) = \frac{\phi(lm)}{12.57}$$

$$\phi(lm) = I(cd) \times 12.57$$

۳- شدت روشنایی (E)

شدت روشنایی را می‌توان با عبارت $E = I \cdot f$ محاسبه کرد که در آن I شمع مطالعه می‌شود، f میزان مولدهای آن قوت کامل و E شمع روشنایی می‌باشد. ولایتین امالي شدت روشنایی لوکس lux می‌باشد.

قوت کامل


شدت روشنایی ایست که از یک شمع استاندارد (یک کائده در فضایه یک ورقی توسط یک قوت هرچیز در آن شمع) با در آن سطح تابده شود.

لوکس

شدت روشنایی ایست که از یک شمع استاندارد در فضایه یک متري توسط سطح یک متر مربعی در ناتلس می‌شود با در آن سطح تابده شود.

$$fc = 11 \text{ lx}$$

قانون عکس محدود فاصله



استانداردهای شدت روشنایی

در محیطهای سکرني، تجاري، عمسي و صنعي برای آسایش افراد، شدت روشنائي در جداول مخصوصي بيان گردیده است.

برای محیطهای کاری مسقف و کار معمولی ۳۰۰-۲۰۰ لوکس و برای کار دقیق ۵۰۰-۳۰۰ لوکس لازم است. هر چه دقت کار بيشتر باشد شدت روشنایی بیشتری لازم است بطوری که برای اتفاق عمل روی میز جراحی ۸۰۰-۴۰۰ لوکس پیشنهاد شده است. حداقل شدت روشنایی قابل قبول ۵۰ لوکس است.



۴- درخشندگی یا چگالی نور (L)

مقدار روشنایی است که از یک سطح یا از یک منبع روشنایی به ساطع می‌گردد. به عبارت دیگر این کمیت بیان کننده چگالی نور در منبع تولید یا در روی سطوح بازتابشی است. واحد اصلی این معیار cd/m^2 یا nit است.

برای روزگات انساء و تشخیص در حد تاریکی و روزگار مدد خداقل $1/\text{cd}/\text{m}^2$ مدرج داشت. در درخشندگی یافته $3 \text{ cd}/\text{m}^2$ تشخیص رنگ به سختی امکان پذیر است و در درخشندگی بالاتر از $3 \text{ cd}/\text{m}^2$ دید رنگها آسین می‌شود. درخشندگی بالاتر از $100 \text{ cd}/\text{m}^2$ ممکن است هستم ر رنج خستگی نهادنده‌ای از ارائه ناظر گردد.



مثالهایی از درخشندگی متابع

$$\text{درخشندگی خوزشید در هنگام ظهر} = 2 \times 10^9 \text{ nit}$$

$$\text{درخشندگی آسمان بدون خوزشید} = 4 \times 10^3 \text{ nit}$$

$$\text{درخشندگی آسمان در شب} = 10^{-4} \text{ nit}$$

$$\text{درخشندگی لامپ رشته ای ۱۰۰ وات} = 5 \times 10^5 \text{ nit}$$

$$\text{درخشندگی لامپ رشته ای ۱۰۰ وات مات} = 8 \times 10^4 \text{ nit}$$



رابطه مهم بین درختنگی، شدت روشنایی و ضریب تعکاس سطوح

$$L = \frac{\rho \cdot E}{\pi}$$



۵- ضریب بهره نوری (η)

این ضریب اختصاصاً برای منابع الکتریکی در نظر گرفته می‌شود و نسبت بین توان نوری منبع به توان الکتریکی آن است، واحد این ضریب لumen بر وات است.

$$\eta \left(\frac{Lm}{w} \right) = \frac{\phi (lm)}{P (w)}$$



۶- ضریب بهره الکتریکی (η_e)

برای معین کردن میزان تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی نورانی نسبت به صد درصد یک لامپ ایده‌آل از ضریب بهره الکتریکی استفاده می‌شود. در این تعریف ضریب بهره نوری لامپ ایده‌آل ۶۸۰ لومن بر وات در نظر گرفته می‌شود.

$$\eta_e = \frac{\phi}{w} \times 100 = \frac{\phi \times 100}{680 \times w} = \frac{\phi}{6.8w}$$



ضریب بهره نوری و الکتریکی لامپهای متدائل

ضریب بهره الکتریکی (%)	ضریب بهره نوری (lm/W)	نوع لامپ
۷۰-۸۰ - ۲۱۲۵	۱۴-۱۸	رده‌های پنهانی
۷/۱۲ - ۴۹۹۱	۲۸-۳۰	مالوزه
۸/۸۲	۴۰	فلورسنت
۸۰-۹۰ - ۹۰۰۰	۵۵-۶۰	گازی چیمه‌ای پروفشار
۹۰/۲۴ - ۱۶۷۷۸	۹۰-۱۱۰	گازی سدیمه‌ای پروفشار



قوانين تلاش نور:


۱- در صورتی که منابع روشنایی محدود نشده باشد می‌توانند در تمام جهات قابض داشته باشد و هر ناظر چه از منبع روشنایی دورتر باشد شدت روشنایی کاهش یافدا می‌کند. در ارتباط با تغییرات شدت روشنایی به نسبت فاصله، قانون عکس مجدول فاصله صادق می‌باشد. رابطه زیر برای هر فاصله r از منبع نقطه‌ای صادق است:

$$E = \frac{I}{r^2}$$



قوانين تلاش نور:

۲- نزد صورتی که تابش روشنایی روی سطح افقی نر نفاطی سد نظر باشد که تابش با زاویه نسبت به خط عمود بر سطح انجام گردد، در لین صورت شدت روشنایی در هر نقطه روی سطح افق تابع شدت نور منبع، فاصله مؤثر منبع تا نقطه مورد نظر و گسینوس زاویه تابش نسبت به خط عمود بر سطح خواهد بود:



$$E = \frac{I}{d^2} \cos \theta$$

$$H = \frac{I}{E^2} \cos^2 \theta$$


$$\cos \theta = \frac{H}{d} \quad \theta = \arccos \frac{H}{d}$$

$$d = \frac{H}{\cos \theta}$$



قوانين تابش نور:

۳- اگر تابش روشنایی روی سطوح قائم در نقاطی ممکن نظر باشد که تابش با زاویه نسبت به خط عمود بر سطح انجام گردد، در این صورت شدت روشنایی در هر نقطه روی سطح افق تابع شدت نور منبع، فاصله مؤثر منبع تا نقطه مورد نظر و سینوس زاویه تابش نسبت به سطح قائم خواهد بود.



$$E = \frac{I}{d^2} \sin \theta$$

$$\sin \theta = \frac{H}{d}$$


$$\theta = \arcsin \frac{H}{d}$$

$$d = \frac{H}{\sin \theta}$$



قوانين تابش نور:

۴- تابش نور از یک منبع نقطه‌ای روی یک سطح شیبدار، ترکیبی از دو حالت قبل است. در این حالت شدت روشنایی روی این سطح وابسته به زاویه تابش θ و زاویه شیب سطح نسبت به خط افق β دارد.



$$\theta = \arccos \frac{H}{d}$$

$$d = \frac{H}{\cos \theta}$$


$$R = \frac{I}{d^2} \cos(\theta - \beta)$$

$$\cos \theta = \frac{H}{d}$$



قوایین تلیش نور:

۵- در محیطهایی که بیش از یک منبع روشنایی دارند، شدت روشنایی روی سطوح در هر نقطه بدون در نظر گرفتن بازتابش سطوح، حاصل جمع شد روشنایی نسبی حاصل از هر منبع نوری خواهد بود.



گفتار چهارم:

منابع تامین روشنایی



سیستم‌های تامین روشنایی:

- تامین روشنایی با بکارگیری منبع طبیعی یا مصنوعی انجام می‌گردد.
- اولویت با منبع طبیعی خورشید است اما کار در مکانهای با عمق زیاد و یا در ساعت نامناسب امکان استفاده از روشنایی خورشید را محدود و گاه غیرممکن می‌نماید لذا می‌توان به روشنایی فنی و با استفاده از اصول طراحی فنی با استفاده از منابع الکتریکی روشنایی کافی و مطلوبی را تأمین نمود.



مشخصه‌های اصلی لامپ‌ها:

- ۱- شار نورانی بر حسب لومن
- ۲- ضریب بهره نوری
- ۳- عمر لامپ که براساس هزار ساعت کارگرد تعیین می‌شود البته عمر براساس حداقل انتظار شار نوری و یا درصدی از لامپهای سوخته اعلام می‌شود و با عمر لامپ‌ها که ۰٪ از آنها سوخته باشد
- ۴- درخشندگی لامپ - لامپ‌هایی که در ارتفاع کم قرار می‌گیرند باید درخشندگی پائینی داشته باشند
- ۵- رنگ دهی لامپ: رنگ دهی بیان کننده امکان دید تفکیکی رنگها در زیر نور یک منبع نسبت به نور خورشید است. نور خورشید رنگ دهی ۱۰۰٪ دارد


انواع لامپ

لامپ ها را بطور کلی به دو دسته تقسیم می کنند:

۱- لامپ های رشته ای incandescent lamp

۲- لامپ های تخلیه در گاز discharge lamp

زیر گروههای لامپ





خصوصیات چراخها

خصوصیات فنی چراخها برای انتخاب آنها مناسب با مکان و مورد استفاده، طرای اهمیت دارند. مهمترین خصوصیات فنی که در مکانیزم روتاسیون مدنظر قرار دارند:

متضادیت شرکت مدارس و شماره مدل

پیدا بردن

وزن و حجم اندام پایه

متضادیت

ولتاژ بزرگ

وزن و حجم اندام پایه

خصوصیات سریع و طول عمر آن

متضادیت سهای سهای برآور سلفرد

وزن اکسیژن لایه و وزن ایوان

دارد، مطالبه

و شخصیت ذوبیه برای تغذیه از اندام

ذوقیه ۱۵٪ - ۲۰٪ از اندام از اندام ایوان

محض و دیدنی و خوشگذری شناس

وزن اندام

وزن و تغذیه ایوان بر توجه

متضادیت مزدوج نه ملحتی خطیب با توجه با هدف انتقاد



درجه حفاظت چراخ

درجه حفاظت	کوئین زیونز ای پی	مقدار اندام
-	-	مقدار اندام
۱	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و
۲	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و
۳	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام با قفل زدن از ۱۰ متر
۴	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام با قفل زدن از ۱۰ متر
۵	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام با قفل زدن از ۱۰ متر
۶	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام با قفل زدن از ۱۰ متر
۷	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام با قفل زدن از ۱۰ متر
۸	مقدار در مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام با قفل زدن از ۱۰ متر

درجه حفاظت	کوئین زیونز ای پی	مقدار اندام
-	-	مقدار اندام
۱	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و
۲	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و
۳	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و
۴	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و
۵	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و
۶	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و	مقدار اندام را مکان خود را آب نمک از سیویت می کند و صربت نموده و



ضریب بهره روشنایی چراغ

به دلایل مختلف تمام شار نوری تولید شده قوسط چراغ به محل استفاده تابش نمی‌کند. ضریب بهره روشنایی چراغ CU بیان کشیده نسبتی است از شار نوری عملی چراغ به شار نامی آن عوامل متعددی را در روشنایی چراغ مؤثر هستند:

خصوصیات فنی و جنس چراغ، جدب نور در داخل کاسه چراغ، ضریب انعکاس سطوح مکان کلربرد چراغ، ارتفاع طراحی مهترین آنها هستند.

به طور عملیاتی این ضریب هرگز به یک نمی‌رسد



گفتار پنجم:

اصول مهم در طراحی و نگهداری
سیستم روشنایی طبیعی



اصول طراحی روشنایی طبیعی

۱. طراحی بنا باید به آندهای باشد که پنجره‌های اصلی در سمت جلویه جنوب غربی و خوب ضریحه دراز کشید.
۲. در صورتی که امتحان طراحی پنجره در سمت جنوب نباشد باستثنی از پنجره‌های سقفی که به صورت فائم تنصیب شده باشند تمام کریغه.
۳. مسقیم خود را می‌گرد که مسقیم قاعده پنجره از ضلع مقابل به حداقل ممکن کاهش باید در صورت لزوم پنجره‌های فائم سقفی می‌تواند عیوب باشد.
۴. پوشش منطبق داخلی باید دارای رک و ضریب انعکاس مناسب برای توزیع نیاز روشنایی باشد. در این توصیه برای کف سطوحی با ترتیب انعکاس ۱/۳ و برای دیوارها ۰/۷ و سقف ۰/۲، پیشنهاد می‌گردد. لازم است که همواره نظافت دهوارها و کف جزء برنامه های دوستی مجهوت مورد نظر باشد.
۵. کلیه دستگاهها و تجهیزات و لوازم باید دارای پوشش رک مانند با ضریب انعکاس حدود ۰/۵ موده و دائمآ نظافت کریغند.



اصول طراحی روشنایی طبیعی (ادامه)

۶. امنیت از دستگاهها، ایزارها با وجود سطوح برآی به دلیل بازتابش تبدیل نور و ایجاد جهر گزین مجاز نیستند.
۷. پنجره‌ها باید فاقد دکی سنت ادامه داشته باشند تیرا پنجره‌ها زمانی بازدهی پیغمازی دارند که به سقف بزرگتر باشند.
۸. مصالحت پنجره‌ها باید برای نورگیری مکان کافی باشد. نسبت مصالحت پنجره به مصالحت قاب بعنه به بیاز و میران دقت و غرایخت کافی هستند. نسبت مصالحت پنجره به مصالحت قاب بعنه به بیاز و میران ۰/۷۰ درصد تبعیض نمودند.
۹. ارزش پنجره‌های دهانی باید میزان پاره‌گیری جاوه و ارزش پنجره‌های جاوه و غیری بازدهی دهانی و غیری داشته باشند.
۱۰. وجود دانی، سایه‌ها، بزرده و کلیشه شیشه‌ها می‌توانند تا حدود بیانی پنجره‌ها را کاهش دهند.
۱۱. میلورب درجت و بیونه‌های بلند میران، نورگیری پنجره را کاهش می‌دهند.
۱۲. شفافیت شیشه‌ها و نورگیری آنها در نورگیری نفیض می‌مینند.
۱۳. امنیت از شیشه مات حصوصاً در پنجره‌های بلند برای جلوگیری از قابش نور و درخندیدگی، بالاروی سطوح داخلی اوصیه می‌گردد.
۱۴. برای روزهای لامپی و سانسات اول و آخر روز بایستی روشنایی متعاقن بیز دنلور حتمی پیش بینی گردد.

گفتار ششم:

اصول مهم در طراحی و نگهداری
سیستم روشنایی مصنوعی


سیستمهای تامین روشنایی مصنوعی

- ۱- طراحی روشنایی داخلی
- ۲- طراحی روشنایی معوطه ای
- ۳- طراحی روشنایی جاده ای
- ۴- طراحی روشنایی خاص و تبلیغاتی

سیستم های پخش روشنایی

نوع روشنایی	نسبت پخش نور به پائین	ضروب پهله نوری روشنایی کار
مستقیم	۷۹۰-۱۰۰	۰/۴۵-۰/۶۰
نیمه مستقیم	۷۶۰-۹۰	۰/۴۵-۰/۵۵
پخش یکنواخت	۷۴۰-۶۰	۰/۳۵-۰/۵
مستقیم غیرمستقیم	۷۴۰-۶۰	۰/۳۵-۰/۴۵
نیمه غیرمستقیم	۷۱۰-۴۰	۰/۲۵-۰/۳۵
غیرمستقیم	۷۰-۱۰	۰/۱۵-۰/۲

مراحل طراحی روشنایی داخلی مصنوعی



النتدب سیستم روشنایی

النتدب لامپ و چراغ

تعیین متوسط شلت روشنایی مورد نیاز E_{avg}

تعیین ارتفاع طراحی و محاسبه نسبت فضای

محلبیت و تعیین ضرایب العکس سطوح داخلی و ضرایب مؤثر

آنها

تعیین ضریب پهله روشنایی سیستم CU

تعیین ضریب مجموع افک روشنایی

$$PCR = \frac{S_{LFL}(\mu + R')}{L.W}$$

$$TLLF = TIP \times VPF \times RSD \times LDC \times LLD \times (I-LBF) \times LSD \times SF$$

محلبیت توان نوری کل مورد نیاز

محلبیت تعداد ران مورد نیاز

جیلسان جو اخوه

کثول محاسبات


ترسیم نقشه ها

$$\theta_t = \frac{S_m \times A}{CU \times TLLF}$$

$$n = \frac{\theta_t}{\theta_t}$$




نحوه چیدمان چراغها



N - تعداد چراغ در مردمیف
M - تعداد چراغ در مردمیف



نحوه نصب چراغها



جدول خلاصه محاسبات طراحی

جدول محاسبات هزینه

گفتار هفتم:

روشهای اندازه‌گیری و ارزیابی
سیستم تامین روشنایی

اندازه‌گیری و ارزیابی روشنایی

اندازه‌گیری روشنایی به دو صورت انجام می‌گیرد:

- اندازه‌گیری و ارزیابی روشنایی عمومی

- اندازه‌گیری و ارزیابی روشنایی موضعی



اندازه گیری روشنایی موضعی:

اندازه گیری موضعی در محل کار کارگر و نیز دقیقاً بلیستی در محل دید کارگر انجام شود مثلاً اگر میز کار است روشنایی روی میز کار اندازه گیری گردد زاویه ها و فاصله ها دقیقاً بلیستی مراحلات گردد و اندازه گیری با حضور کارگر انجام شود تا در صورت وجود نیم سلیه یا عوامل دیگر شرایط عیناً لحاظ گردد.



اندازه گیری روشنایی عمومی:


- ۱- روش شبکه ای
- ۲- روش الگویی: بسته به نوع چدن چراغها و نوع آنها (نقطه ای - خطی) طبق الگوهایی که از طراف انجمن مهندسین روشنایی امریکای شمالی IESNA است که در شش الگو خلاصه شده است:

نکات مهم در ارزیابی روشنایی

- الف - تعیین هدف اندازه‌گیری
- ب - انتخاب وسیله ملتب اندازه‌گیری و کالیبراسیون
- ج - گردآوری اطلاعات مورد نیاز از محل و نیازهای استفاده کنندگان
- د - زمان اندازه‌گیری
- ه - تعیین روش مناسب اندازه‌گیری
- و - شناخت و توجه به استانداردهای روشنایی عمومی و موضوعی

روش شبکه‌ای برای روشنایی داخلی

دراز، هکلنجلو، سرسته و محرومها ابعاد هر خانه شطرنجی $3 \times 3 = 9$ متر مربعه و ابعاد مکعب تعیین شود. بطور مثال، دراز طول و عرض $3\sqrt{3}$ در $3\sqrt{3}$ متر، تعداد ۳۱ خانه شطرنجی منظم به 5×5 متر تقسیم گردد. در هکلنجها کوچک، بعاد خانه‌ها باید از 3×3 متر کمتر باشد.





روش شبکه ای برای روشنایی معابر

برای مدلود، عوامی معمول ده ۵ خانه و چند فاصله دو دیر و ده ۹ خانه تقسیم شود. در این روش اندازه‌گیری فقط در ۵ خانه از طول معبر (حد قابل عبور) (تیر چراغ) و ۵ خانه عرض معبر به گونه‌ای تخلیم می‌گردد که در ردیف اول یک ایستگاه در خط زیر چراغ و ایستگاه پنجم درست در وسط فاصله دو چراغ باشد (جمعاً ۲۵ ایستگاه اندازه‌گیری).

	X	X	X	X	X			
	*	*	*	*	*			
	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X			
	*	*	*	*	*			


● تیر چراغ ✕ ایستگاه اندازه‌گیری



روش الگویی


الگوهای پیشنهادی انجمن مهندسین روشنایی امریکای شمالی مبتنی بر اندازه‌گیری نمونه‌های وزن یافته‌ای از مقادیر شدت روشنایی در اماکن است که از نظر آماری، ضرایب یا ارزش هر خوشه ایستگاه تعیین شده و بسته به الگوی چیدمان چراغ در محلبه متوسط شدت روشنایی لحاظ شده است. در این الگوها حتی برای مکانهای وسیع، حداقل ۱۸ ایستگاه اندازه‌گیری برای تعیین متوسط شدت روشنایی کافی است. جالب اینکه، نقاط شدت روشنایی حداقل و حداقل هم در آن معلوم می‌شود.

۱- وقتی تنها یک منبع موجود باشد




$$E_{avg} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4}{4}$$

۲- منابع خطی متصل در یک ردیف




$$E_{avg} = \frac{QN + P}{N + 1}$$

۳- منابع خطی منفصل در یک ردیف




$$E_{av} = \frac{Q(N - 1) + P}{N}$$

۴- منابع خطی متصل در چند ردیف




$$E_{av} = \frac{QN + T(M - 1) + P + RN(M - 1)}{M(N + 1)}$$

۵- منابع نقطه‌ای در چند ردیف



$$E_{av} = \frac{Q(N-1) + T(M-1) + P + R(N-1)(M-1)}{MN}$$

۶- منابع حاشیه یا روی دیوار



$$E_{av} = \frac{8Q(L-8) + 8T(W-8) + 64P + R(L-8)(W-8)}{WL}$$



ملأک ارزیابی روشنایی

سیستم روشنایی مطلوب سیستمی است که:

۱. متوسط شدت روشنایی باید مطابق استاندارد باشد.
۲. اصول کلی طراحی رعایت شده باشد (تفاسب سیستم تابش نور، تابش منبع یا نیاز محیط ارتفاع طراحی تفاسب جیدمان).
۳. سایه روش محسوس وجود نداشته باشد.
۴. رنگ دهی نور منابع کافی باشد.
۵. درخشندگی منابع و سطوح مورد رؤیت در حدی باشد که سبب آزار نشود.



اظهار نظر نهایی در مورد سیستم روشنایی

- وضعیت روشنایی مطلوب است.
- وضعیت روشنایی معیوب و قلیل اصلاح است
- وضعیت روشنایی نلمطلوب است.



فرم ارزیابی روش‌نایی داخلی

الف-اطلاعات کارگاه:

کد کارگاه	نام کارگاه فرعی	نام کارگاه اصلی
تصویر	شیوه صبح	لوع شیوه پیشی
تصویر و شیر	نمایاد شاگلین در هر شبکه	نوع شبکت
کار	ارتعاع جلسی	صیول
کار	ارتعاع متوسط سطح	غرس
درصد	ارتعاع طراحی چراگاه از سطح کل	بلند کارگاه (متر)
روشن	درصد تثبیت مدقق	ریگ، نمایی، حسکاهای و تجهیزات
دیوارها	تاخیوده، روشن	نیزه
گف	درصد	مساف
درصد	دیوارها	جنس سطح داخلی بنا و هریب انکار
غیر مستقیم	مستقیم	سیستم روشنایی
نولم	مصنوعی	سیستم تئین روشنایی
نیاز	نیاز	گرات معلق و گروتو غبار موکر بر روشنایی



فرم ارزیابی روش‌نایی داخلی

ب- مشخصات سیستم روشنایی:

تمدن روزی چراغ	تمدن روزی در روز	تمدن چراغها
تمدن چراغها	تمدن چراغها	تمدن چراغها
خطی پیوسته	خطی پیوسته (با نقطه ای) از پک روزی	قطه ای منظره
رذیف	خطی پیوسته در ریک	تمده ای بر جای رذیف
رذیف	منع پیشی بر جای رذیف	رذیف
وات	فابریک	رشاهی یا عالوژه
وات	وات	مشعرها و قوان
گازی جهودی	گازی جهودی	مشرفی (بدون اختصار تراکم)
مات	مات	تلمس مدعی روشنایی با نوع و مقدار نیاز
مات	مات	وصیت تکه‌داری چراغها
مات	مات	تفاوت سطوح داخلی بنا
خوا	بالی	وجود مایه روشن



فرم ارزیابی روشنهای داخلی

ساعت اندازه‌گیری:

تاریخ اندازه‌گیری:

۵- مستخدمات نور منع:

۶- نتایج اندازه‌گیری ا:

P	P ₄	P ₂	P ₃	P ₁	استفاده اندامگردی
T	t ₄	t ₂	t ₃	t ₁	نفت روشنایی (Lux)
Q	q ₄	q ₂	q ₃	q ₁	استفاده اندامگردی
R	r ₄	r ₂	r ₃	r ₁	نفت روشنایی (Lux)
					استفاده اندامگردی
					روشنایی (Lux)

(Lux)

(IESNA)



فرم ارزیابی روشنهای داخلی

۷- ارزیابی:

موارد انتشاری مطلوب است	نمودار نهایی	نمودار ساده	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه
نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه	نحوه محاسبه

نحوه نهایی:

سبک‌ترین روشنایی کارگاه

نمودار نهایی

ممکن است و باید به اصل اهداف شافت

نحوه ساده

نحوه ساده