



دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده فنی و مهندسی

بنچین مهندسی معدن

فهرست مطالب

۱	- مقدمه	۵
۱-۱	- رابطه انسان و سنگ در طول تاریخ	۵
۱-۲	- تولد و توسعه علم مکانیک سنگ	۶
۱-۳	- زمینه های بکارگیری مکانیک سنگ	۷
۲	- خصوصیات شاخص توده های سنگی	۹
۲-۱	- تخلخل	۱۰
۲-۲	- نسبت پوکی	۱۱
۲-۳	- وزن حجمی	۱۱
۲-۴	- آب محتوا (طوبت)	۱۳
۲-۵	- دوام و شکفتگی	۱۳
۲-۶	- سرعت امواج صوتی	۱۳
۲-۷	- مقاومت	۱۴
۳	- ساختارهای توده سنگ	۱۵
۳-۱	- مقدمه	۱۵
۳-۲	- انواع مهم عوارض ساختاری	۱۵
۳-۳	- خواص مهم ناپیوستگی ها	۱۸
۳-۴	- جمع آوری داده های ساختاری	۲۵
۴	- وضعیت تنش در یک نقطه	۲۸
۴-۱	- تنش در اجسام دو بعدی	۳۲
۴-۱-۱	- محاسبه تنش های برشی و قائم مؤثر بر هر نقطه از جسم	۳۳
۴-۱-۲	- تنش های اصلی و جهات آن ها	۳۷
۴-۱-۳	- روش های رسم دایره موهر	۴۱
۴-۱-۴	- حالت تنش در یک نقطه در سه بعد	۴۳
۴-۱-۲-۱	- تنش قائم و برشی در یک صفحه مفروض	۴۴
۴-۱-۲-۲	- تعیین کسینوس هادی برای یک صفحه مفروض	۴۹
۴-۱-۲-۳	- تنشهای اصلی	۵۰
۵	- تحلیل کرنش	۵۲
۵-۱	- تغییر شکل و حالت کرنش در صفحه	۵۲
۵-۲	- روابط بین تنش - کرنش و کرنشهای اصلی	۵۳
۵-۳	- روابط اساسی	۵۵
۵-۱-۳	- اجسام ایده ال	۵۵
۵-۲-۳	- روابط الاستیک خطی تنش-کرنش	۵۷
۵-۳-۳	- قانون هوک برای حالت تنش سه محوری	۵۹

۶۰	۴-۵- حالت کرنش صفحه ای
۶۰	۵-۵- انرژی کرنشی
۶۱	۵-۶- کرنش حجمی
۶۲	۵-۷- تئوری الاستیسیته
۶۶	۵-۸- خصوصیات مکانیکی سنگ بکر
۶۶	۵-۹- مفهوم شکست
۶۷	۵-۱۰- انواع مدول الاستیسیته
۶۸	۵-۱۱- منحنی کامل تنش - کرنش سنگ
۷۲	۶- طبقه بندی مهندسی سنگ
۷۴	۶-۱- روش ترزاقی (۱۹۴۶)
۷۶	۶-۲- روش لوفر در تعیین زمانی ایستائی
۷۷	۶-۳- شاخص کیفیت سنگ دیر
۷۹	۶-۴- روش CSIR یا رده بندی ژئومکانیکی سنگ موسوم به RMR
۸۳	۶-۵- طبقه بندی Q
۸۸	۷- معیارهای شکست سنگ بکر
۸۸	۷-۱- سنگهای همسانگرد
۸۹	۷-۱-۱- معیار مقاومت برشی کولمب
۹۲	۷-۲-۱-۷- معیار موهر
۹۳	۷-۳-۱-۷- تئوری ترک گریفیث
۹۷	۷-۲-۱-۷- معیارهای تجربی مقاومت
۱۰۰	۷-۳-۱-۷- مقاومت سنگ بکر ناهمسانگرد تحت تنش فشاری سه محوره
۱۰۴	۸- رفتار توده های سنگی
۱۰۴	۸-۱- رفتار برشی ناپیوستگی ها
۱۰۴	۸-۱-۱- آزمایش برشی
۱۰۶	۸-۲-۱-۸- تأثیر زبری سطح بر مقاومت برشی
۱۱۲	۸-۳-۱-۸- ارتباط بین اتساع و مقاومت برشی
۱۱۴	۸-۴-۱-۸- تأثیر مقیاس
۱۱۶	۸-۵-۱-۸- سختی ناپیوستگی
۱۱۷	۸-۶-۱-۸- ناپیوستگی های پر شده
۱۱۸	۸-۲-۸- معیارهای شکست توده سنگ
۱۲۲	۸-۳-۸- تغییر شکل پذیری توده های سنگی
۱۲۴	۹- تنش های بکر در زمین
۱۲۴	۹-۱- تأثیر تنشهای اولیه
۱۲۵	۹-۲- تخمین تنشهای اولیه
۱۲۶	۹-۳- برآورد مقدار تنش قائم

۱۲۸.....	- برآورد مقدار تنش افقی.....۲-۲-۹
۱۳۱.....	- برآورد جهت تنشهای زمین.....۳-۲-۹
۱۳۳.....	- عوامل موثر بر وضعیت تنش برجا.....۳-۹
۱۳۳.....	- ناهمواری های سطحی.....۱-۳-۹
۱۳۴.....	- تنش های باقیمانده.....۲-۳-۹
۱۳۵.....	- زائد ها۳-۳-۹
۱۳۵.....	- تنش های تکتونیکی۴-۳-۹
۱۳۶.....	- شکستگی ها و ناپیوستگی ها۵-۳-۹
۱۳۷.....	- آزمایشهای صحرائی.....۱۰
۱۳۷.....	- اندازه گیری تنش در توده سنگ.....۱-۱-۱۰
۱۳۷.....	- روش شکست هیدرولیکی
۱۴۰.....	- روش جک تخت.....۲-۱-۱۰
۱۴۲.....	- روش بیش مغزه گیری.....۳-۱-۱۰
۱۴۳.....	- نمایش نتایج اندازه گیری تنش های برجا.....۴-۱-۱۰
۱۴۶.....	- تعیین تغییر شکل پذیری توده سنگ
۱۴۸.....	- آزمایش بارگذاری صفحه ای
۱۴۹.....	- آزمایشات داخل چال یا گالری.....۲-۲-۱۰
۱۵۰.....	- آزمایش جک ساعی.....۲-۲-۱۰
۱۵۰.....	- آزمایش جک تخت
۱۵۱.....	- اندازه گیری تغییر شکل پذیری توده سنگ به روش دینامیکی.....۵-۲-۱۰
۱۵۲.....	- کاربردهای مکانیک سنگ در مهندسی شیب های سنگی
۱۵۲.....	- مقدمه.....۱-۱-۱۱
۱۵۳.....	- حالت های شکست در شیروانی های سنگی سخت
۱۵۳.....	- لغزش صفحه ای.....۱-۲-۱۱
۱۵۴.....	- شکست گوه ای
۱۵۴.....	- شکست واژگونی
۱۵۵.....	- تحلیل سینماتیکی شیروانی ها.....۳-۱-۱۱
۱۶۲.....	- تحلیل لغزش صفحه ای
۱۶۵.....	- کاربرد مکانیک سنگ در سازه های زیرزمینی
۱۶۵.....	- مقدمه.....۱-۱-۱۲
۱۶۶.....	- توزیع تنش پیرامون فضاهای زیرزمینی دایروی
۱۶۷.....	- حفاری در سنگهای مقاوم.....۳-۱-۱۲
۱۶۷.....	- مقاطع دایروی
۱۶۹.....	- مقاطع بیضوی
۱۷۲.....	- مقاطع تخم مرغی شکل
۱۷۳.....	- توزیع تنش حول فضاهای چند گانه

۱- مقدمه

در نیمه دوم قرن حاضر روابط بین علوم تئوریک و کاربردی به طور چشمگیری افزایش یافته است. زیرا برای دسترسی به یک نتیجه مطلوب و قابل اطمینان همکاری های بین شاخه های مختلف علوم لازم و ضروری است. یکی از نمونه های بارز چنین همکاری هایی مکانیک سنگ می باشد. احتیاج روز افزون جامعه بشری به مواد خام معدنی و منابع انرژی و لزوم استفاده از فضاهای زیر زمینی در مناطق مسکونی و شهرهای بزرگ و یا مقاصد نظامی باعث تولد شاخه ای جدید از علوم مهندسی به نام مکانیک سنگ گردید.

اولین تعریف جامع از مکانیک سنگ در سال ۱۹۶۶ توسط کمیته ملی مکانیک آمریکا ارائه گردید که در سال ۱۹۷۴ با تغییراتی به صورت زیر بیان شد:

مکانیک سنگ عبارت است از دانش نظری و عملی از رفتار مکانیکی سنگ یا آن بخشی از علم مکانیک که به واکنش سنگ در برابر میدان های نیروی محیط فیزیکی اطراف مربوط می گردد.

در حال حاضر اصول مکانیک سنگ و روشهای تحلیلی آن کاربرد وسیعی در زمینه های مهندسی معدن، مهندسی راه و ساختمان، مهندسی زمین شناسی، مهندسی نفت و ژئوفیزیک پیدا کرده است و سعی می شود که مسائل و مشکلات مربوط به طراحی در زمینه های فوق با استفاده و بکارگیری مبانی مکانیک سنگ حل شود که در عمل شاهد نمونه های موققیت آمیز بسیاری در این مورد هستیم. قبل از پرداختن به اصل موضوع بهتر است نگاهی کوتاه به گذشته روابط بین انسان و سنگ و همچنین تاریخچه مکانیک سنگ بنماییم.

۱-۱- رابطه انسان و سنگ در طول تاریخ

تاریخ شروع حیات انسان در روی کره زمین در حدود یک و نیم میلیون سال تخمین زده شده است که در مقایسه با سن ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون سالی کره خاکی خیلی ناچیز است. انسان اولیه سال های سال به طور آزاد و ابتدائی می زیسته است و از حدود ۴۰ هزار سال قبل است که به مفهوم امروزی شروع به زندگی کرده و برای تداوم آن و حفظ جان خود شروع به حفر در داخل سنگ ها و ساختن غار پرداخته است.

رابطه انسان با سنگ با غار نشینی، استفاده از سنگ و آلات سنگی (تبیر و نیزه) جهت شکار و دفاع از خود شروع و تا به امروز به اشکال مختلف ادامه داشته است و اهمیت این رابطه هر روز بیشتر و بیشتر میشود. وقتی در حدود ۱۰ هزار سال پیش انسان به زندگی کشاورزی روی آورد موارد استفاده از سنگ نیز تنوع بیشتری پیدا کرد. اولین یادبود های سنگی در حدود ۶۰۰۰ سال قبل با کنده کاری سنگ ها توسط انسان های آن زمان برای نسل های آینده به یادگار گذاشته شده است. طول این یادگار های سنگی (Megalith) بعضی وقت ها تا ۲۵ متر نیز می رسد که به صورت نه چندان ظریف، کار شده است و نشان می دهد که انسان های آن دوره سنگ را به عنوان یک میراث گرانیها و قابل اطمینان و ماندنی برای نسلهای بعد از خود انتخاب کرده است. انسان آن روز، سنگ را سنبل متنانت، سنگینی و دوام دانسته و به علت سختی و صلابت به آن دل بسته و آن را مورد اطمینان و اعتماد خود قرار داده است. موارد استفاده از خواص فوق در طول زمان افزایش یافته به طوریکه به غیر از استفاده مادی از

سنگ یک سری دلبرستگی ها و اعتقادات معنوی نسبت به آن در انسان بوجود آمده به طوریکه از آن انتظار برکت، شانس، خوشبختی و سلامتی و سحر و جادو داشته است که سنگ شانس، جادو، شفا و غیره از آن جمله اند و در تمام ادیان سنگ جایگاه مخصوص و مقدسی دارد.

به طور خلاصه انسان از بد و حیات دنبال سنگ گشته، آن را پیدا کرده و به آن پناه برد و روی آن کار کرده و همیشه بیشتر از معیارهای مادی برای آن ارزش قائل بوده به طوریکه پس از مرگ نیز برای اینکه فراموش نشود بر سر قبر خود، سنگ می گذارد و با مرده های خود را در دل سنگ دفن می کند.

قدیمی ترین معدن شناخته شده دنیا متعلق به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد در نواحی آفریقای جنوبی است که از آن همایت استخراج شده است. که استخراج آن با استفاده از استخوان های حیوانات و سنگهای تیز صورت می گرفته است.

با پیدایش سنگ چخماق (Flint) عصر حجر شروع می شود. سومریان در حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مس را پیدا می کنند و مصریان ۲۹۰۰ سال قبل از میلاد با استفاده از اسکنه ها و قلم های مسی سنگ های مورد استفاده در اهرام مصر را شکل می دهند و اهرام و تونل های آنها را به طول ۲۴۵ متر در داخل گرانیت حفر می کنند. داستان معدنکاری انسان برای اولین بار در سال ۱۹۵۶ توسط آگری کولا (Agricola) و در کتابی تحت عنوان Demetallica مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای مدت ها به عنوان کتاب مرجع مهندسی معدن مورد استفاده معدنچیان قرار گرفته و باعث گسترش هرچه بیشتر این علم شده است. قابل ذکر است که اولین اطلاعات مربوط به مکانیک سنگ نیز از معدنکاری سرچشمه گرفته شده است.

۱-۲- تولد و توسعه علم مکانیک سنگ

همانطور که در مقدمه نیز ذکر شد، ابتدا اعتماد انسان به ماده سنگ جلب شد و این اعتماد و اطمینان بعدها به توده سنگ به عنوان پی و پناهگاه گسترش یافت و با گذشت زمان دامنه این اعتماد و اطمینان آنقدر گسترش یافت که در حفريات زیرزمینی وسطحی رسیدن به سنگ و دستیابی به آن به عنوان یک هدف در آمده بود و بدون هیچگونه اندازه گیری خواص مکانیکی، سنگ را محکم و مقاوم فرض می کردند. این اعتماد و اطمینان برای سال های زیادی ادامه داشت تا اینکه در اواسط قرن اخیر با تخریب سدهای Vajont در ایتالیا با بیش از ۲۰۰۰ کشته و Malpaset در سال ۱۹۵۹ که اولی به علت لغزش زمین و دومی به علت جابجایی بلوك های سنگی پی اتفاق افتاد مورد سؤال قرار گرفت.

در صورتیکه این شک و عدم اعتماد در مورد خاک که نتیجه تخریب و تجزیه سنگهاست از سالها قبل شروع شده بود و باعث بوجود آمدن علم مکانیک خاک ('Soil Mechanics') و بسط و توسعه آن شده بود.

تئوری کولمب در مورد خاک در سال ۱۷۷۳ ارائه شد در صورتیکه اولین مطالعه علمی در مورد توزیع تنش در محیط سنگی یکصد سال بعد صورت گرفته است (Rziha 1874).

بعد از جنگ جهانی دوم به موازات پیشرفت های حاصل در صنایع و علوم مختلف احتیاج به مواد اولیه معدنی هر روز افزایش یافته و عمق و ابعاد معدن نیز بیشتر شده به طوریکه بارهای واردہ از طرف انسان بر سنگ بالغ بر ۸-۱۰ برابر و ابعاد کارهای زیر زمینی نیز بیش از ۴-۵ برابر بزرگتر شده است. اینها عواملی بودند که لزوم مطالعه

خواص مکانیکی و عکس العمل سنگ ها را در مقابل شرایط جدید ضروری می ساختند به عبارت دیگر وقتی حفریات رو باز و زیرزمینی به چنین ابعادی رسیدند دیگر امکان بکارگیری سنگ ها بدون اندازه گیری خواص مکانیکی آنها چندان عاقلانه به نظر نمی رسید.

در سال ۱۹۳۶ تغییر شکل پذیری سنگ ها از طرف David Griggs مورد مطالعه قرار گرفت و در سال ۱۹۴۵ یعنی یک سال بعد از تشکیل کمیته ای جهت تحقیق درمورد تغییر شکل پذیری سنگها در آمریکا اداره معادن این کشور اولین استانداردهای خود را در مورد چگونگی اندازه گیری خواص مکانیکی سنگ ها منتشر نمود. به عبارت دیگر مطالعات آزمایشگاهی و درجا در مورد اندازه گیری خواص مکانیکی سنگ در ارتباط با پروژه های مهندسی پس از سال ۱۹۴۵ شروع شد و در سال ۱۹۵۱ فعالیت های خیلی مؤثری در مورد مکانیک سنگ آغاز شد، در همین سال اولین سمپوزیوم چالزنی و حفاری و آتشباری در آمریکا برگزار شد و همزمان با آن اولین سمپوزیوم مکانیک سنگ از طرف انجمن ژئومکانیک اتریش در سالزبورگ تشکیل شد.

در این سال ها (۱۹۴۵-۱۹۵۲) افرادی که به نوعی با مسائل مهندسی مربوط به سنگ سر و کار داشتند به رهبری Livingston در آمریکا و در سال های (۱۹۴۶-۱۹۵۱) به رهبری J-Stini زیربسط و اعلام استقلال مکانیک سنگ نمودند. در سال ۱۹۶۲ انجمن بین المللی مکانیک سنگ (ISRM) به سرکردگی L-Muller آلمانی تشکیل شده و اولین کنگره بین المللی مکانیک سنگ در سال ۱۹۶۶ در پرتغال برگزار شد و از آن تاریخ به بعد هر ۴ سال یکبار برگزار می شود. کنگره ها و سمینارهای مشابهی در کشورهای مختلف دنیا همه ساله در ارتباط با مکانیک سنگ برگزار می شود.

مکانیک سنگ به عنوان یک درس مستقل پس از سال ۱۹۶۰ در بعضی کشورها در رشته های معدن و ساختمان شروع به تدریس گردید. در حدود ۶۰ سال از اعلام استقلال مکانیک سنگ به عنوان یک علم مستقل می گزند و پیشرفت های زیادی در این زمینه حاصل شده است به طوریکه در مسائل مربوط به معدنکاری و حفاری های سطحی و زیر زمینی به طور موققیت آمیزی از آن استفاده می شود. شاید این جمله Bieniawski که تکنولوژی در چند دهه اخیر بیشتر از ۴۰۰۰ سال گذشته پیشرفت کرده است بیشتر از هر علمی در مورد مکانیک سنگ صادق باشد.

۱-۳- زمینه های بکارگیری مکانیک سنگ

هر روز که می گزند زمینه های جدیدی برای استفاده و بکارگیری اصول و مبانی مکانیک سنگ ایجاد می شود که مهمترین زمینه های بکارگیری مکانیک سنگ عبارتند از:

معدن کاری:

- سطحی

۱. چالزنی (drilling)
۲. انفجار (Rock Blasting)
۳. پایداری شیب پله ها

• زیرزمینی فلزی

۱. طراحی گالری پایه
 ۲. قابلیت تخریب گارگاه
 ۳. انفجار سنگ (**Rock burst**)
 - زیرزمینی زغال
۱. طراحی کارگاه - اتاق و پایه - گالری ها و چاه
 ۲. انفجار سنگ و زغال

حمل و نقل:

- تونل های جاده ای
- تونل های راه آهن
- تونل های بین شهری

انرژی:

- نیروگاه های زیرزمینی
- ذخیره نفت و گاز
- دفن زباله های اتمی
- انرژی ژئو ترمال
- سد سازی

نفت:

- حفاری
- شکافت هیدرولیکی
- استخراج

خدمات:

- انتقال آب
- تاسیسات تصفیه خانه و آب رسانی
- فاضلاب

نظامی:

- آشیانه موشك های استراتژیک
- تاسیسات نظامی زیرزمینی
- پناهگاه ها

مسکن:

- خانه های زیر زمینی
- انبار های زیرزمینی
- کارخانه

کاربردهای جدید:

- کشف فضا
- پیش بینی زلزله
- معدنکاری به روش کنترل از راه دور و درجا
- تونل های زیر اقیانوسی برای نفت
- مغارهای زیر زمینی بزرگ جهت پناهگاه غیر نظامی با دهانه ۱۰۰ متر

برای برنامه ریزی، طراحی و اجرای کار در زمینه های کاربردی فوق الذکر بسته به نوع کار یک و یا چند مورد زیر که نیاز زیادی به داده های مکانیک سنگ دارند بایستی بررسی شوند.

- ارزیابی کمی عوارض زمین سناسی
- انتخاب و آماده سازی مواد سنگی
- ارزیابی قابلیت حفاری و چالخوری سنگها
- ساختمان کلی و انتخاب شکل ساختمان های زیر زمینی
- تحلیل تغییر شکل سنگ ها
- تحلیل پایداری سنگ ها
- سرپرستی و کنترل پروژه های آتشباری
- طراحی سیستم نگهداری
- شکافت هیدرولیکی Hydraulic Fracturing


نحوه صحیح بدست آوردن اطلاعات مورد بحث در بالا در کشورهای مختلف مقداری با هم فرق می کند و طبق استانداردهای آن ممالک صورت می گیرد. در این ارتباط بهتر است از روش های بین المللی مکانیک سنگ استفاده کرد.

۲- خصوصیات شاخص توده های سنگی

سنگ ها دارای خصوصیات بسیار زیادی بوده که هر کدام از آنها در نتیجه وجود ساخت، بافت و اجزای خاصی می باشند. در این قسمت سعی گردیده است تا تعداد محدودی از خصوصیات تاثیر گذار در رفتار مهندسی مورد بررسی قرار گیرد. خصوصیات ویژه ای که اندازه گیری آنها نسبتاً آسان تر می باشد خصوصیات شاخص نامیده می شوند. تخلخل، نسبت بین اجزای جامد و منافذ سنگ را نشان می دهد. چگالی اطلاعاتی درباره وضعیت کانی شناسی و دانه ای عرضه می کند. سرعت امواج صوتی به همراه اطلاعات سنگ شناسی، درجه ترک خوردگی را مشخص می کند. نفوذ پذیری ارتباط نسبی بین روزنه ها را تعیین می کند. دوام، تمایل اجزای سنگ برای کنار هم نگهداشتن اجزایش کیفیت آنرا مشخص می کند. بالاخره مقاومت، سختی نسبی بافت سنگ را برای کنار هم نگهداشتن اجزایش نشان می دهد. به منظور طبقه بندي مهندسی سنگ، بایستی این خصوصیات بطور کمی محاسبه گردد.

مجموعه این خصوصیات امکان ایجاد روابطی مفید برای مسائل کاربردی را فراهم می‌دارد. واضح است که بسیاری از رفتارهای پیچیده سنگ با استفاده از خصوصیات شاخص قابل توضیح نبوده و آنها تنها جز بسیار کوچکی از پارامترهای مورد نیاز در مکانیک سنگ را مشخص می‌کنند.

مجموعه ای از خصوصیات شاخص بدست آمده از آزمایش‌های آزمایشگاهی نمونه‌های دستی برای طبقه بندي ماده سنگ (و نه توده سنگ) مفید خواهد بود. رفتار توده سنگ از خصوصیات ماده سنگ و وضعیت ناپیوستگی های موجود در آن متاثر است. طبقه بندي توده سنگ بر اساس ویژگی‌های ماده سنگ و شرایط ساختاری و منطقه‌ای و با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و آزمایش‌های برجا صورت می‌گیرد. در ادامه برخی خصوصیات شاخص سنگ مورد بررسی قرار می‌گیرند.



شکل ۱ حجم منفذی (Vv) شامل حجم هوا و آب موجود در نمونه

۱-۲- تخلخل

تخلخل (Porosity) توسط کمیت n بعد که نسبت حجم منافذ به حجم کل سنگ می‌باشد تعریف می‌گردد:

معادله ۱

در سنگ‌های رسوبی که از تجمع دانه‌ها و قطعات مختلف ایجاد شده‌اند، تخلخل در دامنه وسیعی بین مقادیر نزدیک به صفر تا 90% تغییر می‌کند. همچنین افزایش سن و عمق برای این سنگ‌ها باعث کاهش تخلخل می‌گردد. در سنگ‌های بلورین، آذرین و دگرگونی قسمت اعظم حجم منافذ به ترک‌های ریز صفحه‌ای متعلق است. مقدار تخلخل در سنگ‌های آذرین غیر هوازده، در حدود 10% تا 20% می‌باشد. هوازدگی این مقدار را تا حدود 20% افزایش خواهد داد.

۲-۲- نسبت پوکی

معیاری برای پوکی سنگ بوده و با کمیت بی بعد e بصورت زیر تعریف می گردد:

$$e = \frac{V_v}{V_s} \times 100\% \quad \text{معادله ۲}$$

۲-۳- وزن حجمی

بیانگر وزن واحد حجم ماده بوده و دارای بعد $\left(\frac{F}{L^3}\right)$ بوده و با γ نشان داده می شود (چگالی جرمی که معمولاً با

نام چگالی مطرح می شود از تقسیم چگالی وزنی بر شتاب گرانش زمین به دست آمده و دارای بعد $\left(\frac{M}{L^3}\right)$ بوده

و با ρ نشان داده می شود) چگالی نسبی (specific weight) از تقسیم چگالی ماده بر چگالی آب بدست آمده و با کمیت بی بعد G نشان داده می شود:

$$\rho = \frac{\gamma}{g} \quad G = \frac{\gamma_a}{\gamma_{wat}} = \frac{\rho_a}{\rho_{wat}} \quad \text{معادله ۳}$$

چگالی دانه های جامد نیز از تقسیم چگالی قسمت جامد بر چگالی آب بدست آمده و با کمیت بی بعد G_s نشان داده می شود.

$$G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} \quad \text{و} \quad \gamma_s = \frac{W_s}{V_s} \quad \text{معادله ۴}$$

در صورتی که با ماده ای مرکب (هم چون سنگ) سر و کار داشته باشیم می توانیم چگالی دانه های کل آنرا با استفاده از فرمول زیر بدست آوریم.

$$G_s = \sum_{i=1}^n G_i V_i \quad \text{معادله ۵}$$

که در آن G_i وزن مخصوص جزء i و V_i درصد حجمی این جزء در کل ماده می باشد.

درصد حجمی کانیهایی موجود در سنگ با مطالعات میکروسکوپی و مقاطع نازک قابل محاسبه است.

عبارت وزن حجمی برای حالات مختلف سنگ همچون حالت طبیعی، اشباع، خشک و جامد و غوطه ور به کار می رود در تمام موارد به جز حالت غوطه ور روند طبیعی (وزن ماده تقسیم بر حجم آن) طی می گردد.

$$\gamma_{nat} = \frac{W_{nat}}{V_t} \quad \gamma_{sat} = \frac{W_{sat}}{V_t} \quad \gamma_{dry} = \frac{W_{dry}}{V_t} \quad \gamma_s = \frac{W_s}{V_s} \quad \text{معادله ۶}$$

در روابط بالا، اندیس های dry sat nat به ترتیب مربوط به سنگ در وضعیت های طبیعی، اشباع و خشک و اندیس s مربوط به قسمت جامد سنگ می باشد.

چگالی وزنی غوطه ور به علت وجود نیروی رو به بالای ارشمیدس و ایجاد یک نیروی اضافی نسبت به سایر مواد بصورت زیر تعریف می گردد.

$$\gamma_{sub} = \gamma_{sat} - \gamma_{wat}$$

معادله ۷

در رابطه بالا، اندیس **Sub** مربوط به سنگ در وضعیت غوطه ور می باشد.
روابط زیر بین خواص فیزیکی سنگها موجود است:

$$n = \frac{e}{1+e}$$

$$e = \frac{n}{1-n}$$

معادله ۸

$$e = \frac{\gamma_w}{\gamma_{dry}} \cdot G_s - 1$$

معادله ۹

$$\gamma_{dry} = \frac{\gamma_t}{1+w}$$

معادله ۱۰

$$G_s \cdot w = s \cdot e$$

معادله ۱۱

$$\gamma_t = \frac{1+w}{1+e} G_s \cdot \gamma_w$$

معادله ۱۲

$$n = \frac{\gamma_{sat} - \gamma_d}{\gamma_w}$$

معادله ۱۳

و در صورتیکه نمونه اشباع باشد:

$$n = \frac{wG_s}{1 + wG_s}$$

معادله ۱۴

گاهی به اشتباه چگالی وزنی (و یا چگالی جرمی) غوطه ور بصورت وزن (و یا جرم) غوطه ور تقسیم بر حجم کل بیان می گردد. اما همانطور که می دانیم وزن و یا جرم در یک ارتفاع معین به مقدار و نوع مواد موجود و نه به موقعیت آن (درون آب و یا بیرون از آن) بستگی دارد.

نتایج اندازه گیری های متعدد بر روی سنگ های رسوبی رابطه زیر را با ضریب همبستگی 0.9648 مورد تایید قرار داده است:

$$n = 146.14 - 53.92\rho$$

معادله ۱۵

که در آن ρ چگالی جرم طبیعی بر حسب $\frac{gr}{cm^3}$ و n تخلخل بر حسب درصد می باشد.

۴-۲- آب محتوا (رطوبت)

معیاری برای درصد آب موجود در سنگ است و با کمیت بی بعد W بصورت زیر تعریف می گردد:

$$w = \frac{M_{wat}}{M_s} \times 100\% \quad \text{معادله ۱۶}$$

که در آن M_{wat} وزن آب موجود در سنگ می باشد.

۵- دوام و شکفتگی

دوام سنگ در برابر شرایط گوناگون ایجاد شده فاکتور مهمی می باشد. بعضی از سنگ ها پس از حفاری و تماس با شرایط طبیعی سطحی خصوصیات نامطلوب ویژه ای نشان می دهند. هم چنین سنگ هایی که در مسیر آب قرار می گیرند بعضی اجزای خود را از دست می دهند. یکی از آزمایش هایی که سعی در کمی سازی مفهوم دوام دارد آزمایش دوام شکفتگی فرانکلین می باشد که در آن ده قطعه از نمونه های خشک سنگ هر یک به وزن تقریبی ۵۰ گرم به مدت ده دقیقه، ۲۰۰ دور در سلول چرخان فرانکلین قرار داده می شود. در این مدت قطعات سنگ در معرض جریان آب و برخورد با یکدیگر هستند و سپس مجدداً نمونه ها را خشک می کنند. شاخص دوام، I_d بصورت نسبت وزن نمونه های خشک شده بدست آمده از سلول فرانکلین به وزن نمونه های خشک اولیه تعریف می گردد:

$$I_d = \frac{M_{s(af)}}{M_{s(be)}} * 100 \quad \text{معادله ۱۷}$$

ممکن است عملیات فوق یکبار دیگر تکرار گردد. سپس بنابر جداول پیشنهادی هر سنگ از نظر دوام به گونه ای توصیف می گردد. شاخص دوام نسبت مستقیم خطی با چگالی و نسبت عکس با آب محتوا دارد.

۶- سرعت امواج صوتی

معیاری برای ترک خوردگی سنگ می باشد. اساس آزمایش مربوط به تعیین سرعت امواج صوتی، ایجاد ضربه ای بر ابتدای یک مغزه حفاری و دریافت آن از انتهای مغزه می باشد. زمان عبور موج صوتی متناسب با چگال بودن مسیر طی شده توسط آن می باشد و برای هر سنگ هر چه مقدار ترک ها بیشتر باشد سرعت عبور موج صوتی کاهش می یابد. سرعت موج طولی در یک سنگ کاملاً سالم، V_L^* از رابطه زیر بدست می آید:

$$\frac{1}{V_L^*} = \sum_i \frac{C_i}{V_{l,i}} \quad \text{معادله ۱۸}$$

که در آن، C_i نسبت حجمی کانی i ام در سنگ و $V_{l,i}$ سرعت موج طولی در کانی i ام می باشد. در صورتی که سرعت بدست آمده از آزمایش بر روی نمونه V_l باشد شاخص کیفیت IQ که معیاری برای درجه ترک خوردگی سنگ است بصورت زیر تعریف می گردد:

$$IQ = \frac{V_l}{V_L^*}$$


معادله ۱۹

نتایج تجربی نشان می دهند که شاخص کیفیت با درصد تخلخل سنگ ($np\%$) دارای رابطه زیر است :

معادله ۲۰

۷-۲ - مقاومت

معیاری برای میزان تحمل بار قبل از شکست می باشد. مقاومت سنگ به شرایط وابسته بوده و آزمایش‌های گوناگونی برای کمی سازی آن مطرح است. آزمایش بار نقطه ای در میان آن به هزینه زیادی احتیاج نداشته و نسبتاً آسان می باشد. در این آزمایش نمونه سنگی مایبن تو فک مخروطی با انتهای گرد شده قرار گرفته و بار واردہ از سوی فکها برای شکست نمونه سنگ ثبت می گردد.



شکل ۲. دستگاه آزمایش بار نقطه ای.

مقاومت بار نقطه ای به صورت زیر تعریف می گردد:

معادله ۲۱

که در آن P ، بار واردہ و D_e قطر معادل می باشد. در صورتی که سطوح جانبی مغزه مابین فک ها قرار گیرد قطر معادل برابر قطر مغزه خواهد بود. اگر قطر مغزه برابر ۵۰ میلی متر باشد مقدار مقاومت بار نقطه ای برای قطر ۵۰ میلی متر ($I_{s(50)}$) بدست می آید و در شرایطی که قطر مغزه مقدار دیگری داشته از ضرایب تصحیح استفاده می شود.

$$I_{s(50)} = F I_{s(D_e)} \quad F = \left(\frac{D_e}{50} \right)^{0.45}$$

معادله ۲۲

مقاومت فشاری(C_0) و کششی(T_0) تک محوره سنگ توسط فرمول های زیر بدست می آید:

$$C_0 = 24 I_{s(50)}$$

$$T_0 = \frac{I_{s(50)}}{0.8}$$

معادله ۲۳

۳- ساختارهای توده سنگ

۱-۳- مقدمه

سنگ به علت داشتن شکستگی های مختلف که ساختاری ناپیوسته ایجاد می کند با سایر مواد مهندسی متفاوت است. بنابراین می باشد بین ماده سنگ و توده سنگ تفاوت قائل شویم. ماده سنگ به سنگ بکر مابین ناپیوستگی ها گفته می شود که ممکن است یک نمونه دستی و یا قطعه ای از یک مغزه حفاری باشد. توده سنگ به کل سنگ برجا که شامل صفحات لایه بندی درزه ها، گسل ها و سایر عوارض ساختاری است اطلاق می گردد. توده سنگ معمولاً خواص ناهمگن (هتروژن) و ناهمسانگرد (آنیزوتروپ) از خود نشان می دهد.


نوع و توزیع عوارض ساختاری در توده سنگ، ساختار سنگ نامیده می شود. واضح است که ساختار سنگ تاثیر بسزایی در عملیات معدنی در توده سنگ دارد و ابعاد دهانه پایدار، نگهداری های لازم، قابلیت حفاری و خصوصیات بلوک ها را کنترل می کند. به همین دلیل ساختار سنگ در طراحی معدن و روش معدنکاری موثر است. در اعمق کم، شکست هایی که به لحاظ ساختاری کنترل شده اند اولین گزینه ای است که در طراحی مورد توجه قرار می گیرد. در اعمق و نواحی با تمکز تنفس بالا، ساختار سنگ دارای اهمیت کمتری می باشد. در این فصل انواع عوارض ساختاری و خواص مهم و روش های آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۳- انواع مهم عوارض ساختاری

صفحات لایه بندی: این صفحات سنگ های رسوبی را به چند لایه و یا چینه تقسیم می کند. صفحات لایه بندی با این که ممکن است دارای ساخت نامنظم و متقطع باشند، دارای تداوم زیادی می باشند. صفحات لایه بندی ممکن است دارای مواد با ابعاد دانه ای متفاوت باشند و در معرض دگرگونی نامنظم قرار گیرند. در این

صورت چسبندگی بین لایه ای وجود دارد و در غیر این صورت مقاومت برشی صفحات لایه بندی تنها ناشی از اصطکاک خواهد بود. با توجه به فرایند رسوب گذاری ممکن است جهات ترجیحی در سنگ یافت شوند که باعث ایجاد صفحات ضعیف موازی با صفحه لایه بندی می گردند.

چین ها: این عوارض از تاثیر نیروهای تکتونیکی و خمش لایه ها ایجاد می گردند ممکن است در مقیاس یک معدن آنها اصلی ترین عارضه ساختاری باشند. چین ها بر اساس هندسه و فرایند شکل گیری به دسته های مختلف تقسیم می شوند. تاثیر مهم آنها در تغییر موضعی جهت داری لایه ها بوده و همچنین عوارض خاص دیگری نیز می توانند به همراه داشته باشند. به طور ویژه چند دسته درزه در پوسته و یا درون و یا در یال های آن قابل شکل گیری است. شکل زیر ایجاد چنین درزه هایی را در یک تاقدیس نشان می دهد.




شکل ۳. درزه های یک لایه چین خورده.

در طی فرایند چین خورده‌ی سنگ های رسوبی، تنفس برشی بین لایه ای ممکن است ایجاد لغزش کند. در نتیجه مقاومت برشی بین لایه ای کاهش یافته و ممکن است به مقدار مقاومت برشی باقیمانده برسد. هم چنین کلیواژ شکستگی ممکن است در اثر تنفس های برشی به صورت صفحات موازی و نزدیک به یکدیگر ایجاد گردد.

گسل ها (Fault): شکستگی هایی هستند که جا به جایی برشی محسوسی در سطح آنها روی داده است. گسل ها ممکن است توسط جابجایی نسبی بلوك های دو طرفشان تشخیص داده شوند. با توجه به انواع جابجایی های نسبی، گسل ها مورد طبقه بندی قرار می گیرند. گسل ها ممکن است دارای مقیاسهای بسیار متفاوتی باشند. گسل ها معمولاً به شکل گروهی ایجاد می شوند و دارای ضخامت چند متر برای گسل های اصلی و ناحیه ای تا چند میلی متر برای گسل های موضعی می باشند. این ضخامت ممکن است شامل مواد ضعیفی هم چون رس و برش باشد. سطح گسل معمولاً به صورت صیقلی است و ممکن است با کانیهایی چون گرافیت و کلریت که دارای مقاومت اصطکاکی اندکی هستند پوشانده شده باشد. نواحی اطراف گسل ممکن است توسط عوارض ناشی از آن آشفته و سست شده باشد. این خصوصیات بیانگر این موضوع است که گسل ها، نواحی دارای مقاومت برشی کم و مستعد لغزش می باشند.

نواحی برشی (Shear zones): گروهی از مواد با خصامت چندین متر که در آنها شکست بشی موضعی روی داده است. سطوح شکستگی ممکن است صیقلی بوده و یا با مواد دارای مقاومت اصطکاکی کم پر شده باشد. این نواحی بیانگر فرایند رهایی از تنش و یا هوازدگی می‌باشند. همانند گسل‌ها، نواحی برشی نیز دارای مقاومت بشی کم می‌باشند اما به طور بصری به سختی قابل تشخیص می‌باشند.



شکل ۴. ساختارهای ثانویه مرتبط با گسل (a) گسل صفحات لایه‌بندی در سنگ سخت موجب شکل گیری شکستگی‌های برشی و کششی (بریدگی) می‌گردد (b) گسل صفحات لایه‌بندی در شیل با لایه‌های نازک موجب برش‌های منقطع نزدیک بهم می‌گردد (c) گسل صفحات لایه‌بندی در سنگ‌های با لایه‌بندی ضعیف و بخصوص سنگ‌های تغییر شکل پذیر، محدوده وسیعی از چین‌های کششی را ایجاد می‌نماید (d) گسلی که در سنگ شکننده و مستحکم روی داده در شیل ضعیف متوقف گشته است (e) گسل در سنگ آذرین بلوری باعث ایجاد برش‌های مایل فرعی و تورق موازی گشته است (f) تغییر مشخصات گسل در یک سنگ آذرین بهنگام عبور از یک سنگ دگرگونی غنی از میکا.

دایک‌ها (Dykes): توده‌های نفوذی دراز و باریک و پرشیبی هستند که بطور کلی از سنگ‌های ریزدانه آذرین ایجاد شده و دارای وجود تقریباً موازی هستند. خصامت آنها از چند سانتی متر تا چندین متر تغییر می‌کند و ممکن است دارای طول قابل بررسی باشند. عنوان مثال دایک بزرگ زیمباوه، ۵۰۰ کیلومتر طول دارد و تقریباً مسطح بوده و دارای کانی سازی وسیع در یکی از حاشیه‌ها می‌باشد. بعضی دایک‌ها نسبت به سنگ‌های درونگیرشان دارای مقاومت بیشتری در برابر هوازدگی می‌باشند. اما سنگ‌های آذرین بازی تشکیل دهنده دایک‌ها، همچون دولریت می‌توانند پس از هوازدگی به رس‌های مونت موریلیونیت تبدیل شوند. این رس‌ها به علت خاصیت آماس قابل توجه می‌باشند. حاشیه‌های دایک اغلب در طی فرآیند نفوذ شکسته و دگرسان شده است. آنها مسیر مستعد برای جریان سیال و تمرکز جابجایی می‌باشند. علت سختی بالای دایک‌ها، انواع هوازده نشده آنها تنش‌های بالا را تحمل نموده و احتمال ایجاد شکست ناشی از تنش در آنها افزایش می‌یابد. دایک‌ها نواحی مستعد برای پدیده انفجار سنگ می‌باشند.


درزه ها (Joints): مهم ترین و رایج ترین عوارض ساختاری در سنگ ها می باشند. درزه ها، شکستگی هایی با منشا زمین شناسی بوده که جابجایی محسوسی در سطح آن روی نداده است. گروهی از درزه های موازی دسته درزه نامیده می شوند. دسته های درزه ها یکدیگر را قطع می کنند تا سیستم درزه ایجاد گردد. درزه ها ممکن است باز و یا بسته و یا پرشده باشند. درزه ها عموماً موازی با صفحات لایه بندی، تورق و یا کلیوژ اسلیتی شکل می گیرند و درزه های لایه بندی، درزه های تورق و یا درزه های کلیوژ نامیده می شوند. سنگ های رسوبی عموماً دارای دو دسته درزه تقريباً عمود برهم و عمود برصفحات لایه بندی می باشند. اين درزه ها گاهی در صفحات لایه بندی خاتمه می یابند و گاهی چندین صفحه لایه بندی را قطع می کنند. عموماً در مکانیک سنگ واژه ناپیوستگی برای تمام شکستگی ها و عوارضی چون درزه ها، گسل ها، صفحات ضعیف، سطوح لایه بندی و سطوح تمامی که مقاومت کششی بسیار پایین هستند استفاده می شود.

۳-۳- خواص مهم ناپیوستگی ها

در این قسمت خواص مهم ناپیوستگی ها که بر فرatar مهندسی توده سنگ تاثیر گذار می باشند مورد بحث قرار میگیرد.

جهت داری: وضعیت قرارگیری ناپیوستگی در فضا توسط شب و جهت شب بیان می گردد.

شب و جهت شب ناپیوستگی: شب خطی در صفحه ناپیوستگی است که دارای بیشترین انحراف نسبت به سطح افق می باشد و جهت شب ناپیوستگی، آزیمут خط مذکور می باشد که در جهت عقربه های ساعت نسبت به امتداد شمال سنجیده می شود.



شکل ۵. تعریف جهت شب (α) و شب (ψ)

بعضی از زمین شناسان به جای جهت شب، امتداد ناپیوستگی را ثبت می کنند. این کار باعث ایجاد بعضی ابهامات و نیاز به بیان عناصر بیشتری برای تشخیص ناپیوستگی می باشد. عموماً در مکانیک سنگ برای جلوگیری از این ابهامات جهت داری به صورت (عدد دو رقمی) شب / (عدد سه رقمی) جهت شب بیان می گردد (مانند 035/70). واضح است که جهت داری نسبی بین ناپیوستگی ها و سطوح حفاری تاثیر بسزایی در عدم پایداری بلوک ها و یا لغزش آنها دارد. جهت داری متقابل ناپیوستگی ها، تعیین کننده شکل بلوک هایی است که توده سنگ را ایجاد کرده اند.


هنگامی که مایل به بررسی جهت داری ناپیوستگی ها هستیم با مشاهدات زیادی مواجه می باشیم. عموماً با استفاده از تصاویر استریوگرافیک و رسم کانتورهای فراوانی برای بردار شیب (بردار رو به پایین موازی با خطی در صفحه ناپیوستگی که دارای بیشترین زاویه نسبت به سطح افق است) و یا قطب صفحات ناپیوستگی (تصویر خط عمود بر بردار شیب) می توانیم ناپیوستگی ها را به چند دسته تقسیم نموده و برای هر دسته یک جهت داری میانگین در نظر بگیریم. جهت داری میانیگن بدست آمده می تواند در تحلیل های بعدی مورد استفاده واقع گردد.

فاصله داری (spacing): عبارتست از فاصله عمودی بین ناپیوستگی های مجاور از یک دسته درزه که عموماً بصورت میانیگن فاصله داری برای یک دسته درزه بیان می شود فاصله داری ابعاد بلوك های تشکیل دهنده توده سنگ را تعیین می کند. مکانیزم تغییرشکل و شکست می تواند با نسبت فاصله داری به ابعاد حفاری تغییر کند. خصوصیاتی مهندسی مانند قابلیت حفاری و نفوذپذیری نیز با فاصله داری مرتبط هستند.

همان طور که انتظار می رود همانند سایر خصوصیات توده سنگ، فاصله داری نیز دارای مقدار تعریف شده یکتاوی نیست و دامنه ای از مقادیر را براساس بعضی توزیع های آماری اختیار می کند. پریست و هادسون پس از اندازه گیری بروی شماری از سنگ های رسوی دریافتند که در هر مورد هیستوگرام فاصله داری ناپیوستگی ها، توزیع چگالی احتمالی را می دهد که قابل تقریب با توزیع نمایی منفی است. بنابراین فراوانی، $f(x)$ مربوط به یک مقدار فاصله داری خاص X بوسیله تابع زیر بدست می آید.

(1-3)

که در آن $\lambda = \frac{1}{\bar{x}}$ فراوانی متوسط ناپیوستگی ها در واحد طول و \bar{x} فاصله داری میانگین می باشد. در شکل زیر هیستوگرام فاصله داری و توزیع نمایی منفی بدست آمده از فرمول رسم گردیده است.



شکل ۶. هیستوگرام فاصله داری ناپیوستگی ها

یافته های پریست و هادسون توسط بسیاری از انواع سنگ ها تایید شده است. نتایج بدست آمده از فراوانی فاصله داری، امکان انجام محاسبات آماری برای ابعاد احتمالی بلوك ها و احتمال ایجاد یک تقاطع خاص برای ناپیوستگی ها را فراهم می دارد.

در طبقه بندی مهندسی توده سنگ ها عموماً از شاخص کیفیت توده سنگ RQD که توسط دیر ارائه گردیده استفاده می شود. این شاخص با استفاده مغزه های حفاری بصورت زیر تعریف می گردد:

معادله ۲۴


که در آن L طول کلی حفاری و λ طول یک قطعه مجزا از مغزه است که ۱۰ سانتی متر و یا بیشتر می باشد. پریست و هادسون دریافتند که می توان RQD را بوسیله اندازه گیری های فاصله داری بر روی مغزه و یا یک سطح رخمنون به صورت زیر تقریب زد:

معادله ۲۵

که برای مقادیر λ بین ۶ تا $16 m^{-1}$ می توان تقریب خطی مناسب زیر را بکار برد:

معادله ۲۶

شکل زیر مقادیر RQD اندازه گیری شده و بدست آمده از فرمول های بالا را بر حسب متوسط تعداد ناپیوستگی ها در هر بازه نشان می دهد.




شکل ۷. ارتباط بین RQD و فراوانی متوسط ناپیوستگی ها

فاصله داری ناپیوستگی ها در بسیاری از طبقه بندی های مهندسی توده سنگ مورد استفاده قرار می گیرد. جدول زیر عبارات مورداستفاده برای مقادیر مختلف فاصله داری را بر طبق قرارداد ISRM نشان می دهد.

جدول ۱ طبقه بندی فاصله داری ناپیوستگی ها.

Description	Spacing (mm)
extremely close spacing	<20
very close spacing	20–60
close spacing	60–200
moderate spacing	200–600
wide spacing	600–2000
very wide spacing	2000–6000
extremely wide spacing	>6000

تداوم (Persistance)؛ واژه ای برای بیان توزیع سطحی و یا طول ناپیوستگی در یک صفحه می باشد. تداوم با مشاهده طول اثر ناپیوستگی بر یک سطح آزاد قابل اندازه گیری است و یکی از پارامترهای مهم توده سنگ می باشد که تعیین آن تا حدودی مشکل می باشد. در شکل زیر بلوک های مربوط به توده سنگ هایی با چند دسته درزه نشان داده شده اند.




شکل ۸. نمایش تداوم دسته های مختلف ناپیوستگی ها

واضح است که تداوم ناپیوستگی تاثیر بسیار زیادی بر مقاومت بررشی سطح ناپیوستگی قابلیت حفاری و نفوذپذیری توده سنگ دارد. برطبق قرارداد ISRM تداوم ناپیوستگی با استفاده از فراوان ترین مقدار طول اثر ناپیوستگی که بر روی سطوح آزاد اندازه گیری می شود بصورت زیر توصیف می گردد.

جدول ۲ طبقه بندی تداوم ناپیوستگی ها

Description	Modal trace length (m)
very low persistence	< 1
low persistence	1–3
medium persistence	3–10
high persistence	10–20
very high persistence	20

زیری (Roughness): معیاری برای موجداری و پستی و بلندی سطح ناپیوستگی نسبت به صفحه میانیگن ناپیوستگی می باشد. زیری سطح ناپیوستگی دارای تاثیری مهم در مقاومت برشی (بخصوص در مواردی که جابجایی برشی صورت نگرفته) می باشد. اهمیت زیری با افزایش جداشگی و ضخامت مواد پرکننده و جابجایی برشی کاهش می یابد زیرا در این شرایط تاثیر بازدارندگی پستی و بلندی های سطحی کمتر می گردد. هنگامی که خواص سطحی ناپیوستگی با استفاده از مغزه حفاری و یا سطوح آزاد اندازه گیری گردد بایستی بین موجداری بزرگ مقیاس و پستی و بلندی کوچک مقیاس تفاوت قائل شویم (شکل زیر).



شکل ۹. مقیاس های مختلف زیری ناپیوستگی که در آزمایش های برشی با مقیاس های مختلف نمونه برداری میشوند. موجداری را میتوان با زاویه β مشخص نمود.

هر کدام از اینها در مقیاس دلخواه می توانند شماره ای به عنوان مثال از یک تا پنج اختیار کنند. بر طبق قرارداد ISRM دسته بندی زیر برای زیری ناپیوستگی ها بکار می روند:

جدول ۳ طبقه بندی زیری ناپیوستگی ها

Class	Description
I	rough or irregular, stepped
II	smooth, stepped
III	slickensided, stepped
IV	rough or irregular, undulating
V	smooth, undulating
VI	slickensided, undulating
VII	rough or irregular, planar
VIII	smooth, planar
IX	slickensided, planar

بازشدگی (Aperture): فاصله قائم بین دیواره‌های یک ناپیوستگی است که ممکن است توسط آب و یا هوا پر شده باشد. بنابراین همانطور که در شکل نشان داده شده است جداشده و عرض پرشده از یکدیگر متمایز می‌گردند.

بازشدگی یا جداشده بالا ممکن است در نتیجه جابجایی برشی بروی سطوح بسیار زبر، شسته شدن مواد پرکننده مانند رس، انحلال و بازشدگی کششی ایجاد گردد. در اغلب توده سنگ‌های نیمه عمیق بازشدگی دارای مقداری اندک در حدود نیم میلی متر می‌باشد.

برعکس مثال‌هایی که در شکل آمده اند در ناپیوستگی‌های حقیقی، بازشدگی در گستره ناپیوستگی تغییر می‌کند و اندازه گیری این تغییرات بسیار مشکل و یا غیرممکن می‌باشد.

واضح است که بازشدگی و تغییرات آن تاثیر مهمی بر مقاومت برشی ناپیوستگی دارد. شاید مهمترین تاثیر بازشدگی بر نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی ناپیوستگی‌ها و توده سنگ باشد در جریان لایه‌ای، هدایت هیدرولیکی یک ناپیوستگی با سطوح موازی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$k = \frac{ge^3}{12v}$$

معادله ۲۷

که در آن k هدایت هیدرولیکی (m/s), g شتاب گرانش (m/s^2), e جداشده (m) و v چسبندگی سینماتیکی سیال (m^2/s) (برای آب 20° درجه سانتی گراد $\frac{m^2}{s} = 1.01 \times 10^{-6}$) می‌باشد. همانطور که واضح است ده برابر شدن جداشده منجر به هزار برابر شدن هدایت هیدرولیکی می‌گردد.

پرشده (filling): عبارتی برای توصیف ماده جدا کننده دیواره‌های مجاور یک ناپیوستگی می‌باشد. موادی چون کلسیت، کلریت، رس، سیلت، برش، گوج گسل، کوارتز، و یا پیریت می‌توانند پرکننده باشند. پرکننده نیز دارای تاثیر عمده‌ای بر مقاومت برشی است. با فرض وجود پرکننده‌هایی مقاوم چون کلسیت، کوارتز و یا پیریت باز هم مقاومت برشی ناپیوستگی از حالت بسته بودن ناپیوستگی کمتر خواهد بود. رفتار ناپیوستگی‌های پر شده به خواص گوناگون پرکننده بستگی دارد. مواد زیر مهمترین خصوصیاتی است که می‌بایست ثبت گردد:

الف) کانی شناسی پرکننده و بررسی وجود کانی‌هایی با مقاومت اصطکاکی پایین مانند کلریت

ب) ابعاد دانه‌ها


ج) آب محتوا و نفوذ پذیری

د) جابجایی برشی قبلی

ه) زبری دیواره

و) ضخامت پرکننده

ز) شکستگی، خردشده و یا دگرسانی شیمیایی سنگ دیواره



شکل ۱۰. مقاطع نوعی زبری و توصیف پیشنهادی برای آن ها. شکل ۱۱. تعریف پیشنهادی بازشدگی ناپیوستگی های باز و طول مقاطع از ۱ تا ۱۰ متر بوده و مقیاس افقی و قائم یکسان عرض ناپیوستگی های پر شده است

۳-۴- جمع آوری داده های ساختاری


وظیفه برداشت داده های ساختاری معمولاً بر عهده زمین شناسان مهندسی و یا معدنی است، در حالیکه مهندسان مکانیک سنگ و مهندسان معدن نیز ممکن است برحسب ضرورت این کار را انجام دهند. در هر صورت نحوه جمع آوری داده ها و مشکلات احتمالی آن می بایستی توسط مهندس مکانیک سنگ (که تقاضای جمع آوری داده ها را می دهد) و مهندس معدن (که از داده ها برای طراحی معدن استفاده می کند) معلوم و مشخص باشد. نقطه شروع برای ایجاد درک مهندسی از ساختار توده سنگ، مطالعه اطلاعات کلی ناحیه ای و زمین شناسی معدنی به دست آمده از عملیات اکتشافی می باشد. این کار اطلاعاتی درباره سنگ شناسی و عوارض مهم ساختاری موجود در نواحی مجاور معدن بدست می دهد و زمینه ذهنی لازم را برای مطالعات مکانیک سنگ ایجاد می کند. مطالعات بعدی شامل بررسی دقیق سطح زمین و نواحی زیرزمینی با استفاده از مغزه های حفاری می باشد.

در مراحل اولیه پروژه معدنی ممکن است دسترسی به زیرزمین غیرممکن باشد. در این صورت رخمنون های سطحی برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره خواص مهندسی و ساختارهای توده سنگ مورداستفاده قرار می گیرند. اندازه گیری ها ممکن است بروی سطوح طبیعی و یا سطوح حفاری شده انجام گیرند. در بعضی از پروژه های معدنی، ایجاد فضایی شبیه به یک معدن روباز اطلاعات ارزشمندی در اختیار قرار میدهد.

در هر صورت نبایستی فراموش کرد که رخمنون های سطحی ممکن است توسط هوازدگی دارای خواصی گردیده باشند که با توده سنگ عمیق تفاوت های زیادی داشته باشد. بنابراین ضروری است که تمام اطلاعات بدست آمده از عملیات های سطحی بوسیله بررسی های زیرزمینی موردنایید قرار گیرند. حفاری های اکتشافی می بایستی در اولین زمان ممکن داده های لازم جهت بررسی امکان معدنکاری را فراهم نماید. در مراحل بعدی، حفاری های بیشتر اطلاعات لازم برای تکمیل طراحی را بدست می دهد.

در تمام این فرایندها مسئله نمونه گیری مطرح می باشد. چه قسمتهایی از توده سنگ می توانند معرف شرایط کل توده باشند؟ چه درجه اطمینانی با استفاده از داده های جمع آوری شده محدود بدست می آید؟ با این که هیچ جواب دقیقی برای چنین سوالاتی وجود ندارد بررسی های آماری نتایج قابل قبولی را بدست داده اند. هنگامی که امکان برداشت های بیشتر ممکن نباشد، بررسی های آماری می توانند به تکمیل اطلاعات کمک کنند.

تکنیک پایه برای بررسی سطوح زیرزمینی و یا رخمنون ها، استفاده از خط برداشت (scan line) می باشد. خط برداشت خطی است که بر روی توده سنگ نصب گردیده و مشخصات تمام ناپیوستگی هایی که آنرا قطع می کنند ثبت می گردد(شکل زیر).



شکل ۱۲. برداشت بكمک خط برداشت.

روش دیگر که تا حدودی مشکل تر می باشد ثبت داده های مربوط به تمام ناپیوستگی هایی است که در یک سطح مشخص قرار گرفته اند. در حفریات زیرزمینی با ارتفاع محدود معمولاً داده های این دو روش با یکدیگر ادغام شده و شرایط لازم را برای برآور یابی ناپیوستگی هایی که خط برداشت را قطع نمی کنند ایجاد می نمایند. در عمل خط برداشت، یک نوار اندازه گیری است که توسط میخ هایی به سطح سنگ نصب می گردد. فاصله بین میخ ها در حدود ۳ متر بوده و خط برداشت بایستی در صورت امکان مستقیم باشد.

خطوط برداشت باید بگونه ای نصب شوند که تقریباً تمام ناپیوستگی های مهم را قطع کنند و تا حد امکان بر آنها عمود باشند. معمولاً سعی می گردد خطوط برداشت با طولهای مساوی و با جهت های قائمه و افقی نصب گرددند. همچنین موقعیت خط جستجو باید به درستی مشخص گردد. هنگامی که خط برداشت بدروستی ایجاد گردید موقعیت آن (شماره خط برداشت و محورهای مختصات) تاریخ، نوع سنگ، جهت داری سطح، جهت داری خط جستجو و نام برداشت کننده در صفحه ای مخصوص ثبت می شود. سپس مشخصات زیر برای هر ناپیوستگی تقاطع با خط برداشت تعیین می گردد:

الف) D ، فاصله محل تقاطع خط برداشت و ناپیوستگی از ابتدای خط برداشت می باشد. معمولاً شکستگی هایی که ناشی از انفجار می باشند ثبت نمی گرددند.

ب) L ، طول ناپیوستگی در بالای خط برداشت است. در بیشتر موارد، بررسی های عملی، نصب خط برداشت در پایین ترین قسمت سطح را ضروری می سازند. این موضوع اندازه گیری طول اثر ناپیوستگی ها را محدود به قسمت بالایی خط جستجو می کند. پریست و هادسون نشان داده اند که میانگین طول نیم اثر، نصف میانگین تمام طول اثر بدست آمده از یک خط برداشت می باشد.

ج) T ، مشخص کننده وضعیت نقطه خاتمه ناپیوستگی (A : در یک ناپیوستگی دیگر، I : در ماده سنگ، O : در محدوده ای خارج از سطح سنگ و بصورت نامشخص)

- د) شیب/جهت شیب، که در حوالی نقطه برخورد ناپیوستگی و خط برداشت بوسیله کمپاس اندازه گیری می شود.
- هـ) انحنا و یا موجوداری براساس یک مقیاس عددی بعنوان مثال بین ۱ تا ۵
- و) R، زبری در مقیاس کوچک (چند سانتی متر)
- ز) ملاحظات، که بویژه در مورد مواد پرکننده و جوشکاری ناپیوستگی، جریان سیال در آن و منشا ایجاد ناپیوستگی مطرح می باشد.
- در شکل زیر نمونه تکمیل شده ای از صفحه مخصوص بررسی های خط برداشت آمده است.

Location	SL 11, 9260 N / 8850 E	Date	9 July 80	Rock type	... + conglomerate	
Face orientation	049/75					
Scanline orientation	305/04			Recorded by	S.D.P.	
D (m)	L (m)	T	Orientation	C	R	Comments
0.00	0.40	A	331/82	2	3	Open 3 mm (by blasting?)
0.29	2+	I	124/85	1/2	2	
0.31	0.10	A	155/90	5	3	Contains broken & sheared rock
0.71	0.30	I	305/76	2	2	
0.78	≈ 3.0	O	308/72	2	4	
0.80-0.98						Obscured by rubble
0.98	1.6	O	304/72	1	2	
1.22	0.70	A	110/76	4	4	
1.50	4.0	O	32/70	1/2	3	Major plane
1.85	0.45	A	128/83	2	3	
1.97	1.0	O	099/82	2	2	Open 15 mm (by blasting?)
1.97-2.20						Obscured by rubble
2.70	2.0	A	038/66	3	3	
3.30-3.40	8+	O	138/64	-	-	Shear zone
3.40	1.0	A	126/62	2	3	
3.56	0.30	I	134/60	4	1	

شکل ۱۳. نمونه تکمیل شده صفحه مخصوص بررسی های خط برداشت.

تجربه نشان داده است که میتوان توده سنگ را به صورت چند ناحیه همگن در نظر گرفت که در هر یک از این نواحی توده سنگ دارای ساختار و خواص ژئوتکنیکی یکنواخت می باشد. واضح است که برای طراحی معدن توجه ما بر نواحی مجاور کانسوار متمرکز خواهد بود.


۴- وضعیت تنش در یک نقطه

اطلاع از اجسام مکانیک جامد شکل پذیر به ما امکان می دهد که توسط روش‌های ریاضی توزیع تنش و جابجایی های نسبی که در داخل یک جسم تحت تاثیر بارها و یا نیروهای وارده ایجاد می شود را حساب کرد. تعیین توزیع تنش و تغییر شکل در داخل یک جسم به مهندس این امکان را می دهد که پیش بینی نماید در یک نقطه معین در داخل یک جسم و یا سطح آن وقتی که جسم مذبور تحت تاثیر شرایط بارگذاری معینی قرار می گیرد چه می گذرد. برای انجام یک چنین تحلیلی بایستی شکل جسم، شرایط بارگذاری و خواص مکانیکی ماده تشکیل دهنده جسم جامد مشخص باشد. در حل مسائل عملی (مسائل کاربردی) هر سه فاکتور فوق الذکر ممکن است چنان پیچیده باشند که تعیین توزیع تنش و تغییر شکل خیلی مشکل و یا غیر ممکن باشد. بنابراین مسئله را می توان تا اندازه ای ساده و ایده آلیزه نمود.

تقریبا تمام توضیحاتی که در مورد اجسام جامد شکل پذیر ارائه شده همگی بر مبنای تئوری پیوسته Continuum Theory می باشد. در این تئوری ساختمان مولکولی جسم نادیده گرفته شده و با یک محیط پیوسته معادل فرضی که رفتار آن به مفهوم ریاضی در تمام نقاط یکسان است جایگزین شده است. بنابراین مسئله بر اساس جابجایی متوسط نقاط درون جسم نسبت به یکدیگر حل شده نه بر اساس جابجایی مولکولهای جسم نسبت به یکدیگر. خواص مکانیکی جسم معادلی که در فوق تعریف شد فرض می شود که در تمام نقاط جسم یکسان است. موادی که دارای چنین خاصیتی باشند هموژن Homogeneous همگن یا متجانس نامیده می شود.

یکی دیگر از موارد ساده کردن مسئله این است که فرض می شود خواص مکانیکی جسم در هر نقطه از آن در تمام جهات یکسان است. اجمالی که چنین خواص مکانیکی از خود نشان دهنده ایزوتropیک Isotropic یا همسانگرد خوانده می شوند. اگر چنانچه خواص مکانیکی جسم در جهات مختلف یکسان نباشد این جسم از نظر رفتار آنیزوتropی AnIsotropic یا ناهمسانگرد خوانده می شود.

جسم جامدی را مانند شکل زیر در نظر بگیرید که تحت تاثیر نیروهای مؤثر خارجی در حال تعادل است. تصور کنید که این جسم توسط یک صفحه فرضی مثل A به دو قسمت تقسیم شده باشد. از حالت تعادل موجود در کل جسم نتیجه گیری می شود که هر یک از قسمتهای ۱ و ۲ نیز بایستی در حال تعادل باشند. چون نیروهای خارجی مؤثر بر هر یک از قسمتهای ۱ و ۲ بطور جداگانه حالت تعادل را ایجاد نمی کنند، ایندو قسمت وقتی می توانند در حال تعادل باشند که نیروهای داخلی در سطح فرضی A اثر نمایند. برآیند نیروهای داخلی مؤثر بر سطح A را می توان از شرایط تعادل موجود در هر یک از دو قسمت فوق بدست آورد به گفته دیگر برآیند نیروهای داخلی مؤثر بر سطح A مساوی برآیند نیروهای مؤثر بر هر یک از دو قسمت ۱ و ۲ بوده ولی در جهت عکس آن عمل می نماید. نیروهای داخلی معمولا به صورت پیوسته در سطح مفروض توزیع شده اند شدت نیروهای داخلی به صورت خارج قسمت نیروی مؤثر بر واحد سطح بیان شده و تنش (Stress) نامیده می شود.




شکل ۱۴. تعریف تنش در یک نقطه

برای تعریف تنش با یک مفهوم ریاضی لازم است قسمت کوچک ΔA از صفحه فرضی A حول نقطه P در نظر گرفته شود. این صفحه کوچک کاملاً با صفحه مماس به سطح در نقطه P مطابقت دارد. بنابراین صفحه کوچک اولیه ΔA Elementary را می‌توان با بردار واحد \vec{n} عمود بر صفحه مماس در نقطه P مشخص کرد. اگر سطح اولیه المانی کوچک باشد می‌توان نوشت $\lim \Delta A = dA$ و نیروی داخلی مؤثر بر سطح آنرا می‌توان ثابت فرض کرد. با نشان دادن نیروی مؤثر داخلی بر سطح کوچک اولیه با $d\vec{F} = \lim \vec{\Delta F}$ می‌توان مقدار تنش در سطح کوچک ΔA را با تقسیم کردن نیرو بر سطح حساب کرد.

$$\rho_n = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\vec{\Delta F}}{\Delta A} = \frac{d\vec{F}}{dA}$$

معادله ۲۸

روشن است که تنش یک کمیت برداری بوده که بزرگی آن برابر $|\rho_n|$ و جهت آن موازی $d\vec{F}$ است. ρ_n بردار تنش است که بر صفحه فرضی که عمود بر آن در جهت بردار واحد \vec{n} است اثر نموده است. در مکانیک مهندسی بردار تنش معمولاً به دو مؤلفه به نام های تنش عمودی (σ) به موازات جهت بردار واحد \vec{n} و تنش برشی (τ) مؤثر بر سطح صفحه کوچک اولیه و به موازات بردار واحد \vec{m} تجزیه می‌شود. واضح است که وقتی جسم توسط صفحات فرضی دیگری که همگی از نقطه P می‌گذرند قطع گردد، مقدار و جهت نیرو های داخلی فرق خواهد کرد. بنابراین تنش در یک نقطه به جهت و امتداد صفحه فرضی بستگی دارد. گروه کامل مؤلفه های تنش که بر سطح های کوچک اولیه dA در جهت های معینی در اطراف یک نقطه اثر می‌کنند را حالت تنش (State of Stress) در این نقطه می‌نامند و هدف از آنالیز تنش این است که در هر نقطه از درون جسم حالت تنش را تعیین نمایند.



شکل ۱۵. تعریف تنשها

اگر دستگاه مختصات در شکل قبل را به عنوان مرجع قبول کنیم بردار واحد \vec{n} را با ox هم جهت انتخاب می کنیم (ρ_{ox}). بردا تنشن را در صفحه ای که عمود بر آن با محور ox هم جهت و منطبق باشد را نشان می دهد. بردار مذبور در جهت x,y,z دارای سه مؤلفه ای $\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}$ می باشد. سطح A که در صفحه yz قرار گرفته بر محور ox عمود بوده و تنشن مؤثر در این جهت را تنشن قائم (نرمال) گویند.

مؤلفه های تنشن τ_{xy}, τ_{xz} که با سطح کوچک اولیه در یک صفحه قرار دارند تنشن های برشی هستند و در صفحه ای از جسم که A در آن قرار گرفته باعث پارگی و لغزش می شوند.

اگر جهت ox عمود بر سطح صفحه کاغذ قبول شود در صورتیکه با انگشت به نقطه O فشار دهیم تنشن σ_x حاصل را تنشن فشاری و در صورتیکه از صفحه کاغذ به طرف خود بکشیم آن را تنشن کششی گویند. اگر چنانچه جهت عمود بر صفحه، \vec{n} با محور oy یکی فرض شود یعنی سطح مفروض در صفحه zx قرار گیرد مؤلفه بردار ρ_n مقادیر $\sigma_y, \tau_{yx}, \tau_{yz}$ خواهد بود. و اگر عمود \vec{n} با محور oz هم جهت فرض شود یعنی سطح مفروض در صفحه yx قرار گیرد مؤلفه های تنشن $\sigma_z, \tau_{zx}, \tau_{zy}$ خواهد بود.

تائسور تنشن که بصورت زیر نشان داده است، حالت تنشن در نقطه O را که عبارت است از مؤلفه های تنشن در صفحات عمود بر x,y,z را به طور کامل نشان می دهد.


$$[\sigma] = \begin{vmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{vmatrix}$$

معادله ۲۹

در شکل زیر بر روی یک المان مکعبی شکل که نقطه O را در بر گرفته، حالت تنشن نشان داده شده است. برای ایجاد تعادل ممان در المان مورد نظر لازم است:

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \quad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy}$$

معادله ۳۰




شکل ۱۶. المان مکعبی شکل در بر گیرنده نقطه O

بنابراین برای دانستن حالت تنش در یک نقطه دانستن ۶ مؤلفه تنش کافی می باشد. همانطور که بعدا ملاحظه خواهد شد در حالت دو بعدی (صفحه ای) دانستن سه مؤلفه تنش در یک نقطه کافی خواهد بود. این سه مؤلفه عبارتند از: τ_{xy} , σ_y , σ_x

در مکانیک سنگ مثل مکانیک خاک و زمین شناسی ساختمانی و سایر علوم مشابه تنش فشاری + فرض می شود. زیرا در مسائل مکانیک سنگ تنش ها، اغلب از نوع فشاری می باشند. مثل فشار طبقات، تنش های افقی، تنش های قائم که باعث چسبیدن ناپیوستگی ها به هم می شوند.

در شکل قبل عمود بر سطوح و جهات المان مکعبی شکل منطبق بر محورهای مختصات انتخاب شده و مؤلفه های تنش که حالت تنش در یک نقطه را مشخص می کنند. مطابق با جهت مثبت اختیار شده بر روی المان مذبور نشان داده شده اند. در یک سطح مثبت که عمود بر آن هم جهت با جهت مثبت محورهای تنش برشی مثبت در جهت مثبت محورها اثر می کنند. در سطوحی که عمود بر آن در جهت منفی محورهای تنش های مثبت برشی در جهت عکس محورها اثر می کنند. این تعیین علامت در حالت تنش های صفحه ای راحت تر فهمیده می شود. به عنوان مثال سطحی که عمود بر آن در امتداد مثبت OX می باشد $\tau_{xy} + \sigma_x$ مؤثر بر سطح در جهت OY + خواهد بود.



شکل ۱۷. تعیین علامت در حالت تنش صفحه ای


زیر نویس در حالت تنش قائم، محوری از دستگاه مختصات را نشان می دهد که بر سطحی از المان که تنش بر روی آن نشان داده شده، عمود باشد. در حالت تنش برشی از یک اندیس دو حرفی استفاده می شود. اولی محوری

را که بر سطح مزبور عمود است و تنش τ بر آن اثر می کند را نشان می دهد. در صورتیکه اندیس دوم جهت تنش را مشخص می کند.

۴-۱- تنش در اجسام دو بعدی


در صورتیکه تمام بردارهای تنش در یک صفحه قرار داشته باشند تعیین حالت تنش در یک نقطه خیلی آسانتر می شود. اگر چنین شرایطی در هر نقطه از داخل جسم در نظر گرفته شود یک حالت تنش صفحه ای (دو بعدی) (Plane Stress) به وجود خواهد آمد.

در صورتیکه حالت تنش دو بعدی در نظر گرفته شود تمام نیروهای خارجی مؤثر بر جسم در صفحه $x-y$ اثر خواهد کرد و فرض می شود جسم مورد نظر بین دو صفحه به موازات $x-y$ که به فواصل مساوی در دو طرف آن قرار گرفته اند محدود شده است. ضخامت جسم در امتداد محور z ها در مقایسه با ابعاد آن در امتداد دو محور دیگر کوچک بوده و قابل اعماض می باشد. در نتیجه فرض آخر تغییرات نیروهای داخلی در امتداد محور z خیلی کوچک بوده (درصورتیکه ضخامت به اندازه کافی کوچک فرض شود) و می توان آن را مستقل از z در نظر گرفت.



شکل ۱۸. تنش دو بعدی

در شکل فوق اگر المان مکعبی شکل در حال تعادل باشد باشتی نیروهای حاصل از تنش های مؤثر بوجود آمده آن نیز متعادل باشند. به این ترتیب برای ایجاد تعادل با ممان گیری حول نقطه ۰ خواهیم داشت:




شکل ۱۹. نیروهای واردہ بر یک عنصر دو بعدی

$$\begin{aligned} \tau_{xy} \cdot d_y \cdot \frac{dx}{2} - \tau_{yx} \cdot dx \cdot \frac{dy}{2} + \tau_{xy} \cdot dy \cdot \frac{dx}{2} - \tau_{yx} \cdot dx \cdot \frac{dy}{2} &= 0 \\ \tau_{xy} \cdot dy \cdot dx = \tau_{yx} \cdot dx \cdot dy &\Rightarrow \tau_{xy} = \tau_{yx} \end{aligned}$$

معادله ۳۱

۱-۱-۴- محاسبه تنش های برشی و قائم مؤثر بر هر نقطه از جسم



شکل ۲۰. تنش های برشی و قائم واردہ بر هر نقطه از جسم (حالت دو بعدی)

فرض کنیم المانی صفحه ای مثل شکل b تحت تاثیر تنش های مختلفی قرار گرفته باشد می خواهیم تنش های قائم و برشی مؤثر بر صفحه ای که عمود بر آن با محور x ها زاویه θ می سازد را حساب کنیم. ضخامت المان مذبور واحد فرض می شود. قبل از هر چیز معادلات تعادل را می نویسیم:

$$\sum F_x = 0$$

معادله ۳۲

$$\sum F_y = 0$$

$$\rho_{nx} \cdot dl = \sigma_x \cdot dy + \tau_{yx} \cdot dx$$

$$\rho_{ny} \cdot dl = \sigma_y \cdot dx + \tau_{xy} \cdot dy$$

معادله ۳۳

با توجه به زاویه θ و در مثلث OAB خواهیم داشت:

$$dx = dl \sin \theta$$

$$dy = dl \cos \theta$$

معادله ۳۴

و با جایگذاری آنها در رابطه ۵.۷ خواهیم داشت:

$$\rho_{nx} \cdot dl = \sigma_x \cdot dl \cos \theta + \tau_{yx} \cdot dl \sin \theta$$


$$\rho_{ny} \cdot dl = \sigma_y \cdot dl \sin \theta + \tau_{xy} \cdot dl \cos \theta$$

$$\rho_{nx} = \sigma_x \cos \theta + \tau_{yx} \sin \theta$$

$$\rho_{ny} = \sigma_y \cdot \sin \theta + \tau_{xy} \cdot \cos \theta$$

معادله ۳۵

مولفه های قائم و افقی بردار تنش در صفحه مورد نظر یعنی σ و τ را می توان با تجزیه بردارهای ρ_{nx} و ρ_{ny} در امتداد صفحه و امتداد قائم بر آن بدست آورد و آنها را با هم جمع کرد.



شکل ۲۱

$$\sigma = \rho_{nx} \cdot \cos \theta + \rho_{ny} \cdot \sin \theta$$

$$\tau = \rho_{ny} \cdot \cos \theta - \rho_{nx} \cdot \sin \theta$$

معادله ۳۶

حال بجای مقادیر ρ_{nx} و ρ_{ny} در رابطه (5-10) از رابطه (5-9) قرار می دهیم:

$$\sigma = (\sigma_x \cdot \cos \theta + \tau_{yx} \cdot \sin \theta) \cdot \cos \theta + (\sigma_y \cdot \sin \theta + \tau_{xy} \cdot \cos \theta) \cdot \sin \theta$$

$$\tau = (\sigma_y \cdot \sin \theta + \tau_{xy} \cdot \cos \theta) \cdot \cos \theta + (\sigma_x \cdot \cos \theta + \tau_{yx} \cdot \sin \theta) \cdot \sin \theta$$

$$\sigma = \sigma_x \cdot \cos^2 \theta + \tau_{yx} \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta + \sigma_y \cdot \sin^2 \theta + \tau_{xy} \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$$

$$\tau = \sigma_y \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta + \tau_{xy} \cdot \cos^2 \theta - \sigma_x \cdot \cos \theta \cdot \sin \theta - \tau_{yx} \cdot \sin^2 \theta$$

و از آنجا که $\tau_{yx} = \tau_{xy}$ و بر طبق روابط مثلثاتی:

$$\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

خواهیم داشت:

$$\sigma = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + 2 \tau_{xy} \sin \theta \cos \theta$$

$$\tau = \frac{1}{2} (\sigma_y - \sigma_x) \sin 2\theta + \tau_{xy} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)$$

$$\sigma = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\tau = \frac{1}{2} (\sigma_y - \sigma_x) \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$$

معادله ۳۷

بدین ترتیب تنش های قائم و برشی مؤثر در صفحه مورد نظر بدست می آیند.
این مسئله را می توان به یک صورت دیگر حل کرد. فرض کنیم که محورهای مختصات را حول نقطه O به اندازه زاویه θ دوران داده ایم. در این حالت در دستگاه مختصات جدید $O'y'$ مقادیر $\sigma_{x'y'}$ و $\tau_{x'y'}$ مساوی مقادیر σ و τ بدست آمده از رابطه فوق خواهد بود یعنی:



شکل ۲۲. دوران محور مختصات حول نقطه O

$$\sigma_x' = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\sigma_y' = \sigma_x \sin^2 \theta + \sigma_y \cos^2 \theta - \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = \frac{1}{2} (\sigma_y - \sigma_x) \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta$$

معادله ۳۸

برای بدست آوردن مقدار σ_y کافی است که در معادله مربوط به σ_x بجای زاویه θ مقدار $(\theta + \frac{\pi}{2})$ را قرار دهیم در این صورت خواهیم داشت:

$$\sigma_x' = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + \tau_{xy} \sin 2\theta$$

$$\sigma_y = \sigma_x \cdot \cos^2(\theta + \frac{\pi}{2}) + \sigma_y \cdot \sin^2(\theta + \frac{\pi}{2}) + 2 \tau_{xy} \cdot \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) \cdot \cos(\theta + \frac{\pi}{2})$$

معادله ۳۹

و با توجه به روابط:

$$\begin{cases} \sin(\frac{\pi}{2} + \alpha) = \cos \alpha \\ \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin \alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sigma_y = \sigma_x \cdot \sin^2 \theta + \sigma_y \cdot \cos^2 \theta - 2 \tau_{xy} \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta$$

$$\sigma_y = \sigma_x \cdot \sin^2 \theta + \sigma_y \cdot \cos^2 \theta - \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta$$

معادله ۴۰

حال اگر چنانچه مقادیر بدست آمده برای σ_x و σ_y را طرف به طرف جمع کنیم خواهیم داشت:

$$\sigma_x + \sigma_y = \sigma_x (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) + \sigma_y (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$$

$$\Rightarrow \sigma_x + \sigma_y = \sigma_x + \sigma_y$$

معادله ۴۱

یعنی مجموع تنش های قائم در اطراف یک نقطه با تغییر جهت صفحه مورد نظر ثابت می ماند.

حال با استفاده از روابط مثلثاتی زیر روابط مربوط به σ_x و σ_y را می توان به صورت ساده تری درآورد.

$$\begin{cases} \cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) \\ \sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_x = \sigma_x \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) + \sigma_y \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta) + \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \\ \sigma_y = \sigma_x \cdot \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta) + \sigma_y \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) - \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{\sigma_x}{2} + \frac{\sigma_x}{2} \cdot \cos 2\theta + \frac{\sigma_y}{2} - \frac{\sigma_y}{2} \cdot \cos 2\theta + \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \\ \sigma_y = \frac{\sigma_x}{2} - \frac{\sigma_x}{2} \cdot \cos 2\theta + \frac{\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_y}{2} \cdot \cos 2\theta - \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cdot \cos 2\theta + \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \\ \sigma_y = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cdot \cos 2\theta - \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \end{cases}$$

معادله ۴۲

۴-۱-۲- تنش های اصلی و جهات آن ها

حال اگر از رابطه مربوط به $\sigma' = \sigma \cos \theta$ نسبت به θ مشتق گرفته و آن را مساوی صفر قرار دهیم مقادیری از θ را که باعث می شود σ' به ازای آن ماقزیم و یا حداقل شود بدست خواهیم آورد.

$$\frac{\partial \sigma'}{\partial \theta} = -2 \cdot \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cdot \sin 2\theta + 2 \tau_{xy} \cdot \cos 2\theta = 0$$

طرفین را بر $\cos 2\theta$ تقسیم می کنیم

$$-(\sigma_x - \sigma_y) \cdot \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} + 2 \tau_{xy} \cdot \frac{\cos 2\theta}{\cos 2\theta} = 0$$

$$-(\sigma_x - \sigma_y) \cdot \tan 2\theta + 2 \tau_{xy} = 0$$

$$\Rightarrow \tan 2\theta = \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

$$\Rightarrow 2\theta = \operatorname{Arc tan} \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{1}{2} \operatorname{Arc tan} \left(\frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \right) + k \cdot \frac{\pi}{2} \quad \text{و} \quad k = 0, 1, 2$$

معادله ۴۳

برای بردار واحد \vec{n} چهارجهت معین وجود دارد که دوبدو برهم عمود هستند که بردار تنش σ مؤلفه برشی ندارد. این جهت ها را جهت های اصلی Principal Directions گویند و تنش های مؤثر در این جهت ها را تنش های اصلی Principal Stresses گویند.

حال اگر مقادیر بدست آمده برای θ را از رابطه فوق در معادله مربوط به $\tau_{x'y'}$ قرار دهیم خواهیم دید که به ازای آن $\tau_{x'y'} = 0$ می شود. یعنی اولاً زوایایی وجود دارد که به ازای آن تنش های قائم مؤثر بر صفحه مورد نظر ماقزیم و یا مینیمم می شود و از طرف دیگر در صفحاتی که تنش قائم σ ماقزیم و یا مینیمم می شود تنش های برشی صفر می شوند. چنین صفحاتی را صفحات اصلی گویند.

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \Rightarrow \tau_{xy} = \frac{1}{2} (\sigma_x - \sigma_y) \cdot \tan 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{1}{2} \cdot (\sigma_x - \sigma_y) \cdot \sin 2\theta + \tau_{xy} \cdot \cos 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{1}{2} \cdot (\sigma_x - \sigma_y) \cdot \sin 2\theta + \frac{1}{2} \cdot (\sigma_x - \sigma_y) \cdot \tan 2\theta \cdot \cos 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{1}{2} \cdot (\sigma_x - \sigma_y) \cdot \sin 2\theta + \frac{1}{2} \cdot (\sigma_x - \sigma_y) \cdot \sin 2\theta = 0$$

$$\Rightarrow \tau_{x'y'} = 0$$

یعنی در صفحه ای که σ ماقزیم و یا مینیمم است، تنش برشی (τ) وجود ندارد. این صفحات را صفحات اصلی تنش و یا جهات اصلی (θ_1 و θ_2) و تنش های مؤثر بر این صفحات را نیز تنش های اصلی می گویند و آنها را با σ_1 و σ_2 ($\sigma_1 > \sigma_2$) نشان می دهند.

همانطوری که قبلاً به تفصیل گفته شد:

با استفاده از حالت تعادل یک جسم مثلث شکل (منشور) ثابت شد که اگر σ_x و σ_y و τ_{xy} را داشته باشیم می توانیم مقدار تنش های مؤثر در هر نقطه از صفحه جسم را که عمود بر آن با محور مختصات OX زاویه θ می سازد را از روابط زیر بدست آوریم.

$$\begin{vmatrix} \sigma_{x'} \\ \sigma_{y'} \\ \tau_{x'y'} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos^2\theta & \sin^2\theta & \sin 2\theta \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -\sin 2\theta \\ -\frac{1}{2}\sin 2\theta & \frac{1}{2}\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{vmatrix}$$

معادله ۴۴

$$[\vec{\sigma}_{x' y'}] = A [\vec{\sigma}_{xy}]$$

معادله ۴۵

و بصورت دیگر خواهیم داشت:

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_x = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cdot \cos 2\theta + \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \\ \sigma_y = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cdot \cos 2\theta - \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \\ \tau_{x'y'} = \frac{1}{2}(\sigma_y - \sigma_x) \cdot \sin 2\theta + \tau_{xy} \cdot \cos 2\theta \end{array} \right.$$

$$\tan 2\theta = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \quad \text{و با استفاده از رابطه:}$$

بنابراین مقداری از θ وجود دارد که به ازای آن در محور x' و y' تنش برشی صفر می شود. این محورها را محورهای اصلی تنش می گویند و با σ_1 و σ_2 نشان می دهند.

$$\sin 2\theta = \mp [1 + \cotan^2 2\theta]^{-1/2} = \mp \tau_{xy} [\tau_{xy}^2 + \frac{1}{4} (\sigma_x - \sigma_y)^2]^{1/2}$$

$$\cos 2\theta = \mp [1 + \tan^2 2\theta]^{-1/2} = \mp \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cdot [\tau_{xy}^2 + \frac{1}{4}(\sigma_x - \sigma_y)^2]^{-1/2}$$

اگر مقادیر فوق را در معادله زیر قرار دهیم:

$$\sigma_x' = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y) \cdot \cos 2\theta + \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta$$

خواهیم داشت:

$$\sigma_x' = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) \mp [\tau_{xy}^2 + \frac{1}{4}(\sigma_x - \sigma_y)^2]^{1/2}$$

معادله σ_y' نیز نتایج شبیه نتیجه فوق خواهد داشت دو مقدار معادله بالا (σ_x') به ما دو مقدار تنش اصلی را می‌دهند یعنی:

$$\sigma_1 = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + [\tau_{xy}^2 + \frac{1}{4}(\sigma_x - \sigma_y)^2]^{1/2} = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2}[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}]^{1/2}$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - [\tau_{xy}^2 + \frac{1}{4}(\sigma_x - \sigma_y)^2]^{1/2} = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2}[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}]^{1/2}$$


معادله ۴۶

معمولآ محورهای مختصات ox و oy را منطبق بر تنش های اصلی حداکثر و حداقل انتخاب می‌کنند. در چنین حالاتی خواهیم داشت:


$$\sigma = \sigma_1 \cdot \cos^2 \theta + \sigma_2 \cdot \sin^2 \theta = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) + \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \cdot \cos 2\theta$$

$$\tau = -\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \cdot \sin 2\theta$$

معادله ۴۷



شکل ۲۳.



یعنی با دردست داشتن تنش های اصلی می‌توانیم تنش های مؤثر بر صفحات مختلف را حساب کنیم. حال اگر در رابطه بالا فرض کنیم:

$$\frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) = a$$

$$\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) = b$$

$$\sigma = a + b \cdot \cos 2\theta$$

$$(\sigma - a) = b \cdot \cos 2\theta$$

$$-\tau = b \cdot \sin 2\theta$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{=}{=} \\ (-\tau) &= b \cdot \sin 2\theta \end{aligned}$$

معادله ۴۸

حال اگر معادله بالا را به توان ۲ رسانیده و طرفین را با هم جمع کنیم خواهیم داشت:


$$(\sigma - a)^2 = b^2 \cdot \cos^2 2\theta$$

+

$$(-\tau)^2 = b^2 \cdot \sin^2 2\theta$$

$$(\sigma - a)^2 + \tau^2 = b^2 (\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta) = b^2$$

حال اگر معادله فوق را با معادله دایره مقایسه کنیم $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ در می یابیم که معادله فوق معادله دایره‌ای است که مختصات مرکز آن $a = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2)$ و شعاع آن $b = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)$ می‌باشد و مرکز آن بر روی محور x ها قرار دارد.




این دایره مکان هندسی نقاطی با مختصات (τ و σ) می باشد به اسم دایره موهر مشهور است که در سال ۱۸۸۲ توسط OTTO MOHR (برای اولین بار ارائه شده است و برای بدست آوردن تنש های مؤثر بر صفحات مختلف جسم از طریق ترسیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

۳-۱-۴ - روش های رسم دایره موهر

الف) روش Good man

- ۱- محورهای مختصات x و y را رسم کرده و σ مثبت را در جهت مثبت محورهای x و به موازات آن و τ مثبت را به موازات y رسم می کنیم.
- ۲- نقطه Q به مختصات (σ_x, τ_{xy}) را پیدا می کنیم.
- ۳- نقطه P به مختصات ($\sigma_y, -\tau_{xy}$) را رسم می کنیم (نقطه P را قطب یا (pole) می گویند).
- ۴- نقطه C را روی محور σ و در وسط PQ در نظر می گیریم.
- ۵- دایره ای به مرکز C و شعاع CP رسم می کنیم.
- ۶- از نقطه P خطی موازی OX رسم می کنیم تا دایره را در نقطه L قطع کند. مختصات نقطه $L(\sigma_{x'}, \tau_{xy'})$ می باشد.
- ۷- از نقطه P خطی را موازات y رسم می کنیم تا دایره را در نقطه M قطع کند. مختصات نقطه $M(\sigma_{y'}, \tau_{xy'})$ است.

مثال: اگر $\tau_{xy} = 2$, $\sigma_y = 3$, $\sigma_x = 8$ باشد، مقادیر $\sigma_{x'}$, $\sigma_{y'}$, $\tau_{xy'}$ را در جهت x' و y' پیدا کنید. ($\theta = 10^\circ$) برای مقدار معینی از θ مقدار $\tau_{xy'}$ مساوی صفر بوده و $\sigma_{x'}$ ماکریمم یا مینیمم است.




شکل ۲۵. تعیین تنش ها با استفاده از دایره موهر

جهت \hat{x} و \hat{y} در این حالت جهت اصلی (Principal Directions) و تنش های قائم مربوطه نیز تنش های اصلی ماکزیمم σ_1 و مینیمم σ_2 هستند.

ب) روش Budavari

روش ترسیمی تعیین تنش های مؤثر بر جسم با استفاده از دایره موهر صورت می گیرد. در این سیستم محورهای قائم و افقی $\sigma - \tau$ مورد استفاده قرار می گیرد. اگر چنانچه مقادیر عددی σ_1, σ_2 و جهت آنها مشخص باشد می توان $\sigma - \tau$ مؤثر بر هر صفحه از جسم را که عمود بر آن با جهت مثبت σ_1 زاویه θ بسازد را بدست آوریم. کافی است از نقطه ای که مشخص کننده σ_1 است خطی عمود بر محور σ رسم کنیم. حال حول نقطه σ_1 و در جهت حرکت عقربه های ساعت پاره خطی را به اندازه زاویه θ دوران می دهیم تا دایره را در نقطه ای مثل N قطع کند. مشخصات نقطه N مقدار تنش های قائم و برشی مؤثر بر صفحه مورد نظر را می دهد. وقتی که جهت و اندازه σ_1, σ_2 مشخص باشد. محاسبه σ_x, σ_y خیلی راحت خواهد بود.



شکل ۲۶. نمایش تنش در دایره موهر و ارتباط مولفه های مختلف تنش

می توان ثابت کرد که زاویه θ در محور مختصات نصف زاویه مورد نظر در دایره موهر است. با توجه به شکل صفحه قبل و با استفاده از دایره موهر می توان روابط مربوط به تنش و کرنش را خیلی راحت بدست آورد.
با توجه به شکل:

$$\sigma_x = OC = OB + BC, \quad OB = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2)$$

$$BC = BN \cdot \cos 2\theta = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \cdot \cos 2\theta$$

$$\sigma_x = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) + \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \cdot \cos 2\theta = \sigma_1 \cos^2 \theta + \sigma_2 \sin^2 \theta$$

$$\sigma_y = OB - EB$$

$$\sigma_y = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2) - \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \cdot \cos 2\theta = \sigma_1 \sin^2 \theta + \sigma_2 \cos^2 \theta$$

$$\tau_{xy} = -\frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \cdot \sin 2\theta = -CN$$

با توجه به مثلث BCN خواهیم داشت.

$$\overline{BN}^2 = \overline{BC} + \overline{CN}^2$$

$$\overline{BN}^2 = [\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)]^2 + [-\tau_{xy}]^2 = \frac{1}{4}(\sigma_x - \sigma_y)^2 + \tau_{xy}^2$$

$$BN = BD = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_1 = OB + BD = OB + BN = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) + \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_2 = OB - BA = \frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y) - \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

$$\tau_{max} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2)$$


$$\tau_{max} = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

$$\tan 2\theta = \tan \alpha = \frac{\tau_{xy}}{\theta_x - \theta_y} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

با مقایسه روابط بالا با روابط σ_x, σ_y حاصل از محاسبات قبلی می‌توان به این نتیجه رسید که زاویه‌های مورد نظر در دایره موهر دو برابر زاویه حقیقی است. این مطلب را می‌توان با توجه به این که نقاط P, Q در روش Goodman انتهایی یک قطر دایره بوده و مختصات این نقاط تنش‌های موثر بر دو صفحه عمود بر هم هستند نیز استنباط کرد. همچنین باایستی توجه کرد که در دایره موهر جهت دوران نسبت به مرکز دایره در جهت حرکت عقربه‌های ساعت است. در صورتی که در جسم در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت است.

۴-۲- حالت تنش در یک نقطه در سه بعد

در سه بعد، حالت تنش در یک نقطه با نیروهای منتجه در واحد سطح (Traction) وارد بر سه صفحه عمود بر هم که از نقطه O می‌گذرند، تعریف می‌گردند (شکل ۱۳-۵)




شکل .۲۷

تansور تنش توسط ماتریس قرینه زیر شامل شش مولفه مستقل تعریف می‌شود.

$$[\sigma]_{xyz} = \begin{vmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{vmatrix}$$

معادله ۴۹



شکل .۲۸. مولفه‌های تنش

۱-۲-۴ - تنش قائم و برشی در یک صفحه مفروض

فرض کنید یک صفحه که نرمال آن ox' است یک زاویه $(x'oy)$ با oy و زاویه $(x'oz)$ با oz می‌سازد و کسینوس های هادی آنها مطابق زیر هستند:


$$l_x = \cos(x'x)$$

$$m_x = \cos(x'y)$$

$$n_x = \cos(x'z)$$

معادله ۵۰

اگر ABC سطح واحد داشته باشد، در اینصورت OAC دارای سطح d_x دارای سطح m_x و OBC دارای سطح n_x می‌باشد (شکل ۱۵-۵).



شکل ۱۵.

فرض می‌گردد که S_x نیروی متنجه عمود بر صفحه ABC (موازی با ox) است. S_x بردار متنجه مولفه‌های نیروهای تولید شده توسط تراکنش‌های P_x , P_y و P_z در سه صفحه مختصات است که به نه مولفه تنش تجزیه شده‌اند (شکل زیر). استراتژی عبارت خواهد بود از ترکیب کردن این مولفه‌ها در جهات x , y و z و سپس تصویر کردن هر کدام از این نیروها در جهت S_x :

$$P_{x'x} = \sigma_x l_x + \tau_{yx} m_x + \tau_{zx} n_x$$

$$P_{x'y} = \tau_{xy} l_x + \sigma_y m_x + \tau_{zy} n_x$$

$$P_{x'z} = \tau_{xz} l_x + \tau_{yz} m_x + \sigma_z n_x$$

معادله ۵۱

یا

$$\langle P_{x'x} P_{x'y} P_{x'z} \rangle = \langle l_x m_x n_x \rangle (\sigma)_{xyz}$$


معادله ۵۲

$$S_x = P_{x'x} l_x + P_{x'y} m_x + P_{x'z} n_x$$

معادله ۵۳

$$S_x = \langle l_x m_x n_x \rangle (\sigma)_{xyz} \left(\frac{l_x}{m_x} \right)$$

معادله ۵۴



شکل ۳۰

بهمین صورت y' و z' محورهای عمود بر صفحه x' هستند و $T_{x'y'}$ و $T_{x'z'}$ نیروهای منتجه در صفحه x' موازی با y' و z' باشند (شکل زیر)
 y' دارای کسینوس هادی‌های زیر است:

$$L_y = \cos(y'x)$$

$$M_y = \cos(y'y)$$

$$N_y = \cos(y'z)$$

معادله ۵۵

همچنین z' دارای کسینوس هادی‌های زیر است:

$$l_z = \cos(z'x)$$

$$m_z = \cos(z'y)$$

$$n_z = \cos(z'z)$$

معادله ۵۶


به منظور پیدا کردن $P_{x'y'}$ و $P_{x'z'}$ را روی y' تصویر و جمع می‌کنیم. نتایج زیر بدست می‌آید:

$$T_{x'y} = \langle P_{x'x} P_{x'y} P_{x'z} \rangle \begin{pmatrix} l_y \\ m_y \\ n_y \end{pmatrix}$$

معادله ۵۷

$$T_{x'z} = \langle P_{x'x} P_{x'y} P_{x'z} \rangle \begin{pmatrix} l_z \\ m_z \\ n_z \end{pmatrix}$$

معادله ۵۸



شکل ۳۱.

با جایگزینی معادله ۵۲ در بالا و ترکیب با معادله ۵۴ و توجه به این نکته که S_x , $T_{x'y}$, $T_{x'z}$ با تنش‌های σ_x , $\tau_{x'y}$ و $\tau_{x'z}$ عمل کننده روی پلان x , متعادل می‌شود، این تنش‌ها با رابطه زیر قابل محاسبه‌اند.

$$\langle \sigma_x \tau_{x'y} \tau_{x'z} \rangle = (L_x)(\sigma)(L)^T$$

معادله ۵۹

$$(L_x) = \langle l_x m_x n_x \rangle$$

معادله ۶۰

$$L = \begin{bmatrix} l_x & m_x & n_x \\ l_y & m_y & n_y \\ l_z & m_z & n_z \end{bmatrix}$$

معادله ۶۱

اندیس T در معادله ۵-۲۸ به معنی ماتریس ترانسپوز می‌باشد.

و در حالت کلی برای تمامی تنش‌ها خواهیم داشت:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xz} \\ \tau_{yz} & \sigma_y \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} \end{bmatrix}$$

و یا بطور خلاصه:

$$\sigma' = L\sigma L^T$$

معادله ۶۲

با محورهای x' و y' و z' جهت دار شده همانند شکل ۳۱، جهات مثبت تنش‌های برشی τ_{xy} و τ_{xz} در همان شکل نشان داده شده است. تنش‌های برشی می‌توانند با هم ترکیب شده و یک تنش برشی منتجه روی صفحه x' را تشکیل دهند که بزرگی آن مطابق رابطه زیر است:


$$|\tau_{x',max}| = \sqrt{\tau_{x'y'}^2 + \tau_{x'z'}^2}$$

معادله ۶۳

$\tau_{x',max}$ یک زاویه در مقابل عقربه ساعت با جهت منفی محور y' می‌سازد.

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\tau_{x'z'}}{\tau_{x'y'}} \right)$$


معادله ۶۴



شکل ۳۲


۴-۲-۲- تعیین کسینوس هادی برای یک صفحه مفروض

داده‌های زمین شناسی معمولاً جهت‌داری یک صفحه را توسط امتداد (Strike) و شیب آن تعریف می‌کنند (شکل زیر). امتداد، آزیموت یک خط افقی در صفحه است و شیب، زاویه بین بردار شیب (بردار دارای بیشترین شیب در صفحه که با آزیموت تصویر آن قابل تعیین است) و تصویر افقی آن می‌باشد.



شکل ۳۳

برای مثال یک صفحه لایه‌بندی می‌تواند با امتداد N 40° E و شیب 35° به سمت E 50° S تعریف گردد. محورهای مختصات مرجع بدین صورت در نظر گرفته می‌شوند: x افقی و به سمت شرق، y افقی شمال و z قائم. جهت و موقعیت (bearing) نرمال بالارونده به صفحه با جهت شیب آن یکسان است، و زاویه شیب این نرمال مکمل زاویه شیب صفحه است. به منظور اعمال معادله ۵۹ جهت محاسبه تنش‌ها در امتداد صفحه داده شده، با مشخص بودن تانسور تنش محلی، هر کدام از محورهای x, y, z با یک زاویه افقی β و یک زاویه قائم δ مانند شکل زیر توصیف می‌شوند: β زاویه درخلاف عقربه ساعت است که از x شروع و به تصویر افقی محور محلی مورد سؤال ختم می‌شود. در حالیکه δ زاویه بین محور و صفحه افقی است. خط x در جهت نرمال بالارونده است. جهت مثبت y به سمت بالای بیشترین شیب صفحه (عکس جهت بردار شیب) انتخاب می‌شود و z در راستای امتداد همانند شکل زیر. برای صفحه لایه‌بندی فوق، میل (bearing) و شیب سه محور محلی مطابق جدول زیر هستند.



شکل ۳۵

شکل ۳۶

جدول ۴ مشخصات محورهای مختصات محلی

خط	میل (bearing)	β	δ
x'	S 50° E	-40°	55°
y'	N 50° W	140°	35°
z'	S 40° W	-130°	0

کسینوس های هادی می توانند با داشتن زوایای β و δ تعیین شوند:

$$l = \cos\delta \cos\beta$$

$$m = \cos\delta \sin\beta$$

$$n = \sin\delta$$

معادله ۶۵

برای صفحه لایه بندی داده شده:

$$L = \begin{bmatrix} 0.44 & -0.37 & 0.82 \\ -0.63 & 0.53 & 0.57 \\ -0.64 & -0.77 & 0 \end{bmatrix}$$

۴-۲-۳- نقشه اصلی

می توان سه صفحه عمود بر هم پیدا کرد که در امتداد آنها نقشه های برشی صفر هستند. نقشه های نرمال روی این سه صفحه نقشه های اصلی نامیده می شوند و با σ_1 , σ_2 , σ_3 نمایش داده می شوند ($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$).

فرض کنید که یک صفحه اصلی عمود بر x^* با کسینوس های هادی l^* , m^* , n^* و نقش نرمال اصلی σ^* نشان داده شود. از آنجائیکه هیچ مولفه ای برشی وجود ندارد، σ^* تراکشن نیز بوده و عبارتست از نیروی منتجه عمود نرمال بر صفحه x^* . مولفه x^* تراکشن (P_{x^*x}) بایستی برابر تصویر σ^* در امتداد x باشد و مساوی است با

(شکل زیر). بطور مشابه، $P_{x^*x} = \sigma^* l^*$ با استفاده از معادله ۵۲ این معادلات می‌توانند به شکل زیر نوشته شوند:

$$(l^* m^* n^*) \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix} = (l^* m^* n^*) \begin{pmatrix} \sigma^* & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^* & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^* \end{pmatrix}$$

$$(l^* m^* n^*) \begin{pmatrix} \sigma_x - \sigma^* & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma^* & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z - \sigma^* \end{pmatrix} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$

معادله ۶۶

معادله ۶۶ یک دسته معادله همگن است که برای حل آنها ایجاب می‌کند دترمینان مجدول ماتریس برابر صفر قرار گیرد. با صفر قرار دادن این دترمینان رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\sigma^{*3} - I_1 \sigma^{*2} + I_2 \sigma^* - I_3 = 0$$

معادله ۶۷

که در آن I_1 مجموع واژه‌های قطری σ_{xyz} و I_2 مجموع مینورهای هر واژ قطر σ_{xyz} و I_3 دترمینان σ_{xyz} است.


$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

$$I_2 = (\sigma_y \sigma_z - \tau_{yz}^2) + (\sigma_x \sigma_z - \tau_{xz}^2) + (\sigma_x \sigma_y - \tau_{xy}^2)$$

$$I_3 = \sigma_x (\sigma_y \sigma_z - \tau_{yz}^2) - \tau_{xy} (\tau_{xy} \sigma_z - \tau_{yz} \tau_{xz}) + \tau_{xz} (\tau_{xy} \tau_{yz} - \sigma_y \tau_{xz})$$

معادله ۶۸

I_1, I_2, I_3 به انتخاب محورها بستگی ندارند. بنابراین به تنش‌های نامتغیر (invariant stress) موسومند. سه ریشه این معادله درجه سه همان تنش‌های اصلی هستند. با گذاشتن هر ریشه بترتیب در معادله ۶۶ سه معادله همگن بدست می‌آید. با حذف هر کدام و حل دو معادله بعدی بر اساس سومی و از آنجائیکه $l^*{}^2 + m^*{}^2 + n^*{}^2 = 1$ کسینوس‌های هادی $l^* m^* n^*$ می‌توانند برای دو ریشه تعیین گردند، جهت سوم عمود بر دو محور است و بنابراین قابل محاسبه است. بنابراین سه جهت اصلی قبل محاسبه است.



شکل ۳۶


۵- تحلیل کرنش

۱-۵- تغییر شکل و حالت کرنش در صفحه

وقتی جسمی تحت تاثیر نیروهای خارجی قرار گیرد، جسم جامد مزبور تغییر شکل پیدا می کند و گویند که این جسم تغییر شکل پیدا کرده است. در اثر تغییر شکل، نقاط موجود در داخل جسم نسبت به حالت اصلی خود تغییر مکان می دهند. در کل مؤلفه های تغییر مکان و جابجایی (displacement) را در راستای محورهای u , v , w با x , y , z نشان می دهند. طبق قرار داد تغییر مکان (+) حرکت در جهت عکس محورها را نشان می دهد. از شکل های مختلف تغییر شکل ها دو حالت ساده را در نظر می گیریم. اولاً اگر چنانچه نمونه استوانه ای شکل سنگی تحت تاثیر تنش فشاری σ قرار گیرد، طول اولیه l_0 نمونه کوچک خواهد شد. اگر طول جدید نمونه را با l نشان دهیم، تغییر طول نمونه $\Delta l = l - l_0$ خواهد بود. تغییر حاصل در طول نمونه معمولاً براساس طول اصلی نمونه بیان می شود. یعنی:


$$\varepsilon = \frac{l_0 - l}{l_0}$$

بنابراین ε مقدار افزایش واحد طول نمونه در امتداد تنش قائم وارد می باشد. ε را کرنش نرمال (normal strain) گویند. وقتی که کاهش طول را نشان می دهد مثبت (Compressive strain) و وقتی که افزایش طول را نشان می دهد منفی (tensile strain) است. کرنش های قائم در راستای محورهای x , y , z بصورت ε_x , ε_y , ε_z نشان داده می شوند.



شکل ۳۷

در حالت دوم بارگذاری جسمی را در نظر بگیریم که فقط تحت تاثیر تنشهای برشی (shearing stress) قرار گرفته باشد. در حین ایجاد تغییر شکل ضلع OB از جسم به اندازه $\frac{1}{2}\gamma$ در حول نقطه O دوران پیدا می کند. بنابراین $\frac{1}{2}\gamma$ نصف افزایش در مقدار زاویه قائمه AOB که بین ضلع AOB, OA است را نشان می دهد. با در نظر گرفتن دوران زاویه ای OA نصف دیگر افزایش زاویه قائمه AOB بدست می آید.



شکل ۳۸

مقدار کل افزایش زاویه قائمه توسط تنش های برشی مؤثر بر جسم بوجود آمده و به همین علت آنرا کرنش برشی (shearing strain) می نامند. وقتی γ مقدار افزایش در زاویه را نشان دهد (+) و اگر کاهش زاویه را نشان دهد (-) در نظر گرفته می شود. γ بر حسب in/in و یا رادیان اندازه گیری می شود (یک رادیان معادل 57.3 درجه می باشد). بطور کلی کرنش برشی γ_{nm} مقدار انحراف از زاویه قائمه بین دو بردار واحد n و m که در حالت اولیه با محور x زاویه های θ و $\theta + 90^\circ$ می ساخته اند را نشان می دهد. مقدار کرنش ϵ و γ معمولاً خیلی کوچک بوده و به همین علت حاصل ضرب و توان دوم آنها را در محاسبات نادیده می گیرند.

۲-۵- روابط بین تنش - کرنش و کرنشهای اصلی

رابطه بین کرنش های ϵ_x , ϵ_y , γ_{xy} و مقدار کرنش های حاصل در یک صفحه دلخواه که با θ مشخص شده و مقدار کرنش در آن صفحه ϵ_n , γ_{nm} نامیده می شود بصورت زیر می باشد.

$$\begin{cases} \epsilon_n = \epsilon_x \cos^2 \theta + \epsilon_y \sin^2 \theta + \gamma_{xy} \sin \theta \cos \theta \\ \gamma_{nm} = (\epsilon_y - \epsilon_x) \sin 2\theta + \gamma_{xy} \cos 2\theta \\ \sigma_n = \sigma_x \cos^2 \theta + \sigma_y \sin^2 \theta + 2\tau_{xy} \sin \theta \cos \theta \\ \tau_{nm} = \frac{1}{2} (\sigma_y - \sigma_x) \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \end{cases}$$

معادله ۶۹

بنابراین:

$$\sigma \rightarrow \epsilon$$

$$\tau \rightarrow \frac{\gamma}{2}$$

با مقایسه معادلات روابط فوق می توان گفت که در این روابط به ترتیب با $\frac{\gamma_{xy}}{2}$, ε_y , ε_x , σ_x , σ_y و τ_{xy} مطابقت دارند. بنابراین می توان روابط حاصل برای σ_n , τ_{nm} را برای کرنش همچنین با جایگذاری ε_n با $\frac{1}{2}\gamma_{nm}$ مورد استفاده قرار داد و همچنین می توان نتیجه گیری کرد که حالت کرنش در یک نقطه را می توان با استفاده از دایره موهر در محورهای $\varepsilon - \frac{1}{2}\gamma$ نشان داد. در نتیجه تطابق بالا همیشه می توان دو امتداد متقابل عمود بر هم در اطراف یک نقطه پیدا کرد، بطوری که در این امتدادها کرنش های برشی صفر باشد. جهات مزبور را جهات اصلی کرنش (principal strain directions) و کرنشهای نرمال مؤثر بر صفحات مزبور را کرنش های اصلی (principal strain) گویند ($\varepsilon_1 \geq \varepsilon_2$).

با توجه به بحث های فوق می توان معادلات زیر را برای کرنش نوشت:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 2\theta &= \frac{\gamma_{xy}}{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)} \\ \varepsilon_1 &= \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + \gamma_{xy}^2} \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) - \frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + \gamma_{xy}^2} \\ \varepsilon_n &= \varepsilon_1 \cos^2 \theta + \varepsilon_2 \sin^2 \theta = \frac{1}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) + \frac{1}{2}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \cos 2\theta \\ \gamma_{nm} &= -(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \sin 2\theta \\ \varepsilon_1 + \varepsilon_2 &= \varepsilon_x + \varepsilon_y \end{aligned}$$


مثال: حالت کرنش در یک نقطه توسط مؤلفه کرنش زیر تعریف شده است. جهت و مقدار کرنش های اصلی را حساب کرده و دایره موهر مربوطه را رسم کنید.

$$\varepsilon_x = 4.15 \times 10^{-6}, \quad \varepsilon_y = 1.74 \times 10^{-6}, \quad \gamma_{xy} = -3.3 \times 10^{-6}$$

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} \Rightarrow \theta = \frac{1}{2} \operatorname{arc tg} \frac{\gamma_{xy}}{\varepsilon_x - \varepsilon_y} \rightarrow \theta_1 = 153.07^\circ \text{ or } \theta_2 = -26.92^\circ$$

$$\begin{aligned} \varepsilon_{1,2} &= \frac{1}{2}(\varepsilon_x + \varepsilon_y) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + \gamma_{nm}^2} \\ &= \left[\frac{1}{2}(4.15 + 1.74) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(4.15 - 1.74)^2 + (-3.20)^2} \right] \times 10^{-6} \end{aligned}$$

$$\varepsilon_1 = 4.95 \times 10^{-6} \quad \varepsilon_2 = 0.94 \times 10^{-6}$$



۳-۵- روابط اساسی

۳-۱- اجسام ایده‌آل

در اثر اعمال نیروهای متعادل خارجی بر اجسام جامد، این اجسام تغییر شکل می‌دهند (deformation). بزرگی این تغییر شکل به رفتار مکانیکی مواد تشکیل دهنده جسم جامد و شدت نیروهای وارده بستگی دارد. رابطه این عمل و عکس العمل (علت و معلول) معمولاً توسط روابط اساسی Constitutive Relation بیان می‌شود (بین تنش و کرنش و پارامترهای شاخص رفتار مکانیکی مواد). این روابط از داده‌های حاصل از آزمایش بدست می‌آینند. معمولاً نمونه‌های جسم تحت تاثیر نیروهای کششی و فشاری قرار گرفته و شدت تنش و کرنش محاسبه و منحنی تنش-کرنش رسم می‌شود. بدین ترتیب جسم مورد نظر کاراکتریزه می‌شود.

بعلت پیچیدگی بیش از حد رفتار مواد طبیعی، روابط اساسی آنها معمولاً با استفاده از برخی فرضیات ساده می‌شوند. تعداد زیادی اجسام ایده‌آل در مکانیک مهندسی وجود دارد که رفتار آنها را می‌توان به کمک این روابط اساسی ساده بیان کرد و آنها را توسط منحنی‌های ساده کاراکتریزه کرد. سه نوع ماده ایده‌آل که همگی آنها آشنا هستند عبارتند از: الاستیک (ارتجاعی)، پلاستیک (شکل پذیر) و ویسکوز (Viscous)

منظور از اجسام الاستیک اجسامی هستند که در جریان یک بارگذاری و بارگذاری مجدد مسیر منحنی تنش-کرنش یکسان باشد. این روابط می‌توانند خطی و یا غیر خطی باشد. در صورت خطی بودن این رابطه، جسم را Linearily Elastic می‌گویند. روابط بصورت $\sigma = E \cdot \epsilon$ بیان می‌شود. ضریب تناسب را با


(E) نشان داده و آن را مدول یانگ، الاستیسیته و یا ارجاعی گویند. رابطه فوق بعنوان قانون هوک Hook Low مشهور است.


اگر چنانچه رابطه تنش-کرنش غیر خطی باشد با معادله $\sigma = f(\epsilon)$ بیان می شود که در اینصورت دیگر مدول الاستیسیته آنها ثابت نبوده و در نقاط مختلف فرق خواهد کرد. اگر چنانچه مسیر منحنی رفت و برگشت (بارگذاری و باربرداری) یکسان نباشد، مفهومش این است که مقداری انرژی در حین بارگذاری و بارگذاری اتلاف شده است، در این حالت به شرطی که تغییر شکل پایدار در جسم حاصل نشده باشد، این نوع رفتار را الاستیک گویند. پدیده حاصل که ناشی از اتلاف انرژی می باشد را نیز پدیده وارتفگی و یا hysteresis گویند.

اجسام پلاستیک کامل (perfectly plastic) به احتمال اطلاق می شود که در آنها تنشی که باعث ایجاد تغییر شکل دائم غیر قابل برگشت می شود، قبل از ایجاد هر گونه انبساط و یا انقباض به مقدار معینی برسد. وقتی این تنش به تنش تسلیم (Yield stress) رسیده باشد، جسم تحت تاثیر آن بصورت دائمی و پیوسته با ضربی K تغییر شکل می دهد.

گروه دیگری از اجسام توسط رابطه تنش - کرنش خاصی تعریف می شوند. برای این گروه خاص رابطه تنش - کرنش به یک متغیر سوم یعنی زمان نیز وابسته است. این چنین رفتار نسبتاً ساده توسط اجسام ساده ایde ایده ال ویسکوز نشان داده می شود، که در آن علت و معلول بطور خطی و یا غیر خطی به همدیگر ارتباط دارند. برای اجسام خطی کاملاً ویسکوز (Linear Perfectly Viscous) رابطه نرخ کرنش (rate of strain) $d\epsilon/dt$ یعنی با تنش به کمک رابطه $\eta(d\epsilon/dt) = \sigma$ و برای اجسام ویسکوز غیر خطی $\sigma = \mu(d\epsilon/dt)$ تعریف می شود.

در رابطه فوق η, μ پارامترهای مربوط به خواص جسم می باشند. جریان ویسکوز (Viscous Flow) تغییر شکل دائمی غیر قابل برگشت می باشد. به کمک مواد (اجسام) ساده فوق الذکر می توان اجسام با خواص مرکب را تعریف و روابط اساسی آنها را بدست آورد. بعضی از این اجسام عبارتند از: اجسام الاستوپلاستیک، الاستوپلاستیک با سرسرختی (elasto plastic with strain hardening) و اجسام ویسکوالاستیک خطی و غیر خطی. با انتخاب و بکارگیری مدل‌های مناسب اجسام ایده ای رفتار اغلب اجسام حقیقی را می توان با تقریب زیادی تعیین کرد.





شکل ۳۹. رفتار مختلف مواد تحت تنش

۵-۳-۲- روابط الاستیک خطی تنش-کرنش

قبلاً نشان داده شد که اگر حالت تنش در هر نقطه از جسم الاستیک خطی یکنواخت (uniform) باشد، با استفاده از قانون هوک برای فشار یک محوری رابطه تنش - کرنش به شکل $\sigma = E\cdot \varepsilon$ بدست می آید. مشاهدات عملی نشان می دهد که در المانی به طول یال واحد عمود بر امتداد فشارش یک محوری انبساطی معادل $\varepsilon_L = -\nu\cdot \varepsilon$ حاصل می شود و یا به عبارت دیگر $\nu = \left| \frac{\varepsilon_L}{\varepsilon} \right|$ که آنرا نسبت پواسون (Poisson Ratio) گویند. بنابراین در حالت تنش دو محوره وقتی σ_1, σ_2 بطور همزمان اثر کند، می توان روابط تنش ها و کرنشها را بدست آورد. برآیند کرنش های موازی محور اصلی بشرح زیر بدست می آید.

کرنش بر حسب تنش:

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} - \nu \cdot \frac{\sigma_2}{E} = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu\sigma_2) \\ \varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} - \nu \cdot \frac{\sigma_1}{E} = \frac{1}{E}(\sigma_2 - \nu\sigma_1) \end{cases}$$

معادله ۷۰

بزرگی اندازه کرنش های اصلی در جهت عمود بر صفحه ای که تنش ها اثر می کنند عبارت است از:

$$\varepsilon_3 = -\frac{\nu}{E}(\sigma_1 + \sigma_2)$$

معادله ۷۱

با استفاده از روابط ۳-۶ خواهیم داشت:

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2), \quad \sigma_2 = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1)$$

معادله ۷۲

که تنش ها را بر حسب کرنش ها بدست می دهد.

اگر المانی به جای σ_1, σ_2 تحت تاثیر تنش های $\sigma_{xy}, \sigma_x, \sigma_y$ قرار گیرد. روابط مربوط برای محاسبه کرنشهای حاصل را می توان به شرح زیر بدست آورد.

قبل‌اً داشتیم:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_1 \cos^2 \theta + \varepsilon_2 \sin^2 \theta$$

با جایگذاری مقادیر $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ در رابطه ۳-۶ خواهیم داشت:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [(\sigma_1 \cos^2 \theta + \sigma_2 \sin^2 \theta) - \nu(\sigma_1 \sin^2 \theta + \sigma_2 \cos^2 \theta)]$$

مقایسه معادله بالا با روابط زیر:

$$\begin{cases} \sigma_x = \sigma_1 \cos^2 \theta + \sigma_2 \sin^2 \theta \\ \sigma_y = \sigma_2 \sin^2 \theta - \sigma_1 \cos^2 \theta \\ \tau_{xy} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2) \sin^2 \theta \end{cases}$$

نتایج زیر بدست می‌آیند:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \sigma_y)$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \sigma_x),$$

$$\gamma_{xy} = -(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) \sin 2\theta$$

معادله ۷۳

با توجه به رابطه ۸-۶ و با جایگزینی مقادیر $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$\gamma_{xy} = -\frac{1}{E} [(\sigma_1 - \nu \sigma_2) - (\sigma_2 - \nu \sigma_1)] \sin 2\theta$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy} \quad \Rightarrow G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

معادله ۷۴

G: مدول برشی (Modulus of Rigidity) است.

روابط حاصل بطور خلاصه عبارتند از:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \sigma_y), \quad \varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \sigma_x)$$

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y), \quad \gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy}$$

با حل معادلات فوق برای $\tau_{xy}, \sigma_y, \sigma_x$ خواهیم داشت:

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_x + \nu \varepsilon_y)$$


$$\sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2} (\varepsilon_y + \nu \varepsilon_x)$$

$$\tau_{xy} = G \gamma_{xy}$$

بایستی توجه داشت که برای اجسام الاستیک خطی روابط تنش و کرنش دو بعدی نیز خطی می باشد. نکته مهم دیگر اینکه برای اجسام ایزوتروپ، امتداد (جهت) تنش و کرنش های اصلی بر هم منطبق هستند. این نکات برای تنش های سه محوری نیز صادق است.

مثال:

برای جسم صفحه ای روبرو با فرض $\nu = 0.25, E = 50 GPa$ و مقادیر ϵ_x و مقادیر تغییر شکل صفحه ای مستطیلی را حساب کنید.
مؤلفه های کرنش را می توان از روابط قبلی بدست آورد.



$$\epsilon_x = \epsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu \sigma_y] = \frac{1}{50 \times 10^9} (300 + 0.25 \times 200) \times 10^3 = 7 \times 10^{-6}$$

$$\epsilon_y = \epsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu \sigma_x] = \frac{1}{50 \times 10^9} (-200 - 0.25 \times 300) \times 10^3 = -5.5 \times 10^{-6}$$

با توجه به اینکه طول و عرض صفحه به ترتیب $2/0$ متر و $1/0$ متر می باشد مقدار تغییر شکل ابعاد فوق Δb و Δa به ترتیب زیر خواهد بود:

$$\Delta a = \epsilon_x \cdot a = 7 \times 10^{-6} \times 0.2 = 1.4 \times 10^{-6} m$$

$$\Delta b = \epsilon_y \cdot b = -5.5 \times 10^{-6} \times 0.1 = -0.55 \times 10^{-6} m$$

۳-۳-۵ - قانون هوک برای حالت تنش سه محوری

براساس ملاحظات قبلی براحتی می توان معادلات سه محوری معادل معادلات قبل بشرح زیر استنتاج کرد:

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{2G}{1-2\nu} \{(1-\nu)\varepsilon_x + \nu(\varepsilon_y + \varepsilon_z)\}, & \tau_{xy} &= G\gamma_{xy}, \tau_{yz} = G\gamma_{yz}, \tau_{zx} = G\gamma_{zx} \\ \sigma_y &= \frac{2G}{1-2\nu} \{(1-\nu)\varepsilon_y + \nu(\varepsilon_x + \varepsilon_z)\}, & \gamma_{xy} &= \frac{1}{G} \tau_{xy}, \gamma_{yz} = \frac{1}{G} \tau_{yz}, \gamma_{zx} = \frac{1}{G} \tau_{zx} \\ \sigma_z &= \frac{2G}{1-2\nu} \{(1-\nu)\varepsilon_z + \nu(\varepsilon_x + \varepsilon_y)\} \\ \varepsilon_x &= \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)]\end{aligned}$$

معادله ۷۶

۴-۵- حالت کرنش صفحه ای

جسمی که تحت تاثیر تنش های دو بعدی (صفحه ای) قرار گرفته باشد، می تواند در صفحه بارگذاری و همچنین در جهت عمود بر صفحه تغییر شکل دهد. این تغییر شکل (در جهت عمود بر صفحه) ناشی از تاثیر نسبت پواسون بدست آمده می باشد. بنابراین می توان نوشت که علیرغم اینکه $\sigma_z = 0$ است $\varepsilon_z \neq 0$ می باشد. اگر بخواهیم جسم را طوری محدود کنیم که کرنش در امتداد Z صفر باشد، مسلماً تنش محدود کننده σ_z نمی تواند مساوی صفر باشد. روابط بین تنش-کرنشهای قائم را در حالت صفحه ای با فرض اینکه $\varepsilon_z = 0$ می باشد می توان به شرح زیر بدست آورد.

$$\begin{aligned}&\text{کرنش ناشی از } \sigma_z \text{ در امتداد } Z \text{ برابر است با: } \frac{\sigma_z}{E} \\&\text{کرنش ناشی از } \sigma_x \text{ و } \sigma_y \text{ در امتداد } Z \text{ برابر است با: } \frac{\nu(\sigma_x + \sigma_y)}{E} \\&\text{مقدار کل کرنش در امتداد } Z \text{ برابر است با: } \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} - \frac{\nu(\sigma_x + \sigma_y)}{E}\end{aligned}$$

$$\varepsilon_z = 0 \Rightarrow \sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$$

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [(1-\nu^2)\sigma_x - \nu(1+\nu)\sigma_y]$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} [(1-\nu^2)\sigma_y - \nu(1+\nu)\sigma_x]$$

معادله ۷۷

۵-۵- انرژی کرنشی


وقتی تنش بر جسمی الاستیک اثر کرده و باعث تغییر شکل آن می شود کار انجام شده توسط تنش بصورت انرژی کرنشی در آن جسم ذخیره می شود. برای تعیین این انرژی، المان مکعبی شکل با ابعاد واحد را در نظر می گیریم که تحت تنش مؤثر σ در یک وجه آن قرار گیرد. چون مساحت وجه واحد است، بنابراین تنش و نیرو

مقداری برابر دارند. همچنین افزایش کرنش ($d\varepsilon$) برابر مقدار کار انجام شده توسط نیروی اعمالی می‌باشد. کار انجام شده واحد حجم جسم:

$$W = \int_0^{\varepsilon} \sigma \cdot d\varepsilon$$

دانستیه انرژی کرنشی

(W.Strain energy σ بصورت انرژی پتانسیل در جسم ذخیره شده و دانستیه انرژی کرنشی نامیده می‌شود و عبارت است از سطح زیر منحنی تنش کرنش.) Density



در صورت مواد الاستیک خطی و در صورت بارگذاری یک محوری W مساوی خواهد شد با:

$$W = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon$$

معادله ۷۸

W را می‌توان بعنوان تابع مولفه‌های تنش و کرنشهای سه محوری به شرح زیر بدست آورد:

$$W = \frac{1}{2} (\sigma_1 \varepsilon_1 + \sigma_2 \varepsilon_2 + \sigma_3 \varepsilon_3)$$

معادله ۷۹

وقتی تاثیر سایر مولفه‌های تنش $\tau_{zx}, \tau_{yz}, \tau_{xy}, \sigma_z, \sigma_y, \sigma_x$ در نظر گرفته شود معادله بالا به شرح زیر در می‌آید:

$$W = \frac{1}{2} (\sigma_x \varepsilon_x + \sigma_y \varepsilon_y + \sigma_z \varepsilon_z + \tau_{xy} \gamma_{xy} + \tau_{yz} \gamma_{yz} + \tau_{zx} \gamma_{zx})$$

معادله ۸۰

مقدار انرژی کرنشی ذخیره شده در داخل یک جسم را می‌توان با انتگرال گیری از رابطه دانستیه انرژی کرنشی بدست آورد.

۶-۵- کرنش حجمی

می‌توان ثابت کرد که کرنش حجمی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\epsilon = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$$

معادله ۸۱

۵-۷- تئوری الاستیسیته

حل تمامی مسائل مربوط به مکانیک جامدات باید دو شرایط تعادل استاتیکی و سازگاری کرنشی را ارضاء نماید. سازگاری کرنشی درجه استقلال برای پایداری ساختار پیوسته ماده را تعیین می کند. عموماً در تعریف پایه تنش و کرنش از بررسی نیروها و جابجایی ها استفاده شده و توجهی به خصوصیات مکانیکی ماده نمی شود. رفتارهای مشخصه ماده، ارتباط بین تنش و کرنش ایجاد شده توسط نیرو ها را در آن مشخص می کند. تاکنون مدل های ایده آل زیادی برای توصیف رفتارهای وابسته به زمان و مستقل از زمان برخی مواد مهندسی ارائه گردیده است. این مدل ها رفتار ماده را در وضعیت های الاستیک، پلاستیک، چسبنده(ویسکوز) و خوش و ترکیبی از آنها بیان می دارد. در هر یک از این مدل ها، تنش و کرنش و مفاهیم وابسته ای چون آهنگ یا نرخ تنش و کرنش توسط معادلات مشخصه بیان می گردد. الاستیسیته، رایج ترین رفتار مواد مهندسی از جمله سنگ ها را پیش بینی می نماید که پایه مفیدی برای توصیف رفتارهای پیچیده تر را ایجاد می کند. در معادلات مشخصه، عموماً تانسورهای تنش و کرنش را بصورت ماتریس های ستونی شش درایه ای بیان می کنند:

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{bmatrix} \quad [\varepsilon] = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix}$$

معادله ۸۲

کلی ترین بیان از رفتار الاستیک خطی، تعمیمی از قانون هوک بوده که در آن هر مولفه از کرنش، تابعی از تمام مولفه های تنش می باشد.

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & S_{15} & S_{16} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & S_{24} & S_{25} & S_{26} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36} \\ S_{41} & S_{42} & S_{43} & S_{44} & S_{45} & S_{46} \\ S_{51} & S_{52} & S_{53} & S_{54} & S_{55} & S_{56} \\ S_{61} & S_{62} & S_{63} & S_{64} & S_{65} & S_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{bmatrix}$$

معادله ۸۳

و یا

$$[\varepsilon] = [S][\sigma]$$

معادله ۸۴

هر یک از درایه های ماتریس S مدول الاستیسیته نامیده می شوند. ماتریس S نیز همچون تانسورهای تنش و کرنش متقارن بوده و در نتیجه دارای ۲۱ ثابت مستقل می باشد. در برخی از موارد استفاده از معکوس رابطه مذکور مفیدتر می باشد:

$$[\sigma] = [D][\varepsilon]$$

معادله ۸۵

ماتریس $[D]$ ، ماتریس الاستیسیته و یا ماتریس سختی الاستیک نامیده می شود. در حالت کلی ناهمسانگردی الاستیک، ماتریس سختی نیز دارای ۲۱ ثابت مستقل می باشد. در یک فرض الاستیک خطی، تعداد مجهولات به ۲ (یعنی E و ν) کاهش می یابد.

در معادلات قبل، رابطه ای تنگاتنگ بین تمام مولفه های کرنش وجود دارد. وجود محورهای متقارن الاستیک در جسم، برخی از این ارتباط ها را قطع کرده و تعداد ثابت های مستقل لازم برای توصیف رفتار ماده را کاهش می دهد. در مورد حالات همسانگردی الاستیک، هر محور دلخواه یک محور تقارن الاستیکی می باشد. معادلات بالا، به معادلات نسبتاً ساده زیر که برای مواد همسانگرد الاستیک بکار می روند تبدیل می گردند.

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{bmatrix}$$

معادله ۸۶

شكل عامل تر قانون هوک برای مواد همسانگرد به شکل زیرنمایش داده می شوند:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{E} [\sigma_{xx} - \nu(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})]$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

معادله ۸۷

ثابت های E و G بترتیب مدول یانگ(مدول الاستیسیته)، نسبت پواسون و مدول صلبیت(مدول برشی) نامیده می شوند. الاستیسیته همسانگرد، قضیه ایست که در آن تنها با مشخص شدن دو ثابت تمام خصوصیات مکانیکی جسم تعیین می گردد.

معکوس معادلات اخیر بصورت زیر ارائه می گردد:

معادلات بالا به معادلات لامه معروف بوده و بصورت زیر هستند:

$$\sigma_{xx} = \lambda\Delta + 2G\varepsilon_{xx}$$


$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$$

که در آنها λ ، ثابت لامه و Δ کرنش حجمی (تغییر حجم واحد حجم) می باشند:

$$\Delta = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

رفتار دیگری که تا حدودی پیچیده تر از رفتار همسانگرد الاستیک می باشد رفتار الاستیک با همسانگردی عرضی است. موادی که دارای همسانگردی صفحه ای هستند، همچون مواد لایه ای مصنوعی و سنگ های لایه ای همچون شیل، چنین رفتاری را از خود نشان می دهند. در مورد اخیر تمام خطوطی که در صفحه لایه بندی وجود دارند، می توانند محورهای تقارن الاستیکی بوده و محور دیگر بصورت عمود بر این صفحه قرار خواهد گرفت. همچنین ناهمسانگردی صفحه ای ممکن است در نتیجه موازی قرار گرفتن کانی های صفحه ای همچون میکا، تالک، کلریت، سرپانتین و گرافیت و یا کانیهای سوزنی همچون آمفیبل ها و با یک دسته درزه منظم ایجاد گردد. در شکل زیر نمونه ای از یک سنگ لایه ای با صفحه همسانگرد xy نمایش داده شده است.



شکل ۴۰. جسمی با همسانگردی عرضی که صفحه همسانگردی آن xy است.

معادلات الاستیک برای چنین ماده ای بصورت زیر است:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix} = \frac{1}{E_1} \begin{bmatrix} 1 & -\nu_1 & -\nu_2 & 0 & 0 & 0 \\ -\nu_1 & 1 & -\nu_2 & 0 & 0 & 0 \\ -\nu_2 & -\nu_1 & \frac{E_1}{E_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{E_1}{G_2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{E_1}{G_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{bmatrix}$$

معادله ۹۱

همانطور که از معادلات به نظر می رسد، پنج ثابت الاستیکی مستقل برای مشخص کردن رفتار چنین موادی وجود دارد. E_1 و ν_1 مشخص کننده خصوصیات در صفحه همسانگردی و E_2 و ν_2 مشخص کننده خواص در صفحه عمود بر صفحه همسانگردی همچون صفحه xy می باشند. در صورتی که معکوس روابط اخیر مورد نظر باشد از ماتریس الاستیک که بصورت زیر آمده است استفاده می کنیم:

$$[D] = \begin{bmatrix} n(1-n\nu_2^2) & n(\nu_1+n\nu_2^2) & n\nu_2(1+\nu_1) & 0 & 0 & 0 \\ n(\nu_1+n\nu_2^2) & n(1-n\nu_2^2) & n\nu_2(1+\nu_1) & 0 & 0 & 0 \\ n\nu_2(1+\nu_1) & n\nu_2(1+\nu_1) & (1-\nu_1^2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 \times n \times (1-\nu_1-2n\nu_2^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m(1+\nu_1) \times (1-\nu_1-2n\nu_2^2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & m(1+\nu_1) \times (1-\nu_1-2n\nu_2^2) \end{bmatrix}$$

معادله ۹۲

که در آن

$$n = \frac{E_1}{E_2}$$

$$m = \frac{G_1}{E_2}$$

هر چند ممکن است انتظار داشته باشیم که مقادیر m و n و ν_1 و ν_2 مستقل از یکدیگر باشند، اما تأمین شرط پایداری جسم چنین انتظاری را رد کرده و دامنه محدودی برای تغییر این پارامترها مشخص می کند. حالت ناهمسانگردی «اوتوتروپیک»، زمانی روی می دهد که سه محور تقارن الاستیک عمود بر هم در سنگ یافت شوند. این شرایط در مورد وجود سه دسته درزه عمود بر هم صادق است. در صورتی که x و y و z موازی محور های تقارن الاستیک قرار گیرند، قانون هوک ایجاب می کند که :

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{yx}}{E_z} & -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & \frac{1}{E_y} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{zx}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{bmatrix}$$

معادله ۹۳

که در آن نسبت پواسون ν_{ij} تعیین کننده کرنش نرمال در جهت y ، در اثر اعمال تنش نرمال در جهت i می باشد.
قانون زیر در مورد سنگ های با همسانگردی عرضی و سنگ های اورتوتروپیک صادق است:

$$\frac{V_{ij}}{E_i} = \frac{V_{ji}}{E_j}$$

۵-۸- خصوصیات مکانیکی سنگ بکر

در بعضی از پروژه های مهندسی بسته به نسبت ابعاد پروژه یا فاصله ناپیوستگیها در توده سنگ، عامل تعیین کننده در رفتار مکانیکی سنگها خصوصیات سنگ بکر یا ماده سنگ می باشد. در حالیکه در بعضی دیگر خصوصیات مکانیکی توده سنگ (Rock Mass) با ناپیوستگی های زمین شناسی موجود در آن نقش تعیین کننده را دارا می باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.

در این ارتباط ابتدا به خصوصیات مکانیکی سنگ بکر که شامل خصوصیات ارتتجاعی و مقاومت آن، منحنی تنش و کرنش، انواع شکستها می پردازیم و سپس عوامل موثر در رفتار مکانیکی سنگها بحث خواهد شد.
یکی از بهترین روشهای بررسی رفتار سنگها استفاده از منحنی تنش – کرنش می باشد. اساس کار در این روش بدین صورت می باشد که نمونه ای از سنگ مذبور را تحت بار قرار داده و بار به مرور افزایش می یابد تا شکست حاصل شود. سپس با تبدیل بار به تنش و تغییر شکل به کرنش دیاگرام تنش – کرنش نمونه رسم می گردد.

۱-۸-۱- مفهوم شکست

شکست (Failure) پروسه ای است که جسم طی آن تغییر رفتار دهد. برای مثال اگر رفتار جسمی از حالت الاستیک به پلاستیک تبدیل شود نوعی شکست رخ داده است.


انواع مختلف شکست عبارتند از:

۱. **تسلیم (Yield):** معمولاً برای تعریف گذر از حالت الاستیک به شکل پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲. **ترکیدن (Fracture):** پروسه‌ای است که طی آن در ماده صفحات و یا سطوح جدیدی به صورت شکاف یا ترک تشکیل می‌شود و یا سطوح ترکهای موجود افزایش می‌یابد.
۳. **گسیختگی (Rupture):** نوعی شکست است که طی آن سنگ به دو یا چند قسمت مجزا تقسیم می‌شود.
۴. **مقاومت یا شکست مقاومت (Strength Failure):** پروسه‌ای است که طی آن ظرفیت تحمل بار سنگ و یا نمونه از یک حالت افزایش تدریجی به کاهش تدریجی تغییر می‌یابد.

۵-۸-۲-۲- انواع مدول الاستیسیته

۱- مدول الاستیسیته مماسی (Tangent Modulus)

اگر در هر نقطه از منحنی تنش-کرنش مماسی بر منحنی رسم کرده و شیب مماس مذبور را محاسبه کنیم، این شیب به عنوان مدول الاستیسیته مماسی تعریف می‌شود. لذا در حالت $\sigma=f(\varepsilon)$ برای اینکه تعداد E ها بی نهایت زیاد است، جهت ایجاد مقایسه مماس بر منحنی در 50% مقاومت نهایی سنگ ترسیم شده و شیب آن محاسبه می‌شود و با $E_{t(50)}$ نشان داده می‌شود.



شکل ۴۱ محاسبه مدول الاستیسیته

$$\sigma_{t(50)} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}$$

معادله ۹۴

۲- مدول الاستیسیته متقاطع (Secant Modulus) :

چنانچه از مبدا مختصات پاره خطی به هر یک از نقاط منحنی تنش-کرنش وصل گردد، شیب پاره خط حاصل به عنوان مدول متقاطع تعریف می‌گردد و برای ایجاد مقایسه معمولاً در 50% مقاومت نهایی نقطه‌ای را تعیین کرده و از مبدا به آن وصل می‌کنیم.

$$\sigma_{s(50)} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}$$

۳- مدول الاستیسیته اولیه (Initial Modulus)

اگر در مبدا مختصات خطی بر منحنی تنش-کرنش مماس شود، شبیه این خط به عنوان مدول اولیه تعریف می شود.

$$\sigma_i = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$


۴- مدول الاستیسیته متوسط (Average Modulus)

شبیه قسمت مستقیم الخط منحنی به عنوان مدول متوسط تعریف می شود.

چنانچه در جایی نوع مدول ذکر نشده باشد می توان آنرا مدول الاستیسیته مماسی فرض کرد.

۳-۸-۵- منحنی کامل تنش-کرنش سنگ

یکی از بهترین روش‌های مطالعه رفتار سنگها استفاده از منحنی تنش و کرنش سنگ است. اساس کار در این روش بدین صورت است که نمونه ای استوانه ای شکل از سنگ را انتخاب و تحت تاثیر بار محوری قرار می دهیم. تحت بار وارد طول نمونه کمتر شده و در عوض قطر آن افزایش می یابد. یعنی اعمال تنش σ_1 موجب کوتاه شدن سنگ در امتداد تنش و بروز کرنش ϵ_1 در جهت تنش وارد و در همان حال موجب بروز کرنش های ϵ_2 و ϵ_3 - در جهت عمود بر تنش می شود. اگر بارگذاری به مرور تا لحظه شکست ادامه یابد با تبدیل بار یا نیرو به تنش و تبدیل تغییرشکل به کرنش می توان منحنی تنش-کرنش سنگ را در محورهای σ و ϵ بدست آورد. از آنجاییکه با دستگاههای معمولی نمی توان رفتار نمونه سنگی بعد از شکست را مطالعه نمود این عمل با ماشینهای صلب Stiff Testing Machine انجام می شود و بدین وسیله امکان مطالعه رفتار بعد از شکست سنگ Post Failure Behavior حاصل می شود. در دستگاههای معمولی به علت ناپایداری سیستم دستگاه و نمونه، شکستگی شکننده نمونه بطور خود بخود در نقطه ای بسیار نزدیک به نقطه C اتفاق افتاده و لذا در چنین مواردی شکست و شکنندگی سنگ متراff می شود. لازم بذکر است که رفتار سنگها تحت تاثیر سیستم های دیگر تنش همانند کشنندگی مشابه رفتار آنها در تراکم تک محوری است.



شکل ۴۲ منحنی کامل تنش-کرنش

۱- در فاصله OA از این منحنی منافذ کوچکی که در سنگ وجود دارند و با چشم دیده نمی شوند بسته می شوند.

۲- در قسمت AB رفتار سنگ را می توان الاستیک فرض کرد، یعنی اگر در فاصله OB باربرداری انجام شود تنش یا تغییر شکل دائمی در سنگ وجود ندارد.

۳- نقطه B را بعنوان نقطه تسلیم (Yield Point) سنگ و تنش وارد بر سنگ در این نقطه را تنش تسلیم تعبیر می کنیم. در نقطه B در واقع سنگ به ۸۰٪ مقاومت نهایی خود رسیده است. بعد از نقطه B شیب منحنی کم کم کاهش یافته تا در نقطه C به صفر می رسد. نقطه C که نقطه ماکزیمم نمودار است را نقطه مقاومت تعبیر کرده و تنش مربوط به این نقطه را مقاومت فشاری تک محوره سنگ گویند.

چنانچه در نقطه ای بین نقاط B و C باربرداری انجام شود (مثلاً نقطه P) منحنی باربرداری بصورت PQ خواهد بود و این بدان مفهوم است که در سنگ به اندازه OQ تغییر شکل ماندگار ایجاد شده است یعنی شکستی در سنگ اتفاق افتاده است و رفتار موجود شکل پذیر یا پلاستیک تغییر میشود. حال چنانچه بارگذاری در همین نقطه باز هم انجام شود مسیر برگشت منحنی QR در شکل است و این بیانگر این اصل مهم است که با وجود تغییر شکل در مرحله BC کاهش مقاومت در نمونه ایجاد نشده است. از نقطه O تا نقطه C شیب نمودار ثابت است یعنی اینکه مقاومت سنگ بتدریج زیاد و زیادتر می شود.

قسمت افتان منحنی از C تا D را مقاومت باقیمانده (Residual Strength) گویند. با بارگذاری و بارگذاری مجدد در ناحیه CD متوجه این امر می شویم که در این ناحیه تغییر شکل باعث کاهش مقاومت سنگ شده است. زیرا منحنی برگشت (بارگذاری مجدد) منحنی تنش-کرنش را در نقطه U (پایین تر از S) قطع می کند. منحنی های بارگذاری و برداشت بار پس از چند بار انجام این اعمال تقریباً به حالت موازی در خواهند آمد زیرا به تدریج شکافهای موجود در سنگ پر شده اند.

قسمت چهارم منحنی (CD) که دارای شیب منفی است مشخص کننده رفتار شکننده سنگ میباشد که به علت ناپایداری سیستم نمونه و دستگاه آزمایش معمولی که شکست تند نمونه را در نقطه ای نزدیک به C موجب می

شود مجھوں و ناشناخته باقی میماند. در یک دور برداشت بار و بارگذاری مجدد در قسمت شکل پذیر مثل PQR تنشهای بالاتری حاصل شده حال انکه در قسمت CD مثل STU صرفاً به تنش های پایین تر می رسیم. در نقطه حداقل تنش در منحنی تنش-کرنش که C نام دارد انتقال از قسمت شکل پذیر به شکننده اتفاق می افتد و به عنوان مقاومت فشاری تک محوری تعریف و با C_0 نشان داده می شود. در نزدیک نقطه شکست سنگ دارای افزایش حجمی می شود که آنرا اتساع گویند و اگر کرنش حجمی را با $\Delta V/V_0$ نشان دهیم در لحظات نزدیک به

شکست حجم نمونه در اثر فشار افزایش می یابد. یعنی:

$$\epsilon_1 < |\epsilon_2 + \epsilon_3|$$

معادله ۹۵

پدیده اتساع در نتیجه تشکیل و توسعه ترکهای میکروسکپی در نمونه های سنگ که محور طولی آنها به موازات جهت تنش اصلی حداقل می باشد بوجود می آید.

حال با توجه به بحث های انجام شده می توان تعاریف زیر را انجام داد:

حال شکل پذیری (Ductile): به ماده ای اطلاق می شود که تحت شرایطی بتواند دگر شکلی پایدار را بدون از دست دادن قدرت تحمل بار (ظرفیت تحمل بار) متحمل شود که این شرایط منطبق بر منطقه BC منحنی کامل تنش-کرنش می باشد.

حال شکننده (Brittle): به ماده ای اطلاق می شود که تحت شرایطی قابلیت تاب آوری آن در زیر بار با افزایش دگر شکلی کاهش می یابد.


حال شکننده (Stable Crack) (ترک پایدار): ترکهای است که در منحنی تنش-کرنش وقتی سنگ به ۵۰٪ مقاومت نهایی خود برسد در سنگ ایجاد می شود. ضمناً با قطع افزایش اعمال تنش بر نمونه گسترش این ترک ها نیز قطع خواهد شد. در صورتیکه با توقف افزایش تنش گسترش ترک ادامه باشد آنرا Unstable Crack گویند.

جریان عمل شکست جریان پیوسته ای است که به طور مستمر و پیش روند در سرتاسر قسمت شکننده CD بوقوع پیوسته و موجب تخریب یکنواخت سنگ میگردد. بدین ترتیب شکست در نقطه حداقل منحنی یعنی C شروع شده و معیار های شکست سعی در پیش بینی شکست در شرایط کلی تر را دارند. در آزمایش واقعی (با دستگاههای معمولی) شکست ناگهانی سنگ اغلب در نقطه ای از منحنی CD با از دست دادن کامل نیروی چسبندگی در امتداد یک صفحه بوقوع می پیوندد که این پدیده به عنوان شکستگی شکننده (Brittle Fracture) تعریف می شود.

یک عامل موثر بر مقاومت مکانیکی سنگ در بارگذاری ماشین مورد آزمایش است. در ارتباط با ماشین های آزمایش ضریبی به نام ضریب صلیب تعریف می شود. ضریب صلیبی که با k نشان داده میشود به صورت زیر تعریف می گردد. در ماشین صلب تمرکز و ذخیره انرژی در سیستم نداریم و می توان رفتار بعد از شکست را نیز بررسی کرد.

$$Stiffness = K = \frac{Load(P)}{Deformation(\Delta l)}$$

معادله ۹۶



شکل ۴۳ تعریف صلبیت

تأثیر فشار آب منافذ سنگ بر روی مقاومت آن برای اولین بار آقای ترازاچی اصطلاحی بنام تنش موثر (Effective Stress) را تعریف کرد که مفهوم این اصطلاح به صورت زیر است. وقتی که منافذ سنگ‌ها تو سطح آب پر شود و فشار آبی که این منافذ را پر می‌کند برابر باشدند این مقدار فشار از فشار‌های قائم یعنی σ_1 و σ_3 به اندازه P_w خواهد کاست این کاهش در همه تنש‌های قائم صورت خواهد گرفت.

قانون تنش موثر ترازاچی به صورت زیر می‌باشد:

معادله ۹۷

که در آن σ : تنش قائم، $\bar{\sigma}$: تنش موثر و P_w : فشار آب منفذی است.
چنانچه رابطه فوق را بر اساس $\sigma'_3 - \sigma'_1$ یعنی تفاضل تنش‌های اصلی بیان کنیم داریم:

برای یک سنگ خشک، با فرض اینکه $\sigma'_1 = \sigma'_3$ باشد معیار کولمب بر اساس تنشهای موثر به صورت زیر خواهد بود.

چنانچه σ'_3 را از طرفین رابطه قبل کم کنیم داریم :

ضمناً دیدیم که $\sigma'_1 - \sigma'_3 = \sigma_1 - \sigma_3$ است پس داریم:


و اگر بجای σ'_3 مقدار مساوی آنرا قرار دهیم داریم:

حال فرض میکنیم که σ_1 و σ_3 ثابت باشند و فشار آب منافذ چنانچه برابر مقدار زیر باشد سنگ تحت تاثیر فشار منافذ خواهد شکست:

$$P_w = \sigma_3 - \frac{(\sigma_1 - \sigma_3) - \sigma_c}{q-1} \quad \text{معادله ۹۸}$$

تاثیر فشار منافذ بر مقاومت سنگ با بررسی دایره مو هر واضح است.

با تاثیر P_w بر هر یک از تنشهای σ_1 و σ_3 و کم شدن این مقدار از هر دو تنش دایره موهر بدون تغییر شعاع به اندازه P_w به سمت چپ حرکت کرده و بر پوش موهر مماس میگردد.



شکل ۴۴ تاثیر فشار آب منفذی بر مقاومت

۶- طبقه بندی مهندسی سنگ

بعلت پیچیدگی عوامل موثر در پایداری یک سازه زیرزمینی، عموماً امکان این نیست که راه حل کاملی به روش تحلیلی بدست آید. در چنین مواردی بهتر است از تجارب مشابه استفاده نمود. از آنجاییکه هیچگاه نمیتوان در طبیعت دو طرح کاملاً مشابه پیدا نمود، برای انتقال تجربه از پروژه دیگر احتیاج به ابداع زبانی مشترک است. این زبان مشترک برای تبادل تجارب، همان روش‌های تقسیم بندی مهندسی سنگ است.

در این روش‌ها سعی می‌شود تا به عواملی که در پایداری یک سازه نقش دارند، ارزش عددی داده شود و از روی این اعداد به عددی کلی رسید که بیانگر وضعیت پایداری سازه مورد نظر باشد. در استفاده از روش‌های تقسیم بندی مهندسی سنگ باید به این مهم توجه داشت که از هر روش فقط در حوزه‌ای که این روش‌ها معتبرند استفاده نمود. مثلاً روش RMR در سنگ‌های کم عمق با کنترل ساختاری معتبر است. حال آنکه روش Q برای سنگ‌های عمیق تر و با مسائل تنش مطابقت بهتری دارد.

اهداف رده‌بندی به طور کلی عبارتند از:

- تقسیم نمودن توode سنگ به قسمت‌های با رفتار مشابه
- فراهم نمودن مبنایی جهت درک ویژگی‌های قسمت‌های مختلف

- تهیه اطلاعات کمی برای طراحی مهندسی
- فراهم نمودن مبنایی کلی جهت برقراری ارتباط بین داده‌ها برای اینکه یک رده‌بندی بتواند اهداف فوق را برآورده کند، باید دارای خواص زیر باشد:
 ۱. ساده بوده و براحتی بخاطر سپرده شود و قابل درک باشد.
 ۲. هر اصطلاح آن واضح و روشن باشد و اصطلاحات مورد استفاده بایستی بطور وسیعی توسط مهندسین و زمین شناسان مورد قبول واقع شود.
 ۳. غالب خصوصیات مهم و پرمumentی توده سنگ را شامل شود.
 ۴. متکی بر پارامترهای قابل اندازه‌گیری در محل و توسعه آزمایشات سریع و ارزان باشد.
 ۵. مبنای دسته‌بندی سیستم به نحوی باشد که اهمیت نسبی پارامترهای طبقه بندی در آن منعکس شود.

لیتوژری: عبارت است از کانی شناسی، بافت (فابریک) به همراه نام سنگ یا جمله‌ای توصیفی از یک سیستم رده بندی، مثلاً "سنگ آهک دانه، شیل قیری، گرانیت شیست کلریت و میکائی سیاه دار و ... که این نام‌ها و رده بندی‌ها کلا" زمین شناسی بوده و دست اندر کاران مکانیک سنگ غالباً این رده بندی‌ها را کافی نمی‌دانند. زیرا سنگ‌های با لیتوژری یکسان ممکن است، حدود تغییرات وسیعی از خصوصیات مکانیکی سنگ را دارا باشند. از این رو پیشنهاد شده است که حتی چنین نام‌هایی بدست فراموشی سپرده شوند و سیستم رده بندی نوینی صرفاً بر اساس خصوصیات مکانیکی سنگ ارائه شود. پذیرفتن چنین پیشنهادی بنا به علل زیر معقول نبوده و بنابراین محفوظ نگاه داشتن عنوانی لیتوژری سنگ لازم می‌باشد.

اولاً: برای هر نوع از سنگ حدقه، حدود تغییرات مشخصی از مقادیر خصوصیات مکانیکی وجود دارد که مقدار خصوصیات مکانیکی مورد نظر الزاماً در همان حدود قرار خواهد گرفت. هر چند برای بعضی از خصوصیات مکانیکی و انواع مختلف سنگ‌ها حدود تغییرات مذکور ممکن است وسیع باشد، در حالی که برای برخی دیگر امکان دارد چندان قابل ملاحظه نباشد. برای مثال حدود تغییرات مقاومت فشاری یک محوری سنگ آهک، ممکن است از kg/cm^2 351-2465 تغییر باشد. ولی برای سنگ نمک فقط ممکن است kg/cm^2 35-210 باشد. یا به عنوان مثالی دیگر سختی کوارتزیت بالا و ثابت بوده، در حالیکه سختی ماسه سنگ بسته به نوع سیمان شدگی از کم تا زیاد متغیر می‌باشد.

ثانیاً: دلیل دیگر برای استفاده از نام لیتوژری، رابطه‌ای است که بین بافت و ناهمسانی ساختمانی در سنگ‌های با منشا معین وجود دارد.

مثلاً "غلب سنگ‌های آذرین دارای بافت متراکم و به هم پیوسته، با فقط جزئی تفاوت در خصوصیات مکانیکی در جهات مختلف می‌باشند (ایزوتروپیک). البته به استثنای ساختهای جریانی و مواد نفوذی نزدیک سطحی و بعضی مواد نفوذی عمیق نظیر گرانیت‌های گنایی که بیانگر ساختمان جریانی در پیرامون توده نفوذی می‌باشد. سنگ‌های رسوبی نظیر شیل، ماسه سنگ و بعضی از سنگ آهک‌ها دارای لایه بندی بوده و از آن رو ناهمسانی قابل ملاحظه‌ای را در خصوصیات مکانیکی نشان می‌دهند (آنیزوتروپیک).

سایر سنگ های رسوبی نظیر سنگ نمک و سنگ گچ (ژیپس) و بیشتر سنگ آهک ها و دولومیت ها به علت تبلور دوباره داری بافت به هم پیوسته گردیده و فقط نشان دهنده جزئی نا همسانی ساختمانی می باشد. سنگ های دگرگونی بیشتر از سایر سنگ ها از پدیده نا همسانی متاثر می باشند، شیسته های کلریت تالک و میکا دار دارای سطوح تورق کاملاً مشخصی بوده و از کانی های ورقه ای شکل که موجب بروز تفاوت زیاد در مقاومت و تراکم پذیری سنگ، در جهات مختلف می گرددند، تشکیل شده اند. گنایس هم البته در حدی کمتر، مقداری نا همسانی از خود بروز می دهد.

لوح سنگ نیز به جهت دارا بودن رخ مشخص ورقه ای یا اسلیتی به مقدار زیادی نا همسان می باشد. سایر سنگ های دگرگونی مثل مرمر و کوارتزیت به علت تبلور دوباره و یافتن بافت به هم پیوسته، نسبتاً همگن یا هموژن می باشند.

ثالثاً: دلیل دیگر برای حفظ نام زمین شناسی، ارتباطی است که می توان بین انواع معینی از سنگ و سایر وجوده زمین شناسی محل برقرار ساخت. مثلاً وجود سنگ آهک، ژیپس یا، سنگ نمک در محل موجب می گردد تا پژوهشگر انتظار برخورد با اشکال انحلالی نظیر غارها و سینک هول ها و شکاف های باز انحلالی را داشته باشد و در صورت عدم وجود چشممه یا رودخانه در محل های دارای این نوع سنگ ها و وجود سفره های سیار آب زیرزمینی به ادامه این اشکال انحلالی به اعمق زمین پی می برمیم. همچنین وجود گدازه های بازالتی می تواند دلیل بر تشکیل درزه های ستونی و بروز مشکلات مهندسی ناشی از آن ها گردد.


انواع روش های طبقه بندی توده سنگ

از میان سیستم های موجود در طبقه بندی توده سنگ، شش روش از توجه بیشتری برخوردار بوده و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند:

۱. طبقه بندی سنگ ترزاقی
۲. طبقه بندی لوفر-پاخر
۳. شاخص کیفیت سنگ (RQD) Deer
۴. مفهوم RSR (امتیاز ساختاری سنگ)
۵. طبقه بندی ژئومکانیکی سنگ (RMR)
۶. سیستم Q

۱-۶ - روش ترزاقی (۱۹۴۶)

هدف اصلی از ارائه این روش تخمین بار واردہ بر قاب های فولادی در تونل ها بر اساس نوع توده سنگ بوده است. در این روش برای زمین های مختلف، مقدار بار زمین بر اساس ابعاد تونل بشرح جدول زیر ارائه می شود. بار سنگ H_p بر حسب فوت بر طاق حائل تونل با عرض B (بر حسب فوت) و ارتفاع H بر حسب فوت در عمق بیشتر از $(B+H)$ ۱.۵ وارد می شود.



شکل ۴۵. بار واردہ به قاب‌های فولادی در تونل‌ها

جدول ۵

ملاحظات	بارسنگ H_p بر حسب فوت	شرایط سنگ
صرفاً آستر سبک در صورت سقوط سنگ ریزه و ترکیدن سنگ موردنیاز است	0	۱- سنگ بکر و سخت
آستر سبک عمدتاً برای حفاظت از سقوط سنگ ریزه	0-0.5B	۲- سنگ سخت لایه‌ای یا متورق شیستی
بار ممکن است بطور نامنظم از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر تغییر کند.		۳- سنگ توپر نسبتاً درزه‌دار
فشار جانبی وجود ندارد	(0.25- 0.35)(B+H _t)	۴- سنگ نسبتاً بلوکی شده و رگه دار
فشار جانبی کم بوده یا وجود ندارد	(0.25-1.1)(B+H _t)	۵- سنگ خیلی بلوکی شده و رگه دار
فشار جانبی قابل ملاحظه است، اثرات نرم کنندگی تراووش آب بطرف پائین تونل ایجاد می‌کند که بطور مداوم میله‌های فوسی شکل فولادی حفاظت و نگهداری شوند.	1.1 (B+H _t)	۶- سنگ کاملاً خرد شده لیکن از نظر شیمیایی بکر و سالم


فشار جانبی شدید، میله‌های با قوس معکوس مورد نیاز است. حلقه‌های کامل دایره‌ای (ribs) توصیه می‌شود.	(1.1-2.1)(B+H _t) (2.1-4.5)(B+H _t)	۷- سنگ لهیده عمق متوسط ۸- سنگ لهیده عمق زیاد
حلقه‌های کامل دایره‌ای مورد نیاز است. در موارد شدید و سخت حائل تسلیم شونده استفاده شود.	تا ۲۵۰ فوت، بدون توجه به مقدار $B+H_t$	۹- سنگ تورمی

تعاریف:


- سنگ بکر: سنگی بدون درزه که معمولاً ریزشی از خود نشان نمی‌دهد. تنها تحت شرط بسیار بالای تنش ممکن است پدیده ترکیدن خود بخود سنگ (Rock Burst) رخ دهد.
- سنگ لایه‌ای: مرکب از طبقات جدا از هم که چون عموماً با درزهای دیگر نیز قطع می‌شود پدیده ریزش در چنین ساختارهایی متداول است.
- سنگ نسبتاً درزه‌دار: تعدادی درزه دارند ولی بعلت در هم قفل شدگی، دیواره تونل احتیاج به حائل ندارد.
- سنگ بلوکی و رگه دار: تعداد بیشتری درزه و شکاف دارد و قطعات بخوبی حالت قبل درهم قفل شدگی ندارند و لذا دیواره و سقف تونل احتیاج به نگهداری دارد.
- سنگ خرد شده: بسیار ناپایدار است علی‌الخصوص زمانیکه زیر سطح ایستابی قرار داشته باشد.
- سنگ لهیده: بدون افزایش حجم محسوس، به آرامی خوش کرده و به داخل تونل حرکت می‌کند.
- سنگ تورمی: بعلت انبساط و افزایش حجم به داخل تونل حرکت می‌کند. عموماً این سنگ‌ها حاوی مقادیر زیادی کانی‌های متورم شونده می‌باشند.

۶- روش لوفر در تعیین زمانی ایستائی


مفهوم دهانه فعال (Active Span) اولین بار توسط لوفر (Lauffer) بیان شد. این کار در تکمیل روش ترزاقی و برای وارد کردن پارامتر "زمان خود ایستائی" (Stand-up time) در محاسبات بود. مطابق شکل، دهانه فعال حداقل مقدار از بین دو پارامتر عرض تونل و فاصله بین آخرین ردیف و وسایل نگهداری تا سینه کار پیشروی تونل می‌باشد. کلاس‌های مختلف در شکل زیر متناظر با کلاس‌های سنگ در روش ترزاقی است. با کمک این منحنی می‌توان حداقل زمانی را که یک تونل می‌تواند بدون وسایل نگهداری پایدار باقی بماند تعیین کرد.



الف - حائل بفاحصه زیاد از سینه کار فرار دارد



ب - حائل بفاحصه کم و نزدیک به سینه کار فرار دارد



شکل ۴۶. زمان خود ایستایی بر اساس دهانه فعال

۳-۶- شاخص کیفیت سنگ دیر

آقای Deer در سال ۱۹۶۰ معیار به نام RQD را ارائه می‌دهد وی در این معیار با انتخاب مغزه‌هایی با طول بیشتر از ۱۰ سانتی متر مقدار RQD را به صورت زیر تعریف می‌کند.

$$RQD(\%) = \frac{\text{کل طول گمانه}/\text{جمع طول قطعات با طول مساوی یا بیش از ۱۰ سانتی متر}}{100} \times 100$$

$$RQD = \frac{100 \sum x_i}{L}$$

که در آن L طول کلی حفاری و x_i طول یک قطعه مجزا از مغزه است که ۱۰ سانتی متر و یا بیشتر می باشد. پریست و هادسون دریافتند که می توان RQD را بوسیله اندازه گیری های فاصله داری بر روی مغزه و یا یک سطح رهنمون به صورت زیر تقریب زد:

$$RQD = 100e^{-0.1\lambda} (0.1\lambda + 1)$$

معادله ۹۹

که برای مقادیر λ بین ۶ تا $16 m^{-1}$ می توان تقریب خطی مناسب زیر را بکار برد:

$$RQD = -3.68\lambda + 110.4$$

معادله ۱۰۰

جدول ۶. تقسیم‌بندی کیفی سنگ‌ها بر اساس RQD


RQD بر حسب درصد	شرح کیفیت
0 ----- 25	<i>very poor</i> خیلی ضعیف
25 ----- 50	<i>poor</i> ضعیف
50 ----- 75	<i>fair</i> متوسط
75 ----- 90	<i>good</i> خوب
90 ----- 100	<i>excellent</i> عالی

اگر مغزه سنگ در جریان عمل حفاری و یا دست به دست گشتن ، شکسته شود ، در این حالت سطح شکستگی در مقایسه با سطح درزه های طبیعی نا هموار تر و تازه تر خواهد بود ، تکه های شکسته شده به هم جفت شده و به صورت یکپارچه به حساب می آیند.

در تعیین RQD برای سنگ‌های رسوبی و دگرگونی متورق می باید ، دقت بیشتری به عمل آید زیرا تعیین RQD در این حالت ، در مقایسه با سنگ‌های آذرین و سنگ‌آهک‌ها و ماسه سنگ‌های ضخیم ، نمی تواند چندان دقیق باشد.

به هر حال این روش ، حتی در مورد شیل‌ها نیز با موفقیت به کار گرفته شده است. هر چند نمودار نگاری مغزه و یا مغزه نگاری این نوع سنگ‌ها (شیلها) بایستی بلا فاصله پس از خارج نمودن مغزه از لوله نمونه گیر و قبل از شکفتنه شدن و ترک خوردن آن‌ها انجام گیرد. معلوم است که پایین بودن مقدار RQD "ممولا" بر پایین بودن کیفیت توده سنگ دلالت می کند، در حالیکه همیشه این چنین نبوده و تکنولوژی و تجهیزات گمانه زنی با کیفیت پایین تر می تواند باعث کاهش میزان بازیافتنی مغزه گردد. به همین دلیل استفاده از لوله های مغزه گیری دو جداره با قطر حداقل دو و یک هشتمن اینچ برای این منظور توصیه می شود.

نظرارت کامل بر عملیات گمانه زنی ضروری و لازم الاجراست. در جدول صفحات قبل رده بندی RQD بر حسب درصد نشان داده شد امروز برای ارزیابی کیفیت توده سنگ در یک محل وبررسی تعییرات آن در عمق ودر جهات مختلف استفاده از RQD به طور وسیعی رایج و متداول شده است.



شکل ۴۷. انتخاب سیستم نگهداری بر اساس RQD

۴-۶- روش CSIR یا رده بندی ژئومکانیکی سنگ موسوم به RMR

این رده بندی در سال ۱۹۷۳ توسط آقای بنیاووسکی ارائه شد و بنا به توصیه انجمان مکانیک سنگ در سال ۱۹۷۹ در ضرایب هر عامل تعییر اندکی پیشنهاد شد. وی بر اساس مطالعات خود بر روی بیشتر از ۴۹ مورد خاص، رده بندی خود را بر مبنای ۶ پارامتر مختلف ارائه داد. بایستی توجه کرد که امتیاز های ۵ پارامتر اولیه با همدیگر جمع شده و پارامتر ششم به طور جداگانه تاثیر داده می شود. به هر حال برای پارامتر ششم در بهترین شرایط هیچ امتیازی بر امتیازات اولیه اضافه نمی شود.
شش پارامتر مذکور عبارتند از:

۱- مقاومت فشاری تک محوری سنگ بکر یا اندیس بار نقطه‌ای

۲- شاخص کیفی توده سنگ یا RQD

۳- فاصله داری ناپیوستگی ها

۴- شرایط ناپیوستگی ها (شامل زبری، بازشدگی، هوازدگی دیواره و تداوم آنها)

۵- شرایط آب های زیر زمینی

۶- جهت وامتداد ناپیوستگی ها

دامنه تعییرات امتیاز RMR از صفر تا ۱۰۰ بوده و عدد ۱۰۰ مربوط به توده سنگی با کیفیت عالی می باشد. نحوه امتیازدهی به پارامترهای مختلف و هم چنین نحوه تعديل آنها و تاثیر جهت و امتداد ناپیوستگی ها در جدول زیر ارائه شده اند.

مثال: تونلی در توده سنگی به مشخصات زیر حفر می‌شود. اگر دسته درزه غالب منطقه عمود بر امتداد حفر تونل باشد و شیب آن ۸۰ درجه و در خلاف جهت پیشروی باشد وضعیت پایداری آنرا بررسی کنید.

۷ امتیاز	۷۵ مگاپاسکال	- مقاومت فشاری تک محوری
۱۵ امتیاز	% ۷۵	- شاخص کیفی سنگ
۱۰ امتیاز	۰/۵ متر	- فاصله‌داری درزه‌ها
۲۰ امتیاز	سطح نسبتاً زبر با بازشدگی کمتر از ۱mm و دیواره نرم	- شرایط درزه‌ها
۷ امتیاز	مرطوب	- آب زیرزمینی
جمع کل = ۵۹ امتیاز		
$\frac{-5}{54}$ تصحیح امتداد درزه		امتیاز توده سنگ (RMR)

بنابراین توده سنگ در کلاس III (سنگ مناسب) قرار می‌گیرد و بدون اعمال هرگونه تقویت و نگهداری تا روز پایدار باقی خواهد ماند.

با استفاده از رده بندی RMR می‌توان ارتفاع بار و فشار وارد بر وسیله نگهداری را از روابط زیر بدست آورد.

$$H_t = \frac{100 - RMR}{100} \times B$$

$$P = H_t \times \gamma = \frac{100 - RMR}{100} (B \times \gamma)$$

معادله ۱۰۱

H_t: ارتفاع بار

B: عرض تونل

P: وزن مخصوص سنگ کمر بالا

٪: فشار وارد بر وسیله نگهداری

جدول ۱۰ طبقه‌بندی توده سنگ بر اساس جمع امتیازات بدست آمده

<۲۰	۲۱-۴۰	۴۱-۶۰	۶۱-۸۰	۸۱-۱۰۰	امتیاز
V	IV	III	II	I	طبقه
سنگ خیلی ضعیف	سنگ ضعیف	سنگ متوسط	سنگ خوب	سنگ خیلی خوب	شرح


جدول ۱۱ وضعیت نگهداری یک سازه زیرزمینی با توجه به طبقه توده سنگ

V	IV	III	II	I	شماره طبقه
۳۰ دقیقه برای دهانه ۱ متری	۱۰ ساعت برای دهانه $\frac{2}{5}$ متری	۱ هفته برای دهانه ۵ متری	۷ ماه برای دهانه ۸ متری	۱۰ سال برای دهانه ۱۵ متری	متوسط زمان پابرجایی
<۱۰۰ KPa	-۲۰۰ KPa ۱۰۰	-۳۰۰ KPa ۲۰۰	-۴۰۰ KPa ۳۰۰	>۴۰۰ KPa	چسبندگی توده سنگ
<۱۵°	۱۵-۲۵°	۲۵-۳۵°	۳۵-۴۵°	>۴۵°	زاویه اصطکاک توده سنگ

همچنین به وسیله رده بندی فوق می‌توان مدل تغییر شکل توده سنگ را با استفاده از روابط زیر به دست آورد.

$$E_M = 2 \times RMR - 100 \quad RMR > 50 \quad \text{اگر}$$

$$E_M = 10 \quad RMR < 50 \quad \text{اگر}$$



شکل ۴۸. تعیین زمان خود ایستایی با RMR

این رده بندی در سال‌های اخیر برای مقاصدی به کار گرفته شده که اهم آن‌ها عبارتند از: پایداری سطوح شبیه دار، تعیین قابلیت حفاری سنگ‌ها، تعیین قابلیت تخریب کمر بالا، بی‌سازی و امثال آن.

۶-۵- طبقه بندی Q

طبقه بندی Q یا (Norwegian Tunnelling Institute) NGI توسط بارتون بر اساس تجارت حاصل از تونل‌های نسبتاً عمیق و پر تنش در سنگ‌های سخت کشورهای اسکاندیناوی بدست آمده است. این روش رده بندی بر اساس استفاده از ۴ پارامتر مختلف است و این ۴ پارامتر به صورت سه زوج کسری ارائه شده اند که هر یک از کسرها مفهوم و معنای خاصی دارند. پس از بدست آوردن مقادیر کمی هر یک از پارامترها مقدار Q رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$Q = \frac{RQD}{J_n} \times \frac{J_r}{J_a} \times \frac{J_w}{SRF}$$

معادله ۱۰۲

که در آن:

RQD: شاخص کیفی سنگ

J_n: عدد تعداد دسته درزه‌ها

J_r: عدد زبری درزه

J_a: عدد هوازدگی

J_w: ضریب کاهش مربوط به آب زیرزمینی

SRF: ضریب کاهش تنش

کسر اول معادل اندازه بلوك، کسر دوم معادل مقاومت برشی درزه‌ها و کسر سوم معادل تنش فعال است. در زیر مقادیر عددی هر یک از پارامترهای بالا آمده است.

جدول ۱۲ مقادیر عددی پارامترهای مختلف در طبقه بندی Q

ملاحظات	مقدار	شرح و توصیف
وقتی که مقدار RQD بین ۰-۱۰ باشد برای ارزیابی Q مقدار RQD برابر ۱۰ فرض می‌شود.	RQD ۰-۲۵ ۲۵-۵۰ ۵۰-۷۵ ۷۵-۹۰ ۹۰-۱۰۰	۱- ضریب کیفیت سنگ A: خیلی ضعیف B: ضعیف C: مناسب D: خوب E: خیلی خوب
	J _n ۰/۱۵-۱ ۲	۲- عدد مجموعه درزه A: توده‌ای، بدون درزه یا با درزه اندک B: یک دسته درز

برای تقاطع دو تونل J_n در ۳ ضرب می‌شود.	۳ ۴	C: یک دسته درزه و درزه‌های اتفاقی D: دو دسته درزه
برای ورودی تونل‌ها J_n در ۲ ضرب می‌شود.	۶ ۹ ۱۲ -۱۵ ۲۰	E: دو دسته درزه و درزه‌های اتفاقی F: سه دسته درزه G: سه دسته درزه و درزه‌های اتفاقی H: چهار دسته درزه یا بیشتر، اتفاقی، شدیداً درزه‌دار، حبه قندی و غیره J: سنگ خردشده شبیه خاک
چنانچه فاصله‌داری متوسط درزه‌ها بیشتر از ۳ متر باشد، مقدار $1/5$ را به J_r اضافه می‌کنیم. $J_r=0.5-2$	J_r	۳- عدد زبری درزه الف- دیواره درزه‌ها در تماس با یکدیگر و ب- دیواره درزه‌ها در تماس با یکدیگر قبل از ۱۰ cm جابجائی برشی
را می‌توان برای درزه‌های مسطح و آینه‌ای که دارای لایه‌بندی باشند استفاده کرد، به شرطی که لایه‌ها در جهتی قرار گرفته باشند که مقاومت حداقل باشد.	۴ ۳ ۲ ۱/۵ ۱/۵ ۱ ۰/۵	A: درزه‌ها غیر ممتد B: زبر و نامنظم، متموج C: صاف متموج D: آینه‌ای، متموج E: زیر و نامنظم، مسطح F: صاف، مسطح G: آینه‌ای، مسطح
	۱ ۱	ج- دیواره درزه‌ها در هنگام برش در تماس با یگدیگر نیستند H: منطقه حاوی مواد رسی با ضخامت کافی که از تماس دیواره‌ها ممانعت می‌کند I: منطقه ماسه‌ای، شنی یا سنگ خردشده با ضخامت کافی که از تماس دیواره‌ها جلوگیری می‌کند.
(تقریبی) Φ	J_a	۴- عدد دگرسانی درزه الف- دیواره درزه در تماس A: شدیداً جوش خورده، سخت، غیر نرم، پرکننده نفوذ ناپذیر B: دیواره‌های درزه دگرسان نشده، سطوح درزه‌ها صرفاً زنگار گرفته C: دیواره درزه‌ها کمی دگرسان شده، انودی از کانی‌های غیرنرم، ذرات ماسه‌ای، سنگ تجزیه شده عاری از مواد رسی D: انودهای سیلت یا رس ماسه‌ای با نسبت کم رس
$25^\circ - 35^\circ$	۰/۷۵ ۱	
$25^\circ - 30^\circ$	۲	
$20^\circ - 25^\circ$	۳	
$8^\circ - 15^\circ$	۴	

			E: اندودهای نرم با نسبت کم مواد رسی برای مثال کائولینیت، میکا همچنین کانی‌های کلریت، تالک، گچ، گرافیت و غیره و مقادیر کم رس‌های تورمی ب- دیواره درزهای تا قبل از ۱۰mm برش در تماس با هم هستند.
			F: ذرات ماسه، سنگ شکسته عاری از مواد رسی و غیره G: شدیداً پیش تحکیم شده، مواد پرکننده رسی غیر نرم (ممتد و ضخامت <5mm)
			H: پیش تحکیم یافته‌ی متوسط یا کم، نرم، مواد پرکننده رسی (ممتد و ضخامت <5mm) J: مواد پرکننده تورمی، مانند مونت موریلوئیت (ممتد و ضخامت <5mm). مقدار J_n بستگی به درصد اندازه ذرات رس تورمی و امکان تماس با آب دارد.
			ج- دیواره درزهای هنگام برش در تماس نمی‌باشد. K: مناطق با نوارهای شکسته و غیر سالم (برای توصیف رس به G, H, J مراجعه شود)
			L: مناطق با نوارهای رس‌های سیلیتی با نسبت رس کم M: نوارهای ضخیم و پیوسته رس (برای توصیف رس به G, H, J مراجعه شود)
۵- ضریب کاهش آب درزه		J_w	A: حفاری خشک یا جریان آب فرعی ($l/min < 5$) بصورت موضعی B: جریا آب یا فشار متوسط، شستگی مواد گاهی اتفاق می- افتند C: جریان آب زیاد یا فشار بالا در سنگ مستحکم در درزه‌های پرنشده D: جریان آب زیاد یا فشار بالا، شستگی مواد پرکننده قابل ملاحظه E: جریان فوق العاده زیاد آب یا فشار خیلی بالا در لحظه آتشکاری، زوال در طول زمان F: جریان فوق العاده زیاد آب یا فشار بدون زوال در طول زمان
فشار تقریب آب (Kgf/cm ²)			
<1		1	
1-۲/۵		.۶۶	
۲/۵-۱۰		.۵	
۲/۵-۱۰		.۳۳	
>۱۰		.۲-۰/۱	
>۱۰		-۰/۰۵	
		.۱	
مقادیر SRF چنانچه مناطق	SRF		۶- ضریب کاهش تنفس

برشی، تونل را قطع نمی‌کنند، بلکه فقط تحت تأثیر قرار می‌دهد، به میزان $50-25\%$ کاهش می‌دهد.	10	الف- مناطق ضعیفی تونل را قطع می‌کنند که ممکن است موجب سستی توده سنگ هنگام حفاری تونل شوند
	5	A: وقوع متعدد مناطق ضعیف حاوی رس یا سنگ‌هایی تجزیه شده. سنگ خیلی سست در اطراف تونل (هر عمق تونل)
	2/5	B: مناطق ضعیف منفرد محتوی رس یا سنگ تجزیه شده و هوازده (عمق تونل کمتر از ۵۰ متر)
	7/5	C: مناطق ضعیف منفرد محتوی رس یا سنگ تجزیه شده (عمق تونل بیشتر از ۵۰ متر)
	5	D: مناطق برشی متعدد در سنگ مستحکم (بدون رس)، سنگ سست در اطراف تونل (هر عمق تونل)
	2/5	E: مناطق برشی منفرد در سنگ مستحکم عاری از رس (عمق تونل کمتر از ۵۰ متر)
برای میدان تنش بکر شدیداً ناهمسانگرد (در صورت اندازه‌گیر) اگر $\sigma_t \leq 10$ و $\sigma_c \leq 5$ و $\sigma_t > \sigma_c / \sigma_3$ ، ، σ_c می‌شوند. اگر $\sigma_c / \sigma_3 > 10$ و $\sigma_t < \sigma_c / 6$ و $\sigma_t > \sigma_c / 8$ بترتیب به تبدیل می‌شوند. مقاومت فشار تک محوری و σ_t مقاومت کششی (بار نقطه‌ای)	5	F: مناطق برشی منفرد در سنگ مستحکم فاقد رس (عمق تونل بیشتر از ۵۰ متر)
	2/5	G: درزهای باز و سست شدیداً درزهای یا بلوک‌های سنگی به اندازه جبهه قند (هر عمق تونل)
	1	ب- سنگ مستحکم، مسائل ناشی از تنش در سنگ
	0/5-۲	H: تنش کم، نزدیک سطح زمین ($\sigma_c / \sigma_1 > 13$) و ($\sigma_c / \sigma_1 > 200$)
	5-۱۰	I: تنش متوسط ($\sigma_c / \sigma_1 = 0/66-13$ و $\sigma_c / \sigma_1 = 100-200$)
	10-۲۰	J: تنش زیاد، ساختار خیلی محکم (معمولًاً مناسب برای پایداری، احتمالاً نامناسب برای پایداری دیوارهای $-0/33$) و ($\sigma_c / \sigma_1 = 0/66$ و $\sigma_c / \sigma_1 = 5-10$)
موارد محدودی وجود دارد که عمق از تاج تونل تا سطح زمین کمتر از عرض دهانه تونل است. در اینگونه موارد SRF از ۲/۵ به ۵ افزایش می‌یابد (به بند H مراجعه	5-۱۰	L: انفجار ملایم سنگ (Rock burst) و سنگ توده‌ای ($\sigma_c / \sigma_1 = 5-2/5$ و $\sigma_c / \sigma_1 = 0/33-0/16$)
	10-۲۰	M: انفجار شدید سنگ و سنگ توده‌ای ($\sigma_c / \sigma_1 < 0/16$ و $\sigma_c / \sigma_1 < 2/5$)
	5-۱۰	ج- سنگ لهیده (sequeezing rock)، جریان پلاستیک سنگ غیر مستحکم تحت تأثیر فشار زیاد سنگ
	5-۱۰	N: فشار سنگ ناشی از لهیده‌گی ملایم
	5-۱۰	O: فشار سنگ ناشی از لهیده‌گی شدید
		د- سنگ تورمی، فعالیت تورمی شیمیایی بسته به حضور آب

شود)	۱۰-۱۵	P: فشار سنگ ناشی از تورم ملایم R: فشار سنگ ناشی از تورم شدید
------	-------	---

درجه اهمیت تونل‌های مورد طراحی در این روش توسط تعریف پارامتر "بعد معادل" در نظر گرفته شده است. این عامل چنین تعریف می‌شود:

$D_e = ESR$ ضریب اهمیت سازه/دهانه حفاری(متر))

ESR هم از عکس ضریب اینمی است و هر چه سازه مهم‌تر باشد، مقدار کمتری دارد.

جدول ۱۳ ضریب اهمیت سازه با توجه به نوع تونل

ESR	نوع تونل
۳-۵	تونل های موقت معدنی
۱/۶	تونل های معدنی دائم و تونل های آبرسانی
۱/۳	فضاهای انباری و تونل های راه آهن فرعی
۱	نیروگاهات برق زیرزمینی و تونل های راه
۰/۸	نیروگاهاتی هسته‌ای و مراکز ورزشی

رابطه‌ای برای تخمین حداکثر دهانه بدون نگهداری نیز بصورت زیر ارائه شده است:

$$Span=2ESR.Q^{0.4}$$

$$Q=(Span/2ESR)^{2.5}$$


معادله ۱۰۳

مثال: بررسی‌های ژئوتکنیکی در یک توده سنگ مشخصات زیر را نشان داده است. اگر هدف طراحی یک تونل معدنی دائم باشد، حداکثر دهانه‌ای که بتواند بدون اعمال وسائل نگهداری پایدار باقی بماند چقدر است؟

امتیاز	وضعیت	پارامتر
۷۵	٪ ۷۵	شاخص کیفی سنگ
۹	عدد	تعداد دسته درزه
۲	صف و متوجه	زبری درزهها
۲	کمی هوازده با مواد پر کننده غیر رسی	هوازدگی
۱	جریان کم	آب
۱	تنش متوسط	ضریب کاهش تنش

$$Q=(75/9)(2/2)(1/1)=8.3$$

با توجه به شکل، حداکثر D_e برابر است با ۵ و چون $ESR=1.6$ بنابراین حداکثر ابعاد تونل نگهداری نشده برابر ۸ متر خواهد شد. در شکل زیر بخش‌هایی از ۱ تا ۳۸ شماره‌گذاری شده اند که به کلاس نگهداری اشاره می‌کنند. وسائل نگهداری مناسب برای هر کلاس در جداول جداگانه‌ای مشخص شده است.



Rock mass quality Q

شکل ۴۹. ملزومات نگهداری برای سیستم Q
بین دو رده بندی RMR و Q رابطه تجربی زیر برقرار است:

$$RMR = 9 \ln Q + 44$$

معادله ۱۰۴

۷- معیارهای شکست سنگ بکر

آگاهی از وضعیت پایداری یک فضای زیرزمینی منوط به دانستن وضعیت تنش موجود پیرامون حفره مورد نظر و همچنین قابلیت سنگ در تحمل تنش‌های وارد می‌باشد. نتایج تجربی نشان داده‌اند که وقتی یک سنگ ترد تحت تنش فشاری قرار می‌گیرد، در لحظه خاصی می‌شکند. همچنین ملاحظه شده است که اگر به چنین نمونه‌ای تنش محصور کننده اعمال گردد، مقاومت نمونه افزوده شده و قادر به تحمل تنش بیشتری می‌باشد. بدین ترتیب نیاز است تا به کمک معیار شکستی جامع، بتوان مقاومت سنگ را در شرایط مختلف پیش‌بینی نماییم. در این بخش مهمترین تئوری‌های موجود جهت پیش‌بینی شکست سنگ‌ها ذکر می‌گردد.

۷-۱- سنگ‌های همسانگرد

معیارهای مقاومت حداکثر، رابطه‌ای بین مؤلفه‌های تنش است که حداکثر مقاومت ایجاد شده تحت شرایط متفاوتی از تنش‌ها را پیش‌بینی می‌کند. به همین شکل معیار مقاومت باقی مانده، برای پیش‌بینی مقاومت باقیمانده تحت شرایط متفاوت تنش بکار می‌رود. معیار تسليیم رابطه بین مؤلفه‌هایی از تنش است که اولین تغییر شکل دائمی را ایجاد می‌کنند. از آنجایی که رفتار تنش-کرنش سنگ را تنش مؤثر تعیین می‌کند، بهتر است معیارهای مقاومت و تسليیم بر حسب تنش مؤثر نوشته شوند. با این وجود فشار آب منفذی اطراف اغلب حفریات معدنی بسیار پایین بوده و تنش مؤثر تقریباً برابر با تنش اعمالی می‌باشد. به همین دلیل معمولاً در مکانیک

سنگ معدنی تنش های کلی مورد استفاده قرار می گیرند و تنش های مؤثر تنها در شرایط خاص بکار گرفته می شود.

معیار مقاومت حد اکثر بصورت کلی زیر می باشد:

معادله ۱۰۵

گاهی اوقات این معیار بصورت رابطه ای میان تنش برشی و نرمال مؤثر بر صفحه ای از نمونه بیان می شود:

معادله ۱۰۶

نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان می دهد که تأثیر تنش اصلی متوسط بر مقاومت حد اکثر کمتر از تأثیر تنش اصلی حداقل می باشد. در نتیجه معیار عملی بصورت زیر تبدیل می شود:


معادله ۱۰۷

۱-۱-۷- معیار مقاومت برشی کولمب

در سال ۱۷۷۶ کولمب بیان کرد که مقاومت برشی سنگ و خاک از دو بخش تشکیل می شود. یک بخش چسبندگی ثابت و بخش دیگر مؤلفه اصطکاکی وابسته به تنش نرمال می باشد (در حقیقت محاسبات کولمب بر پایه نیرو ها بود و مفهوم دیفرانسیلی تنش تا دهه ۱۸۲۰ ایجاد نشده بود). بنابراین مقاومت برشی ایجاد شده بر صفحه ای مانند ab در شکل بصورت زیر می باشد:

معادله ۱۰۸

که در آن c ، چسبندگی و φ ، زاویه اصطکاک داخلی و μ ضریب اصطکاک داخلی است.



شکل ۵۰. شکست برشی بر روی صفحه ab

نکاتی که در این تئوری حائز اهمیت هستند عبارتند از:

- مقدار تنش متوسط تأثیری در شکست ندارد.
- سطح شکست در امتداد σ_2 ایجاد می‌شود و زاویه عمود بر این صفحه با تنש اصلی حداکثر، σ_1 ، معادل است. β

روابط تبدیل تنش به صورت زیر است:

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \cos 2\beta$$

$$|\tau| = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin 2\beta$$

معادله ۱۰۹

با جایگذاری این مقادیر در معادله اصلی، شرایط حدی تنش برای هر صفحه‌ای که با زاویه β مشخص می‌شود، بدست می‌آید:

$$\sigma_1 = \frac{2c + \sigma_3 [\sin 2\beta + \tan \varphi (1 - \cos 2\beta)]}{\sin 2\beta - \tan \varphi (1 + \cos 2\beta)}$$

معادله ۱۱۰

صفحه‌ای بحرانی وجود دارد که در آن به σ_1 برای رسیدن به مقاومت برشی نیاز داریم. دایره موهر (شکل ۲-۸) جهت این صفحه بحرانی را مشخص می‌کند:

$$\beta = \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}$$

برای چنین صفحه‌ای $\cos 2\beta = -\sin \varphi$ و $\sin 2\beta = \cos \varphi$ و معادله بصورت زیر تبدیل می‌شود:

$$\sigma_1 = \frac{2c \cos \varphi + \sigma_3 (1 + \sin \varphi)}{1 - \sin \varphi} = \sigma_c + \sigma_3 \tan^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right)$$

معادله ۱۱۱

رابطه خطی بین σ_1 و σ_3 حداکثر در شکل ۲-۸ نشان داده شده است. توجه شود که شبیه این پوش از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\tan \psi = \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} = \tan^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right)$$

معادله ۱۱۲


و مقاومت فشاری تک محوره بصورت زیر پیش‌بینی می‌شود:

$$\sigma_c = \frac{2c \cos \varphi}{1 - \sin \varphi} = 2c \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right)$$

معادله ۱۱۳

در صورتی که پوش کولمب نشان داده شده در شکل تا $\sigma_1 = 0$ بروز یابی شود، نقطه T، محل تقاطع رابطه کولمب با محور σ_3 دارای مقدار زیر خواهد بود:

$$\sigma_3 = \frac{2c \cos \varphi}{1 + \sin \varphi}$$




شکل ۵.۱. پوش های مقاومت کولمب بر حسب (a) تنش های برشی و نرمال (b) تنش های اصلی.

اندازه گیری تنش کششی تک محوره سنگ، مشکلات زیادی به همراه دارد. در هر صورت هنگامی که این مقدار بصورت قابل قبولی اندازه گیری شود، این نتیجه حاصل می‌گردد که مقادیر بدست آمده برای σ_3 در معادله فوق مقاومت کششی سنگ نیست و مقادیر حاصل برای مقاومت کششی یک محوری از مقدار حاصل از رابطه فوق خیلی کمتر است. اساساً در رابطه کولمب فرض بر این است که σ مثبت است، در نتیجه همیشه بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

$$\sigma_1 > \frac{1}{2}c$$

یعنی معیار کولمب برای مقادیر تنش اصلی حداقل (σ_1) کوچکتر از $\frac{1}{2}c$ معتبر نیست. به همین دلیل در مقدار خاصی از تنش کششی، تنش حدی در نظر گرفته می‌شود. این تغییر حالت در شکل ۳-۸ نشان داده شده است. برای مقاصد عملی معمولاً مقاومت کششی تک محوره را صفر فرض می‌کنند.



شکل ۵.۲. پوش های مقاومت کولمب با اعمال تنش حدی.

گاهی اوقات معیار کولمب بر حسب تنش نرمال متوسط، σ_m و تنש برشی ماکزیمم، τ_m بصورت زیر نوشته می شود:

معادله ۱۱۴
که در آن:

$$\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3)$$

$$\tau_m = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)$$

بر طبق معیار کولمب روابط زیر برقرار می باشند:

$$\tan \psi = \tan^2 \beta$$

$$\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2 \beta + \sigma_c$$

$$\sigma_c = 2c \tan \beta$$

معادله ۱۱۵

با وجود اینکه معیار کولمب بطور گستردگی ای مورد استفاده قرار می گیرد ولی معیار مقاومت حداکثر کاملی نمی باشد. دلایل این ادعا به شرح زیر است:

الف) از این معیار استنباط می شود که شکست برشی اصلی در مقاومت حداکثر است. ولی نتایج آزمایش ها نشان می دهند که این عبارت در برخی موارد صحیح نیست.

ب) جهت شکست پیش بینی شده توسط این معیار، در برخی موارد با مشاهدات آزمایشگاهی متفاوت است.

ج) پوش مقاومت حداکثر آزمایشگاهی، در حالت کلی غیر خطی است و تنها در مقادیر بالاتر از مقادیر حدی σ_3 و σ_n به رابطه خطی نزدیک می شود.


به این دلایل سایر معیار های مقاومت کششی برای ماده سنگ ترجیح داده می شود. با این وجود معیار کولمب شرایط متفاوت باقیمانده و مقاومت برشی ناپیوستگی ها را به خوبی نمایش می دهد.

۷-۱-۲- معیار موهر

طبق نظر موهر (Mohr) (۱۹۰۰) وقتی که شکست برشی در امتداد صفحه ای اتفاق می افتد، بین تنש های قائم (σ) و برشی (τ) موثر بر صفحه، رابطه زیر موجود است این رابطه می تواند خط و یا منحنی باشد.

$$|\tau| = f(\sigma)$$

رابطه فوق در محور های $\sigma - \tau$ توسط یک منحنی مثل AB نشان داده می شود. اگر ما سه تنش اصلی مختلف $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ داشته باشیم مقادیر σ و τ را می توان با استفاده از دوایر موهر بدست آورد. تا زمانیکه مقادیر σ و τ در زیر منحنی AB هستند شکست اتفاق نخواهد افتاد. بلکه شکست وقتی اتفاق می افتد که دایره ای به مرکز C و به قطر $\sigma_3 - \sigma_1$ با منحنی AB برخورد کند.



شکل ۵۳

با توجه به شکل فوق می توان دریافت که تنش (σ_2) در شکست تاثیری ندارد. صفحه شکست در امتداد تنش اصلی متوسط قرار دارد که با جهت تنش اصلی $\max \beta$ می سازد. در صورتی که زاویه 2β عبارتست از زاویه $pcc\sigma$ که خط عمود بر AB با محور σ درست می کند. منحنی AB توسط رابطه معینی تعریف نشده و توسط تعدادی آزمایش های سه محوری و بصورت پوش (Mohr's envelop) بر دایره های موهر بدست آمده است، رسم می شود. جهت شکست با خط عمود بر AB از مرکز دایره موهر بدست می آید. پوش موهر معمولاً کمی بطرف پایین تقریب دارد، یعنی با افزایش تنش متوسط $\frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2)$ زاویه بین صفحه شکست و جهت تنش اصلی افزایش می یابد. برای اجسام شکننده $\sigma_3 - \sigma_1$ با افزایش σ_3 بیشتر خواهد شد، یعنی منحنی پوش به طرف راست باز تر خواهد شد. با فرض خطی بودن پوش موهر معیار موهر و کولمب با هم مطابقت خواهند داشت و معادله $|\tau| = f(\sigma) = s_0 + \mu \cdot \sigma$ در خواهد آمد. در تئوری گریفیت پوش بصورت پارامتریک در خواهد آمد.

۱-۳-۷- تئوری ترک گریفیت

در سال ۱۹۲۱ گریفیت بیان کرد که شکستگی در درون مواد شکننده ای چون فولاد و شیشه در نواحی تمرکز تنش کششی و در نتیجه توزیع ترک های نازک (ترک های گریفیت) آغاز می گردد. تئوری گریفیت بر پایه مفهوم ناپایداری انرژی بنا نهاده شده است. این مفهوم بصورت زیر بیان می شود:

یک ترک تنها در صورتی گسترش می یابد که انرژی پتانسیل کل سیستم نیروهای اعمال شده و خود ماده، در عین افزایش طول ترک، کاهش یافته و یا ثابت بماند.

در شرایطی که انرژی پتانسیل نیروهای اعمالی ثابت بماند، معیار گسترش ترک بصورت زیر نوشته می شود:

$$\frac{\partial}{\partial c}(W_d - W_e) \leq 0$$

معادله ۱۱۶

که در آن c ، پارامتر طول ترک و W_e انرژی الاستیک ذخیره شده پیرامون ترک و W_d انرژی سطحی سطوح ترک است.


گریفیث، تئوری خود را در مورد گسترش ترکی بیضوی به طول $2c$ در صفحه ای که دارای ضخامت واحد بوده و تنش کششی تک محوره σ در جهت عمود بر طول اعمال می گردد بکار برد. او دریافت که در هنگام گسترش ترک:

معادله ۱۱۷

که در آن α ، انرژی سطحی واحد سطح ترک (که در ارتباط با شکست پیوندهای اتمی بهنگام تشکیل می باشد) و E مدول یانگ ماده ترک نخورده می باشد.

لازم است توجه گردد که در این رابطه، α خصوصیت اساسی ماده است که در محاسبات وارد می شود. مطالعات آزمایشگاهی بر روی سنگ ها نشان می دهند که گسترش ترک بصورت یک جفت منفرد نبوده بلکه یک ناحیه شکستگی شامل تعداد زیادی از ترک های بسیار ریز و در دو قسمت ترک اولیه ایجاد می گردد. در این مورد بهتر است که α بصورت انرژی سطحی ظاهری در نظر بگیریم تا آن را از مقدار انرژی سطحی حقیقی که دارای مقادیر کمتری هستند تمایز سازیم.

ایجاد ارتباط بین انواع مختلف آزمایش های مستقیم و غیر مستقیم کشش با استفاده از تنش کششی متوسط نواحی برشی - که به عنوان مشخصه اصلی ماده در نظر گرفته می شود- بسیار سخت و یا غیر ممکن است. به همین دلیل اندازه گیری مقاومت کششی در این قسمت مطرح نمی گردد.



شکل ۵.۴. گسترش یک ترک (a) فرضیه گریفیث (b) حالت واقعی سنگ.

در سال ۱۹۲۴ گریفیث تئوری خود را به حالت تنش های فشاری تعمیم داد. او از اثر اصطکاکی ناشی از بسته شدن ترک ها صرف نظر کرد و گسترش ترک را از نواحی با ماکزیمم تنش کششی فرض کرد. معیار گریفیث برای حالت تنش فشاری صفحه ای بصورت زیر بیان می شود:


$$\begin{aligned} (\sigma_1 - \sigma_2)^2 &= 8T_0(\sigma_1 + \sigma_2) & \text{اگر} & \quad \sigma_1 + 3\sigma_2 > 0 \\ \sigma_2 &= -T_0 & \text{اگر} & \quad \sigma_1 + 3\sigma_2 < 0 \end{aligned}$$

معادله ۱۱۸

که در آن T_0 مقدار مثبت مقاومت کششی تک محوره ماده ترک نخورده است.
این معیار ممکن است به صورت ترکیبی از تنش برشی و تنش نرمال اثر کننده بر صفحه حاوی محور اصلی ترک بیان شود:


$$\tau^2 = 4T_0(\sigma_n + T_0)$$

معادله ۱۱۹



شکل ۵۵. مدل ترک گریفیث برای فشارش صفحه ای

پوش معادله ۱۱۸ و معادله ۱۱۹ در شکل زیر نشان داده شده است. توجه شود که این معیار پیش بینی می کند در جین افزایش ترک، تنش تک محوره، هشت برابر مقاومت کششی ماده می باشد.



شکل ۵۶. پوش های گریفیث برای گسترش ترک در فشارش صفحه ای.

رابطه فوق نشان می دهد که وقتی $\sigma_3 = 0$ معادله بصورت زیر در می آید:

$$\sigma_1 = 8\sigma_t$$

$$\sigma_c = C_0 = 8T_0$$

معادله ۱۲۰

یعنی مقاومت فشاری سنگ ۸ برابر مقاومت کششی است. ولی آزمایش های انجام شده نشان می دهند که در حقیقت این نسبت بیشتر از مقدار فوق است.

در طی دهه ۱۹۶۰ تلاش هایی در رابطه با بکاگیری این نتایج برای مقاومت حداقل صورت گرفت. نتیجه این تلاش ها، تنها جایگزینی σ_2 مربوط به حالت تنش صفحه ای ($\sigma_1 > \sigma_2$) با σ_3 مربوط به شرایط تنش سه محوره ($\sigma_3 = \sigma_1 > \sigma_2$) بود. دلایل زیادی بر نامناسب بودن این معیار برای مقاومت حداقل در شرایط تنش چند محوره ($\sigma_3 > \sigma_1 > \sigma_2$) وجود دارد. امروزه این معیار کاربرد عملی ندارد. اما مفهوم انرژی تاپیداری بکار رفته در آن، پایه ای مناسب برای شاخه جدیدی از علم به نام مکانیک شکست ایجاد کرده است.

مورل Murrell تئوری خود را با استفاده از حالت تنش سه محوری بصورت زیر بسط داد.

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 24\sigma_t(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)(\tau_{oct})^2 = 8\sigma_t(\tau_{oct})$$

معادله ۱۲۱

برای بارگذاری یک محوری رابطه فوق بصورت زیر می باشد:

$$C_0 = 12\sigma_t$$

که تطابق بهتری با نتایج عملی دارد.

برحسب تنش های برشی و قائم در صفحه ای که از محور بزرگ ترک می گذرد، رابطه فوق به صورت زیر در می آید:

$$(\tau)^2 - 4(\sigma_t)(\sigma_n) - 4(\sigma_t)^2 = 0 \Rightarrow \tau^2 = 4\sigma_t\sigma_n + 4\sigma_t^2 = 4\sigma_t(\sigma_n + \sigma_t)$$

معادله ۱۲۲

Walsh و Mc clitock با در نظر گرفتن اثر اصطکاکی سطح ترکها معیار گرفت را بصورت زیر اصلاح کرده اند:

$$\mu(\sigma_3 + \sigma_1 - 2\sigma_c) + (\sigma_1 - \sigma_3)(1 + \mu^2)^{0.5} = 4\sigma_t \left(1 - \left(\frac{\sigma_c}{\sigma_t}\right)\right)^{0.5}$$

معادله ۱۲۳

μ : ضریب اصطکاک در سطح ترک ها

σ_t : مقاومت کششی

σ_c : تنش بحرانی عمود بر ترک برای بسته شدن آن

فقط Brace دریافت که مقدار σ_c در رابطه فوق خیلی کمتر است و رابطه فوق را به صورت ساده تری در آورده:

$$\mu(\sigma_3 + \sigma_1) + (\sigma_1 - \sigma_3)(1 + \mu^2)^{0.5} = 4\sigma_t$$

معادله ۱۲۴

۷-۲- معیار های تجربی مقاومت

بدلیل اینکه معیارهای کلاسیک بکار رفته در مهندسی مصالح، دارای کاربرد عملی مناسبی در شرایط گوناگون تنش های اعمال شده بر سنگها نمی باشند، تعدادی از معیارهای تجربی مقاومت (Empirical strength criteria) برای اهداف عملی معرفی می گردد. این معیارها معمولاً دارای فرم توانی هستند و نشان می دهند که منحنی های σ_1 بر حسب σ_3 و یا τ بر حسب σ_n دارای تغیر بسته پایین می باشند. برای اطمینان از بی بعد بودن پارامترهای بکار رفته در این قوانین توانی، معیارها بصورت نرمال شده نوشته می شوند و تمام مؤلفه های تنش بر مقاومت فشاری یک محوره سنگ تقسیم می شوند.

بنیاووسکی در سال ۱۹۷۴ دریافت که مقاومت حداکثر سه محوره بسیاری از سنگ ها دارای تطابق خوبی با معیار ذیل می باشند:

$$\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_c} \right) = 1 + A \left(\frac{\sigma_3}{\sigma_c} \right)^k$$

معادله ۱۲۵

این معیار بر حسب تنش برشی حداکثر و تنش قائم متوسط به شکل زیر است:

$$\frac{\tau_m - \tau_0}{\sigma_c} = B \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^c$$

معادله ۱۲۶

τ_0 در رابطه فوق ثابت هستند. B

$$\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3)$$

$$\tau_m = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)$$

برای مقاصد عملی می توان $\tau_0 = \sigma_t$ یعنی مقاومت کششی یک محوره سنگ فرض کرد و از آنجا که τ_m و σ_m مختصات نقطه بالایی دایره موهر هستند (یکی شعاع و دیگری فاصله مرکز دایره از مبدأ مختصات) معیار بدست آمده مکان هندسی نقاط بالایی دایره موهر است.

$$\frac{\tau_m - \tau_0}{\sigma_c} = B \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^c$$

$$\frac{\tau_m}{\sigma_c} = B \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^c + \frac{\tau_0}{\sigma_c} = B \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^c + \frac{\sigma_t}{\sigma_c} \Rightarrow \frac{\sigma_t}{\sigma_c} \cong 0.1$$

$$\left(\frac{\tau_m}{\sigma_c} \right) = 0.1 + B \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^c$$

معادله ۱۲۷

و همچنین رابطه فوق را می توان برای بدست آوردن ضرائب B و c به صورت لگاریتمی زیر در آورد:

$$\log_{10}\left(\frac{\tau_m - \tau_0}{\sigma_c}\right) = \log_{10} B + C \cdot \log_{10}\left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c}\right)$$

معادله ۱۲۸

این معیار توسط بیناوسکی برای تعداد زیادی سنگ آزمایش و روابط زیر بدست آمده است.

$$\frac{\tau_m}{\sigma_c} = 0.8 \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^{0.9} + 0.1 \quad \text{نوریت}$$

$$\frac{\tau_m}{\sigma_c} = 0.75 \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^{0.9} + 0.1 \quad \text{ماسه سنگ}$$

$$\frac{\tau_m}{\sigma_c} = 0.78 \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^{0.9} + 0.1 \quad \text{کوارتزیت}$$

$$\frac{\tau_m}{\sigma_c} = 0.70 \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^{0.9} + 0.1 \quad \text{لایسنگ و سنگ رس}$$

$$\frac{\tau_m}{c_0} = 0.76 \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_c} \right)^{0.85} \quad \text{هوک (ماسه سنگ)}$$

معادله ۱۲۹

برای بسیاری از سنگ ها $k \approx 0.75$ و $c \approx 0.90$. مقادیر متناظر A و B در جدول زیر آمده اند. توجه شود که مقادیر A و B دارای دامنه تغییرات کمی هستند.

جدول ۱۴. ثابت های معیار مقاومت تجربی بیناوسکی

Rock type	A	B
norite	5.0	0.8
quartzite	4.5	0.78
sandstone	4.0	0.75
siltstone	3.0	0.70
mudstone	3.0	0.70

در سال ۱۹۸۰، هوک و براون دریافتند که مقاومت فشاری سه محوره حداکثر دامنه وسیعی از سنگ های همسانگرد با معادله زیر قابل تخمین است:


معادله ۱۳۰

که در آن m وابسته به نوع سنگ می باشد. نتایج داده های منتشر شده مقدار m را بصورت زیر پیش بینی می کند:


- الف) $m \approx 7$ برای سنگ های کریناته با کلیواژ بلوری گستردہ (دولومیت، سنگ آهک و مرمر)
ب) $m \approx 10$ برای سنگ های آرژیکی سخت شده (گل سنک، سیلت استون، شیل و اسليت)

- ج) $m \approx 15$ برای سنگ های ماسه ای با بلورهای مستحکم و کلیواژ بلوری محدود (ماسه سنگ و کوارتزیت)
- د) $m \approx 17$ برای سنگ های آذرین بلوری دانه ریز پلی مینرال (آندزیت، دیاباز و ریولیت)
- ه) $m \approx 25$ برای سنگ های دانه درشت آذرین پلی مینرال و سنگ های دگرگونی (آمفیبیلت، گابرو، گنایس، نوریت و کوارتردیوریت)

پوش مقاومت حداقل نرمال شده برای ماسه سنگ و گرانیت در شکلهای زیر نشان داده شده است. بررسی گروهی داده های مربوط به سنگ های مختلف فواید زیادی دارد. مطالعات جزئی مقاومت و شکست سنگ ها نشان می دهد که عواملی چون ترکیب کانی شناسی و اندازه و زاویه داری و الگوی جفت شدگی دانه ها و خواص سیمان بین دانه ها در ایجاد و گسترش شکستگی ها مؤثر می باشند. در صورتی که این عوامل در چند نمونه سنگی یکسان باشند، انتظار تطابق بین نتایج آزمایشگاهی و رابطه معرفی شده وجود دارد. در زیر چنین نتایجی نشان داده شده اند. ضریب تعیین $r^2 = 0.99$ ، بیانگر کارایی معیار هوک و براون می باشد. در صورتی که عوامل ذکر شده، در مجموعه ای از سنگ ها دارای تغییرات وسیعی باشد، پراکندگی نتایج در اطراف منحنی افزایش می یابد. برای سنگ هایی چون ماسه سنگ با دانه بندی و تخلخل و سیمان متفاوت و سنگ آهک با دامنه وسیعی از ترکیبات کربناتی، ضریب r^2 دارای مقادیر بسیار اندکی می باشد.



شکل ۵۷. پوش مقاومت حداقل نرمال شده برای ماسه سنگ



شکل ۵۸. پوش مقاومت حد اکثر نرمال شده برای گرانیت.

با وجود مشکلات بالا، نتایج بدست آمده توسط برآون دارای کارایی عملی می باشند. با تقریب مقدار m با توجه به نوع سنگ و با تعیین مقاومت فشاری یک محوره با استفاده از آزمایش ساده بار نقطه ای می توان محاسبات مقدماتی مربوط به طراحی را انجام داد. مقاومت فشاری یک محوره، به عنوان یک فاکتور مقایسه ای و برای تعیین مقاومت یک نوع خاص از سنگ بکار می رود. بنابراین ممکن است مقدار m یکسانی برای گرانیت های دارای مکانهای متفاوت در نظر گرفته شود. مقاومت آنها در فشارهای محدود کننده ممکن است ۲ یا ۳ برابر با یکدیگر متفاوت باشد.

تنش کششی یک محوری نمونه با صفر قرار داده σ_1 قابل محاسبه است.

$$\sigma_1 = 0 \Rightarrow \sigma_t = \frac{1}{2} \sigma_c (m - \sqrt{m^2 + 4})$$

معادله ۱۳۱

۷-۳- مقاومت سنگ بکر ناهمسانگرد تحت تنش فشاری سه محوره

تا کنون فرض بر همسانگرد بودن ماده سنگ بود. با این وجود، به دلیل وجود جهت داری خاص بافت سنگ یا ریز ساختارها و وجود صفحات لایه بندی و یا کلیواژ، رفتار بسیاری از سنگ ها ناهمسانگرد است. طبقه بندی های متفاوت ناهمسانگردی در بخش تئوری الاستیسیته آمده اند. به دلیل پیچیدگی های محاسباتی و مشکلات موجود در تعیین ثابت های مورد نیاز از این روابط، تنها حالت همسانگردی عرضی در تحلیل های مربوط به طراحی در نظر گرفته می شود. معیار های مقاومت ناهمسانگردی نیز برای استفاده در محاسبات لازم می باشند.

تنش حداکثر بدست آمده از فشارش سه محوره با همسانگردی عرضی، با تغییر جهت داری صفحه همسانگردی، صفحه تورق و یا صفحه ضعیف نسبت به جهات تنش های اصلی تغییر می کند. در شکل ۵۹ ارتباط بین مقاومت حداکثر و زاویه بین تنش اصلی بزرگتر و صفحه ضعیف نشان داده شده است.

جیگر در سال ۱۹۶۰، تحلیل سازنده ای را در مورد سنگ هایی ارائه کرد که در آنها صفحات ضعیف بصورت موازی با یکدیگر و نرمال بر صفحات زاویه β نسبت به تنش اصلی بزرگتر قرار گرفته اند. این وضعیت در شکل ۶۰ نشان داده شده است. مقاومت بررشی هر یک از صفحات ضعیف با استفاده از معیار کولمب بصورت زیر تعریف می شود:


$$S = c_w + \sigma_n \tan \phi_w$$

معادله ۱۳۲

لغزش صفحه ضعیف ab هنگامی روی می دهد که تنش بررشی مؤثر بر آن بزرگتر یا مساوی مقاومت بررشی صفحه، S، گردد. معادلات تبدیل تنش، تنش های نرمال و بررشی روی صفحه ab را بصورت زیر بدست می دهند:

$$\sigma_n = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) + \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) \cos 2\beta$$

$$|\tau| = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3) \sin 2\beta$$



شکل ۵-۹. تغییر اختلاف تنش های اصلی حداقل با زاویه میل تنش اصلی بزرگتر نسبت به صفحه ضعیف در فشار های محصور کننده مختلف برای (a) فیلیت (b) اسليت (c,d) دو نوع شیل.

با جایگذاری σ_n و قرار دادن $|\tau| = S$ در معادله، معیار لغزش بر روی صفحه ضعیف بصورت زیربدهست می آید:

معادله ۱۳۳

اختلاف تنش های اصلی لازم برای شکست در حالتی که $90^\circ \rightarrow \beta$ و یا $\phi_w \rightarrow \beta$ ، به بینهایت میل می کند. مقادیر β بین این دو حد، امکان لغزش را ایجاد می نمایند. مقدار تنشی که در آن لغزش روی می دهد از رابطه فوق به دست می آید. با استفاده از مشتق گیری ثابت می شود که مقاومت مینیمم هنگامی روی می دهد که:

$$\tan 2\beta = -\cot \phi_w$$

$$\beta = \frac{\pi}{4} + \frac{\phi_w}{2}$$

و یا

مقادیر متناظر اختلاف تنش ها برابرد با:


$$(\sigma_1 - \sigma_3)_{\min} = 2(c_w + \mu_w \sigma_3) \left([1 + \mu_w^2]^{\frac{1}{2}} + \mu_w \right)$$

معادله ۱۳۴
که در آن:

$$\mu_w = \tan \phi_w$$

معادله ۱۳۵

برای مقادیر β نزدیک به 90° درجه و یا بین 0° تا ϕ_w لغزش بر روی صفحه ضعیف اتفاق نمی افتد و مقاومت حداقل تحت مقدار مشخصی از σ_3 تحت مکانیزم دیگری ایجاد می گردد. با احتمال زیاد، این مکانیزم، شکست برشی است که بدون توجه به صفحه ضعیف روی می دهد. در نتیجه نمودار تئوریکی تغییرات مقاومت ماکزیمم با زاویه β بصورت شکل ۶۰ خواهد بود.



شکل ۶۰. (a) نمونه با همسانگردی عرضی تحت تنش سه محوره (b) تغییر مقاومت حداقل در فشار محصور کننده ثابت با تغییر زاویه میل خط عمود بر صفحه ضعیف نسبت به محور فشارش (β).

با اینکه منحنی های شکل ۵۹ بر حسب α و منحنی تئوریکی شکل ۶۰ بر حسب β رسم شده اند. اما شکل این دو منحنی با هم متفاوت است. بویژه، مقاومت ثابت دیده شده به ازای مقادیر بالا و پایین α در منحنی تئوریکی، با داده های آزمایشگاهی متناقض است.

این مشاهدات نشان می دهند که مدلسازی پیشین، بیش از اندازه ساده بوده است. جیگر در سال ۱۹۶۰ این نظر را مطرح کرد که مقدار c_w ، ثابت نبوده بلکه با تغییر مقادیر α و یا β تغییر می کند. سپس مک لامور و بری در سال ۱۹۶۷ به این نتیجه رسیدند که هر دو مقدار c_w و ϕ_w با تغییر جهت داری طبق روابط زیر تغییر می کنند:

معادله ۱۳۶


که در آن A و B و C و D و m و n ثابت می باشند. α_{ϕ_0} و α_{C_0} به ترتیب مقادیر α متاظر c_w مینیمم و ϕ_w مینیمم می باشند.

۸- رفتار توده های سنگی

۸-۱- رفتار برشی ناپیوستگی ها

۸-۱-۱- آزمایش برشی

در کاربردهای معدنی مکانیک سنگ، رفتار برشی ناپیوستگی های بزرگتر از اهمیت زیادی برخوردار است. شرایط لغزش بر روی شکستگی بزرگ همچون گسل و یا شرایط لغزش یک بلوک سنگی در مرزهای حفاری و استه به مقاومت برشی می باشد. به علاوه، سختی برشی و سختی نرمال ناپیوستگی ها، بر روی توزیع تنش و جابجایی در یک توده سنگ ناپیوسته تأثیر می گذارند. خصوصیات ذکر شده، از طریق آزمایش های مختلفی بدست می آیند. رایج ترین روش آزمایش برشی ناپیوستگی ها، آزمایش برش مستقیم می باشد. همانطور که در شکل ۱-۵ نشان داده شده است، سطح ناپیوستگی به موازات نیروی برشی قرار می گیرد. دو طرف نمونه توسط ماده ای که معمولاً چسب اپوکسی و یا گچ است در جعبه برش ثابت می شوند.



شکل ۱-۶. نحوه انجام آزمایش برش مستقیم با اعمال نیروی برشی (a) موازی با ناپیوستگی (b) مایل.

این روش معمولاً در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد ولی می توانیم با استفاده از جعبه برش قبل حمل، نمونه های ناپیوستگی داخل مغزه های حفاری را نیز آزمایش کنیم. هم چنین ممکن است برش مستقیم بصورت آزمایش برجا و بر روی نمونه های بزرگ صورت گیرد. در صورتی که آزمایش بصورت نشان داده شده در شکل ۶۱ a انجام شود، گشتاور ایجاد شده باعث توزیع غیر یکنواخت تنفس در سطح ناپیوستگی می شود. برای به حداقل رساندن این اثر، ممکن است نیروی برشی تحت زاویه ای (معمولًا ۱۵ تا ۱۰ درجه) نسبت به جهت برش اعمال شود. این حالت در شکل ۶۱ b نشان داده شده است. در مورد آزمایش های برجا، همواره از این حالت استفاده می شود. واضح است که با افزایش نیروی برشی تا مقدار حداقل، تنفس نرمال متوسط موثر بر صفحه برش نیز افزایش می یابد. بهمین دلیل از این حالت برای آزمایش در تنفس های نرمال بسیار پایین نمی توان استفاده کرد. آزمایش برش مستقیم نشان داده شده در شکل ۶۱ a معمولاً در تنفس و یا نیروهای نرمال ثابت صورت می گردد. این آزمایش معمولاً برای نمونه های خشک انجام می شود، ولی جعبه های برشی خاصی برای انجام آزمایش در حالت های غوطه ور و زهکشی شده نیز وجود دارد.


در برخی موارد برای بررسی ناپیوستگی ها از سلول سه محوره استفاده می شود. مغزه های حفاری حاوی ناپیوستگی برای این آزمایش بکار می روند. زاویه بین ناپیوستگی و محور مغزه باید بین ۲۵ تا ۴۵ درجه باشد. برای سنگ های ناهمسانگرد، نمونه مطابق شکل ۶۲ a در سلول قرار گرفته و فشار جانبی و نیروی محوری افزایش می یابند. سلول سه محوره برای آزمایش در حضور آب مناسب می باشد. ممکن است آزمایش بصورت زهکشی شده و یا زهکشی نشده نیز صورت گیرد. توصیه می گردد که فشار آب درزه ای در مدت آزمایش ثابت نگه داشته شود.

فرض می گردد که لغزش مطابق با تئوری ذکر شده در قسمت مقاومت سنگ های نا همسانگرد صورت گیرد. با استفاده از تنفس های کلی یا موثر متناظر با فشارهای محصور کننده مختلف در زمان لغزش دوایر مورد نظر رسم می شوند. بدین صورت با استفاده از دوایر موهر وضعیت تنفس روی صفحه ناپیوستگی بدست می آید. پوش مقاومت برشی از این نقاط می گذرد. واضح است که نحوه آزمایش های مختلفی بر روی نمونه های مشابه صورت می گیرد.

برای خودداری از تهیه نمونه های مشابه زیاد، از آزمایش چند مرحله ای استفاده می شود. نمونه در فشار محصور کننده پایین آزمایش می شود. به محض اینکه لغزش آغاز شد، بارگذاری محوری قطع و فشار محصور کننده افزایش می یابد. سپس دوباره نیروی محوری را اعمال کرده تا لغزش صورت گیرد. برای آگاهی از شروع لغزش، نیروی محوری و جابجایی بطور پیوسته در طول آزمایش ثبت می گرددند. مسطح شدن منحنی نیروی محوری بر حسب جابجایی محوری به معنای شروع لغزش می باشد. با انجام آزمایش چند مرحله ای، دوایر مختلفی را با استفاده از یک نمونه بدست می آوریم.

همانطور که از شکل ۶۲ a پیداست جابجایی برشی صفحه ناپیوستگی منجر به جابجایی جانبی و محوری نسبی بین دو قسمت نمونه می گردد. در صورتی که یک تکیه گاه کروی برای نمونه ایجاد می کنیم وضعیت پس از تنفس مطابق شکل ۶۲ b خواهد بود. مسلماً این وضعیت رضایت بخش نیست. در صورتی که از دو تکیه گاه کروی استفاده کنیم وضعیت پس از برش مطابق شکل ۶۲ خواهد بود. در این شرایط در حین لغزش، تماس بین سطوح


نایپوستگی قطع نمی گردد ولی نیروهای اصطکاکی و جانبی به تکیه گاه منتقل می شوند. هم چنین سطح برش نیز کاهش می یابد. بهترین روش برای اطمینان از حرکت جانبی آزادانه و تماس سطوح نایپوستگی در شکل ۶۲ نشان داده شده است. لوح هایی از فولاد سخت شده بین نمونه و پایه های دستگاه قرار می گیرد. سطوح اتصال لوح ها با استفاده از روغن دی سولفید مولیبدنیم نرم می گردد. به این صورت ضریب اصطکاک بین صفحات در حدود ۰/۰۰۵ می گردد که امکان جابجایی زیادی را با مقاومت کم ایجاد می کند.



شکل ۶۲. آزمایش برشی نایپوستگی در سلول سه محوره.


۱-۲-۸- تأثیر زبری سطح بر مقاومت برشی

در صورتی که آزمایش های برشی بر سطوح صاف و تمیز و در تنش نرمال ثابت صورت گیرد منحنی های تنش برشی بر حسب جابجایی برشی بصورت شکل ۶۳ بدست می آیند.



شکل ۶۳. منحنی های تنش برشی - جابجایی برشی سطوح زمین تحت تنش نرمال ثابت ۱.۰ MPa

در صورتی که تعدادی از این آزمایش ها در تنش های نرمال موثر مختلفی صورت گیرند، پوش خطی مقاومت برشی مطابق شکل ۶۴ بدست می آید.




شکل ۶۴. لغزش سطوح صیقلی کوارتزیت تحت شرایط مختلف.

بنابراین مقاومت برشی ناپیوستگی های با سطوح صاف و تمیز از قانون ساده کولمب بدست می آید:


که در آن σ' ، تنش نرمال موثر و ϕ' ، زاویه اصطکاک موثر بر سطح ناپیوستگی می باشد. سنگ های غنی از کوارتز دارای زاویه اصطکاک موثر تقریبی ۳۵ درجه می باشند. شکل ۶۴ پوش مقاومت برشی سطح کوارتزیتی و صاف نمایش داده شده است.

سطح ناپیوستگی های طبیعی هیچگاه به صافی سطوح مصنوعی نیستند. منحنی مشخصه نیروی برشی بر حسب جابجایی برشی نشان داده شده در شکل ۶۵ a مربوط به سطوح زبر و تمیز می باشد.



شکل ۶۵. نتایج آزمایش برش مستقیم درزه های بوشیده شده از گرافیت با ابعاد ۱۵۲ mm * ۱۲۷ mm تحت نیروی محوری ثابت ۲۸,۹ KN. (a) منحنی های نیروی برشی - جابجایی برشی (b) منحنی های تراز سطح درزه قبل از آزمایش (mm) (c) موقعیت های نسبی در یک مقطع خاص پس از ۲۵ mm لغزش.

در یک تنش نرمال ثابت، مقاومت حداکثر پس از اندکی جابجایی برشی حاصل می گردد. جابجایی برشی بیشتر، منجر به افت مقاومت تا مقدار مقاومت باقیمانده می گردد. نتایج آزمایشات مختلف، پوش مقاومت حداکثر و باقی مانده را بصورت نشان داده شده در شکل ۶۵ بدست می دهند.




شکل ۶۶. پوش های تنش موثر - مقاومت برشی حداکثر و باقیمانده.

این رفتار با استفاده از مدل ساده "پاتون" قابل استنباط است (شکل ۶۷). سطح خشک و صاف و تمیز نشان داده شده در شکل دارای زاویه اصطکاک ϕ می باشد بطوریکه در تعادل حدی برش مستقیم رابطه زیر برقرار است:

$$\tan \phi = \frac{S}{N}$$

معادله ۱۳۸



شکل ۶۷. مدل های ایده‌آل زبری سطح که زاویه زبری آرا نشان میدهند.

که در آن S ، نیروی برشی و N ، نیروی نرمال است.
در صورتی که مطابق شکل ۶۷ b باشد، زاویه بین سطح ناپیوستگی و نیروی برشی برابر باشد، در آن صورت لغزش زمانی روی می دهد که رابطه زیر برقرار باشد:

که در آن S^* نیروی برشی وارد بر صفحه ناپیوستگی و N^* نیروی قائم وارد بر صفحه ناپیوستگی می باشند. روابط زیر با استفاده از مکانیک برداری بدست می آیند:

$$S^* = S \cos i - N \sin i$$


$$N^* = N \cos i + S \sin i$$

با جایگذاری این مقادیر در معادله شرایط لغزش بصورت زیر بدست می آید:

معادله ۱۳۹

بنابراین سطح ناپیوستگی مایل دارای زاویه اصطکاک ظاهری $(i + \phi)$ می باشد. پاتون مدل خود را برای سطح دندانه دار تعمیم داد. او پس از آزمایش بر روی مدل هایی با نیمرخهای عرضی مختلف دریافت که برای مقادیر زیاد N و S ، ناگهان ناهمواریهای سطح ناپیوستگی دچار شکست برشی می شوند. مقادیر N و S متناظر با این پدیده، نقطه پوش دو خطی مقاومت برشی می باشند. توجه شود که استفاده از قسمت بالایی این پوش برای برآوری مقاومت در مقادیر پایین N (استفاده از قانون کولمب با چسبندگی c و زاویه اصطکاک ϕ) باعث تخمین نادرستی می گردد.

ناپیوستگی های طبیعی بندرت از این مدل ایده ال پیروی می کنند. با این وجود، دو مرحله لغزش در مقادیر پایین N به همراه اتساع نمونه و شکست برشی ناهمواریها در مقادیر بالای N در ناپیوستگی های طبیعی دیده می شوند. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهند که رفتار ناپیوستگی ها دارای تطابق بهتری با یک منحنی می باشند. این منحنی به ترکیبی از دو خط مذکور شبیه است. این اثر ترکیبی در آزمایش برش مستقیم انجام شده بر روی درزه ای با پوشش گرافیتی بخوبی نشان داده شده است.





شکل ۱۸۶ پوش دو خطی مقاومت حد اکثر

زبری سطح قبل از انجام آزمایش توسط شکل ۶۵ نشان داده شده است. حد اکثر اختلاف ارتفاع نقاط سطح ناپیوستگی از سطح میانگین $mm \pm 1$ می باشد. پس از ۲۵ mm جابجایی برشی تحت نیروی قائم 28.9 KN

وضعيت نسبی دو قسمت نمونه مطابق شکل می باشد. حرکت هر دو قسمت بر روی ناهمواری های سطح باعث ايجاد ناحیه برشی هاشور زده در شکل گردیده است.

اثرات زبری می توانند باعث ايجاد وابستگی مقاومت برشی به جهت برش شوند. در شکل ۶۹ سطح زبر ناپيوستگی ايجاد شده در يك نمونه اسليتی مشاهده ميگردد.




شکل ۶۹. تأثیر جهت برش بر مقاومت برشی يك ناپيوستگی مروط در سنگ اسلیت.

همانطور که پيداست زاویه بين اين شکستگی ها و کليواز ثابت است. هنگامی که جابجایی برشی در جهت A باشد، زاویه اصطکاک موثر ۲۲ درجه محاسبه می گردد. اين مقدار با زاویه $19/5$ درجه که برای سطح تمیز و صيقل داده شده بدست می آيد قابل مقایسه است. با اين وجود هنگامی که جابجایی برشی در جهت B صورت گيرد علاوه بر اتساع نمونه، شاهد زاویه زبری $45/5$ درجه، در نواحی با تنفس نرمال موثر نزدیک به صفر و زاویه زبری 24 درجه در نواحی با تنفس نرمال موثر بالاتر خواهيم بود.

۱-۳-۱-۸ ارتباط بین اتساع و مقاومت برشی

تمام داده هایی که در قسمت قبل ارائه گردید، از آزمایش برش مستقیم تحت نیروی قائم ثابت بدست آمده اند. بدلیل زبری سطوح، تقریبا در همه آزمایش ها نمونه اتساع پیدا می کند. در سال ۱۹۷۶ گودمن به این نکته توجه کرد که اگر چه این شرایط برای بلوک های نامحصور برقرار است اما برای بلوک هایی که توسط چندین ناپیوستگی ایجاد شده اند و امکان اتساع در حین جابجایی برشی را ندارند، شرایط دیگری برقرار است. در شرایط اخیر تنش نرمال، با افزایش جابجایی برشی، زیاد می شود.

هنگامی که مطابق شکل ۷۰ آزمایشی صورت گیرد، جابجایی های برشی و نرمال، α و γ صورت می گیرند. هنگامی که تنش فشاری σ_n اعمال می شود، ناپیوستگی فشرده می گردد.




شکل ۷۰. حالت های برش با (a,c) نیروی نرمال کنترل شده (b,d) جابجایی نرمال کنترل شده.

منحنی جابجایی نرمال بر حسب تنش نرمال کاملا غیر خطی بوده و به ازای مقادیر بالای σ_n دارای مجانب می باشند. مقدار این مجانب متناظر با بیشترین فشردگی، V_{mc} ، بوده و وابسته به دهانه بازشدگی و ضخامت اولیه ناپیوستگی می باشد.

فرض کنید که ناپیوستگی تمیز و زبری، بدون تنش نرمال، تحت برش قرار گرفته است. اتساع مطابق منحنی بالایی نشان داده شده در شکل ۷۱ روی می دهد. در صورتی که مقاومت برشی تنها ناشی از اصطکاک باشد، تنش برشی در طول آزمایش صفر است. برای مقادیر بالاتری از تنش نرمال ثابت A و B و C و D، جابجایی نرمال اولیه a و b و c و d خواهد بود. و منحنی های اتساع بر حسب جابجایی برشی و تنش برشی بر حسب جابجایی برشی مطابق با شکل a,b ۷۱ می باشند. هرچه تنش نرمال افزایش یابد اتساع کاهش می یابد. این باعث آسیب دیدن تعداد بیشتری از ناهمواری های سطحی در حین برش می باشد.

حال فرض کنیم که همان نمونه با تنش نرمال اولیه صفر و بدون اصطکاک اتساع در طول آزمایش ($v = 0$) دچار برش شود. در صورتی که جابجایی برشی به نقطه ۱ برسد، به منحنی مربوط به $\sigma_n = A$ خواهیم رسید و مقاومت برشی از طریق منحنی $u - \tau$ مربوط به $\sigma_n = A$ بدست می‌آید. با افزایش جابجایی برشی، تنش برشی مطابق مسیر خط چین ۳-۲-۰ در شکل ۷۱^۳ افزایش می‌یابد. در صورتی که تنش نرمال اولیه A ، نمونه را تا نقطه ۳ فشرده سازند و بدون امکان افزایش جابجایی نرمال در طول آزمایش ($v = a$)، برش صورت گیرد منحنی $u - \tau$ ایجاد شده مطابق مسیر خط چین ۵-۴-۳ در شکل ۷۱^۴ خواهد بود. توجه شود که به ازای هر مقدار اولیه σ_n مقاومت برشی در حالت بدون جابجایی برشی بیش از حالت با تنش نرمال ثابت بوده و حالت نرمی کرنش کمتر ایجاد شده و رفتار نمونه به حالت پلاستیک نزدیک می‌شود. به این صورت پایداری شیروانی‌ها و حفاری‌ها استفاده از پیچ سنگ‌ها قابل توجه است.



شکل ۷۱. روابط بین تنش نرمال (σ_n) و تنش برشی (τ) و جابجایی نرمال (v) و جابجایی برشی (u) در آزمایش برش ناپیوستگی‌های زیر تحت جابجایی ثابت.

۴-۱-۸- تأثیر مقیاس


همانطور که (در فصل ساختار توده سنگ) ذکر شد زبری ناپیوستگی دارای مقیاس های مختلفی می باشد. در شکل ۷۲ مقیاس های مختلف زبری که برای آزمایش نمونه گیری می شوند، نشان داده شده است. برای آزمایش هایی که در آنها امکان اتساع وجود دارد زاویه زبری و در نتیجه زاویه اصطکاک ظاهری با افزایش مقیاس کاهش پیدا می کند. در آزمایش هایی که امکان اتساع وجود ندارد مقیاس دارای اهمیت کمتری می باشد.

در سال ۱۹۷۳ بارتون پیشنهاد کرد که مقاومت حداکثر برشی درزه، τ ، در سنگ با رابطه تجربی زیر نشان داده می شود:

$$\tau = \sigma_n' \tan \left[JRC \log_{10} \left(\frac{JCS}{\sigma_n'} \right) + \phi_r' \right]$$

معادله ۱۴۰

که در آن، σ_n' ، تنش نرمال موثر و JRC ، ضریب زبری درزه با مقدار ۱ برای صاف ترین تا ۲۰ برای زبرترین سطح و JCS ، مقاومت فشاری سنگ دیواره و ϕ_r' ، زاویه اصطکاک باقیمانده زهکشی شده می باشد.




شکل ۷۲. محدوده JRC برای مقاطع نوعی (typic) زبری

معادله فوق مقاومت برشی را دارای سه مولفه می‌داند:

- مولفه اصطکاکی اساسی که با ϕ' بیان می‌گردد.
- مولفه هندسی که از طریق زبری سطح (JRC) به حساب می‌آید.
- مولفه شکست ناهمواری‌ها که با نسبت $\frac{JCS}{\sigma_n}$ در رابطه وارد شده است.

همانطور که شکل ۷۳ نشان می‌دهد، مولفه‌های شکست ناهمواری‌ها و مولفه هندسی برای محاسبه مولفه زبری خالص، i° ، با یکدیگر ترکیب می‌شوند. بنابراین مقاومت اصطکاکی کلی با $\phi'_r + i^\circ$ بیان می‌شود.



شکل ۷۳. تأثیر مقیاس بر سه مولفه مقاومت برشی ناپیوستگی ها.

معادله ۲-۹ و شکل ۱۳-۹ نشان می دهند که مقاومت برشی یک درزه زبر به مقیاس و تنش وابسته است. با

$$\text{افزایش } \sigma_n' \text{، عبارت } \log_{10} \left(\frac{JCS}{\sigma_n} \right) \text{ و در نتیجه اصطکاک ظاهری کاهش می یابد. با افزایش مقیاس،}$$

ناهمواری های بزرگتری تحت برش قرار می گیرند و زاویه زبری کنترل کننده کاهش می یابد. به همین صورت مولفه شکست ناهمواری ها با افزایش مقیاس کاهش می یابد، زیرا مقاومت فشاری ماده، JCS، با افزایش ابعاد کاهش می یابد.

۱-۸-۵- سختی ناپیوستگی


هنگامی که رفتار توده سنگ توسط روش های عددی (عنصر درزه، اجزای محدود و یا اجزای مجزا) مورد مطالعه قرار گیرد، سختی نرمال و برشی ناپیوستگی ها جز پارامتر های مهم ورودی می باشند.

همانطور که بیان گردید رفتار تنفس نرمال و جابجایی نرمال ناپیوستگی ها می تواند کاملا غیر خطی باشد. در بسیاری از مدل های عددی فرض می گردد که این رفتار خطی بوده و سختی نرمال، مقدار ثابت K_n را دارد. در سال ۱۹۷۶، گودمن در بسط یکی از مدل های اجزای محدود، از یک رابطه هذلولی برای بیان تنفس نرمال بر حسب جابجایی نرمال استفاده کرد:

معادله ۱۴۱

که در آن V_{mc} ، حداقل فشار ممکن و γ ، تنش نشست اولیه است. در هنگام شروع اندازه گیری جابجایی نرمال و A و t ، ثابت هایی می باشند که از طریق آزمایش بدست می آیند. گودمن برای سادگی کار مقادیر A و t را برابر

یک فرض کرد. در صورتی که داده های آزمایشگاهی نشان می دهند که $A > 1$ و $t < 1$. با دیفرانسیل گیری ساده از عبارت بدست آمده مشخص می گردد که $K_s \propto \sigma_n^2$. سختی نرمال بشدت وابسته به تنش نرمال می باشد. سختی برشی، K_n ، شب منحنی تنش برشی بر حسب جابجایی برشی بوده و غیر قابل پیش بینی و متغیر می باشد. این مقدار وابسته به توزیع ناپیوستگی و روش آزمایش و ابعاد نمونه و تنش نرمال است. در بسیاری از مدل های عددی فرض گردیده است که منحنی $\sigma - \tau$ از سه خط تشکیل شده و شب آن قبل از تنش حداقل مقدار ثابت K_s را دارداست.



شکل ۷۴. منحنی هذلولی تنش نرمال (σ_n) بر حسب جابجایی τ (بر حسب جابجایی برشی τ) و نرمال (ν) برای یک ناپیوستگی.

۶-۱-۸- ناپیوستگی های پر شده

در مباحث پیشین ناپیوستگی ها تمیز (بدون ماده پر کننده) فرض گردیدند. ناپیوستگی ها می توانند توسط گوج (در گسل ها)، سیلت (در صفحات لایه بندی) و مواد با اصطکاک کم همچون کلربیت و گرافیت و سرپانتین (در درزه ها) و مواد سخت تر همچون کوارتز و یا کلسیت (در رگه ها و یا درزه های زنگار زده) پر شده باشند. واضح است که حضور این مواد، رفتار برشی ناپیوستگی را تحت تأثیر قرار می دهد. وجود گچ و یا لایه های رسی می تواند سختی و مقاومت برشی را کاهش دهد. مواد با اصطکاک کم می توانند زاویه اصطکاک را به شدت کاهش دهند. مواد رگه ای همچون کوارتز می توانند مقاومت برشی را افزایش دهند.

رفتار ناپیوستگی هایی که بطور کلی با مواد نرم و سست پر شده اند که دارای ویژگی های مکانیکی مشابهی با سیلت و رس هستند، بطور ویژه بررسی می گردند. مقاومت برشی مواد پر کننده معمولاً توسط قانون تنش موث کولمب توجیه می شود. در یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی چنین ناپیوستگی هایی، نتایج زیر توسط لادانی و آرشامبولت بدست آمده است:

الف) سختی و مقاومت برشی ناپیوستگی پر شده، پوش مقاومت حداقل، بین پوش ماده پر کننده و پوش در حالت تمیز قرار دارد.

ب) سختی و مقاومت برشی یک ناپیوستگی پر شده، با افزایش ضخامت پر کننده کاهش می یابد اما همواره بیش از مقدار مربوط به خود ماده پر کننده است.

ج) منحنی تنش برشی بر حسب جابجایی برشی برای ناپیوستگی های پر شده معمولاً از دو بخش تشکیل شده است. اولین قسمت مربوط به تغییر شکل پذیری ماده پر کننده است که قبل از تماس سنگ با سنگ بروز می کند و دومین قسمت مربوط به تغییر شکل پذیری و شکست برشی ناهمواری هایی در تماس سنگ می باشد.

د) مقاومت برشی یک ناپیوستگی پر شده همواره به ضخامت ماده پر کننده وابسته نیست. در صورتی که سطوح ناپیوستگی صاف و پوشیده از مواد با اصطکاک کم باشد، سطح برش در ناحیه تماس سطح سنگ با ماده پر کننده قرار می گیرد.

ه) رس های آamas کننده، مواد پر کننده خطرناکی هستند. زیرا مقاومت آنها در حین آamas از بین رفته و در صورت عدم امکان آamas، فشارهای زیادی را اعمال می نمایند.

۲-۸ - معیارهای شکست توده سنگ

تعیین مشخصات مکانیکی کلی یک توده سنگ ناپیوسته بر جا، یکی از مسائل مشکل در مکانیک سنگ است. برای بدست آوردن جابجایی های ایجاد شده در اثر حفاری های معدنی (عنوان مثال برای ارزیابی مقاومت پایه های معدنی و گسترش نشست زمین) به مشخصات تنش-کرنش توده سنگ نیاز داریم و مقاومت کلی توده نیز برای چنین محاسباتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اولین رهیافت برای تعیین مقاومت کلی توده سنگ با چند درزه، بکار گیری تئوری صفحه ضعیف واحد می باشد. فرض کنید توده سنگی که نتایج آزمایشگاهی آن در شکل b ۵۹ آمده است، دارای چهار دسته ناپیوستگی با خصوصیات مشابه صفحات کلیواز اسلیت باشد (شکل ۷۶). این ناپیوستگی ها، دارای زاویه ۴۵ درجه نسبت به یکدیگر می باشند. به ازای هر مقدار از σ_3 ، منحنی حداکثر اختلاف تنش های اصلی بر حسب زاویه α ، با چهار بار برابر نهی متناظر در شکل b ۵۹ بدست می آید. چهار منحنی به اندازه ۴۵ درجه روی محور α با یکدیگر اختلاف دارند. شکل ۷۶ منحنی مقاومت بدست آمده را برای سه مقدار σ_3 نشان می دهد.

در این مورد، شکست، همواره در نتیجه لغزش بر روی یک ناپیوستگی می باشد. توجه شود که با تقریب خوبی، می توان فرض کرد که مقاومت این توده سنگ فرضی همسانگرد است. در صورتی که یکی از ناپیوستگی ها دارای مقاومت برشی متمایزی (نسبت به سایر آنها) باشد این مطلب صحیح نخواهد بود.


بطور کلی بدليل مشکلات تعیین مقاومت کلی توده سنگ با اندازه گیری، از رهیافت های تجربی استفاده می گردد. کاملترین رهیافت تجربی در سال ۱۹۸۰ توسط هوک و براون صورت زیر ارائه گردید:

$$\sigma_1 = \sigma_3 + (m\sigma_c\sigma_3 + s\sigma_c^2)^{\frac{1}{2}}$$

معادله ۱۴۲

که در آن σ_1 ، تنש اصلی بزرگتر در مقاومت حداکثر، σ_3 ، تنش اصلی کوچکتر و m و s ثابت‌های وابسته به خصوصیات سنگ و شکستگی‌های پیشین و σ_c مقاومت فشاری تک محوره ماده سنگ می‌باشد.
برای سنگ بکر، $m = 1$ و برای نمونه سنگی کاملاً خرد شده $s = 0$ می‌باشد. مقاومت فشاری تک محوره توده سنگ می‌باشد.

$$\text{سنگ} \quad C_0 = \sigma_c s^{\frac{1}{2}}$$



شکل ۷۶ خصوصیات ترکیبی مقاومت حداکثر برای یک توده سنگ فرضی که شامل چهار دسته ناپیوستگی بوده و مشخصات هر کدام از این ناپیوستگی‌ها مشابه کلیواژ اسلیتی است که در ۸-۱۰ b نشان داده شده است.

فرم ارائه شده پیشین برای طراحی فضاهای زیر زمینی مناسب است. با این وجود معیار فوق بر حسب τ مقاومت برشی و σ_n ، تنش نرمال نیز قابل بیان است:

معادله ۱۴۳

که در آن A و B، ثابت های وابسته به مقدار m می باشند.

هوک و براون با بررسی بر روی داده ها ای آزمایشگاهی، مقادیر تخمینی این پارامترها را بر حسب نوع سنگ و کیفیت توده سنگ در جدولی ارائه دادند. بدلیل عدم وجود تخمین های دقیق تر برای مقاومت توده سنگ، این جداول بطور گسترده ای در عملیات های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند. تجربیات بدست آمده نشان می دهند که مقاومت تخمین زده شده، برای بررسی پایداری شیب و حفاری در سنگ های آشفته و سست شده، منطقی می باشند. با این وجود مقاومت تخمینی برای اغلب حفریات زیر زمینی بسیار پایین می باشد. زیرا سست شدگی و از بین رفتن حالت قفل بودن در این حفریات کمتر از شیب ها می باشد. بر اساس چنین تجربیاتی هوک و براون در سال ۱۹۸۸ روابط زیر را برای ارتباط بین ثابت‌های m و s و امتیاز توده سنگ، RMR، پیشنهاد دادند:

برای توده سنگ آشفته:

$$\frac{m}{m_i} = \exp\left(\frac{RMR - 100}{14}\right)$$

$$s = \exp\left(\frac{RMR - 100}{6}\right)$$

معادله ۱۴۴

برای توده سنگ غیر آشفته و قفل شده:

$$\frac{m}{m_i} = \exp\left(\frac{RMR - 100}{28}\right)$$


$$s = \exp\left(\frac{RMR - 100}{9}\right)$$

معادله ۱۴۵


که در آنها، m_i ثابت مربوط به ماده سنگ و m ثابت مربوطه به توده سنگ می باشد.

تجربیات نشان می دهد که RMR و Q، هیچ کدام شاخص ایده آلی برای تخمین مقاومت توده سنگ نمی باشند. به همین دلیل، معیار تجربی هوک و براون بایستی با احتیاط زیادی مورد استفاده قرار گیرد. معیار فوق، اثرات ناهمسانگردی و تنفس اصلی متوسط را در نظر نمی گیرد در صورتی که این موارد می توانند اهمیت زیادی برای توده سنگ های درزه دار باشند. شکل ۷۷ کارایی معیار هوک و براون را در مقیاس های مختلف توده سنگ نشان می دهد.

شکل ۷۸ نمونه ای از کاربرد معیار های هوک و براون برای توده ماده سنگی را نشان می دهد. نتایج آزمایش فشاری سه محوره ماده سنگ منحنی بالایی را با $m_i = 15$ بدست می دهد. مغزه های بدست آمده از این توده سنگ نشان می دهند که RMR بین مقادیر ۶۵ (خوب) تا ۴۴ (مناسب) می باشد. برای توده سنگ غیر آشفته و قفل شده از معادله ۱۴۵ به ازای $RMR = 65$ ، مقادیر $s = 0.002$ و $m = 4.298$ بدست می آید. مقاومت فشاری تک محوره ماده سنگ نیز $\sigma_c = 35Mpa$ می باشد. در نتیجه محدوده تخمین زده شده مقاومت بر جای این توده سنگ بین دو منحنی بالا و پایین قرار می گیرد.



شکل ۷۷. کارایی معیار تجربی مقاومت توده سنگ هوك و براون در مقیاس های مختلف.



شکل ۷۸. معیار مقاومت توده سنگ هوك و براون برای توده ماسه سنگی با $\sigma_c=35$ MPa

۳-۸- تغییر شکل پذیری توده های سنگی

مطالعه رفتار کامل تنش - کرنش توده سنگ های درزه دار بر روی تغییر شکل پس از تسلیم می باشد. این تغییر شکل خارج از بحث این درس می باشد. با این وجود بررسی رفتار تنش - کرنش توده سنگ قبل از تنش حد اکثر نیز برای تعیین ثابت های الاستیک کلی مفید می باشد. این ثابت های معادل در تحلیل های مربوط به طراحی مورد استفاده قرار می گیرند.

در ساده ترین حالت، برای توده سنگی با یک دسته از ناپیوستگی های موازی، مجموعه ای از ثابت های الاستیک برای جسم با همسانگردی عرضی و رفتار مشابه با آن، تعیین می گردد. فرض کنید برای توده سنگی، ماده سنگ بصورت عرضی همسانگرد بوده و دارای ثابت الاستیک E و ν می باشد. همچنین سختی برشی و نرمال ناپیوستگی به ترتیب K_s و K_n بوده و فاصله داری آنها S باشد. ثابت های الاستیک معادل بکار رفته در معادله ۹۱ بصورت زیر می باشند:

$$E = E_1$$

$$\frac{1}{E_2} = \frac{1}{E} + \frac{1}{K_n S}$$

$$\nu_1 = \nu$$

$$\frac{\nu_2}{E_2} = \frac{\nu}{E}$$

$$\frac{1}{G_2} = \frac{1}{G} + \frac{1}{S K_s}$$

معادله ۱۴۶

بعنوان مثال در صورتی که $E = 10 \text{ GPa}$ و $K_s = 0.1 \text{ Gpam}^{-1}$ و $K_n = 5 \text{ GPam}^{-1}$ و $\nu = 0.2$ و $S = 0.5 \text{ m}$ ثابت های الاستیک به این قرارند:

$$G = 4.17 \text{ GPa}$$

$$E_1 = 10 \text{ GPa}$$

$$E_2 = 2.0 \text{ GPa}$$

$$\nu_1 = 0.20$$

$$\nu_2 = 0.04$$

$$G_2 = 49.4 \text{ MPa}$$


برای حالاتی که بیش از یک دسته ناپیوستگی موجود باشد نیز معادلاتی توسط آمادی و گودمن بدست آمده است. گاهی اوقات در عمل، داده های لازم برای بکار گیری این مدل در دسترس نمی باشند. همچنین ممکن است ساختار سنگ به اندازه کافی منظم نبوده و بکار گیری این راه حل منطقی نباشد. در چنین مواردی از مدول تغییر شکل پذیری، E ، استفاده می گردد. این مدول، برابر شیب منحنی نیرو - جابجایی بدست آمده از آزمایش فشاری

بر جا می باشد. آزمایش های فشاری بر جا شامل فشارش تک محوره، بارگذاری صفحه ای، جک مسطح، اتاقک فشار، جک گمانه ای و آزمایش اتساع سنج می باشند.

نتایج چنین آزمایش هایی بویژه در مواردی که تنش های انحرافی و صفحات ناپیوستگی مستعد لغزش وجود دارند، بایستی با اختیاط تفسیر گردد. تحت چنین شرایطی ممکن است بارگذاری اولیه منجر به لغزش گردد. با این وجود ثابت های الاستیک ماده سنگ و تغییر شکل پذیری الاستیک درزه ها بخوبی مشخص می گردد. بری در سال ۱۹۸۵ با استفاده از یک مدل تحلیلی ساده نشان داد که در چنین شرایطی:

(الف) چرخه بارگذاری - باربرداری دارای وارفتگی می باشد.

(ب) تنها در مرحله اول بارداری، رفتار الاستیک بروز نمی کند و رفتار الاستیکی واقعی از توده سنگ دیده می شود.



شکل ۷۹. تعیین مدول یانگ توده سنگ از طریق قسمت ابتدایی شاخه باربرداری در آزمایش بارگذاری چرخه ای

در سال ۱۹۷۸ بیناوسکی، با جمع آوری مقادیر مدول تغییر شکل پذیری بدست آمده از روش های آزمایشی مختلف و در ۱۵ مکان از سرتاسر دنیا، دریافت که به ازای مقادیر RMR بزرگتر از ۵۵، مدول تغییر شکل پذیری متوسط، E_M ، بر حسب GPa از رابطه تجربی و تقریبی زیر بدست می آید:

معادله ۱۴۷

سرافیم و پریرا در سال ۱۹۸۳، رابطه زیر را پیشنهاد کردند:

معادله ۱۴۸

این رابطه بویژه برای مقادیر E_M بین ۱ تا ۱۰ GPa انطباق بهتری با داده های اندازه گیری شده دارد.

روابط فوق، مدول تغییر شکل پذیری متوسط را بر حسب RMR بیان می کنند. اما داده هایی که این معادلات را ایجاد کرده اند، پراکندگی قابل توجهی را نسبت به منحنی های پیش بینی شده برای مدول تغییر شکل پذیری متوسط نشان می دهند. همچنین ممکن است مدول تغییر شکل پذیری، شدیداً وابسته به جهت باشد.

گاهی اوقات، بعلت هزینه های زیاد آزمایش های بر جا، از روش های ژئوفیزیکی برای تخمین مدولهای بر جا استفاده می گردد. معمولاً در این روش ها انتقال امواج الاستیک فشاری و برشی در توده سنگ مورد بررسی قرار می گیرد. بنیاوسکی در سال ۱۹۷۸ دریافت که با استفاده از یک روش لرزه نگاری موسوم به لرزه نگاری پتیت، مدول تغییر شکل پذیری استاتیکی E ، با فرکانس موج برشی، f ، در ارتباط است.

$$E = 0.054 f - 9.2$$

معادله ۱۴۹

که در آن E ، بر حسب GPa و f ، بر حسب Hz می باشد.

این موج توسط چکش در زیر سطح ایجاد گردیده و تا فاصله ۳۰ متری روی سنگ دریافت می شود.

۹- نقش های بکر در زمین

یک عنصر فرضی از سنگ در عمق زمین تحت تأثیر تنש هایی است که عمدها ناشی از وزن طبقات فوقانی خود می باشد. همچنین محدودیت تغییر شکل جانبی در این عنصر مفروض و سرگذشت تاریخی آن نیز در وضع تنش فعلی آن مؤثر است. بطور کلی عوامل مهم در میدان تنش زمین عبارتند از:

- تنش های ثقلی
- تنش های تکتونیکی
- تنش های باقیمانده
- تنش های حرارتی
- تنش های القائی


از آنجاییکه آگاهی از مقدار و جهت تنش های زمین نقش مهمی در طراحی و جانمایی پروژه ها دارد، این بخش به برآورد مقدار و جهت تنش های زمین اختصاص داده می شود.

۱-۹- تأثیر تنش های اولیه

اغلب تخمین بزرگی تنش ها و جهت آنها امکان پذیر است، ولی بدون انجام اندازه گیری صحرائی، هیچکس نمی تواند میزان دقیق تخمین را بدست آورد. اینگونه اندازه گیری ها در عملیات معدنی نسبتاً رایج است، ولی بدليل گران بودن آنها، در عملیات عمرانی این اندازه گیری ها روتین نیستند. در بعضی پروژه های عمرانی، دانستن حالت تنش بر جا می تواند مفید و یا عدم دانستن آنها می تواند به حدی هزینه بر باشد که اندازه گیری تنش را توجیه نماید. برای مثال، هنگام انتخاب جهت داری برای یک مغار (Cavern)، بایست به این نکته توجه کرد که محور طولی مغار عمود بر جهت تنش اصلی حداقل نباشد. اگر تنش های اولیه زیاد باشند، شکل سازه باقیستی طوری انتخاب گردد که تمرکز تنش را به حداقل رساند.

هنگام انجام حفاری های بزرگ سطحی با تکنیک های پیش شکافی، اگر حفاری در جهت عمود بر σ_3 انجام گیرد، اقتصادی تر خواهد بود (شکل زیر). با ذخیره کردن زیرزمینی سیالات در مخازن سنگی، دانستن تنش های اولیه به ارزیابی پتانسیل خسارت یک زمین لرزه کمک می کند. اینها مثال هایی هستند که شناخت تنش اولیه جزئی از

پروژه می‌باشند. بطور کلی حالت تنش می‌تواند بعنوان ویژگی اساسی سنگ بحساب بیاید که بزرگی و جهت آن می‌تواند مقاومت کلی سنگ، نفوذپذیری، تغییر شکل پذیری و سایر ویژگی‌های مهم توده سنگ‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.




شکل ۸.۸۰. تأثیر جهت تنش‌های اولیه در عمل

۲-۹- تخمین تنش‌های اولیه

در سازه‌های معمول سطحی، نوع عملیات و هندسه سازه، مشخص کننده بارهای وارد به سیستم می‌باشد. اما در سازه‌های زیر زمینی وضعیت تنش تحت تأثیر تنش‌های اولیه زمین و نیز تنش‌های القایی ناشی از حفر سازه می‌باشد. از آنجایی که تنش‌های القایی در رابطه با تنش‌های اولیه می‌باشند، بدیهی است که تعیین آنها برای طراحی ضروری است.

روش تعیین تنش‌های برخا در نقطه‌ای از توده سنگ نسبت به محورهای مرجع در شکل(۷-۱) نشان داده شده است. یک دستگاه مختصات کارتزین مناسب از قرار دادن محور x به سمت شمال و محور y به سمت مشرق و محور z به سمت پایین حاصل می‌گردد. مولفه‌های تنش محیطی نسبت به این محورها با P_{xx} و P_{yy} و P_{zz} و P_{xy} و P_{yz} و P_{zx} نشان داده می‌شوند و با استفاده از مطالب گذشته می‌توانیم تنش‌های اصلی P_i ($i = 1, 2, 3$) و کسینوس‌های هادی جهات آنها (l_i, m_i, n_i) را به کمک این مولفه‌ها تعیین کنیم. این جهات قابل تبدیل به فرم مطلوب در مکانیک سنگ (شیب α_i و جهت شیب β_i) می‌باشند. تعیین وضعیت تنش (با شکل دلخواه) با محاسبه نسبت بین تنش‌ها $P_1 \div P_2 \div P_3 = q \div r \div t$ کوچکتر از یک هستند).



شکل ۱-۷. روش تعیین وضعیت تنش بر جا نسبت به یک دسته از محورهای مرجع کلی.


در این قسمت فرض می کنیم که می توان با استفاده از روش هایی که اندازه های معرف مولفه های تانسور تنش در منطقه را بدست می دهنده حالت تنش بر جا را محاسبه نمود.

۱-۲-۹- برآورد مقدار تنش قائم

به نظر می رسد که وضعیت تنش در توده سنگ وابسته به موقعیت مکانی بوده و بعلت وجود ساختارهای متفاوت (همچون گسل) و نیز مواد گوناگون در نقاط مختلف متفاوت باشد. این وضعیت تنش وابسته به مکان، گاهی بصورت تناقض ظاهری در معادله تعادل در راستای مرجع Z مشاهده گردد. به دلیل اینکه همواره سطح زمین عاری از تنش است، برای داشتن حالت ایستایی لازم است که تنش محوری قائم در نقطه ای زیر زمین بصورت زیر باشد:


معادله ۱۵۰

که در آن σ_z وزن حجمی سنگ و Z عمق نقطه نسبت به زمین می باشد. ممکن است که بعلت ناهمگنی میدان تنش، نتایج حاصل از اندازه گیری، با آنچه از معادله فوق حاصل میگردد متفاوت باشد. به عنوان مثال انتظار می رود که تنش نرمال قائم در سطح محوری یک تاقدیس کمتر از مقدار پیش بینی شده گردد.




شکل ۸.۱. تأثیر توپوگرافی بر تنش‌های اولیه

در شکل زیر تغییرات فشار قائم در قسمت‌های مختلف یک چین که متشکل از سنگ‌های شیل و ماسه سنگ است نمایش داده شده است. در اینجا تمرکز تنش بیشتری در ماسه سنگ سخت مشاهده می‌شود.



شکل ۸.۲. تأثیر چین خودگی سنگ‌های ناهمگن و لایه‌ای بر تنش قائم

با همه این اوصاف آزمایش‌های زیادی صحت فرضیه تنش قائم را تأثیر کرده اند و رابطه فوق یک رابطه معتبر جهت تخمین بار قائم است و با نتایج اندازه‌گیری‌های صحرائی مطابقت دارد (شکل زیر).



شکل ۸.۸۳. نتایج اندازه‌گیری‌های صحراوی تنش قائم

۲-۲-۹- برآورد مقدار تنش افقی

برآورده آن عموماً پیچیده‌تر از تنش قائم است و بیشتر تحت تأثیر تنش‌های تکتونیکی قرار می‌گیرد. به همین علت پراکندگی اعداد بسته آمده از اندازه‌گیری‌های تنش افقی بیش از پراکندگی مشاهده شده از تنش قائم است. ضریب K مطابق رابطه $K = \sigma_h / \sigma_v$ تعریف می‌شود. فرض معمولی که در تخمین وضعیت تنش صورت می‌گردد، ایجاد فقط کرنش محوری در راستای z (مقاومت کامل در برابر کرنش جانبی) در طی بارگذاری نقلی یک سازند توسط سنگ‌های فوقانی می‌باشد. در نتیجه با رفتار الاستیک توده سنگ مولفه‌های قائم و افقی تنش به صورت زیر می‌باشند:

معادله ۱۵۱

که در آن γ نسبت پواسون توده سنگ است.

در صورتی که تنش‌های برشی P_{xy} و P_{yz} و P_{zx} را صفر فرض کنیم، تنش‌های P_{xx} و P_{yy} و P_{zz} تنش‌های اصلی می‌باشند.


نتایج اندازه‌گیری‌های تنش در اعماق متداول در مهندسی معدن نشان می‌دهد که بندرت راستای z در جهت تنش اصلی و معادله فوق برقرار می‌باشد. این وضعیت در نتیجه مسیرهای پیچیده بار و پیشینه زمین‌شناسی محل می‌باشد.

در رسوبات جوان به کمک تئوری الاستیسیته از رابطه فوق و با فرض $v=0.25$ می‌توان برای سنگ‌ها مقدار K را محاسبه کرد. با این فرض که به فرض لیتواستاتیک موسوم است، $K=0.33$ خواهد شد. در اعماق زیاد معمولاً فرض هیدرواستاتیک ($K=1$) صادق است که در آن تنش‌های افقی و قائم با هم برابرند. در اعماق کم معمولاً تنش‌های افقی بیش از تنش‌های قائم می‌باشند. یک از علل این پدیده ناشی از شسته شدن رسوبات در طول زمان است.

فرسایش سطح زمین خواه در نتیجه جریان آب و خواه در نتیجه حرکت یخچال‌ها، بارهای فوکانی اعمال شده بر یک المان سنگ در زیر زمین را کاهش می‌دهد. می‌توان فرض کرد که قبل از فرسایش توده سنگ به لحاظ سنگ شناسی در وضعیت پایداری بوده و بنابراین کرنش محوری و در راستای z روی داده است. فرسایش تنفس قائم را کاهش می‌دهد، اما کاهش مقدار تنفس های افقی کمتر از کاهش تنفس های قائم می‌باشد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که چنین فرایندهای زمین شناسی بویژه در اعمق کم موجب افزایش نسبت تنفس افقی به

$$\text{تنفس قائم } (k = \frac{P_{xx}}{P_{zz}} = \frac{\sigma_h}{\sigma_v}) \text{ می‌گردد.}$$

نقطه‌ای از توده سنگ را در عمق z_0 در نظر بگیرید. قبل از فرسایش تنفس قائم در این نقطه $P_{zz} = \gamma z$ بوده و تنفس افقی $P_{xx} = P_{yy} = k_0 P_{zz}$ می‌باشد. در طی فرسایش در حقیقت باربرداری معادل ΔZ صورت گرفته است و تنفس قائمی معادل $\gamma \Delta Z$ کاسته می‌شود. در نتیجه این کاهش وزن، فشار افقی به مقدار $K \gamma \Delta Z$ کاهش می‌یابد. تحت شرایط کرنش محوری در راستای z تنفس های افقی و قائم در حالت نهایی بصورت زیر می‌باشند:



شکل ۸۴. تاثیر فرسایش بر تنفس های زمین.


$$P_{xx}(z) = k_0 \gamma z_0 - \frac{\nu}{1-\nu} \gamma \Delta z$$

$$k(z) = \frac{P_{xx}(z)}{P_{zz}(z)} = \frac{k_0 \gamma z_0 - \frac{\nu}{1-\nu} \gamma \Delta z}{\gamma z} = \frac{k_0(z + \Delta z) - \frac{\nu}{1-\nu} \Delta z}{z} = k_0 + \left(k_0 - \frac{\nu}{1-\nu} \right) \frac{\Delta z}{z}$$

معادله ۱۵۲

که در آن Δz ارتفاع روباره برداشته شده و z عمق نهایی نقطه مورد نظر ($z = z_0 - \Delta z$) و ν نسبت پواسون در طی باربرداری می‌باشد.

لذا شسته شدن رسوبات منجر به افزایش تنش افقی می‌شود، بطوریکه در عمقی کمتر از عمق بحرانی، مقدارتنش افقی بیش از تنش قائم خواهد شد. تعداد زیادی از اندازه‌گیری‌های تنش زمین در شکل زیر نمایش داده شده‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود این مقادیر بین دو حد K_a و K_p که منتسب به شرایط ایجاد گسل مستقیم و معکوس هستند قرار می‌گیرند. این دو مقدار توسط روابط زیر بدست می‌آیند:



شکل ۸۵. نتایج اندازه‌گیری‌های صحرائی تنش افقی

$$K_a = \cot^2\left(45 + \frac{\varphi}{2}\right) - \left[\left(\frac{\sigma_c}{\gamma}\right) \cot^2\left(45 + \frac{\varphi}{2}\right)\right] \frac{1}{Z}$$

$$K_p = \cot^2\left(45 + \frac{\varphi}{2}\right) + \frac{\sigma_c}{\gamma} \frac{1}{Z}$$

معادله ۱۵۳

هوک و برآون دو رابطه هایپربولیکی را برای مقدار K بشرح زیر پیشنهاد کرده‌اند:

$$0.3 + \frac{100}{Z} < K < 0.5 + \frac{1500}{Z}$$

معادله ۱۵۴


مشاهده می‌کنیم در صورتی که عمق نقطه مورد نظر نسبت به رویاره برداشته شده زیاد باشد ($\frac{\Delta z}{z} \rightarrow 0$) وضعیت تنش مشابه حالت اولیه خواهد بود. ($k \rightarrow k_0$)

۳-۲-۹-برآورده جهت تنش‌های زمین

با استفاده از برخی شواهد (عمدتاً زمین‌شناسی) می‌توان حدسیاتی در مورد جهت تنش‌های زمین زد. در صورتیکه فرض کنیم، شرایط ایجاد آن وضعیت خاص همچنان در حال حاضر نیز موجود است، می‌توان جهت تنش‌های زمین را برآورد نمود. اهم این ساختارها مطابق اشکال زیر عبارتند از:

گسل نرمال و گسل معکوس

گسل نرمال (عادی) زمانی ایجاد می‌شود که تنش قائم بیش از تنش افقی باشد و بالعکس.



شکل ۸۶. گسل نرمال و معکوس

گسل امتداد لغز


مطابق شکل زیر تنش‌های حداکثر و حداقل در تشکیل یک گسل امتداد لغز نقش دارند.



شکل ۸۷ گسل امتداد لغز

دایک‌ها


همواره در نفوذ یک توده درونی زمین به داخل لایه‌ها و طبقات زمین، امتداد توده نفوذی در جهت تنش حداکثر قرار می‌گیرد. بعارت دیگر تنش حداقل عمود بر امتداد توده نفوذی خواهد بود.



شکل ۸۸ دایک

چین‌ها

مطابق شکل، محور چین‌ها عموماً عمود بر امتداد تنش حداکثر می‌باشد.




شکل ۸۹ چین

استفاده از اطلاعات زلزله

بكمک اطلاعات حاصل از اولین حرکت ناشی از زلزله و نوع آن (فساری یا کششی) می‌توان تنش‌های زمین را تعیین نمود. اگر روی یک شبکه استریوونت، بردار بین مرکز زلزله و ایستگاههای زلزله را ترسیم کرده و نوع حرکت ثبت شده را با دو نوع علامت متفاوت نمایش دهیم، شبکه به دو منطقه کششی و فشاری قابل تقسیم است. اگر محل تقاطع دوایر عظیمه جداکننده این مناطق را تعیین کنیم، جهت تنش σ_2 خواهد بود. سپس σ_1 به زوایه ۹۰ درجه و در صفحه مرز بین دوایر عظیمه مذکور قرار می‌گیرد. σ_3 عمود بر صفحه حاوی این دو تنش خواهد بود.


First motion:



شکل ۹۰ تصویر استریوونت بردار حرکت اول زلزله

شکست چال‌ها

اگر در محیط‌های پر تنش در اثر فشار زیاد، دیواره چال دچار شکست شود، مطابق شکل می‌توان جهت تنش‌های زمین را برآورد نمود.




شکل ۹۱ ارتباط میان جهت تنش‌ها با شکست چال

۳-۹- عوامل موثر بر وضعیت تنش برجا

وضعیت تنش محیطی در یک المان سنگی در زیر زمین تابع شرایط بارگذاری فعلی و مسیر تنش متأثر از پیشینه زمین‌شناسی می‌باشد. تغییرات وضعیت تنش در توده سنگ وابسته به تغییرات درجه حرارت و تنش‌های حرارتی و نیز فرایندهای شیمیایی و شیمی‌فیزیکی همچون فرونشست و جدایش و تبلور مجدد کانی‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود که فرایندهای مکانیکی همچون ایجاد شکستگی‌ها و لغزش روی سطوح آنها و جریان ویسکوپلاستیک در محیط، باعث ایجاد وضعیت تنش پیچیده و غیر همگنی شوند. در ادامه تأثیر عوامل رایج و قابل مشاهده را بر وضعیت تنش بکر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۳-۹-۱- ناهمواری‌های سطحی

در قسمت‌های گذشته دیدیم که برای زمینی با سطح صاف، تنش قائم متوسط نزدیک به تنش عمقی ($P_{zz} = \sigma_v = \gamma z$) می‌باشد. در زمینهای دارای ناهمواری‌های سطحی وضعیت تنش، برایند تنش عمقی و نیز تنش ناشی از توزیع نامنظم ناهمواری‌ها (بارهای سطحی) می‌باشد (شکل ۹۲(a)). با خطی فرض کردن سطح زمین می‌توان تأثیر ناهمواری‌ها را تخمین زد (شکل ۹۲(b)).



شکل ۹۲. تأثیر ناهمواری‌های سطحی بر وضعیت تنش در زیر زمین (a) ناهمواری‌های سطحی (b) که می‌توان آن را با خطی فرض کردن مقطع سطحی تخمین زد (c) دره V شکل

می دانیم که وضعیت تنش در نیم فضای بی نهایت و الاستیکی که بر آن بار گسترده خطی p (با ابعاد $\frac{F}{L}$) وارد می شود از طریق زیر محاسبه می گردد.

$$\sigma_{rr} = \frac{2P \sin \theta}{\pi r} \quad \sigma_{\theta\theta} = \tau_{r\theta} = 0$$

معادله ۱۵۵


با استفاده از این معادلات (تبديل تنش انتگرال گیری) می توان تنش ناشی از ناهمواری های سطحی را نسبت به محورهای مرجع xz تخمین زد.

$$\sigma_{xx} = \frac{P}{2\pi} [2(\theta_2 - \theta_1) + (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1)]$$

$$\sigma_{zz} = \frac{P}{2\pi} [2(\theta_2 - \theta_1) - (\sin 2\theta_2 - \sin 2\theta_1)]$$

$$\sigma_{xz} = \frac{P}{2\pi} [\cos 2\theta_1 - \cos 2\theta_2]$$

معادله ۱۵۶



شکل ۹.۳. (a) مولفه های تنش ناشی از اعمال بار خطی P بر نیم فضای الاستیک (b) اعمال بار های خطی گسترده که در این حالت وضعیت تنش های ایجاد شده را نسبت به محورهای xz میتوان با انتگرال گیری از حالت قبل بیان کرد. با استفاده از این معادلات می توان وضعیت تنش زیر زمین را در نقطه ای نزدیک به یک دره تخمین زد (شکل ۹.۲). انتظار می رود که تحت چنین شرایطی مولفه افقی تنش نسبت به مولفه عمودی آن مقدار بالای داشته باشد. بطور کلی با دور شدن از سطح زمین، تأثیر ناهمواری های سطحی به سرعت کاهش می یابد.

۹-۳-۲- تنش های باقیمانده

در صورتی که داخل یک المان محدود، در غیاب تنش های سطحی اعمالی، تحت تنش قرار داشته باشد، تنش های باقیمانده وجود دارند. این مفهوم بطور جدی در مکانیک (به عنوان مثال در تولید و ریخته گری مواد مهندسی) مورد بررسی قرار می گیرد.

بطور کلی ممکن است تنش های باقیمانده در ارتباط با فرایندهای فیزیکی و شیمیایی غیر یکنواختی باشند که در حجم محدود ماده صورت گرفته اند. به عنوان مثال غیر یکنواخت سرد شدن توده سنگ و یا سرد شدن یکنواخت توده سنگی که متشکل از واحدهای سنگی با ضرائب انبساط حرارتی متفاوت است، موجب ایجاد تنش های باقیمانده موضعی می گردد. همچنین تغییر در کانی شناسی سنگ و کرنش های حجمی ایجاد شده در نتیجه تبلور مجدد کانی ها و نیز تغییرات آب محتوا تنش های باقیمانده ایجاد می کند. با توجه به تعیین تنش های باقیمانده نیاز به بررسی پیشینه حرارتی و تغییرات اجزای توده سنگ دارد و در کارهای عملی از آن چشم پوشی می گردد.

۳-۳-۹ - زائده ها

زاده ها پس از شکل گیری سنگ میزان ایجاد شده اند. زوائد رایج عوارض نفوذی همچون دایک و سیل و رگه های کانی هایی چون کوارتز و فلدسپات می باشند. وجود زائده قائم و صفحه ای در توده سنگ، وضعیت تنش برجا را به دو صورت تحت تأثیر قرار می دهد: در صورتی که قرارگیری زائده با فشار و با وجود مقاومت افقی سنگ های مجاور صورت گیرد، مولفه بالایی از تنش در جهت عمود بر زائده عمل خواهد کرد. تأثیر محتمل دیگر مربوط به اختلاف مدول های تغییر شکل پذیری زائده در سنگ مجاور می باشد. هر بارگذاری سیستم به عنوان مثال با تغییر تنش مؤثر توده سنگ میزان و یا جابجایی های اعمالی در نتیجه فعالیتهای تکتونیکی تنش های متفاوتی در زائده و سنگ میزان ایجاد می کند. در صورتی که سختی زائده بیش از سنگ میزان باشد، تنش ایجاد شده در آن بیش از تنش ایجاد شده در سنگ میزان بوده و در غیر این صورت تنش کمتری در آن ایجاد گردیده است. تأثیر دیگر اختلاف مدول های الاستیسیته و وجود گرادیان بالای تنش در سنگ میزان در نزدیکی زائده است. با این وجود، خود زائده تقریباً "تنش یکنواختی را تحمل می کند".

مثالی از تأثیر زائده بر وضعیت تنش محیطی، با مطالعه شرایط درون و پیرامون دایک های نفوذی در کوارتزیت و ویتواترسن بدبست آمده است. مدول الاستیک بالای دولریت (نوعی سنگ دایک) در مقایسه با کوارتزیت (سنگ میزان) باعث ایجاد تنش های نسبتاً بالا در دایک و گرادیان محلی بالا در حاشیه آن می گردد.


۴-۳-۹ - تنش های تکتونیکی

ممکن است وضعیت تنش در توده سنگ ناشی از میدان نیروهای وسیع مربوط به فعالیتهای تکتونیکی باشد. تنش های مرتبط با این نوع بارگذاری در مقیاس ناحیه ای عمل کرده و ممکن است هر دو با عوارض ساختاری نظری گسل های رانده و چین های منطقه باشند. الزاماً تکتونیک فعال منجر به لرزه نمی گردد. زیرا ممکن است المان های توده سنگ در برابر تنش های اعمالی بصورت ویسکوپلاستیک رفتار نمایند. ولی توده های قوی تری که بطور تکتونیکی تحت تنش قرار گرفته اند در مناطق نیمه عمیق با مولفه ای از تنش افقی که بسیار بزرگتر از مولفه تنش عمیق و دیگر مولفه تنش افقی است مشخص می گردد. ممکن است این روند در اعماق نیز ادامه یابد. در این صورت می توان تنش های ناشی از فرسایش در مناطق نزدیک به سطح زمین را از تنش های ناشی از فعالیت های تکتونیکی در اعمق بیشتر تمایز کرد.

۹-۳-۵- شکستگی ها و ناپیوستگی ها

شکستگی های توده سنگ همچون دسته ای از درزه ها با تداوم کم و یا شکستگی های منفرد با تداوم زیاد وضعیت تنش موجود را متعادل می سازند. بنابراین بر شکستگی های قائم در نواحی نزدیک به سطح زمین (همچون شکستگی های موجود در خط الرأس تاقدیس) مولفه های تنش افقی اندکی اعمال می گردد. می توان دسته ای از شکستگی ها که از نظر جهت داری و شکل گیری و عوارض سطحی با شکست مساوی توده سنگ سازگار هستند، را با مشخصات میدان تنش ارتباط داد. به عنوان مثال دو گسل مزدوج موجب می گردند تا جهت تنش اصلی بزرگتر در راستای نیمساز زاویه کوچکتر بین آن دو و جهت تنش اصلی کوچکتر در راستای نیمساز زاویه بزرگتر و جهت تنش اصلی متوسط در امتداد فصل مشترک دو گسل گرفته شوند (شکل زیر). این امر به دلیل تشابه ساده با آزمایش های فشاری سه محوره انجام شده بر نمونه های سنگی می باشد. با این وجود جهات تنش های اصلی پس از وقوع شکستگی تغییر خواهد کرد. در حقیقت فرایند شکست در توده سنگ موجب انتشار انرژی و توزیع مجدد تنش می گردد.

شکستگی های موجود در توده سنگ دارای جهت داری های مختلف هستند. بنابراین انتظار می رود که مقدار و جهت تنش های اصلی نیز متغیر باشد. پس میدان تنش ناهمگن بطور طبیعی به دنبال گسل خوردگی، برش و یا لغزش گسترشی، همانند آنچه در چین خوردگی موازی بین لایه ها روی می دهد، حاصل می گردد.



شکل ۹.۴. ارتباط بین هندسه گسل و تنش های محیطی اصلی

از مباحث گذشته نتیجه می گیریم که تعیین وضعیت تنش محیطی در نواحی نزدیک به سطح زمین با موانع زیادی مواجه است. همچنین تعیین مستقیم و آزمایشگاهی آنها نیز مشکلات خاص خود را دارد. به ویژه تغییرات مکانی تانسور تنش باعث می گردد که نتیجه هر اندازه گیری ارتباط چندانی با مولفه های متوسط تانسور تنش نداشته باشد.

۱۰- آزمایش‌های صحرائی

نیاز به تخمین‌های قابل اعتماد از وضعیت اولیه تنش در سنگ، تغییر شکل پذیری توده سنگ و سایر پارامترهای ژئومکانیک سنگ، منجر به توسعه روش‌های صحرائی مختلف گردیده است. در این فصل انواع آزمایش‌های صحرائی جهت تعیین تنش برجا در زمین و تغییر شکل پذیری توده سنگ معرفی می‌گردند.

۱۰-۱- اندازه گیری تنش در توده سنگ

از آنجاییکه نقش تنش‌های زمین در ارائه یک طرح مناسب برای یک سازه زیرزمینی قابل انکار نیست، در بسیاری از پروژه‌های با اهمیت، تنها نمی‌توان به تخمین تنش بسنده نمود. بلکه در اینگونه موارد بایستی توسط آزمایش‌های صحرائی مقدار و جهت این تنش‌ها را اندازه گیری نمود. روش عمومی در تعیین تنش، آشفته کردن توده سنگ و محاسبه تنش با اندازه گیری پاسخ توده سنگ به این تغییر است. سه روش متداول اندازه گیری تنش عبارتند از:


- روش شکست هیدرولیکی (Hydro-Fracturing Method)
- روش جک تخت (Flat Jack Method)
- روش بیش مغزه گیری (Over Coring Method)

مهتمترین مشکل تمام روش‌های فوق این است که اندازه گیری بایستی در مناطقی انجام شود که در جریان دسترسی به آن جهت اندازه گیری دچار اختشاش شده است.

۱۰-۱-۱- روش شکست هیدرولیکی

اشکال اکثر روش‌های تعیین تنش، نیاز آنها به دسترسی نزدیک انسان به محل اندازه گیری است. به عنوان مثال برای استفاده از سلول کرنش سه محوره عمق چال بایستی در حدود ۱۰ متر و یا کمتر باشد. تنها روشی که امکان تعیین وضعیت تنش را از راه دور فراهم می‌سازد، شکست هیدرولیکی است که بوسیله آن می‌توان در گمانه‌های عمیق همچون گمانه‌های اکتشافی اندازه گیری تنش را انجام داد.

در این روش می‌توان مقدار تنش زمین را حتی در عمق‌های زیاد توسط یک چال تعیین کرد. بخشی از چال توسط یک قطعه مسدود کننده یا پکر (Packer) بسته می‌شود. همانطور که فشار آب زیاد می‌شود، تنش‌های فشاری اولیه در دیواره چال کاهش می‌یابد و در بعضی نقاط به تنش کششی تبدیل می‌شود. هنگامیکه تنش به T_0 - می-رسد، یک شکاف تشکیل می‌شود. ترک زمانی ایجاد می‌شود که برآیند تنش‌های فشاری زمین و کششی ناشی از فشار آب منفی شده و از مقاومت کششی سنگ بیشتر شود. مطابق شکل، در لحظه ایجاد ترک، فشار آب برابر P_{c1} است. اگر پمپاژ ادامه یابد، ترک همچنان گسترش یافته و فشار احتمالاً کاهش پیدا می‌کند، تا اینکه به حالت پایدار P_s می‌رسد. به منظور تفسیر داده‌های مربوط به این آزمایش، نیاز به جهت‌داری شکاف بوجود آمده می‌باشد. در اکثر مواقع مخصوصاً در اعمق بیش از ۸۰۰ متر شکاف ایجاد شده قائم است.




شکل ۹۵. آزمایش شکست هیدرولیکی

اگر فرض گردد که نفوذ آب به داخل منافذ سنگ، هیچگونه تأثیری در تنش‌های اطراف چال ندارد تحلیل آزمایش آسان خواهد بود. با انجام این فرض، امکان استفاده از نتایج توزیع معلوم تنش در اطراف یک چال کروی در یک سنگ همگن، الاستیک و همسانگرد (راه حل کرش) به منظور محاسبه تنش‌های اولیه در نقطه شکست وجود دارد. تنش مماسی حداقل در دیواره چال در نقاط A و A' ایجاد می‌شود و برابر خواهد بود با:

$$\sigma_{\theta} = 3\sigma_{h, \min} - \sigma_{h, \max}$$

معادله ۱۵۷



شکل ۹۶. محل نقاط بحرانی اطراف چال در آزمایش شکست هیدرولیکی

هنگامیکه فشار آب در چال p باشد، یک تنش کششی به تمام نقاط چال اضافه شده که معادل $p - T_0$ است. شرایط برای یک شکاف کششی جدید این است که تنش کششی در نقطه A معادل با مقاومت کشش T_0 شود. بنابراین:


$$3\sigma_{h, \min} - \sigma_{h, \max} - p_{cl} = -T_0$$

معادله ۱۵۸

هنگامیکه شکاف ایجاد شد، شروع به گسترش کرده تا لحظه‌ای که فشار بزرگتر از تنش نرمال بر صفحه شکاف، باشد. اگر فشار آب در شکاف کمتر یا بیشتر از تنش نرمال بر شکاف باشد، شکاف بترتیب بسته و باز می‌شود. در سنگ‌ها شکاف‌ها در صفحه عمود بر σ_3 منتشر می‌شوند. این بدان معنی است که در یک شکاف قائم، تنش نرمال بر صفحه شکست برابر است با فشار p_s :

$$\sigma_{h, \min} = p_s$$

معادله ۱۵۹



شکل .۹۷

با استفاده از معادلات ۱۱-۲ و ۱۱-۳ می‌توان تنش‌های اصلی حداقل و حداکثر را در صفحه عمود بر چال، در صورتیکه مقاومت کششی سنگ مشخص باشد، تعیین کرد. اگر فشار چال یکدفعه به زیر مقدار p_s سقوط و سپس به بالای آن افزایش یابد، شکاف هیدرولیکی بسته و سپس باز خواهد شد. در صورتیکه فشار اوج جدید (peak) که کوچکتر از p_{c1} است را با p_{c2} نشان بدھیم، می‌توان فرمول زیر را جهت محاسبه مقاومت کششی سنگ در اطراف چال ارائه نمود:

$$T_0 = p_{c1} - p_{c2}$$

فرض کنیم که تنش قائم معادل $Z\gamma$ یک تنش اصلی است، حالت تنش کاملاً مشخص می‌شود و جهت تنش نرمال حداکثر و حداقل نیز مشخص است.

با اینکه شکست هیدرولیکی روشی ساده و جذاب برای اندازه گیری تنش است، در حین استفاده از آن باید به فرض‌هایی که کرده ایم توجه کنیم:

الف) فرض کرده ایم که توده سنگ لاقل در ناحیه تأثیر گمانه و ایجاد شکستگی هیدرولیکی به صورت پیوسته و الاستیک است.

ب) فرض کرده ایم که محور گمانه در راستای یکی از تنش‌های اصلی محیطی است.

ج) فرض کرده ایم که صفحه شکستگی محور گمانه را در خود جای دهد.

در صورتی که یکی از فرض‌ها صادق نباشند، مقادیر تنش‌های بددست آمده فاقد اعتبار می‌باشند. این روش‌ها تنها تنش‌های اصلی صفحه‌ای را تعیین کرده و درباره مولفه‌های دیگر میدان تنش سه محوره اطلاعاتی بددست

نمی دهد، معمولاً" فرض می گردد که مولفه تنش قائم نرمال، یکی از تنش های اصلی محیطی بوده و برابر تنش عمقی (γh) می باشد.

۱-۲-۱- روش جک تخت

روش هایی که در آنها محاسبه تنش از طریق اندازه گیری کرنش صورت می گیرد، حجم سنگی که وضعیت تنش آن مورد بررسی قرار گرفته در حدود 10^3 متر مکعب می باشد و این روش ها معمولاً در چال هایی با قطر کم مورد استفاده قرار می گیرند. در صورتی که مایل به بررسی وضعیت تنش در حجم وسیعتری از توده سنگ باشیم بایستی اندازه گیری ها در فضاهایی با قطر بیشتری صورت گیرند. در فضاهایی که امکان ورود انسان به آنها فراهم است می توان اندازه گیری تنش را به طور مستقیم انجام داد و در چنین شرایطی ممکن است اندازه گیری مستقیم تنش راحت تر از اندازه گیری کرنش صورت گیرد. بدین طریق هیچ نیازی به اندازه گیری و یا تخمين مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ نیست. روش جک تخت (Flat Jack Method)، روند جالبی را برای تعیین تنش های مرزی دنبال می کند. روش جک تخت برای اولین بار توسط Tincelin در سال ۱۹۵۲ در فرانسه اجرا شد.

شرایط مناسب برای تعیین موفق تنش های برجا به کمک جک تخت به قرار زیرند:


الف) سطوح فشاری که در آن اندازه گیری صورت می گیرد نسبتاً صاف باشند.
ب) هندسه فضا به گونه ای بوده که روش های حل بسته برای آن موجود باشند تا بتوان تنش های مرزی و تنش های وارد بر نواحی دورتر را به هم ارتباط داد.

ج) توده سنگ رفتار الاستیک داشته و جابجایی های آن قابل برگشت باشد.
عدم برقراری شرایط اول و دوم، استفاده از این روش را برای حفاری های انجام شده توسط انفجار، نامطلوب می سازد. ممکن است ترکها و شرایط ناپایدار بوجود آمده توسط عملیات انفجار موجب آشفتگی گسترده توزیع تنش های الاستیک در سنگ و ایجاد جابجایی های غیر الاستیک در طی اندازه گیری به اشکال ساده می گردد.
فضاهای دایره ای مناسب ترین شکل را برای اجرای این روش دارند.


روش شکست هیدرولیکی فقط می تواند در یک چال انجام شود. در صورتیکه روش جک تخت می تواند در یک سطح آزاد سنگ، بطور مثال دیواره یک گالری زیرزمینی اجرا شود.
جک شامل یک جفت صفحات موادی مربعی شکل با اضلاع تقریبی 300 میلی متر است که از لبه ها بر یکدیگر جوش خورده اند و جک به پمپ هیدرولیک متصل می گردد. ابتدا یک یا تعدادی نقاط اندازه گیری به فواصل معین بر دیواره سنگ نصب می شوند. فاصله نقاط معمولاً 6 اینچ است.

سپس یک شکاف عمود بر سطح سنگ بین این نقاط ایجاد می شود (شکل ۹۸ b). این شکاف می تواند توسط چکش های دستی و با حفر چال های دارای همپوشانی (یک چارچوب جهت هدایت چالزنی استفاده می شود) انجام شود (شکل ۹۹). در اثر حفر این شکاف، فاصله نقاط اندازه گیری از مقدار d_0 به یک مقدار کمتر کاهش می یابد اگر سنگ تحت یک فشار اولیه نرمال به صفحه شکاف قرار گرفته باشد (شکل ۹۸). در اینصورت اگر ثوابت الاستیک سنگ معلوم باشند، تنش های نرمال اولیه می توانند با اندازه گیری جابجایی لبه ها محاسبه شوند. در غیر

اینصورت، سپس یک جک تخت در داخل شکاف قرار داده و با افزایش فشار نقاط به محل قبلی خود بازگردانده می‌شوند. فشاری که در این لحظه قرائت می‌شود معادل تنش اولیه نرمال به جک یا فشار مماسی واردہ به دیواره تونل است.



شکل ۹.۹۸. آزمایش جک مسطح



شکل ۹.۹۹. (a) مغزه گیری و ایجاد شکاف برای آزمایش جک مسطح (b) روند اعمال فشار بر شکاف.

یک محدودیت جدی روش جک تخت، این است که تنש‌های اندازه‌گیری شده در منطقه اغتشاش گالری حفر شده جهت اندازه‌گیری قرار دارند. اگر گالری بدقت حفاری گردد، این اغتشاش می‌تواند با تعریف یک تمرکز تنش مستقل و با روش‌های عددی، محاسبه گردد.

فرض کنید که جک در سقف (R) و دیواره (W) نصب گردد و اینکه اندازه‌گیری در یک تونل دایروی صورت پذیرد، اگر تنش‌های اولیه بصورت افقی و قائم باشند و اگر شعاع تونل نسبت به عرض جک‌ها بزرگ باشد، می‌توان به کمک روابط زیر مقدار تنش‌های زمین را تعیین نمود.

$$\begin{pmatrix} \sigma_{\theta,w} \\ \sigma_{\theta,R} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{horiz} \\ \sigma_{vert} \end{pmatrix}$$

معادله ۱۶۰

$$\begin{aligned} \sigma_{horiz} &= \frac{1}{8}\sigma_{\theta,w} + \frac{3}{8}\sigma_{\theta,R} \\ \sigma_{vert} &= \frac{3}{8}\sigma_{\theta,w} + \frac{1}{8}\sigma_{\theta,R} \end{aligned}$$

۱۰-۳-۱- روشن بیش مغزه گیری

در روش بیش مغزه گیری (over coring)، اندازه‌گیری در داخل چال، کمی دورتر از سطح رخنمون سنگ صورت می‌پذیرد. روش کار چنین است که پس از حفر یک چال کم قطر، ابزاری (کرنش سنج سه محوره) که به جابجائی دیواره چال حساس می‌باشد، نصب می‌گردد (شکل ۱۰۰). این ابزار طوری طراحی شده است که همزمان می‌تواند در امتداد سه قطر چال تغییرات قطر را اندازه‌گیری نماید. سپس چال موجود توسط یک متنه توخالی با قطر بزرگتر بیش مغزه گیری (Over Coring) می‌شود. این باعث ایجاد یک استوانه جدار نازک از سنگ می‌شود که از توده سنگ جدا شده و در نتیجه از تنش آزاد است. اگر سنگ تحت یک تنش اولیه قرار داشته باشد، دستگاه بزرگ شدن را در امتداد دو یا همه جهات پایش ثبت می‌کند. اگر نسبت بین تنش حداقل به تنش حداکثر در صفحه عمود بر چال بزرگتر از یک سوم باشد همه شعاع‌ها گسترش پیدا می‌کنند. در نتیجه این آزمایش، تغییر در قطر چال در امتداد سه قطر با زاویه بین 60° درجه مشخص خواهد شد. با انتخاب یک محور x در صفحه عمود بر چال و اگر θ زاویه در جهت خلاف عقربه ساعت از ox به نقطه اندازه گیری باشد، در آنصورت ($\Delta d(\theta)$) تغییر قطر در این نقطه می‌باشد. اگر صفحه عمود بر چال صفحه xz باشد، در آنصورت چال موازی با y است. در اینصورت تغییر شکل اندازه‌گیری شده با تنش‌های اولیه در سیستم مختصات xyz با رابطه زیر مرتبط می‌شود.

$$\Delta d(\theta) = \sigma_x f_1 + \sigma_y f_2 + \sigma_z f_3 + \tau_{xz} f_4$$

معادله ۱۶۱

که در آن:

$$\begin{aligned} f_1 &= d(1 + 2 \cos 2\theta) \frac{1 - \nu^2}{E} + \frac{d\nu^2}{E} \\ f_2 &= -\frac{d\nu}{E} \\ f_3 &= d(1 - 2 \cos 2\theta) \frac{1 - \nu^2}{E} + \frac{d\nu^2}{E} \\ f_4 &= d(4 \sin 2\theta) \frac{1 - \nu^2}{E} \end{aligned}$$


معادله ۱۶۲

E و ν مدول الاستیسیته و ضریب پوآسون هستند و d قطر چال است که در آن اندازه‌گیری صورت می‌گیرد. در رابطه ۱۱-۵ دو مؤلفه برشی τ_{xy} و τ_{zy} بدلیل موازی بودن با چال و عدم تأثیر بر قطر چال حذف گردیده‌اند. در حالیکه اندازه‌گیری در یک چال موازی با y انجام و مقدار σ_y فرض گردد، اندازه‌گیری تغییر قطر در سه جهت θ_1+60° و θ_1+120° سه معادله زیر را جهت محاسبه سه مقدار دیگر ارائه می‌دهد.

$$\begin{cases} \Delta d(\theta_1) - f_2 \sigma_y \\ \Delta d(\theta_1 + 60^\circ) - f_2 \sigma_y \\ \Delta d(\theta_1 + 120^\circ) - f_2 \sigma_y \end{cases} = \begin{pmatrix} f_{11} & f_{13} & f_{14} \\ f_{21} & f_{23} & f_{24} \\ f_{31} & f_{33} & f_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_z \\ \tau_{xz} \end{pmatrix}$$

معادله ۱۶۳


عكس رابطه بالا بعد از فرض یک مقدار برای σ_y مؤلفه‌های تنش را در صفحه عمود بر چال بدست می‌دهد.



شکل ۱۰۰. یک سلول کرنش سه محوره و روش کاربرد آن. چنین سلولی از حداقل سه گلبرگ کرنش که بر پوسته و یا پایه ای شکل پذیر سوار شده اند، تشکیل شده است (a). سلول با استفاده از چسب مناسب اپوکسی و یا پلی استر در دیواره گمانه قرار می‌گیرد.


۱۰-۴- نمایش نتایج اندازه‌گیری تنش‌های برجا

با استفاده از روش‌هایی که ذکر گردید شش مؤلفه از تansور تنش محیطی بدست می‌آیند که معمولاً نسبت به محورهای محلی گمانه بیان شده اند. این مؤلفه‌ها را به راحتی می‌توان با استفاده از تبدیل تنش نسبت به محورهای مرجع بیان کرد. همچنین مقادیر و جهت‌های تنش‌های اصلی قابل محاسبه می‌باشند و می‌توان آنها را بصورت تصاویر استریوگرافیک نمایش داد (شکل زیر). بدین صورت می‌توان با اندازه‌گیری مستقیم، تعامل محورهای اصلی را تحقیق کرد. بدین صورت از صحت نتایج بدست آمده در مورد تنش‌های اصلی مطمئن می‌شویم. یکی از روش‌های دیگری که درستی محاسبات را مشخص می‌کند، تطبیق دادن مقادیر نامتفاوت‌های تنش نسبت به دو دستگاه محلی و مرجع می‌باشد.



شکل ۱۰۱. نمایش داده های تنش اصلی بر روی تصویر استریوگرافیک نیم کره پایینی.

در صورتی که مشاهدات بیشتری بدست آمده باشد، تانسور های تنش برجای دیگری محاسبه می گردند که با تقریب خوبی با سایر نتایج هماهنگ هستند. با استفاده از روشی که توسط مرندی و الکساندر ابداع گردیده است، میتوان مقادیر و جهت های میانگین تانسور تنش را بدست آورد. در شکل زیر مثالی در این مورد نشان داده شده است. بیش از ۱۰۰۰ تانسور تنش محیطی محاسبه گردیده و هیستوگرام تنش های اصلی و تصویر استریوگرافیک تراز جهت آنها بدست آمده اند. واضح است که نتایج میانگینی که از این داده ها بدست می آید بسیار مطمئن تر از نتیجه بدست آمده از یک اندازه گیری است. صحت تانسور تنش میانگین جهت بدست آمده نیز با استفاده از روش هایی که ذکر گردیده بررسی می گردد.



شکل ۱۰۲. هیستوگرام فراوانی های تنش اصلی و نقشه های تراز و جهات تنش های اصلی که با استفاده از مشاهدات اضافی کرنش ها بدست آمده اند.

برای اطمینان بیشتر از درستی عملیات انجام شده، علاوه بر روش های فوق (که سازگاری درونی محاسبات را تضمین می کند) میتوان ارزیابی های دیگری بر مبنای وضعیت خاص منطقه مورد نظر انجام داد. یکی از شروط

اصلی است که تانسور تنش محیطی بدست آمده با توجه به معیار شکست توده سنگ بسادگی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل ناچاریم این بررسی را درباره ماده سنگ انجام دهیم و پارامترهای لازم را با استفاده از نمونه‌های کوچک و از طریق روش‌های آزمایشگاهی بدست آوریم. با توجه به اینکه مقاومت نمونه‌های کوچک بسیار بیشتر از مقاومت توده سنگ است، این آزمایش، حساسیت زیادی نسبت به داده‌های نادرست ندارد، اما می‌تواند داده‌هایی را که بسیار دورتر از واقعیت هستند را مشخص کند.

ارزیابی دیگر صحت مکانیکی نتایج، با بررسی صفحات ضعیف در توده سنگ صورت می‌گیرد. کاربرد این روش در مثال زیر به خوبی مشخص می‌گردد. فرض کنید که صفحه گسلی با جهت داری $50^\circ / 295^\circ$ در منطقه موجود بوده و تنش‌های برجای اندازه گیری شده به صورت زیر می‌باشند:

$$\sigma_1 \text{ با اندازه } 15 \text{ مگا پاسکال و با جهت داری } 35^\circ / 85^\circ$$

$$\sigma_2 \text{ با اندازه } 10 \text{ مگا پاسکال و با جهت داری } 43^\circ / 217^\circ$$

$$\sigma_3 \text{ با اندازه } 8 \text{ مگا پاسکال و با جهت داری } 27^\circ / 335^\circ$$

فشار آب منفذی در افق اندازه گیری $2/8$ مگا پاسکال و زاویه اصطکاک سطح گسل 25° درجه می‌باشد. با استفاده از این داده‌ها می‌توان مولفه‌های تنش نرمال و برشی را در صفحه گسل و زاویه اصطکاک لازم برای ایجاد تعادل استاتیکی را محاسبه نمود.

در صورتی که تنش‌های اصلی را بر روی استریونت رسم کنیم، زوایای هادی (α و β و γ) بین جهات تنش‌های اصلی و خط عمود بر صفحه گسل (قطب صفحه گسل) بصورت (104° و 71° و 24°) بدست می‌آیند. بنابراین کسینوس‌های هادی خط عمود بر صفحه گسل نسبت به محورهای اصلی بصورت ($-0/242$ و $0/326$ و $0/914 = (l_3/1_3 + l_2/1_2)$) بدست می‌آیند.

تنش‌های اصلی موثر در زیر آمده اند:

$$\sigma'_1 = 12.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_2 = 7.2 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_3 = 5.2 \text{ MPa}$$

تنش برایند موثر، R ، تنش نرمال عمل کننده بر صفحه گسل، σ_n ، و تنش برشی عمل کننده بر صفحه گسل، τ ، به صورت زیرند:

$$R = \left(l_1^2 \sigma_1'^2 + l_2^2 \sigma_2'^2 + l_3^2 \sigma_3'^2 \right)^{0.5} = 11.45 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_n = l_1^2 \sigma'_1 + l_2^2 \sigma'_2 + l_3^2 \sigma'_3 = 11.26 \text{ MPa}$$

$$\tau = \left(R^2 - \sigma_n'^2 \right)^{0.5} = 2.08 \text{ MPa}$$

و زاویه اصطکاک لازم برای تعادل استاتیکی بدین صورت بدست می‌آید:

$$\phi_{mob} = \tan^{-1} \left(\frac{\tau}{\sigma'_n} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2.08}{4.26} \right) = 10.5^\circ$$

از آنجایی که زاویه اصطکاک بدست آمده کمتر از زاویه اصطکاک اندازه گیری شده صفحه گسل می باشد، نتیجه می گیریم که وضعیت تنش بدست آمده با جهت داری و خصوصیات مقاومتی گسل سازگار است. توجه کنید که با استفاده از استرونت نیز می توان به چنین نتیجه ای رسید. مسلم است که این بررسی برای تمام ساختارهای اصلی موجود در منطقه مورد نظر انجام می گیرد.

در مواردی که وضعیت تنش اندازه گیری شده بطور ظاهری با تعادل استاتیکی سازگار نباشد، لازم است که تمام اطلاعات راجع به این موضوع همچون امکان وجود مولفه چسبندگی مقاومت ناپیوستگی و نیز اتساع احتمالی ناپیوستگی در حین برش مورد بررسی قرار گیرند. سوالاتی همچون خطای احتمالی در تعیین مقادیر و جهات تنش های اصلی و نیز نزدیکی ناپیوستگی به محل اندازه گیری در مورد نتایج اندازه گیری های تنش مطرح هستند. هر چه محل اندازه گیری به ناپیوستگی نزدیک تر باشد، معیار لغزش ناپیوستگی از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. تنها هنگامی می توان تانسور تنش محیطی بدست آمده را رد کرد که تمام این مسائل با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته باشند.


در پایان خاطر نشان می گردد که وضعیت بکر تنش در توده سنگ الزاماً مطابق با نتایج روش های محاسباتی نبوده و بایستی بصورت آزمایشات صحرائی تعیین گردد. در توده سنگ های حاوی شکستگی و درزه، انتظار می رود که توزیع تنش بسیار متغیر بوده و بررسی گوناگون در چنین محیط هایی این مطلب را تأیید می کند. به عنوان مثال بک در سال ۱۹۸۶ تأثیر درزه های افقی را بر وضعیت تنش در سنگ گرانیت شرح داد. او تأیید کرد که درزه های کشنشی ناحیه ای با تنش های متمایز ایجاد می کند. برآون نیز در سال ۱۹۸۶ با تحلیل نتایج بدست آمده از آزمایش بلوهای درزه دار دریافت که وضعیت تنش در نواحی مختلف بلوکی که از تقاطع درزه ها بوجود آمده است تغییرات عمدی ای را نشان می دهد. ریچاردسون در سال ۱۹۸۶ تغییرات عمدی تانسور تنش را در مناطق مختلف گنایس متورق گزارش کرد. این تغییرات مرتبط با فابریک سنگ و روش های پیشنهادی برای دستیابی به تانسور تنش معرف با استفاده از مشاهدات جداگانه است. کارلسون و کریستینانسون در همان سال با بررسی کف گرانیتی مشاهده کردند که وضعیت تنش ناحیه ای تحت تأثیر ساختارهای زمین شناسی اصلی آن ناحیه می باشد.

با توجه به تأثیر ساختارهای سنگ بر وضعیت تنش آن می توان گفت که تعیین وضعیت تنش بر جا با استفاده از اندازه گیری های محدود و اتفاقی ممکن نیست. راه حل این مسئله تعیین مکان هایی خاص در توده سنگ برای اندازه گیری تنش است تا بدین طریق تأثیر ساختار سنگ به خوبی به حساب آید. بنابراین برای دستیابی به مقداری معرف که با توجه به توزیع مکان های اندازه گیری از نتایج بدست آمده میانگین گیری بعمل آید.


۱۰-۲- تعیین تغییر شکل پذیری توده سنگ

تغییر شکل پذیری طبق تعریف همان ظرفیت سنگ نسبت به کرنش تحت تنش های اعمال شده یا در پاسخ به باربرداری می باشد. کرنش در سنگ یک از مباحث مهم مهندسی است حتی اگر ریسک شکست سنگ کم باشد، چون جابجائی محلی بالای سنگ می تواند باعث افزایش تنش در ساختارهای مختلف سنگ شود. برای مثال در پروژه های سد سازی (شکل زیر) در صورتیکه دیواره سد بر روی لایه های با جنس سنگ متفاوت و خواص تغییر

شکل پذیری مختلف ایجاد شود، در اثر جابجایی مختلف نقاط مختلف فونداسیون برش و تنش می‌تواند ایجاد شود که باعث آسیب رسیدن به دیواره سد می‌شود. اگر این تغییرات در خواص از قبل مشخص باشند می‌توان طراحی را طور انجام داد که بتواند این تنش‌ها را تحمل کند.



شکل ۱۰۳. تنش برشی گسترش یافته در یک سد بتُنی ناشی از تغییر شکل پذیری متفاوت در فونداسیون سد توصیف تغییر شکل پذیری سنگ توسط ضرایب الاستیک به تنهایی برای بعضی سنگ‌های غیر الاستیک کافی نیست. الاستیسیته به خاصیت برگشت پذیری تغییر شکل در پاسخ به بار اشاره می‌کند. بعضی سنگ‌های سخت و تازه در مقیاس آزمایشگاهی الاستیک هستند. اما در مقیاس صحرائی که در آنجا سنگ می‌تواند در معرض شکاف، درزه، سطوح لایه‌بندی و نواحی دگرسان شده سنگ و خاک که دارای خواص پلاستیک هستند، قرار گیرد، اغلب سنگ‌ها یک الاستیسیته کامل را به نمایش نمی‌گذارند. گسترش عدم قابلیت برگشت کرنش‌ها در اثر سیکلهای بارگذاری ممکن است برای طراحی به اندازه شبیب منحنی بار-تغییر شکل مهم باشد. شکل زیر یک مثال را نشان می‌دهد که سطح مخزن پشت دیواره سد بالا می‌آید، سنگ زیر دیواره مطابق منحنی شماره ۲ است با یک هنگامیکه سطح مخزن بهر دلیلی افت می‌کند، پاسخ سنگی به باربرداری مطابق منحنی شماره ۲ است با یک نشست دائمی. سد سعی می‌کند که از این روند تبعیت کند، ولی از آنجائیه بدن سد اغلب از سنگ الاستیک تر است، دیواره اغلب پس از باربرداری از سنگ جدا می‌شود. این می‌تواند باعث باز شدن درزهای در سنگ یا در بتون شود. سیکلهای مکرر بارگذاری و باربرداری مخزن باعث ایجاد یک سری وارفتگی (Hysteresis) می‌شود. بعضی نواحی برای سدهای بتُنی مناسب نیستند، چون وارفتگی زیادی اتفاق می‌افتد حتی در شرایطی که مدول الاستیسیته سنگ مناسب باشد.



شکل ۱۰۴. تغییر شکل پذیری دائمی فونداسیون سد ناشی از سیکلهای مختلف خالی و پر شدن مخزن

روش‌های تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ به دو دسته کلی استاتیکی و دینامیکی تقسیم می‌شوند. از جمله مهمترین روش‌های استاتیکی عبارتند از:

- آزمایش بارگذاری صفحه‌ای (Plate Bearing Test)
- آزمایشات درون چال یا گالری (Borehole or Gallery Test)
- تست جک تخت (Flat Jack Test)


۱۰-۲-۱- آزمایش بارگذاری صفحه‌ای

در این روش، تغییر شکل پذیری سنگ را توسط بارگذاری سطح سنگ و ثبت جابجایی اعمال شده در روی آن تعیین می‌کنند. این آزمایش هم از داخل گالری و هم در سطح زمین قابل انجام است. محل مورد نظر بایستی عاری از سنگ‌های خردشده و سست که معرف شرایط واقعی توده سنگ نیستند، باشد. سپس یک سطح نسبتاً مسطح و تمیز انتخاب و توسط صفحات دایره‌ای بارگذاری به قطر ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر تحت بار قرار می‌گیرد. عمق سنگ تحت تأثیر قرار گرفته مناسب با مساحت بارگذاری است. این درست است که تمایل به انتخاب یک صفحه بارگذاری بزرگ است، ولی از آنجائی که اعمال بار بیشتر از ۲۰۰ تن مشکل است، بنابراین بایستی اندازه صفحه تا رسیدن به یک سطح فشار تماس مناسب کاهش پیدا کند. بار می‌تواند توسط جک‌های پیچشی و یا هیدرولیکی که بر دیواره مخالف گالری عمل می‌کنند، اعمال شود. جابجایی بایستی در نقاط مختلف صفحه بارگذاری جهت محاسبه خطای ناشی از چرخش و یا خم شدن صفحه، اندازه‌گیری شود. تست بارگذاری صفحه‌ای در سطح می‌تواند با به جک بستن یک کابل که در انتهای یک چال حفاری شده از وسط صفحه بارگذاری قلاب شده است، انجام شود. رابطه زیر در صورتیکه فرض شود که سنگ همگن، الاستیک و همسانگرد است، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:

$$\bar{w} = \frac{cp(1 - \nu^2)a}{E}$$

معادله ۱۶۴

که در آن w جابجایی متوسط صفحه، a شعاع صفحه، p فشار اعمالی صفحه و c ثابتی است که بسته به صلبیت صفحه بین $1/57$ تا $1/7$ تغییر می‌کند. با فرض یک مقدار برای v می‌توان E را محاسبه نمود.




شکل ۱۰.۵. تست بارگذاری صفحه ای a در گالری، b در سطح

۱۰-۲-۲- آزمایشات داخل چال یا گالری

آزمایش دیلاتومتری (شکل زیر) داخل یک چال اجرا می‌شود و در آن فشاری به داخل چال اعمال شده و جابجائی حاصله را اندازه‌گیری می‌کنند. اشکال عمده این روش کوچک بودن نسبی مقیاس آزمایش است. برای رفع این مشکل می‌توان ناحیه را به چندین زیر منطقه همگن تقسیم نمود و در هر زیر منطقه آزمایش را انجام داد. برای یک دیلاتومتر که فشار یکنواخت p را به داخل چالی به شعاع a وارد می‌کند، مدول الاستیسیته از روی جابجائی ثبت شده شعاعی Δu از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$E = (1 + \nu) \Delta p \frac{a}{\Delta u}$$

معادله ۱۶۵



(a)

شکل ۶.۱۰. آزمایش از داخل چال

۳-۲-۱۰- آزمایش جک ساعی


در مقیاس بزرگ و در طول معینی از تونل انجام می‌گیرد. در این طول، یک فشار یکنواخت ساعی به تونل اعمال شده و جابجایی حاصله ثبت می‌شود. بزرگترین حسن این روش، مقیاس بزرگ آن است و عمدت ترین عیب آن هزئیه بالای آن است.

۴-۲-۱۰- آزمایش جک تخت

سیستم کار مشابه روش تعیین تنش با جک تخت است. در این روش اگر مطابق شکل، سطح سنگ را تحت فشار قرار دهیم، با استفاده از رابطه زیر می‌توان تغییر شکل پذیری توده سنگ را تعیین نمود. با این روش می‌توان تا ۷۰ مگاپاسکال تنش به سنگ وارد کرد. مساحت معمول جک‌های متداول در حدود ۶۰۰ سانتی متر مربع است که با توجه به توان اعمال فشار آن، امکان وارد کردن نیروی بسیار زیادی به توده سنگ را دارد. اگر مطابق شکل P فشار جک، $2c$ طول جک و فاصله مرکز جک تا هر پین y فرض شود، از روی رابطه زیر می‌توان مقدار E را محاسبه نمود.

$$E = \frac{p(2c)}{2\Delta y} \left[(1 - \nu) \left(\sqrt{1 + \frac{y^2}{c^2}} - \frac{y}{c} \right) + \frac{1 + \nu}{\sqrt{1 + \frac{y^2}{c^2}}} \right]$$

معادله ۱۶۶



شکل ۱۰۷. تست جک تخت با یک شیار ایجاد شده توسط چالهای چالهای دارای همپوشانی

۱۰-۵-۲-۱۰- اندازه گیری تغییر شکل پذیری توده سنگ به روش دینامیکی

اگر در سرزمهین، ارتعاش حاصل از یک انفجار کوچک را در دو نقطه که به فواصل معین (۵۰-۱۰۰ متر) از هم قرار گرفته‌اند، ثبت نمائیم، می‌توان بر اساس رابطه زیر با فرض اینکه سنگ همگن، همسانگرد و الاستیک است، پارامترهای مورد نظر را تعیین کرد:

$$v = \frac{\left(\frac{V_p^2}{V_s^2}\right) - 2}{2 \left[\left(\frac{V_p^2}{V_s^2}\right) - 1\right]}$$

$$E = 2(1+v)\rho V_s^2$$

معادله ۱۶۷


برای توده سنگ‌های درزه‌دار، استفاده از روش RMR عموماً نتایج بسیار نزدیک به واقعی را نشان می‌دهد. با آگاهی از مقدار RMR و روابط زیر می‌توان مقدار E را تعیین نمود:

$$E_M = 2 \times RMR - 100$$

RMR > 50 اگر

$$E_M = 10^{\left(\frac{RMR-10}{40}\right)}$$

RMR < 50 اگر



شکل ۱۰.۸. تعیین مدول دینامیکی سنگ a: روش آزمایشگاهی b: اندازه‌گیری سرعت صوت در محل

۱۱- کاربردهای مکانیک سنگ در مهندسی شیب‌های سنگی

۱-۱۱- مقدمه

حفریات سطحی در سنگ در مقیاس‌های متفاوتی از ایجاد یک دیواره سنگی برای ساختن فضای لازم جهت تاسیس یک مرکز تجاری تا حفر معادن روباز با عمقی در حدود ۱ کیلومتر و حجمی معادل ۱ کیلومتر مکعب صورت می‌گیرند. در این فصل به بررسی روش‌هایی می‌پردازیم که پایداری و ایمنی چنین حفریاتی را تضمین می‌کند.

ایجاد مسیرهای حمل و نقل در مناطق سنگی به برش‌های زیادی در زمین‌های کوهستانی نیاز دارد. همچنین انحدار و شیب محدود راه آهن‌ها و کانال‌ها، میزان برش‌های لازم را افزایش می‌دهد. در مسیرهای حمل و نقل، ممکن است ریزش‌هایی صورت گیرد زیرا ایجاد ایمنی کامل به صرف هزینه‌های سرسام آوری نیاز دارد. اما راه آهن‌ها و مسیرهای شهری به چنین ایمنی کاملی نیاز دارند و این به دلیل بالا بودن خسارات ناشی از شکست و ریزش در چنین مسیرهایی است. همچنین به علت حفظ زمین‌های شهری شیب شیروانی‌های سنگی ایجاد شده در این مناطق می‌بایستی به حالت قائم نزدیک باشد و ایجاد چنین شیبی به نصب وسایل نگهداری دائمی نیاز دارد. ایجاد برش‌های سنگی برای سازه‌های مسکونی و ورودی نیروگاه‌های زیرزمینی به دقت و ایمنی بسیار

زیادی نیاز دارد. زیرا هزینه شکست در چنین سازه‌هایی از هزینه حفر این سازه‌ها بیشتر خواهد بود. این مسئله در مورد آبریزهای سدهای خاکی و سدهای دریچه‌ای سطحی نیز مطرح می‌باشد.

معدن روباز از حفریات عظیم سطحی بوده که سعی در برداشتن روباره از کانسوار را دارند. طراحی چنین سازه‌هایی که شامل شب و پهنهای پله‌ها و شکل کلی آن می‌باشد با در نظر گرفتن فاکتورهای اقتصادی صورت می‌گیرد. شب کم شیروانی به معنای باطله‌برداری زیاد و شب زیاد به معنای کاهش ایمنی و ایجاد مشکلات در زمینه ترابری می‌باشد. از آنجایی که بیشتر شیروانی‌های معدن روباز، موقعی می‌باشند شاهد شب‌هایی می‌باشیم که در فعالیتهای عمرانی عظیم، بسیار تندرست می‌نمایند.

در بسیاری از سنگ‌های نرم همچون شیل و گرانیت‌های عمیقاً هوازده و نواحی دگرسان شده شکست در ماده سنگ رخ داده و طراحی شبیه‌ای ایمن، تعیینی از تئوری‌های مطرح در مکانیک خاک می‌باشد. در سنگ‌های مستحکم، شکست توسط صفحات ضعیف کنترل می‌شود و شاهد شکست‌های هستیم که در شیروانی‌های خاکی به چشم نمی‌خورند. روش‌های بررسی ساختاری چنین شکست‌هایی در مکانیک سنگ مطرح می‌گردد.

انتخاب شب ایمن برای شیروانی‌های سنگی نیاز به برآورده ویژگی‌های مقاومت برشی صفحات ناپیوستگی‌ها دارد که تعیین این خصوصیات بوسیله آزمایشگاهی و صحرایی صورت می‌گیرد. اما گاهی ممکن است این ایمنی سازه با انتخاب مناسب جهت‌داری (orientation) سازه و بدون در نظر گرفتن خصوصیات اصطکاکی این ناپیوستگی‌ها تأمین گردد.

۱۱-۲- حالت‌های شکست در شیروانی‌های سنگی سخت

شکست سنگ‌های سخت تحت نیروی خالص گرانشی فقط در مواردی روی میدهد که تقاطع ناپیوستگی‌ها شرایط جابجایی یک بلوك منفصل را ایجاد کنند. در سنگ‌های دارای لایه‌بندی و درزه که توسط درزه‌ها قطع گردیده‌اند، شاهد انواع گوناگونی از شکست می‌باشیم و برای هر حالت شکست، ایمنی و ضربه اطمینان لازم قابل بررسی است. هنگامیکه چندین دسته ناپیوستگی در زوایای مورب (oblique angles) همدیگر را قطع می‌کنند، بررسی سینماتیکی شکست بسیار مفید خواهد بود. شکست‌های منجر به حرکت بلوك‌های سنگی بر روی صفحات ناپیوستگی به سه حالت کلی قابل تقسیم می‌باشند:

۱۱-۱- لغش صفحه‌ای

هنگامی روی می‌دهد که بلوك سنگی تحت نیروی ثقلی بر روی یک صفحه ضعیف شیبدار مختوم به فضای حفر شده قرار داشته باشد و شب این ناپیوستگی بیشتر از زاویه اصطکاک سطح لغش باشد. در این شرایط بلوك تحت نیروی خالص وزن به سمت پایین می‌لغزد. در برخی موارد ممکن است مانع سد راه این بلوك منفصل وجود داشته باشد و پایداری را تأمین نماید و در صورتی که این مانع در حین عملیات حفاری از سر راه برداشته شود شکست بوقوع خواهد پیوست. لازم به ذکر است که پایداری بلوك به سطوح جانبی آن نیز وابسته است. در سنگ‌های نرمی که دارای صفحات ضعیف پرشیب می‌باشند، سطوح جانبی بلوك در خطر جدی شکست می‌


باشدند. در سنگ های سخت، سطوح ضعیف متقطعی که سطح فوکانی شیروانی را قطع می کنند باعث از بین رفتن مقاومت جانبی می گردند.

۱۱-۲-۲- شکست گوه ای

هنگامی محتمل است که دو صفحه ضعیف متقطع، یک بلوك چهار وجهی ایجاد نمایند. در صورتی که فصل مشترک این دو صفحه دارای رخمنونی در سطح شیروانی باشند بدون نیاز به هیچ عارضه توپوگرافی و یا ساختاری، لغزش ممکن میگردد. بی توجهی به این نوع از شکست، خطرات جانی و مالی زیادی را ایجاد کرده است.

۱۱-۲-۳- شکست واژگونی

این شکست حاصل چرخش لایه های سنگی پرشیب می باشد و در سنگ هایی هم چون اسلیت، شیست و سنگ های رسوبی با لایه های نازک دیده می شود. هر یک از لایه ها تمایل به خمش ناشی از وزن خود دارند و در صورتی که پایه شیروانی شرایط چنین خمی را فراهم کند ترک های خمی ایجاد شده باعث آزاد شدن حجم عظیمی از سنگ می گردد. در صورتی که درزه های متقطع زیادی موجود باشند احتمال چرخش بدون خمی نیز ایجاد می گردد. در هر دو مورد تخریب شیروانی می بایستی مانند لغزش بین لایه ای در یک گسل نرمال شروع شود.



شکل ۱۰۹. حالت های شکست شیروانی های سنگی (a) لغزش صفحه ای (b) لغزش گوه ای (c) واژگونی.

حالات های پیچیده تر شکست، از ترکیب حالات ذکر شده و نیز برش و خمش و جدایش سنگ ایجاد می شوند. همچنین پدیده کمانش ممکن است در شیروانی های پرشیب رخ داده و باعث شکست در نزدیکی پاشنه شیب گردد.


شکست در ماده سنگ، تنها در سنگ های بسیار هوازده و دگرسان شده و سست روی می دهد و در چنین سنگ های سستی تحلیل های مکانیک خاک سودمند می باشد. در عوض در تحلیل سنگ های سخت که دارای ناپیوستگی های منظم میباشند، بررسی های سینماتیکی بلوك های صلب ترجیح داده می شوند.

۱۱-۳- تحلیل سینماتیکی شیروانی ها

سینماتیک به بررسی حرکت جسم بدون توجه به نیروی بوجود آورنده اش می پردازد. در برخی موارد برش های سنگی در شیروانی های پرشیب حتی با وجود صفحات ضعیف پرشیب و دارای مقاومت کم پایدار هستند، این وقتی

اتفاق می‌افتد که هیچگونه آزادی برای یک بلوك برای حرکت در امتداد صفحه ضعیف وجود ندارد زیرا در مسیر موانعی از سنگ‌های بکر وجود دارد. در صورتی که این مانع توسط عواملی چون فرسایش، حفاری و یا گسترش ترک‌ها از سر راه برداشته شود شکست روی خواهد داد. این قسمت دارای رویکرد طراحی شیروانی بر اساس جهت‌گیری ناپیوستگی‌های توده سنگ می‌باشد بطوری که این اطمینان را بدهد که همیشه در مسیر شکست مانع وجود دارد.

در شکل زیر سه عنصر خطی پایه توده سنگ نمایش داده شده‌اند.



شکل ۱۱۰ نمایش استریوگرافیک عناصر یک خط که در تحلیل‌های شیب‌های سنگی وارد می‌شوند.

۱- بردار شیب (D_i): که در صفحه ناپیوستگی و در راستای جهت شیب قرار دارد. بردار شیب عمود بر امتداد است با زاویه قائم δ نسبت به افق


۲- بردار نرمال (قطب) (N_i): عمود بر صفحه ناپیوستگی قرار دارد.

۳- خط تقاطع ($I_{i,j}$): فصل مشترک دو صفحه ضعیف i و j می‌باشد.

بردارهای فوق همگی واحد بوده و (در این قسمت) در نیمکره پایینی قرار دارند. بردار نرمال N با زاویه 90° درجه از بردار شیب در صفحه شامل بردار شیب مشخص می‌شود (شکل ۱۱۰). خط تقاطع $I_{i,j}$ دو صفحه i و j می‌تواند بعنوان نقطه تقاطع دوایر عظیمه هر صفحه مشخص شود. یا اینکه $I_{i,j}$ می‌تواند بعنوان خط عمود بر دایره عظیمه گذرنده از نرمال‌های N_i و N_j تعیین شود. از آنجائیکه نرمال‌های صفحات در برداشت درزهای رسم می‌شود، این تکنیک آخری جهت تعیین $I_{i,j}$ در عمل مفید خواهد بود.


زمانیکه همه این عناصر برای یک توده سنگ رسم گردیدند، ملزومات سینماتیکی برای هر نوع شکست ممکن، می‌تواند برای یک شیروانی سنگی با هر شیب و امتداد مورد بررسی قرار گیرد.

حال به بررسی لغزش صفحه‌ای تحت نیروی خالص وزن می‌پردازیم (شکل ۱۱۱). در چنین شرایطی هر بلوک تمایل به حرکت به سمت پایین روی یک صفحه منفرد در جهت بردار شیب صفحه ناپیوستگی خواهد داشت. در صورتی که شیروانی دارای شیب حقیقی α نسبت به افق باشد، شرایط لازم برای لغزش صفحه این است که D در جهت فضای آزاد حفاری باشد و دارای زاویه‌ای کمتر از α باشد. در شکل زیر یک برش سنگی را بصورت دایره عظیمی در نیمکره پایینی می‌بینید. شرایط سینماتیکی لازم برای شکست صفحه‌ای این است که بردار شیب صفحات پتانسیل لغزش در ناحیه هاشور خورده قرار گیرد. در این شکل، صفحه ۱ بر عکس صفحه ۲ دارای پتانسیل لازم برای شکست صفحه‌ای می‌باشد. با در دست داشتن بردار شیب صفحات ضعیف، تعیین شیب ایمن حدی (بیشترین شیب ایمن) مربوط به یک برش با امتداد مشخص ممکن می‌گردد (قسمت c). برای یک برش سنگی با امتداد ۱، حداکثر زاویه ایمن α_1 عبارت خواهد بود از شیب دایره عظیمه گذرنده از امتداد ۱. بطور مشابه، پرشیب ترین ایمن شیروانی برای یک برش با امتداد ۲ α_2 است که برابر است با شیب دایره عظیمه گذرنده از امتداد ۲ و D_1 . مشاهده می‌کنیم که برای هر صفحه لغزنده فقط روحی یک صفحه ضعیف، تنها آزادی سینماتیکی لغزش برای نیمی ازجهت‌داری‌های شیروانی وجود دارد. جهت‌داری‌های تقریباً موازی با جهت شیب صفحات ضعیف، حتی در صورت دارا بودن شیبهای نزدیک به 90° درجه نیز پایدار می‌باشند.



شکل ۱۱۱. آزمون سینماتیکی لغزش صفحه‌ای.

در مورد بررسی لغزش گوه ای در طول خط تقاطع دو ناپیوستگی، دقیقاً همان روند تحلیلی برای پیدا کردن ماکزیمم شیب اینم بکار می رود. تنها تفاوت در جایگزین کردن عنصر خطی I به جای عنصر خطی D می باشد. در شکل ۱۱۲ مثالی از تحلیل سینماتیکی شکست گوه ای برای توده سنگی که شامل سه دسته درزه می باشد آورده شده است.



شکل ۱۱۲. مثالی از آزمون سینماتیکی شکست گوه ای.

در صورتی که برشی با امتداد نشان داده شده ایجاد گردد تنها گوه ایجاد شده توسط صفحات ۱ و ۳ و یا صفحات ۱ و ۲ دارای پتانسیل لغزش میباشند. در صورتی که صفحه در بردارنده I_{13} و امتداد برش، به عنوان صفحه شیب در نظر گرفته و دارای شیب α باشد. تنها گوه ایجاد شده توسط صفحات ۱ و ۲ قابلیت لغزش را دارد. با این وجود شیب کم I_{12} احتمال خطرسازی این گوه را ناچیز می گرداند.


در مورد شکست واژگونی، لغزش بین لایه ای مقدمه ای برای ایجاد خمش عظیم لایه های سنگی است و بدون این لغزش، شکست واژگونی روی نمی دهد.

در یک شیروانی سنگی، سطح برش، جهت تنش اصلی بزرگتر می باشد. در صورتی که زاویه اصطکاک لایه ها، ϕ باشد، لغزش تنها در صورتی روی می دهد که جهت فشار اعمالی، زاویه ای بیش از ϕ را با خط عمود بر لایه ها بسازد. بنابراین همانطور که در شکل ۱۱۳ نشان داده شده است، شرط اولیه برای شکست این است که بردار عمود بر لایه ها نسبت به خطی که به اندازه ϕ از سطح برش فاصله گرفته است دارای شیب کمتری باشد. در صورتیکه شیب لایه ها δ باشد شکست واژگونی برای شیروانی با شیب α تنها در صورتی روی می دهد که:

$$(90 - \delta) + \phi_j < \alpha$$

معادله ۱۶۸

بعارت دیگر با استفاده از تصاویر استریوگرافیک شکست واژگونی تنها در صورتی روی می دهد که بردار عمود بر لایه ها بیش از ϕ درجه زیر سطح برش قرار گیرد.




شکل ۱۱۳. آزمون سینماتیکی واژگونی (a) $\alpha < \phi_j - \delta$ و (b) بایستی N در ناحیه هاشور خورده تصویر شود.

بعلاوه شکست واژگونی در صورتی روی می دهد که امتداد لایه ها و صفحه شیروانی دارای اختلافی کمتر از 30° درجه باشند. بنابراین امکان واژگونی برای مجموعه دسته درزه های منظم و با فاصله داری کم، تنها در صورتی ایجاد می گردد که عمود بر آنها در ناحیه هاشور زده شکل فوق بیفتد. این ناحیه توسط دایره عظیمه با امتداد مشابه صفحه شیروانی و شبیه $r\phi$ درجه زیر صفحه برش و دو دایره کوچک عمود بر امتداد صفحه شیروانی و اختلاف 30° درجه نسبت به مرکز شبکه، محدود می گردد.

در بسیاری موارد، برداشت درزه ها، داده های زیادی را ایجاد کرده و درنتیجه اجزای خطی زیادی در تصاویر استریوگرافیک به چشم می خورند. با این حال با تهیه دو تصویر پوشش دهنده یکدیگر می توانیم تعداد خطوط موجود در شبکه را تا حد مطلوبی کاهش دهیم.


این دو تصویر در شکل ۱۱۴ نشان داده شده اند شکست صفحه ای تنها در صورتی روی میدهد که سطح لغزش دارای شبیب بیش از $r\phi$ باشد. برای یک گوه کامل، زبری های موجود در سطح صفحات ضعیف مقاومت قابل توجهی را ایجاد کرده و درنتیجه ممکن است با وجود I با شبیب بیش از $r\phi$ باز هم شکست گوه ای روی ندهد.

مطابق شکل زیر قسمت a دایره ای با شعاع $\Phi-90$ از مرکز شبکه رسم شده است. ناحیه هاشور زده خارج از این دایره شامل کلیه خطوطی می گردد که دارای شبیب کمتر از $r\phi$ می باشند. بنابراین تمام اجزای خطی I, D در این ناحیه قرار گیرند قابل صرفنظر بوده و نیازی به بررسی های بیشتر ندارند. به همین صورت، واژگونی تنها بر روی ناپیوستگی هایی روی می دهد که بردار عمود بر آنها دارای شبیب کمتر از $r\phi-90$ باشند. بنابراین تمام اجزای خطی N درون ناحیه هاشور زده شکل زیر قسمت b نیازی به بررسی های بیشتر در مورد شکست واژگونی ندارند. این ناحیه درون دایره ای با شعاع $r\phi$ حول مرکز شبکه می باشد.




شکل ۱۱۴. استفاده از آزمون های سینماتیکی برای انتخاب عناصر مهم خط برای انجام تحلیل های بعدی (a) و D₁ و D₃ احتمال لغزش و (b) N₁ و N₃ احتمال واژگونی را دارند.

بعنوان مثالی از تحلیل سینماتیک، طراحی یک پیت معدن را در توده سنگی که دارای دو دسته ناپیوستگی است را در نظر می گیریم. مشخصات دسته اول به صورت N58W و N32E و مشخصات دسته دوم به صورت N-S, 60E می باشد. این سطوح در شکل زیر مشخص شده اند. مشاهده می نماییم که فصل مشترک این دو صفحه دارای شیب ۲۸ درجه به سمت N18E می باشد. فرض کنیم زاویه اصطکاک سطوح ناپیوستگی ۲۵ درجه باشد.



شکل ۱۱۵. مثالی از تحلیل سینماتیکی یک معدن رو باز دایروی عناصر صفحه ای توده سنگ و نمایش استریوگرافیک آن. در یک معدن رو باز، در هر نقطه از پیرامون کاواک یک شیروانی با امتداد متفاوت وجود دارد. ممکن است بدلیل محدودیت در هندسه جاده دسترسی به ته کاواک، استفاده از شیب های متفاوت در قسمت های مختلف معدن

امکان پذیر نباشد. اما آنالیز سینماتیک نشان خواهد داد که شیب‌های مربوط به امتدادهای مختلف ملزومات ایمنی کاملاً متفاوتی دارند. با در نظر گرفتن عناصر خطی D_1 , D_2 , I_{12} , N_1 و N_2 بصورت منفرد و اعمال ساختار شکل ۱۱۱، حداکثر شیب ایمن برای هر ۱۵ درجه از محیط کاواک تعیین می‌شود (جدول). واضح است که در این مثال ۵ حالت برای شکست وجود دارد. کوچکترین مقدار α برای هر یک از ۵ حالت شکست بعنوان ماکزیمم شیب ایمن برای طراحی انتخاب می‌شود. جداول و شکل زیر نتایج بررسی های سینماتیکی را نشان می‌دهند.



شکل ۱۱۶. مثالی از تحلیل سینماتیکی یک معدن رویاز دایروی انتخاب حداکثر شیب ایمن برای هر ۱۵ درجه از پیرامون معدن. طول ها متناسب با $\cot \alpha$ میباشند.

این تحلیل نشان می دهد که شیروانی هایی با آزیموت امتداد بین E تا N120 باشیب ۹۰ درجه نیز پایدار هستند، اما شیروانی هایی با آزیموت امتداد N105 در صورتیکه شبی بیشتر از ۲۸ درجه داشته باشند، پتانسیل ریزش خواهند داشت. در صورتی که زاویه اصطکاک ناپیوستگی ها، بیش از ۲۸ درجه باشد، I₁₂ مشکل ساز نبوده و شبی تا حدود ۵۰ درجه می تواند افزایش یابد و پس از این حدود، شکست واژگونی محتمل می گردد. در صورتی که ناپیوستگی ها دارای فاصله داری زیاد و یا حالت نامنظم باشند، شکست واژگونی غیرمحتمل می گردد و شبی تا حدود ۶۰ درجه نیز می تواند افزایش یابد.

جدول ۱۵ تحلیل سینماتیک یک کاواک دایره‌ای

Joint 1 strikes N 32° E	
Joint 2 strikes NS	
D_1	65° N 58° W
D_2	60° E
I_{12}	28° N 18° E
Strike of Cut	Direction of Dip of Cut
N	E
N 15° E	SE
N 30° E	SE
N 45° E	SE
N 60° E	SE
N 75° E	SE
E	S
S 75° E	SW
S 60° E	SW
S 45° E	SW
S 30° E	SW
S 15° E	SW
S	W
S 15° W	NW
S 30° W	NW
S 45° W	NW
S 60° W	NW
S 75° W	NW
W	N
N 75° W	NE
N 60° W	NE
N 45° W	NE
N 30° W	NE
N 15° W	NE

D_1 Analysis for Sliding Dip of Joint Set 1 Maximum Safe Cut Angle	D_2 Analysis for Sliding Dip of Joint Set 2 Maximum Safe Cut Angle
90°	60°
90°	61°
90°	64°
90°	68°
90°	74°
90°	82°
90°	90°
90°	90°
90°	90°
84°	90°
78°	90°
73°	90°
69°	90°
66°	90°
65°	90°
66°	90°
68°	90°
71°	90°
76°	90°
82°	81°
89°	74°
90°	68°
90°	64°
90°	61°

I_{12} Analysis for Sliding on Planes 1 & 2 Along I_{12} Maximum Safe Cut Angle	T_1 Analysis for Toppling on Joint 1 ($\phi = 25^\circ$)	T_2 Analysis for Toppling on Joint 2 ($\phi = 25^\circ$)	Applicable Mode	Maximum Safe Slope Angle
61°	54°	90°	T_1	54°
85°	51°	90°	T_1	51°
90°	50°	90°	T_1	50°
90°	50°	90°	T_1	50°
90°	53°	90°	T_1	53°
90°	90°	90°	D_2	82°
90°	90°	90°	None	90°
90°	90°	90°	None	90°
90°	90°	90°	None	90°
90°	90°	90°	D_1	84°
90°	90°	59°	T_2	59°
90°	90°	56°	T_2	56°
90°	90°	55°	T_2	55°
85°	90°	56°	T_2	56°
69°	90°	59°	T_2	59°
50°	90°	90°	I_{12}	50°
39°	90°	90°	I_{12}	39°
32°	90°	90°	I_{12}	32°
29°	90°	90°	I_{12}	29°
28°	90°	90°	I_{12}	28°
29°	90°	90°	I_{12}	29°
31°	90°	90°	I_{12}	31°
36°	90°	90°	I_{12}	36°
45°	90°	90°	I_{12}	45°

۴-۱۱ - تحلیل لغزش صفحه ای

محاسبات ساده شرایط تعادل حدی برای لغزش صفحه ای، روش برگشتی مفیدی برای موارد شکست های واقعی می باشند. این محاسبات مرحله مهمی از طراحی حفریات جدید در توده سنگ می باشند. بدليل اهمیت ناشناخته تاثیر مقیاس، معمولا استفاده از مدل های مناسب بر تست های برجا ترجیح داده می شود. اما تست های برجا بدليل ایجاد شرایط حقیقی، برتری دارند. در این تستها، تاثیر ساختارهای شناخته نشده و صحت فرضیات پایه مشخص می شوند.

در شکل زیر دو حالت از لغزش صفحه ای نشان داده شده است.

ممولا ترک کششی سطح افقی روی بلوک را قطع می کند. اما در موارد خاص ممکن است این برخورد در سطح شبی روی دهد. در هر دو مورد عمق ترک کششی توسط فاصله عمودی بین کف ترک و سطح افقی فوقانی بلوک، Z، نشان داده شده است. در صورتی که آب در ترک موجود باشد می توان فرض کرد که در طول شبی نفوذ کرده و فشار آن بصورت خطی از کف ترک تا پاشنه شبی کاهش یافته است. در صورتی که بلوک به صورت یک جسم صلب عمل نماید شرط تعادل حدی این است که نیروی برشی اعمالی، به مقاومت برشی برسد.

$$W \sin \delta + V \cos \delta = c_J A + (W \cos \delta - U - V \sin \delta) \tan \phi_J \quad (2-8)$$

معادله ۱۶۹

که در آن مفهوم نمادها بصورت زیر میباشد:

δ : شیب صفحه لغزش

c_J : چسبندگی سطح برش


ϕ_J : زاویه اصطکاک سطح برش

W : وزن بلوك مستعد لغزش

A : طول (مساحت برای عرض واحد) سطح لغزش

U : برایند فشار آب در جهت سطح لغزش

V : برایند فشار آب در طول ترک و در جهت افقی



شکل ۱۱۷. هندسه شیب ها برای تحلیل لغزش صفحه ای برای (a) حالت معمولی و (b) حالت خاص

در صورتی که ارتفاع آب درون ترک، Z_w باشد و آب بصورت آزاد از پاشنه شیب زهکشی شود روابط زیر برقرار خواهد بود:

$$V = \frac{1}{2} \gamma_w Z_w^2 \quad U = \frac{1}{2} \gamma_w Z_w A \quad A = \frac{H - Z}{\sin \delta}$$

معادله ۱۷۰

در حالتیکه ترک، سطح افقی فوقانی بلوک را قطع کند (حالت معمولی):

$$W = \frac{1}{2} \gamma H^2 \left\{ \left[1 - \left(\frac{z}{H} \right)^2 \right] \cot \delta - \cot \alpha \right\}$$

معادله ۱۷۱

و در صورتی که ترک، سطح بلوک را قطع کند (حالت خاص):

$$W = \frac{1}{2} \gamma H^2 \left[\left(1 - \frac{z}{H} \right)^2 \cot \delta (\cot \delta \tan \alpha - 1) \right]$$

معادله ۱۷۲

روش مناسب برای بررسی یک مورد شکست، حل معادله تعادل برای هندسه و وضعیت آب پیش فرض در زمان شکست و بدست آوردن مقدار c_J می باشد (c_J در آزمایشگاه به سختی اندازه گیری می شود). هنگامی که توزیع مقادیر c_J با استفاده از موارد شکست روی داده، مشخص شد معادله تعادل به ایجاد یک نمودار شیب برای طراحی کمک کند. در این نمودار H بر حسب $\cot \alpha$ رسم می شود. برای این منظور ضریب اطمینان F با ضرب شدن در طرف چپ معادل تعادل معرفی می گردد. برای ایجاد نمودار شیب با ضریب اطمینان F معادله مذکور برای $\cot \alpha$ حل می گردد:

$$\cot \alpha = \frac{[a(F \sin \delta - \cos \delta \tan \phi) + U \tan \phi + V(\sin \delta \tan \phi + F \cos \delta)] - c_J A}{b(F \sin \delta - \cos \delta \tan \phi)}$$

معادله ۱۷۳

در رابطه فوق فرض شده است که ترک حالت معمولی داشته باشد.

$$a = \frac{1}{2} \gamma H^2 \left[1 - \left(\frac{Z}{H} \right)^2 \right] \cot \delta \quad \text{و} \quad b = \frac{1}{2} \gamma H^2$$

معادله ۱۷۴

هوک و برق نشان دادند که با تغییر پارامترهای موجود در معادله تعادل حالات زیر روی می دهد:

کاهش c_J ، شیروانی های پرشیب را بیش از برش های کم شیب تحت تأثیر قرار می دهد.

کاهش ϕ ضریب اطمینان شیروانی های پر ارتفاع را بیش از شیروانی های کم ارتفاع کاهش می دهد.


پر شدن ترک توسط آب، پایداری شیروانی های با هر شیب و ارتفاعی را کاهش می دهد. زهکشی راهی مناسب برای پایداری بلوک های حاوی ترک های کششی و بلوک های در آستانه حرکت می باشند.

۱۲- کاربرد مکانیک سنگ در سازه های زیرزمینی

۱- مقدمه

مهندسی فضاهای زیرزمینی جنبه های گوناگونی دارد، که برخی از آن ها ارتباطی با شرایط سنگ ندارند. با این وجود، مکانیک سنگ ارتباط مستقیمی با خیلی از کاربردهای مهندسی دارد. برای مثال: طراحی مکان، ابعاد، اشکال و جهت یافتنگی اطاقها ، انتخاب نگهداری ها، طراحی راههای دسترسی، مهندسی انفجار و طراحی ابزاربندی. مکانیک سنگ سعی در اندازه‌گیری مقادیرتنش اصلی، ثبت تنش های توسعه یافته در پیرامون حفاری ها، اندازه‌گیری ویژگی های فیزیکی مواد، همچنین تجزیه و تحلیل تنش ها ، تغییر شکل ها، دماها و جریان آب به منظور کمک به طراحی و تفسیر اطلاعات بدست آمده از دستگاه ها به ویژه جابجایی ها دارد.

استفاده از فضاهای زیرزمینی بسیار متنوع بوده و از حفاری ساده در سنگ خشک گرفته تا حفاری های عظیم و پیچیده در سه بعد مملو از سیالات داغ یا سرد با گرانزوی و فشار متغیر می باشد. تونل های ساخته شده برای بزرگراه ها و راه آهن ممکن است مقاطع کوچک و یا سازه هایی عظیم در زیر رشته کوه های بزرگ باشند. ملزمات لازم جهت تهويه تونل های بزرگراهها باعث بزرگ تر شدن اين سازه ها می شود (برای مثال عرض ۱۵ متر). تونل های ذخیره آب و فاضلاب عموماً کوچکتر هستند، اما می توانند بسیار طویل باشند و متناوباً تحت فشار درونی قرار گیرند. برای تولید انرژی هیدرولکتریک تونل های تحت فشار، آب را به سطح یا انبارهای زیرزمینی و ازانجا به ایستگاه های تولید انرژی زیرزمینی یا سطحی هدایت می کنند. در بعضی موارد فشار زیاد آب تنها به وسیله ای خود سنگ نگهداری می شوند. پروژه های مخازن زیرزمینی نیاز به تونل های سنگی، نیروگاه زیرزمینی و فضاهای زیرزمینی دیگری همانند شکل زیر دارند.




شکل ۱۱۸. شمای یک فضای زیرزمینی

mekanik سنگ برای مهندسی فضاهای زیرزمینی با تعیین ویژگی‌های سنگ آغاز می‌شود. سنگی که قادر است در یک حفاری با ۲۰ متر دهانه یا بیشتر بدون هیچگونه نگهداری پایدار بماند، می‌تواند بعنوان سنگ مستحکم بحساب آید. در چنین سنگی، طراحی می‌تواند با بررسی تمرکز تنش در پیرامون سازه با استفاده تئوری الاستیسیته انجام شود. هنگامیکه سنگ لایه‌ای است و در آن امکان خمش و جدایش لایه‌ها وجود دارد، تئوری تیرها و صفحات الاستیک بکار گرفته می‌شود. برای سنگ‌هایی که رفتار وابسته به زمان از خود نشان می‌دهند همانند نمک‌ها، تئوری ویسکوالاستیسیته خطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سنگ‌های ضعیف، تنش پیرامون سازه ممکن است بسته به معیار شکست به مقدار بحرانی خود تزدیک شود که منجر به همگرایی آرام می‌گردد. در چنین سنگ‌هایی یک راه حل برای تنش و جابجایی استفاده از تئوری پلاستیسیته است. در سنگ‌های درزه‌دار، فقط آنالیز تعادل حدی یا مطالعات با مدل‌های فیزیکی یا عددی مناسب خواهد بود.

۲-۱۲- توزیع تنش پیرامون فضاهای زیرزمینی دایروی

پس از ایجاد حفره‌ای در زمین و برداشت مواد، وضعیت تنش‌ها در زمین آشفته می‌شود. این پدیده را می‌توان به اغتشاش در مسیر آب رودخانه در اثر وجود یک مانع شبیه کرد. همانگونه که آب نمی‌تواند از داخل مانع عبور

نماید، تنش نیز نمی‌تواند از محل حفر شده گذر کند. لذا در مناطقی از پیرامون حفره تمرکز و در قسمتهایی کاهش خطوط جریان را خواهیم داشت. میزان این آشفتگی به مقدار تنش در زمین قبل از حفر حفره و شکل حفره بستگی دارد. طبیعی است که پایداری یک فضای زیرزمینی به وضعیت فعلی تنش وابسته است نه به میدان تنش قبل از حفر.



شکل ۱۱۹. وضعیت تنش قبل و بعدی از حفر یک سازه

۳-۱۲-۳- حفاری در سنگ‌های مقاوم

۱-۳-۱۲- مقاطع دایروی

در سنگی تحت تنش کمتر از حد الاستیک (حدوداً نصف مقاومت فشاری) که در آن درزه‌ها دارای فاصله داری زیاد هستند، معمولاً درنظر گرفتن یک سازه به عنوان یک حفره بلند با مقطع ثابت دریک حجم بی‌نهایت قابل قبول است. این همان کرنش صفحه‌ای معادل یک چال در صفحه است و ما می‌توانیم از راه حل مسئله یک حفره دایروی دریک صفحه تحت بارگذاری دو بعدی هموژن، ایزوتروپ، پیوسته و بطور خطی الاستیک استفاده کنیم.(راه حل کرش). یک نقطه واقع در مختصات قطبی θ و r نزدیک سازه با شعاع a (شکل زیر) دارای تنש های σ_r ، σ_θ و $\tau_{r\theta}$ برابر مقادیر زیر خواهد بود:

$$\sigma_r = \frac{(p_1 + p_2)}{2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{(p_1 - p_2)}{2} \left(1 - \frac{4a^2}{r^2} + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta$$


$$\sigma_\theta = \frac{(p_1 + p_2)}{2} \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) - \frac{(p_1 - p_2)}{2} \left(1 + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta$$

$$\tau_{r\theta} = -\frac{(p_1 - p_2)}{2} \left(1 + \frac{2a^2}{r^2} - \frac{3a^4}{r^4} \right) \sin 2\theta$$


معادله ۱۷۵

σ_r : تنش درجهت تغییرات r

σ_θ : تنش درجهت تغییرات θ



(a)



(b)

شکل ۱۲۰. تنش اطراف یک چال دایروی در یک محیط ایزوتrop، الاستیک خطی، همگن و پیوسته

با جایگذاری مقدار $a=r$ در معادله بالا تغییرات تنش روی دیواره سازه به دست می‌آید. تنش‌های شعاعی و برشی برابر صفر هستند زیرا روی یک سطح آزاد عمل می‌کنند. تنش مماسی σ_0 از مقدار حداقل $p_2 - p_1$ در $\theta=90^\circ$ تا حداقل $p_1 - p_2$ در $\theta=0^\circ$ تغییرمی‌کند. همانطورکه در شکل فوق دیده می‌شود در فواصل دور از سازه مرکز تنش به سرعت کاهش می‌یابد.


در اشکال فوق علامت مثبت معرف هم جهت بودن تنش ایجاد شده با تنش اعمالی است و بر عکس علامت منفی بیانگر مخالفت این دو است. عنوان مثال اگر تنش واردۀ از طرف زمین فشاری باشد، علامت منفی معرف تنش کششی ایجاد شده در تونل خواهد بود. مهمترین نکاتی را که می‌توان از این اشکال بدست آورد عبارتند از:

- مرکز تنش مماسی در دیواره تونل رخ می‌دهد و میزان آن به سرعت داخل عمق سنگ مستهلك می‌شود.
- مرکز تنش $\frac{\sigma_\theta}{P_2}$ در دیواره برای $r < 2a$ در حالت $K=1$ کمتر از حالت $K=0$ می‌باشد. ولی برای فواصل دورتر از $r > 2a$ این جهت عوض می‌شود.
- منحنی $\frac{\sigma_r}{P_2}$ نشان می‌دهد که σ_r در جداره تونل صفر است. ولی این توزیع سریعاً عوض می‌شود به نحوی که برای $r > 4a$ مقدار σ_r به سمت تنش محیطی اولیه میل می‌کند.
- حداقل تنش مماسی در حالتیکه $r > 4a$ است، مطابق شکل در $\theta=0, \pi$ اتفاق می‌افتد و این عدد معادل ۳ است. مرکز تنش در نقاط $3\pi/2, \pi$ برابر ۱ است. در حالتیکه $K=1$ است. مرکز تنش در تمام نقاط دایره برابر ۲ است.


۱۲-۴- مقاطع بیضوی

در اشکال صفحه بعد، مرکز تنش مماسی برای یک بیضی با نسبت $2 = \frac{W}{H} = \frac{1}{2}$ ترسیم شده است. روابط ریاضی برای چنین تونلی کمی پیچیده‌تر از حالت دایره‌ای است. با توجه به اشکال نکات زیر قابل توجه هستند:


- مرکز تنش مماسی در جداره تونل حداقل است و به سرعت در عمق کاسته می‌شود.
- با افزایش نسبت $\frac{W}{H}$ مقدار مرکز تنش نیز افزایش می‌یابد.
- از آنجاییکه مساحت زیر منحنی تنش و محور Xها باید ثابت باشد، در حالت $2 = \frac{W}{H}$ سرعت افت تنش بسیار بیشتر از حالت $\frac{1}{2} = \frac{W}{H}$ خواهد بود، لذا منحنی‌ها یکدیگر را قطع می‌کنند.



شکل ۱۲۱. تمرکز تنش برای یک چال بیضوی شکل در یک محیط تنش یک محوره



شکل ۱۲۲. تمرکز تنش محوری برای یک چال بیضوی شکل در یک محیط دو بعدی تنش




شکل ۱۲۳. تمرکز تنش در یک سازه بیضوی در محیط دو بعدی تنش

۱۲-۵- مقاطع تخم مرغی شکل

با توجه به اشکال زیر نکات زیر قابل برداشت هستند:


- بر خلاف فضاهای بیضوی، حداکثر تمرکز تنش در محل محورهای x و y رخ نمی‌دهد، بلکه در نقطه‌ای کمی دورتر از آن اتفاق می‌افتد. این محل، نقطه تقاطع بخش نیم دایره و قسمت مستقیم تونل می‌باشد.
- مطابق قبل با افزایش نسبت $\frac{W}{H}$ تمرکز تنش نیز افزوده می‌شود.



شکل ۱۲۴. تمرکز تنش در اطراف فضاهای تخم مرغی شکل



۱۲-۶- توزیع تنش حول فضاهای چند گانه

اگر دو تونل دایروی هر یک به قطر W_p به فاصله W_0 از یکدیگر حفر شوند، مقدار تمرکز تنش σ_0 را می‌توان برای حالت‌های $m=0, \frac{1}{3}, 1$ مطابق شکل زیر نشان داد.



شکل ۱۲۵. توزیع تنش حول فضاهای چند گانه دایروی
جدول ۱۶ تمرکز تنش در نقاط مختلف سازه‌های دایروی چند گانه

$\frac{W_0}{W_p}$	A	B	C	D	E
1.07	3.29	3.29	3.29	3.29	3.29
2.21	3.63	3.72	3.89	4.03	4.03
2.96	3.53	4.08	4.22	4.39	4.39



شکل ۱۲۶. فضای چندگانه غیر دایروی

جدول ۱۷. تمرکز تنش در نقاط مختلف سازه‌های غیر دایروی چند گانه

$\frac{W_o}{W_p}$	A	B	C	D	E
1.03	3.90	3.90	3.90	4.05	4.17
2.09	4.09	4.5	4.61	4.70	4.79
3.40	4.41	5.02	5.40	5.47	5.56
4.28	4.66	5.67	5.93	6.10	6.10

با توجه به اطلاعات فوق، نکات زیر حائز اهمیت می‌باشند:

- در حالتیکه $S_h=0$ است، تنش‌های جداره تنها کمی با مقدار آن در حالت یک تونل تنها تفاوت دارد. در یک تونل منفرد، تمرکز تنش مماسی با سرعت بیشتری نسبت به چند تونل کاسته می‌شود.
- برای تمام مقادیر m تمرکز تنش در $\theta=0$ کمی بیشتر از یک تونل تنهاست بیشترین تفاوت برای حالت $m=1$ است.
- اگر یک تونل به دو تونل تبدیل شود، در $\theta=0$ ، تنش فشاری بحرانی 20% افزایش می‌یابد، ولی اگر تعداد فضاهای زیادتر شود، تمرکز تنش حول تونل‌های مرکزی افزایش می‌یابد، بطوریکه برای ۵ تونل مجاور هم این عدد حداقل برابر $3/28$ است. هنگامیکه $\frac{W_0}{W_p} = 1$ باشد، برای بینهایت تونل مجاور هم فقط 15% تمرکز تنش خواهیم داشت، در صورتیکه برای $5 = \frac{W_0}{W_p}$ این مقدار بسیار بیشتر است.