

# کتابچه راهنمای نرم افزار فنی - مهندسی

DIGSILENT PowerFactory  
Version 13.0

---

شرکت برق منطقه‌ای فارس

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

۱۳۸۴

تشریفیه نشست ۵ دکر :

شیراز-فیابان زند-نبش فیابان فلسطین

شرکت برق منطقه ای فارس

تلفن : ۰۷۱۱-۲۳۳۰۰۳۱-۹

فاکس : ۰۷۱۱-۲۳۵۹۰۴۷

[www.frec.co.ir](http://www.frec.co.ir)

تماس پا مترچان

محمد رضا گلساز شیرازی [mshirazi@frec.co.ir](mailto:mshirazi@frec.co.ir)

امید فرشچیان فسایی [farshchian@frec.co.ir](mailto:farshchian@frec.co.ir)

## حق چاپ و انتشار انحصاری

تمامی این ترجمه در شرکت برق منطقه ای فارس و با همکاری کارشناسان دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار معاونت برنامه ریزی و تحقیقات تهیه شده است. بنابراین کلیه حقوق این ترجمه متعلق به شرکت برق منطقه ای فارس بوده و هرگونه نسخه برداری بدون کسب اجازه از این شرکت، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

تابستان ۱۴۰۳ - شیراز

وزارت نیرو

# Advanced User's Manual


شرکت برق منطقه ای فارس

# فهرست مطالب

<b>1 Calculation of Transients</b>	<b>2</b>
1.1 Introduction.....	2
1.2 Algorithms And Modeling .....	3
1.3 Calculation Of Initial Values.....	6
1.4 Run Simulation.....	9
1.5 Result Objects.....	9
1.6 Events.....	10
<b>2 Models For Stability Analysis .....</b>	<b>12</b>
2.1 System Modeling Approach.....	12
2.2 The Composite Model.....	14
2.3 The Common Model .....	18
2.4 The Composite Frame.....	20
2.5 The Composite Block Definition.....	21
2.6 Drawing Composite Block Diagrams and Composite Frames .....	23
2.7 The Block Definition .....	28
<b>3 Programming Primitive Block Definitions .....</b>	<b>29</b>
3.1 Modeling and Simulation Tools .....	31
3.2 DSL Implementation: an Introduction .....	32
3.3 Defining DSL Models.....	36
3.4 The DIgSILENT Simulation Language (DSL) .....	36
3.5 DSL Functions.....	47
<b>4 Model Parameter Identification.....</b>	<b>50</b>
4.1 Target Functions and Composite Frames.....	51
4.2 Creating The Composite Identification Model .....	53
4.3 Performing a Parameter Identification.....	55
4.4 Identifying Primary Appliances .....	57
<b>5 The Medinas Monitoring System .....</b>	<b>60</b>
5.1 Hardware Description .....	60
5.2 Basic Installatin and Operation .....	61
5.3 Measurment Principles.....	62
5.4 Configuring the Measurment Process .....	67
5.5 Performing Measurments .....	73
5.6 Result Objects.....	75
5.7 The Measurment Toolbar .....	80
5.8 Triggering .....	80
5.9 The Signal Processing Block Diagrams.....	83
<b>6 Reliability Assessment Functions .....</b>	<b>89</b>
6.1 Contingency Analysis .....	89
6.2 Stochastic Reliability Assessment : Basic Theory .....	95
6.3 Failure Models.....	100
6.4 Generation Reliability Assessment.....	121
6.5 Network Reliability Assessment .....	124

## Chapter 2

# Models for Stability Analysis



محاسبات آنالیز پایداری عموماً براساس مدل‌های از پیش تعریف شده سیستم بنا شده است. در اکثریت موارد، از تعاریف کاملاً ساخته شده IEEE<sup>۱</sup> برای کنترل کننده‌ها، محرکه‌ای اولیه و دیگر دستگاهها و توابع مربوطه استفاده شده است.

برای اهداف طراحی، این روش می‌تواند مورد قبول باشد. با استفاده از مجموعه‌های از پیش تعریف شده پارامترها می‌توان به یک پاسخ معقول و مطلوب از سیستم مورد بررسی دست یافت. علاوه بر طراحی، از این شیوه به منظور آنالیز شبکه‌های مورد بهره برداری نیز استفاده می‌گردد. برای چنین آنالیزهایی مدل‌های IEEE<sup>۲</sup> به ندرت قابل اعمال هستند.

فقدان مدل‌های بسیار دقیق کنترل کننده‌ها سبب گردیده تا از سازندگان خواسته شود تا بلوک دیاگرام‌ها و پارامترها را مطابق با لیست مدل‌های موجود IEEE<sup>۳</sup> ارائه دهند، حتی اگر این سازندگان توانایی انجام مطالعات مدل‌سازی سیستم با دقت بسیار بالا را داشته باشند.

بهره برداران و مشاوران دارای اطلاعات عمیق و تجربه فراوان در ارتباط با بهره برداری از سیستم و مطالعات بهینه سازی، به منظور ایجاد مدل‌های گذرا برای آنالیز پایداری، نیاز مبرمی به مدل‌ها و متدهای دقیق و کافی دارد. این مبحث شامل آنالیزهای موارد پیچیده بهره برداری و مسائل طراحی عناصر خاص نیز می‌باشد. تمام این ویژگی‌ها منجر به ایجاد و گسترش ویژگی‌های مدل‌سازی دقیق و بسیار انعطاف پذیر در حوزه زمان نرم افزار Digsilent<sup>۴</sup> شده است که در این بخش معرفی شده‌اند.

## 2.1 System Modelling Approach

مدل‌سازی شبکه برای اهداف آنالیز پایداری یکی از حساس‌ترین موضوعات در زمینه آنالیز شبکه‌های قدرت می‌باشد. بسته به دقت مدل بکار رفته، درجه اعتبار سیگنالهای بزرگ، پارامترهای در دسترس شبکه و آزمایشات یا خطاهای به کار رفته، تقریباً هر نتیجه‌ای را باستی بتوان ایجاد نمود و هر مؤلفه تأثیرگذار بر ایجاد آنها را باید بتوان پیدا کرد.


این مورد یک جنبه از پیچیدگی‌های مطالعات پایداری گذرا می‌باشد. جنبه دیگر پیچیدگی، اغلب به دلیل نیاز به مجموعه‌های زیادی از مدل‌های زمانی است که هر کدام از آنها ممکن است ترکیبی از مدل‌های دیگر باشند. نهایتاً همه این مدل‌های زمانی به یکدیگر متصل شده و یک مدل گذرا برگ را ایجاد می‌نمایند که مجموعه اصلی معادلات دیفرانسیل شبکه از آن به دست خواهد آمد.

با در نظر گرفتن پیچیدگی مسأله آنالیز گذرا، فلسفه و روش مدل‌سازی PowerFactory به سمت یک نگرش مدل‌سازی سلسله مراتبی هدف گیری شده است که هر دو روش مدل‌سازی مبتنی بر اسکریپت نویسی و گرافیکی در آن باهم تلفیق شده‌اند.

اساس روش مدل‌سازی برپایه سطوح سلسله مرتبی اصلی مدل‌سازی در حوزه زمان، تشکیل شده است.

- **DSL block definitions** (تعاریف بلوک DSL) که مبتنی بر زبان شبیه سازی (DSL) ایجاد شده است بلوک های ساختاری اصلی را برای مدل‌های گذراي پیچیده تر تشکیل می‌دهد.
- **common models build-in models** (مدلهای از پیش ساخته شده و مدل‌های مشترک). مدل‌های درونی یا از پیش ساخته شده (build-in) مدل‌های گذراي برای تجهیزات اولیه و ثانویه استاندارد سیستم قدرت یعنی برای ژنراتورها، موتورها، جبران کننده های توان راکتیو، کنترل کننده های ولتاژ، واحدهای دارای محرک اولیه و غیره می‌باشند. مدل‌های مشترک نهایتاً براساس تعاریف بلوک DSL ایجاد شده و اولین مدل‌های گذراي هستند که توسط کاربر تعریف شده اند.
- **composite models** (مدلهای مرکب). هر کدام از این مدل‌های مرکب بر اساس یک فریم (قاب) مرکب قرار داده شده است که برای ترکیب و به هم وصل کردن مدل‌های مشترک و یا مدل‌های از پیش ساخته شده، استفاده شده است. فریم های (چارچوبهای) مرکب امکان استفاده مجدد از ساختار اصلی مدل‌های مرکب را مهیا نموده است.

ارتباط بین این مدل‌ها و روش استفاده از آنها با مثال به بهترین وجه تشریح شده است. فرض کنید که تعداد انحرافات مربوط به از دست رفتن کل بار یک واحد  $600$  مگاواتی مربوط به یک شبکه خاص، هدف مطالعه و بررسی باشد. بسته به شبکه و جزئیات مورد نیاز در نتایج محاسبه شده، در چنین آنالیزی (جزییه و تحلیلی) ممکن است یک مدل سازی مفصل و با جزئیات شامل کنترل کننده های ولتاژ، محرکهای اولیه و کنترل کننده های اولیه یا هر تجهیز مهم دیگری که مورد نیاز تمامی ژنراتور های بزرگ در شبکه باشد، لازم باشد.



شکل ۱-۲ : مثالی از پیکربندی یک واحد

یک پیکربندی نمونه مربوط به یک ژنراتور سنکرون به همراه پایدار کننده سیستم قدرت، کنترل کننده ولتاژ، کنترل کننده اولیه، و مدل محرک اولیه در شکل ۱-۲ ترسیم شده است.

برای ایجاد چنین مدلی، لازم است اقدامات زیر را انجام داد :

۱. مدل‌های گذرا برای هر واحد/کنترل کننده باید تعریف شود.

۲. برای هر ژنراتور، باید بوسیله تنظیم پارامترها در مقادیر صحیح، مدل‌های گذرا به صورت کاملاً مناسب و سفارشی ساخته شوند.

۳. باید نموداری ایجاد شود که در آن چگونگی اتصال ورودیها و خروجیهای مدل‌های مختلف، تعریف شده باشد.

۴. برای هر ژنراتور، نمودار و مدل‌های گذرا سفارشی باید با یکدیگر تلفیق شده تا مدل ترکیبی منحصر بفردی از ژنراتور ایجاد نمایند.

به نظر می‌رسد در نظر گرفتن نکات بند ۲ و ۳ غیر ضروری باشد زیرا می‌توان مدل‌های گذرا سفارشی را مستقیماً برای هر ژنراتور از طریق تنظیمات پارامترهای از پیش تعریف شده ایجاد نمود، و ارتباط این مدلها با یکدیگر و با یک ژنراتور بدون آنکه لازم باشد از ابتدا نموداری را تعریف نماییم، امکان پذیر است. این بدان معناست که ما می‌توانیم برای مثال یک کنترل کننده ولتاژ جدید را برای هر ژنراتور در شبکه ایجاد کنیم. به خاطر این که بیشتر این کنترل کننده‌های ولتاژ تقریباً یکسان هستند، می‌توان از این کنترل کننده‌ها کپی گرفت سپس به منظور داشتن مدل‌های گذرا مختلف، بایستی در همه این نسخه‌های کپی، تغییرات لازم را ایجاد نمود. بطور مشابه می‌توان از کپی نمودن تعریف چگونگی اتصال کنترل کننده ولتاژ به پایدار کننده‌ها و ژنراتورهای شبکه قدرت، اتصالات مختلف را نیز ایجاد نمود.

*Digsilent PowerFactory* از دو عنصر کلیدی در ایجاد مدل‌های مرکب استفاده می‌کند که هدف

آنها جلوگیری از چنین اطلاعات تکراری می‌باشد :

- Common Model (مدل مشترک) (ElmDSI) که یک مدل زمانی کلی (یک تعریف

بلوک) را با مجموعه‌ای از مقادیر پارامترهای آن مدل ترکیب می‌کند و بنابراین یک مدل دامنه زمانی سفارشی شده خاص را ایجاد می‌نماید.

- Composite Model (مدل مرکب) (ElmComp) که یک نمودار با خطوط ورودی-

خروجی (یک فریم مرکب) را با مجموعه‌ای از مدل‌های زمانی خاص ترکیب نموده و یک مدل ترکیبی خاص را ایجاد می‌نماید.


این مدل مرکب با فریم ترکیبی آن، و مدل مشترک با تعاریف بلوکی آن در بخش‌های بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

## 2.2 The Composite Model

مدل مرکب دارای ارجاعاتی به فریم مرکب می‌باشد. فریم مرکب اساساً یک نمودار با خطوط ورودی-خروجی می‌باشد که در آن شکاف کنترل کننده‌های خالی، از درون به هم وصل شده‌اند.

نمودار پایه و مبنای فریم (چارچوب) مرکب در شکل ۲-۲ ترسیم شده است. شکافها در فریم مرکب برای مدل‌های گذراخی خاص از قبل پیکربندی شده‌اند. نمودار اصلی یک فریم مرکب را نشان می‌دهد که دارای شیاری برای ماشین سنکرون، یک شیار برای واحد محرک اولیه، و شیاری برای کنترل کننده ولتاژ می‌باشد. مدل ترکیبی که از این فریم مرکب استفاده می‌کند فهرستی از شیارها را ایجاد نموده و می‌تواند تعیین نماید که کدام مربوط به ژنراتور سنکرون، کنترل کننده ولتاژ یا مدل محرک اولیه می‌باشد که باید این شیارها را پر کنند.

ماشین سنکرون و کنترل کننده ولتاژ استفاده شده در دیاگرام اصلی هردو از مدل‌های درونی و از پیش ساخته شده می‌باشند. در حالیکه واحد راه انداز اولیه یک مدل مشترک است که توسط کاربر تعریف و ایجاد شده است. نمای ظاهری تمامی مدل‌های گذراخی تعریف شده توسط کاربر عبارت است از یک مدل مشترک (*ElmDsl*), که از تلفیق یک تعریف بلوك با تنظیمات پارامترهای خاص بدست آمده است.



شکل ۲-۲ : مثالی از یک مدل مرکب


یک مدل ترکیبی ( **ElmComp**) را می‌توان با استفاده از دکمه **(new)** بر روی نوار ابزار مدیر پایگاه داده‌ها و انتخاب *Composite Model* ایجاد کرد. گام بعدی انتخاب فریم مرکب می‌باشد. سپس مدل ترکیبی، فهرستی از شیارها را در چارچوب مرکب نشان می‌دهد.

کنترل کننده‌ها یا مدل‌های موجود را می‌توان به صورت دستی به یک شیار اختصاص داد که این کار با کلیک راست نمودن بر شیار و انتخاب *Element / Type* می‌توان انجام داد این عمل در شکل ۲-۲ نشان داده شده است. بیشتر اوقات برای شیارها کنترل کننده‌ای هنوز ایجاد نشده است. برای ایجاد یک کنترل کننده جدید، گزینه *New Element / Type* را انتخاب نمایید. این گزینه فهرستی از مدل‌های موجود را نشان خواهد داد. همچنین می‌توان یک مدل مشترک را از این فهرست نیز انتخاب نمود. انتخاب یک مدل از پیش تعریف شده منجر به گشوده شدن کادر محاوره ای آن مدل به منظور تنظیم پارامترها خواهد شد. در مورد مدل مشترک، بایستی از قبل یک تعریف بلوك را انتخاب کرد تا بتوان پس از آن پارامترهای مدل را تنظیم نمود.


یک روش سریع تر برای تعریف مدل‌های مرکب استاندارد، کلیک راست نمودن یک عنصر در نمودار تک خطی و انتخاب ... **Define** می‌باشد. وقتی یک مدل مرکب استاندارد برای عنصر انتخاب شده موجود

باشد، فهرستی از کنترل کننده های موجود در آن مدل نشان داده می شود. انتخاب یک کنترل کننده بطور خودکار آن را به مدل مرکب اضافه خواهد نمود وقتی که هنوز هیچ مدل مرکبی برای عنصر انتخاب شده، موجود نباشد. در شکل ۴-۲، این منو برای ماشین سنکرون نشان داده شده است. مدل های مرکب استاندارد برای موجودند:

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| The Synchronous motor and generator  | موتور و ژنراتور سنکرون                       |
| The Asynchronous motor and generator | موتور و ژنراتور آسنکرون                      |
| The Static VAr system                | سیستم وار استاتیک (جبیران کننده توان راکتیو) |



شکل ۲-۳: ویرایش یوشہ عنصر ترکیبی



شکل ۲-۴: تعریف یک مدل ترکیبی استاندارد

## ۱-۲-۲ به روز آوری شیار

دکمه **slot update** (به روز آوری شیار) در مدل مرکب دوباره تعاریف شیارها را از فریم مرکب خوانده و همه تعاریف اختصاص یافته نامعتبر را لغو می‌نماید.


اختصاص یک شیار وقتی نامعتبر است که یک مدل به شیاری که برای دریافت چنین مدلی مناسب نیست، اختصاص داده شود، برای مثال یک کترول کننده ولتاژ را نمی‌توان به شیاری اختصاص داد که برای یک مدل کترول کننده اولیه تعریف شده باشد.

تمام مدل‌های مشترک یا از پیش تعریف شده که برای یک مدل ترکیبی خاص ایجاد شده باشند در خود آن مدل مرکب ذخیره می‌شوند. محتویات یک مدل مرکب در مدیر پایگاه داده‌ها در قالب یک پوشه داده معمولی نشان داده می‌شود. تجهیزات اصلی شبکه قدرت از قبیل ماشین‌های سنکرون یا جبران‌کننده‌های توان راکتیو استاتیک معمولاً در این پوشه مرکب ذخیره نمی‌شوند.

عمل به روز آوری شیار سعی می‌کند که محتویات به روز شده هر مدل یافت شده را مجدداً به شیار مرتبط آن اختصاص دهد.

## ۲-۲-۲ پاسخ پله

دکمه **Step Response** (پاسخ پله‌ای) در مدل مرکب، پوشه جدیدی را در پروژه جاری ایجاد می‌نماید که در آن یک مورد محاسباتی ایجاد خواهد شد که پاسخ پله‌ای مدل مرکب را می‌توان با آن تست نمود.



شکل ۵-۲ : ساختار مدل مشترک

### 2.3 The Common Model

مدل مشترک برای تمام تعاریف بلوک های تعریف شده توسط کاربر، بخش قابل دید (ویترین) محسوب می شود. این بدان معنی است که مدلهای گذرای تعریف شده توسط کاربر بلکه همچنین بلوک دیاگرام هایی که از قبل آماده شده و به همراه برنامه *Powerfactory* ارسال شده اند، را نمی توان در قالب مدل مشترک به شکل دیگری مورد استفاده قرار داد. مدل مشترک یک تعریف بلوک را با مقادیر خاصی از پارامترها تلفیق نموده است.

ساختار کلی مدل مشترک و تعریف بلوک آن در شکل ۵-۲ نمایش داده شده است.


تعریف بلوک یا ممکن است یک تعریف بدروی و ابتدایی باشد، یا یک تعریف پیچیده. یک تعریف پیچیده از بلوک مشتمل بر مراجع بلوک است که ممکن است اشاره ای به تعریف بلوک ابتدایی باشد یا اشاره به تعریف بلوک پیچیده بعدی داشته باشد. از این رو ساختار تعریف بلوک برگشت پذیر است و باید توجه نمود که این ساختار برگشتی در ارجاع به تعاریف بلوکی مرکب، حلقه ای را شامل نشود.

یک تعریف ابتدایی بلوک دارای یک یا چند عبارت *DSL* می باشد و یک بلوک ساختمانی اصلی را برای مدلهای گذرای پیچیده تر تشکیل می دهد.

هر تعریف بلوک معمولاً دارای یک یا چند پارامتر می باشد که به منظور تغییردادن رفتار مدل می تواند تغییر داده شوند. از دونوع پارامتر استفاده می شود :

- پارامترهای عددی، برای مثال ضرایب تقویت، فواصل از مبدأ، نقاط تنظیم.
- پارامترهای آرایه‌ای، که در توابع `(Lapprox()` و `vlapprox()` از DSL استفاده می‌شوند.


برای ایجاد یک مدل مشترک، ابتدا باید تعریف بلوک انتخاب شده باشد. مدل مشترک فهرستی از پارامترها و آرایه‌های مربوط به بلوک دیاگرام را نشان می‌دهد، نظیر آنچه در شکل ۶-۲ نمایش داده شده است. همه پارامترها در صفحه اول مدل مشترک لیست شده‌اند و آنجا مقدارشان تغییر داده می‌شود.



شکل ۶-۲: مدل مشترک با فهرست پارامترها

اگر در تعریف بلوک انتخاب شده از یک یا چند دسته آرایه استفاده شده باشد، آنگاه این آرایه‌ها در صفحه دوم عنصر *ElmDsl* نشان داده می‌شوند. برای مثال به شکل ۷-۲ نگاه کنید.

## شوگت برق منطقه‌ای فارس



شکل ۲-۷ : مدل مشترک بافهرست دسته

## 2.4 The Composite Frame


یک فریم (قالب) مرکب همان بلوک دیاگرام است با دو یا چند شیار، سیگنالهای ورودی و خروجی منتظر و اتصالات تعریف شده بین آنها. یک فریم مرکب با ترسیم آن بصورت گرافیکی تعریف می‌گردد. ترسیم یک فریم با مدل مرکب تقریباً همانند ترسیم یک بلوک دیاگرام عادی می‌باشد. اصلی ترین اختلاف این می‌باشد که به جای بلوکهای مشترک فقط شیارها ممکن است استفاده شده باشند.

با فشار دکمه در جعبه ابزار گرافیکی، یک شیار جدید ایجاد می‌گردد و با کلیک نمودن در موقعیت مناسب این شیار بر روی سطح ترسیم قرار داده می‌شود. یک شیار خالی ترسیم خواهد شد و با دوبار کلیک بر روی آن، قادر محاوره ای ویرایش شیار همانطور که در شکل ۸-۲ ترسیم شده است باز خواهد شد.

برای هر شیار سیگنالهای ورودی و خروجی باید تعریف شوند. اسامی سیگنالهای مجاز مدلها گذراي از پیش ساخته شده را می‌توان در قسمت مدل های منتظر در بخش "Advanced Technical Reference Manual" پیدا کرد.

اسامی سیگنالهای خروجی و ورودی داده شده در قادر محاوره ای ویرایش شیار باقیستی با سیگنالهای موجود برای مدل گذراي داده شده، دقیقاً منطبق باشند، در غیر اینصورت سیگنالها به صورت مناسب وصل نخواهند شد.

فقط بعد از این که یک یا چند سیگنال خروجی و ورودی برای یک شیار تعریف شدند، امکان اتصال شیار با رابط های سیگنال به دیگر شیارها وجود خواهد داشت. بنابراین توصیه می‌شود همه آنها در ابتدا جایگزین و ویرایش کرده سپس ارتباطات آن را ترسیم نمود. اطلاعات بیشتر در مورد ترسیم نمودارهای فریم مرکب را می‌توان در بخش ۶-۲ بدست آورد.



شکل ۸-۲ : کادر محاوره ای شیار

## 2.5 The Composite Block Definition

یک بلوک دیاگرام مرکب یک نمایش گرافیکی از یکتابع ریاضی است که یک یا چند سیگنال خروجی را به عنوان تابعی از یک یا چند سیگنال ورودی ایجاد می‌کند. همچنین ممکن است یک بلوک دیاگرام دارای محدودیت‌هایی (مقادیر حداقل و حداقل) بر روی سیگنالهای ورودی باشد. بنابراین یک بلوک دیاگرام را می‌توان این گونه توصیف کرد :

$$(y_0, y_1, \dots) = function(u_0, u_1, \dots)$$

که  $y_0, y_1, \dots$  به عنوان سیگنال خروجی متغیرهای  $u_0, u_1, \dots$  وغیره قرار داده شده و  $u_0, u_1, \dots$  به عنوان سیگنال ورودی متغیرهای  $u_0, u_1, \dots$  وغیره در نظر گرفته شده اند. همه این سیگنالها تابعی از زمان می‌باشند. بلوک دیاگرام‌ها اساساً شامل عناصر ذیل می‌باشند :

- که خروجی تنهای  $y = (u_0 + u_1)$  را ایجاد می‌کند. *Summation Points*
- که خروجی تنهای  $y = (u_0^* u_1^* \dots)$  را ایجاد می‌کند. *Multipliers*
- که خروجی تنهای  $y = (u_0/u_1/\dots)$  را ایجاد می‌کند. *Divisors*
- که خروجی تنهای  $y = u_0$  یا  $y = u_1$  را ایجاد می‌کند. *Switches*
- که یک یا چند خروجی از یک ورودی  $u = y_0 = y_1 = \dots$  را ایجاد می‌کند. *Signal Lines*
- برای اضافه کردن سایر تعاریف بلوکی دیگر استفاده می‌شود. *Block References*

ارجاعات بلوک را می‌توان به عنوان ماقروهایی در نظر گرفت که یک تعریف بلوکی سطح پایین را در داخل یک تعریف بلوک دیاگرام مرکب وارد می‌کنند. یک ارجاع بلوکی یا به تعریف بلوک مرکب دیگری اشاره دارد یا به یک تعریف بلوک ابتدائی.


برنامه Digsilent با مجموعه وسیعی از بلوک دیاگرام‌های ابتدائی برای اغلب عناصر کنترل کننده مشترک مثل کنترل کننده‌های PID، باندهای بدون استفاده، مشخصه‌های سوپایی وغیره برای کاربران ارسال می‌شود. این بلوک‌های ابتدائی از پیش تعریف شده DSL را می‌توان کپی کرده و برای کاربردهای مورد نظر تغییر داد.

خطوط سیگنال، انشعابات هدایت شده ای هستند که سیگنالهای ورودی خروجی را به یکدیگر متصل می‌کنند. یک خط خروجی تنها ممکن است منشعب شده و به بیش از یک ترمینال ورودی وصل شود.

یک ارجاع بلوکی ممکن است با استفاده از دکمه در جعبه ابزار گرافیکی ایجاد شود. فشردن این دکمه یک مربع خالی را ایجاد کرده که می‌تواند برای ارجاع به هر تعریف بلوکی موجود تنظیم گردد.

بعد از این که ویرایش شد، مرجع بلوک، ورودی، خروجی و نقاط محدود کننده اتصال سیگنال تعریف بلوک ارجاع داده شده را به شکل یک یا چند نقطه رنگی در دو طرف آن نشان خواهد داد. از این پس خطوط سیگنال می‌توانند به این نقاط وصل شوند. این امکان وجود دارد که در یک بلوک دیاگرام بیش از یکبار به تعریف بلوک ارجاع نمود. با این توضیح، این امکان وجود دارد که برای مثال از یک کنترل کننده PID خاص، دوبار یا بیشتر در همان بلوک دیاگرام استفاده نمود.

مثالی از یک بلوک دیاگرام ساده، مشتمل بر یک تقویت کننده، یک نقطه جمع زنی و یک بلوک استاندارد PI در شکل ۹-۲ نشان داده شده است.



شکل ۹-۲ : مثالی از یک بلوک دیاگرام ساده

وقتی که گرافیک یک بلوک دیاگرام با فشار دکمه مجدداً ساخته می‌شود، نمایش DSL بلوک دیاگرام در پنجره خروجی نوشته می‌شود. برای مثال برای بلوک دیاگرام شکل ۹-۲، خواهیم داشت.

Model 0 1 =' My Block ( i1 ; i2 ; x1; Kp , Ti ; yi )

s1 = ' \System\Library\Models\DSL\PI\_BlkDef' (xe ; x1;kp,Tiyi)

xe = i1 \* i2

o1 = s1 + i2 + i1

این مثال ساده کل مفهوم گرافیک‌های بلوک دیاگرام را نشان می‌دهد: این یک روش مناسب برای تعریف کنترل کننده‌های خاص مبتنی بر مؤلفه‌های استاندارد می‌باشد.

به هر حال این امکان نیز وجود دارد که دقیقاً همان بلوک دیاگرام را با وارد کردن دستی اسکریپت *DSL* فوق تعریف نموده و بنابراین یک تعریف بلوک ابتدایی را ایجاد نمود.

## 2.6 Drawing Composite Block Diagrams and Composite Frames

گرچه بلوک دیاگرام مرکب و دیاگرام فریم مرکب باید از یکدیگر جدا و متمایزند، ولیکن به روش تقریباً یکسانی ترسیم می‌شوند.

تفاوت اصلی بین یک بلوک دیاگرام و دیاگرام فریمی این است که دومی فقط دارای شیارها و سیگنالها می‌باشد در حالی که بلوک دیاگرام ممکن است شامل شیارها نباشد.

یک دیاگرام فریمی یا بلوکی جدید را می‌توان به روشهای مختلف زیر ایجاد کرد:

- از طریق ورودی منوی اصلی *File-New* و انتخاب گزینه *Block/Frame Diagram*
- از طریق دکمه  بر روی نوار ابزار گرافیک بازشده و انتخاب گزینه *Block/Frame Diagram*
- با کلیک راست نمودن پوشه (کتابخانه) در پروژه فعل و انتخاب گزینه *New..-Block /Frame diagram*
- از طریق دکمه  در مدیر پایگاه داده ها و انتخاب *Block Diagram*

**اخطار:** این دکمه فقط یک عنصر تعریف بلوک (*Blkdef*) را بدون هیچ گرافیکی ایجاد می‌کند. بنابراین روش مذکور برای ایجاد یک بلوک مرکب یا دیاگرام فریم مناسب نمی‌باشد، و تنها برای ایجاد تعاریف بلوک ابتدایی از طریق وارد کردن کد *DSL* مناسب می‌باشد.

در همه روشها بجز آخرین روش، یک گرافیک ایجاد و در بورد گرافیکی باز شده ظاهر می‌شود. وقتی هیچ بورد گرافیکی باز نباشد بورد گرافیکی جدیدی ایجاد خواهد شد. گرافیک بلوک دیاگرام یا دیاگرام فریمی جدید یک بلوک چهار گوش تنها را نشان خواهد داد که قاب (فریم) یا بلوک را مجسم می‌سازد. داخل این چهار گوش عناصر زیر می‌توانند قرار داشته باشند :


### عناصر گره:

- یا مراجع بلوک یا شیارهای قاب
- نقاط جمع کننده (نه در قاب ها)
- تقویت کننده ها (نه در قاب ها)
- تقسیم کننده ها (نه در قاب ها)
- کلیدهای (نه در قاب ها)

### عناصر شاخه:

- خطوط سیگنالها

این عناصر را می‌توان از جعبه ابزار طراحی انتخاب کرد. جعبه ابزار همچنین دارای دکمه هایی برای اضافه نمودن عناصر گرافیکی خالص (خطوط، چند ضلعی ها، چهارگوش ها، متون وغیره) و برای دو مکان نمای ویرایش کننده می‌باشد و در شکل ۱۰-۲ نشان داده شده است.



شکل ۱۰-۲ : عناصر دیاگرام بلوک/قاب


به دلیل آنکه یک نمودار قابی مرکب ممکن است تنها دارای شیارها و خطوط سیگنال باشد، ایجاد چیزی بجز یک شیار، عناصر گره دیگر در جعبه ابزار طراحی را غیرفعال خواهد نمود.

## ۱-۶-۲ اضافه کردن یک مرجع بلوک

ترسیم بلوک و اتصال آنها با سیگنالها بسیار شبیه همان روشهای است که برای ترسیم نمودار تک خطی استفاده می‌شود. یک مرجع بلوک در ابتدا به صورت یک مربع خالی نشان داده می‌شود که به منظور اختصاص یک بلوک دیاگرام (سطح پایین) به آن بایستی ویرایش گردد.

به دلیل آنکه تعداد ورودی و خروجی یک مرجع بلوک قبل از انتصاب تعریف بلوک (سطح پایین) به آن باید داشته باشد، معلوم نشده است، امکان اتصال سیگنالها به یک مرجع بلوک خالی وجود نخواهد داشت. بنابراین توصیه می‌شود در ابتدا تمام مراجع بلوک ترسیم گردیده و بلوک دیاگرام ها را به آنها تخصیص داده شوند. از آن پس، مراجع بلوک تمام اتصالات ورودی و خروجی های ممکن را نشان می‌دهند.

یک مرجع بلوک را می‌توان با کلیک راست نمودن برآن و انتخاب گزینه *Edit* از منوی باز شده یا با دوبار کلیک نمودن برآن ویرایش نمود. در ابتدا اطمینان حاصل کنید که مکان نمای سمت راست (ویرایش کننده اطلاعات) فعال می‌باشد. سپس نظری آنچه در شکل ۱۱-۲ نمایش داده شده است کادر محاوره ای باز خواهد شد.




شکل ۱۱-۲ کادر محاوره ای ویرایش بلوک

با استفاده از دکمه **select** (به مکان نمادر شکل ۱۱-۲ نگاه کنید) یک بلوک دیاگرام (استاندارد) را انتخاب کنید. بلوک دیاگرام های استاندارد از پیش تعریف شده در پوشش **DATABASE/LIBRARY/MODELS** قرار داده شده اند.

## ۱۲-۲ اتصال از طریق سیگنالها

بعد از ترسیم و تعریف شیارها یا مراجع بلوک، یا دیگر گره ها، می توان آنها را با خطوط سیگنال وصل کرد. بعد از انتخاب دکمه **→** از جعبه ابزار گرافیکی، یک خط سیگنال با اولین کلیک بر روی گره ترسیم می شود، برای ترسیم یک اتصال غیر مستقیم بطور دلخواه روی سطح طراحی کلیک کرده و بالاخره بر روی گره *to* کلیک نمایید. ترمینالهای ورودی و خروجی بلوکهای مشترک و دیگر عناصر گره با نقاط رنگی ترسیم شده اند (به شکل ۱۲-۲ نگاه کنید).



شکل ۱۲-۲ : اتصالات سیگنال بلوک

(سیز) : ورودی **Green**

(قرمز) : خروجی **Red**

(آبی) : حداقل محدودیت **Blue**


(صورتی) : حداکثر محدودیت **Pink**

(حکاکستری) : هر سیگنال قابل اتصال **Gray**


علامت سیگنالها در نقاط جمع زنی را می‌توان با ویرایش عنصر جمع کنندگی تغییر داد. این عمل یک قادر محاوره‌ای را باز خواهد نمود که در آن امکان معکوس نمودن هریک از چهار اتصال خروجی و ورودی وجود دارد. تمام گره‌ها و خطوط سیگنالهای دیگر را هم می‌توان ویرایش نمود، که در مورد خطوط سیگنالها امکان تغییر نام نیز وجود خواهد داشت.

### اتصالات چند سیگنالی

سیگنالها معمولاً یک پارامتر خروجی تنها را به یک پارامتر ورودی تک متصل می‌کنند. خاصاً در مورد سیگنالهای سه فاز و بویژه در مورد سیگنالهای جریان یا ولتاژ، اتصالات چند سیگنالی را می‌توان بکار برد. یک سیگنال چندتایی را می‌توان با نوشتن دو یا چند نام سیگنال با یکدیگر و جدا کردن آنها با نقطه ویرگولهای تعریف کرد. برای مثال: "l-A; l-B; l-C". در شکل ۱۳-۲ یک سیگنال چندتایی خروجی و ورودی مربوط به دو تعریف بلوك نشان داده شده است. هر دو بلوك تنها یک نقطه اتصال ورودی یا خروجی را نشان می‌دهند. آنها را می‌توان بوسیله یک خط سیگنال تنها نظر آنچه در شکل ۱۴-۲ نشان داده شده است بهم وصل کرد.



شکل ۱۳-۲ : ورودیها و خروجیهای ۲ تعریف بلوك



شکل ۱۴-۲ : اتصال چند سیگنالی

به هر حال تعداد متغیرها در سیگنال خروجی باید برابر تعداد سیگنالها در سیگنال ورودی باشد.

## شوهگفت برق متحلقه‌ای فارس

### تعاریف ورودی و خروجی بلوك دیاگرام

بلوك دیاگرام مرکب معمولاً دارای ورودی- خروجی و سیگنالهای محدودکننده مربوط به خودش می‌باشد. نقاط سیگنال ورودی با ترسیم یک خط سیگنال جدید بر ضلع سمت چپ، بالا یا پایین قاب مستطیل محیط بر بلوك دیاگرام تعریف و تعیین می‌شوند. این عمل یک سیگنال ورودی جدید را برای


تعريف بلوک مرکب ایجاد می‌نماید. سیگنالهای خروجی جدید را بوسیله امتداد دادن خط سیگنالی که با کلیک کردن بر روی ضلع سمت راست قاب چهار گوش ایجاد شده است، تعریف می‌نمایند.  
بنابراین سیگنالهایی که به قاب چهار گوش وصل شده اند دارای معانی زیر می‌باشند:

- سیگنال وصل شده به ضلع چپ : ورودی
- سیگنال وصل شده به ضلع راست : خروجی
- سیگنال وصل شده به ضلع پایین : حداقل محدودیت
- سیگنال وصل شده به ضلع بالا : حداکثر محدودیت

### ۳-۶-۲ تغییر اندازه

اگر یک نماد علامت دار، دارای مربع های سیاه کوچک در گوش هایش باشد، می‌توان با کلیک نمودن بر روی یکی از مربع ها آن را تغییر اندازه داد. مکان نما به یک فلش مورب دو طرفه تبدیل شده و حرکت دادن آن (وقتی که دکمه چپ ماوس پایین نگهداشته شده است) عنصر مورد نظر را تغییر اندازه خواهد داد. وقتی اندازه جدید مناسب گردید، ماوس را رها کنید.

همچنین امکان کشیدن عنصر(عناصر) به یک اندازه جدید از طریق کلیک نمودن بر یک ضلع کادر علامت دار نیز وجود دارد. در این حالت عنصر(عناصر) علامت گذاری شده فقط در یک جهت تغییر اندازه پیدا می‌کنند. انجام این عمل برای همه عناصر امکان پذیر نمی‌باشد. بعضی از عناصر فقط می‌توانند با یک نسبت ثابت طول به عرض  $y/x$  تغییر اندازه پیدا کنند، و برخی دیگر را هرگز نمی‌توان تغییر اندازه داد.



شکل ۲-۱۵: تغییر اندازه یک عنصر

### ۴-۶-۲ معادلات اضافی

بعد از این که ساختار داخلی بلوک دیاگرام بصورت گرافیکی تعریف شد، خود بلوک دیاگرام را می‌توان ویرایش کرد. این کار را می‌توان بدون بستن نمایش گرافیکی بلوک دیاگرام انجام داد. بوسیله کلیک چپ یا دوبار کلیک نمودن قاب چهار گوش با مکان نمای ویرایش کننده داده ها، قادر محاوره ای ویرایش بلوک دیاگرام باز خواهد شد. این قادر محاوره ای همه خروجیها، ورودیها و سیگنالهای داخلی را که به صورت گرافیکی تعریف شده بودند، نشان خواهد داد.

معادلات اضافی *DSL* را می‌توان در صفحه دوم قادر محاوره ای ویرایش بلوک دیاگرام تعریف نمود.

## 2.7 The Block Definition

عنصر تعریف بلوک (*BlkDef*) برای موارد زیر استفاده می‌شود :

- ایجاد تعاریف بلوک ابتدایی با استفاده از *DSL*
- ویرایش تعاریف بلوک مرکب
- ویرایش تعاریف قاب مرکب

برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش‌های زیر مراجعه کنید :

قاب (فریم) مرکب، بخش ۴-۲

تعریف بلوک مرکب، بخش ۵-۲

تعریف بلوک اصلی برنامه ریزی، بخش ۳

