



■ مهندس مهدی اسلامیان کویانی

کارشناس ارشد مهندسی برق و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان



■ مهندس محمد رجبی سیدانی

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

انتخاب الکتروموتورهای القایی AC جهت استفاده در کارخانجات سیمان

چکیده:

در کارخانجات سیمان، انتخاب صحیح موتورهای القایی جهت برنامه‌ریزی پروژه‌ها، تولید و بهره‌بری مؤثر، امری ضروری می‌باشد. این مقاله روی انتخاب موتورهای القایی AC جهت استفاده در فرآیند سایش یا آسیاب سیمان (در ارتباط با کاربردهایی در سیستم فن، کوره و آسیاب عمودی) تمرکز یافته است. معیارهایی که برای انتخاب موتور مطرح هستند، عبارتند از: شرایط بهره‌برداری یا عملکرد، ملزومات راه‌اندازی تجهیزات محرک (شامل استفاده از درایوهای سرعت متغیر)، مشخصه‌های الکتریکی، شرایط نصب، پارامترهای مربوط به نوع محفظه (شاخص حفاظتی ماشین یعنی IP) و بلبرینگ و همچنین ملزومات تجهیزات جانبی.

۱- مقدمه

اگرچه ممکن است چنین به نظر برسد که موتورها کم‌اهمیت‌ترین عنصر پیچیده در مشخصه‌های تجهیزات فرآیند آسیاب سیمان محسوب می‌شوند، ولیکن این مقاله اثبات می‌کند که در کاربردهای کنونی کارخانجات سیمان، موتورها یک عنصر بسیار حیاتی هستند که انتخاب نادرست آن‌ها می‌تواند منجر به فلج شدن فرآیند تولید گردد. مشخصه‌های بار و شرایط و ویژگی‌های محیطی خود کارخانجات سیمان به گونه‌ای است که می‌تواند هر مهندس طراح یا شرکت سازنده موتور را در انتخاب، طراحی و ساخت موتور با چالش مواجه کند.

جهت حصول یا فراهم کردن موتوری مناسب و صحیح برای کاربردی مشخص، باید پیش‌بینی‌ها، ارتباط و تبادل اطلاعات بین اپراتور فرآیند آسیاب، تأمین کننده تجهیزات

محرک و سازنده موتور صورت پذیرد.

۲- شرایط بهره‌برداری یا عملکرد

جهت انتخاب موتور، در ابتدا مشخصات اصلی موتور که شامل توان (hp یا W) و سرعت (rpm) نوشته شده روی پلاک موتور می‌باشند، مورد توجه هستند؛ که اولی مربوط به میزان توان موتور برحسب اسب بخار یا وات و دومی مقدار دور نامی بر حسب دور بر دقیقه است. این دو مورد توسط تأمین کننده تجهیزات فرآیند تعیین گشته و مبتنی بر عملکرد تجهیزات در حالت ماندگار می‌باشند.

مورد بعدی تعیین و بررسی میزان ولتاژ شبکه قابل دسترس است. اپراتور کارخانه سیمان، شخص تأمین کننده تجهیزات فرآیند یا واحد مشاوره مهندسی، باید مؤثرترین منبع توان در سیستم ورودی را که بار مقادیر آمپر (میزان جریان)



تجهیزات محرک مورد توجه قرار گیرد. به‌طور نمونه ممکن است خیلی از ما به‌راحتی دچار این اشتباه شویم که یک موتور ۴۰۰ اسب بخار ۱۲۰۰ rpm که به‌خوبی در کاربرد فن اینرسی پایین عمل می‌کند، می‌تواند برای کوره کارخانه سیمان نیز مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که ما به این نکته توجه نکرده‌ایم که ملزومات و شرایط گشتاور بار یک فن در طی راه‌اندازی اولیه معمولاً کمتر از ۳۰ درصد گشتاور بار کامل است و یک کوره پر (در حداکثر توان خود) دارای شرایط گشتاور بار بیش از ۱۰۰ درصد گشتاور بار کامل است.

بایستی توجه داشت که همیشه باید به تفاوت بین حالت راه‌اندازی تجهیزات محرک (یعنی توان و دور موتور) و وضعیت بار راه‌اندازی (یعنی مشخصه‌های راه‌اندازی موتور) توجه و مفاهیم آن‌ها درک شود. انجمن ملی تولید کنندگان تجهیزات الکتریکی^۲ (NEMA) مشخصه‌های گشتاور موتور را به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌کند:

الف) گشتاور روتور قفل شده^۳ (LRT) - حداقل گشتاوی می‌باشد که موتور در حالت سکون ایجاد می‌نماید. به عبارتی دیگر موتور در لحظه اولیه راه‌اندازی همانند یک ترانسفورماتور اتصال کوتاه شده که به ولتاژ نامی تغذیه متصل است، عمل می‌کند. در این حالت جریان بسیار زیادی از شبکه کشیده می‌شود که به جریان روتور قفل شده^۴ معروف می‌باشد. گشتاوری که این جریان به‌وجود می‌آورد را گشتاور روتور قفل شده می‌نامند. این گشتاور برحسب درصدی از گشتاور بار کامل نامی موتور که در لحظه چرخش اولیه شافت روتور به‌وجود می‌آید، بیان می‌گردد.

ب) گشتاور بالا کشنده^۵ (PUT) - پایین‌ترین درصد گشتاور بار کامل نامی که موتور در حین راه‌اندازی تولید می‌کند.

ج) گشتاور شکست^۶ (BDT) - بالاترین درصد از گشتاور بار کامل نامی که موتور قبل از رسیدن به سرعت بار کامل تولید می‌کند. موتورهایی که گشتاور راه‌اندازی کافی را برای تجهیزات محرک ندارند، در حین راه‌اندازی زیر بار خواهند ماند و دچار سکون می‌شوند. اپراتور بهره‌بردار بایستی دقت داشته باشد که در این حالت لازم است که قبل از مبادرت به راه‌اندازی مجدد تجهیزات، حتماً بار راه‌اندازی را کاهش دهد. در رابطه با دستگاه‌های سنگ‌شکن یا آسیاب مورد استفاده در کارخانه‌های سیمان، این قضیه به معنای انتقال و برداشتن سنگ‌ها ماشین یا تخلیه آن است. ادامه‌دار شدن وضعیت سکون یا به بیانی دیگر رخداد بیش از حد وضعیت سکون موجب خرابی

و hp یا W (میزان توان) خود را از آن می‌گیرد، مورد بررسی قرار دهند. نرخ فرکانس برحسب هر ترمز و توسط شبکه برق قابل دسترس تعیین می‌شود. مقدار آن بسته به استانداردهای شبکه برق در کشورهای مختلف دارد. بایستی توجه داشت که بازار سیمان جهانی بوده و شرکت‌های سازنده تجهیزات و دستگاه‌های مربوط به کارخانجات سیمان، تجهیزات خود را با مقادیر مختلفی از ولتاژ و فرکانس ساخته و صادر می‌کنند. بنابراین مصرف کننده باید به میزان نرخ آنها توجه داشته باشد. به هیچ وجه نرخ فرکانس را نمی‌توان فرضی پنداشت و میزان آن برای سازندگان موتور جهت طراحی‌های موتور مهم می‌باشد؛ به‌عنوان مثال موتوری که باید به کشوری مثل شیلی (که فرکانس شبکه ۵۰ Hz دارد) صادر شود با موتوری که به کشور آرژانتین (که دارای فرکانس شبکه ۶۰ Hz است) صادر می‌گردد، متفاوت است.

دمای محیط نیز پارامتر مهم دیگری است که اغلب در انتخاب موتور و معیارهای طراحی از آن غفلت می‌شود. دمای محیط زیر ۳۰ °C نیازهای مادی و روغن بلبرینگ خاصی را می‌طلبد. به‌طور عکس، دمای محیط بالای ۴۰ °C ممکن است نرخ افزایش دمای قابل قبول موتور را کاهش و به‌طور چشمگیری بر خروجی موتور تأثیرگذار باشد.

ارتفاع از سطح دریا از شاخص‌های دیگری است که می‌تواند در زمانی که ارتفاع نصب بالاتر از ۱۰۰۰ متر است، روی انتخاب موتور تأثیرگذار باشد. چگالی کمتر هوا در ارتفاعات بالا، موجب کاهش واسطه‌های خنک‌کنندگی موتور می‌شود. ضریب کاهش مجاز مربوط به افزایش دمای مشخص به ازای هر ۱۰۰ متر در ارتفاع بالاتر از ۱۰۰۰ متر، برابر ۱ درصد است!

۳- ملزومات و شرایط گشتاور تجهیزات محرک


در هر کاربردی برای انتخاب صحیح موتورهای القایی AC بایستی ملزومات و شرایط مربوط به سرعت به‌ازای گشتاور

1- NEMA MG 1-2006 Part 20, Page 5, Paragraph 20.8.4.

2- National Electrical Manufacturers Association
3- Locked- Rotor Torque
4- Locked- Rotor ampere (LRA)
5- Pull-up Torque
6- Breakdown Torque



شکل ۲- محفظه کاملاً محصور خنک شده هوا به هوا



شکل ۱- محفظه کاملاً محصور خنک شده توسط پره

کننده‌ای صورت می‌پذیرد که ساختار اصلی محفظه را پوشش داده‌اند. به‌طور معمول این نوع قاب، از چدن ساخته می‌شود؛ هرچند که در برخی موارد ترجیحاً از پره فولادی و آلومینیومی جوش داده شده به بدنه نیز استفاده می‌گردد. محفظه کاملاً محصور خنک شده هوا به هوا معروف به TEAAC بوده و با یک دستگاه تبادل گر گرمایی هوا به هوا که روی استاتور موتور نصب می‌گردد، تجهیز شده است. در محفظه نوع TEAAC، هوای گرم از استاتور به‌صورت اجباری به اطراف لوله‌هایی که به مجرای از هوای سرد متصلند، حرکت می‌کند و این چنین گردش منظم هوا، موتور را خنک نگه می‌دارد. جنس لوله‌ها بسته به نوع محیط متفاوت بوده و می‌تواند از آلومینیوم، مس و فولاد ضدزنگ باشد.

ب- محفظه‌های باز: ماشین‌های دارای این نوع محفظه دارای قیمت پایین‌تری هستند و بر طبق تعریف NEMA توسط این نوع محفظه درجه حفاظت سیم‌پیچ‌های موتور کاهش می‌یابد. در نوع محفظه باز برای خنک‌کنندگی موتور، هوای خارجی در داخل موتور به حرکت درمی‌آید. به عبارتی دیگر NEMA این‌گونه تعریف می‌کند که: یک ماشین باز دارای روزه‌های تهویه می‌باشد که به هوای خنک‌کننده خارجی اجازه می‌دهد اطراف سیم‌پیچ ماشین حرکت کند.^۵

از ماشین‌های نوع محفظه باز اصلی که در کارخانجات سیمان قابل مشاهده است «حفاظت شده در برابر شرایط جوی نوع دوم»^۶ بوده (شکل ۳) که معروف به WPII است. محفظه نوع WPII برای محدود کردن مقدار آلاینده‌گی‌های هوای ورودی دارای حداقل سه تغییر جهت دهنده هوای ورودی و خروجی ۹۰ درجه می‌باشد. علاوه بر این، موتور نوع WPII می‌تواند فیلترهایی روی مدخل هوا (رایج‌ترین آنها از جنس فولاد گالوانیزه شده و فولاد ضدزنگ است) داشته باشد.

زودهنگام موتور می‌شود؛ چراکه در این حالت جریان بسیار زیادی از استاتور و روتور عبور می‌نماید.

۴- مشخصات و ویژگی‌های طراحی

۴-۱- محفظه یا نوع پوشش حفاظتی موتور

مقصود از محفظه یا نوع پوشش حفاظتی موتور، درجه حفاظت سیم‌پیچ‌های موتور است. به‌طور معمول انتخاب محفظه موتور بر عهده مهندسیین طراح، اپراتورها و فراهم کنندگان تجهیزات فرآیند کارخانه سیمان می‌باشد و ربطی به سازنده موتور ندارد؛ ولیکن سازنده می‌تواند اقدام به تولید محفظه‌ای نماید که ملزومات مشتری را برآورده سازد و همچنین با ارائه اطلاعات صحیح به مشتری در انتخاب نوع محفظه به او یاری رساند.

در ذیل انواع پوشش‌های حفاظتی موتورهای الکتریکی مورد استفاده در صنعت سیمان بررسی می‌شود:

الف- محفظه کاملاً محصور خنک شده توسط فن^۱ (TEFC):

از متداول‌ترین پوشش‌های موتور در صنعت سیمان محسوب می‌گردد. بنا به تعریف NEMA: محفظه TEFC از تبادل آزادانه هوا بین داخل و خارج قاب جلوگیری می‌کند، اما به‌طور کامل محفظه را مهر و موم نمی‌کند.^۲ در این نوع محفظه‌ها یک دستگاه فن به محور متصل شده و یک فشار هوای رو به جلو را در حین کار در قاب ایجاد می‌نماید تا روند خنک‌سازی تسریع یابد.

دو نوع اصلی از موتورهای TEFC عبارتند از: نوع محفظه کاملاً محصور خنک شده توسط پره^۳ (شکل ۱) و نوع محفظه کاملاً محصور خنک شده هوا به هوا^۴ (شکل ۲).

در نوع خنک شده توسط پره، تبدلات هوا توسط پره‌های خنک

1- Totally Enclosed Fan Cooled

2- NEMA MG 1-2006 Section 1 Part 1, Page 15, Paragraph 1.26.

3- Totally Enclosed Fin Cooled

4- Totally Enclosed Air to Air Cooled

5- NEMA MG 1-2006 Section 1 Part 1, Page 12, Paragraph 1.25

6- Weather Protected Type II

حصول یا پرهزینه در موتورهای TEFC) را فراهم می‌کند. عیب آشکار محفظه TEWAC آن است که نیاز به آب دارد. در واقع این آب باید همواره پمپ و خنک شده و همچنین بسیار تمیز باشد.

۴-۲- مشخصه‌های الکتریکی

ملاک‌های طراحی الکتریکی یک موتور غالباً توسط فروشنده در زمان عرضه ارائه می‌شود، مگر این که مشخصات خاصی از جانب مشتری یا مهندس مشاور به فروشنده اعلام گردد. مشخصه‌های الکتریکی اصلی به شرح ذیل هستند:

الف- ضریب سرویس^۲: ضریب سرویس (SF) موتور عبارتست از میزان اضافه باری که موتور قادر است در بالاتر از نرخ توان درج شده روی پلاک خود تحمل کند. به بیانی دیگر میزان اضافه باری است که موتور زمانی که با ترانس ولتاژ مناسب به‌طور معمول عمل می‌کند، می‌تواند برای دوره‌های کوتاه‌مدت تحمل کند. از میان ضرایب سرویس مختلف، ضریب سرویس ۱/۰ و ۱/۱۵ بسیار رایج هستند. ضریب سرویس ۱/۰ به این معناست که موتور در بالاتر از hp درج شده روی پلاک خود، قادر به کار نیست و ضرایب سرویس بالاتر از ۱/۰ نشان‌دهنده آن هستند که موتور برای عملکرد پیوسته و البته کوتاه‌مدت، قادر به hp درج شده روی پلاک خود ضربدر SF هستند. برای مثال اگر ضریب سرویس موتوری که توان درج شده روی پلاک آن hp ۱۰ است برابر ۱/۱۵ باشد، یعنی این موتور می‌تواند hp ۱۱/۵ قدرت را در هنگام استفاده کوتاه‌مدت فراهم آورد.

ب- افزایش دما: افزایش دمای یک موتور عبارتست از: افزایش سطح حداکثر مشخصی از دمای استاتور که بالاتر از دمای محیطی معین است یا به بیانی دیگر مقدار دمای افزایش یافته بالاتر از دمای محیط که قابل قبول برای سیم‌پیچ‌های موتور در بار کامل و کار مداوم باشد را گویند. پارامتر افزایش دما شامل موارد و مؤلفه‌های مختلفی می‌باشد. جدول ۱ در مشخص کردن این پارامتر بر اساس ولتاژ و کلاس عایقی به کار می‌رود. NEMA این جدول را بر اساس ضریب سرویس ۱، دمای محیطی ماکزیمم °C ۴۰ و ارتفاع از سطح دریای ۱۰۰۰ متر یا کمتر بیان نموده است^۳.

افزایش هشتاد درجه سلسیوس (°C ۸۰) توسط مقاومت در SF ۱/۰ و در دمای محیطی °C ۴۰ به‌عنوان مبنا در موتور صنعتی استاندارد استفاده می‌شود. به عبارتی دیگر افزایش دمای کلاس B، یک مقدار مبنا در کاربرد موتور صنعتی است. با این حال، خریدار یا مشتری می‌تواند موارد دیگری را بر حسب



شکل ۳- محفظه نوع WPII

از مزایای محفظه نوع باز می‌توان به بزرگ‌تر بودن نسبت hp به وزن استاتور و قیمت کمتر اشاره داشت. بایستی اذعان داشت که با عبور آزادانه و مستقیم هوای محیط از روتور و استاتور موتور، این محفظه‌ها نسبت به نوع TEFC یا TEAAC موجب خنک‌کنندگی بهتر و دریافت توان خروجی بیشتری از موتور می‌شوند.

عیب یا محدودیت اصلی محفظه‌های نوع باز این است که گردوغباری که در هوای محیط کارخانه سیمان وجود دارد می‌تواند وارد موتور شده و موجب افزایش حرارت قسمت‌های مختلف گردد. علاوه بر این، اگر فیلترها درست نصب نشده باشند، آلودگی‌های هوای محیط می‌تواند وارد عایق‌های سیم‌پیچ‌های استاتور شده و آن را پس از مدتی پر از شن کرده و بر روی ضریب عایقی تأثیر گذارد.

ج- ماشین کاملاً محصور خنک شده با آب- هوا (TEWAC): بر اساس تعریف NEMA ماشین کاملاً محصور خنک شده با آب- هوا توسط هوای در چرخش خنک شده و سپس هوای گرم پس از آن که در خنک‌کن‌های آب سرد شد، مجدداً وارد سیکل می‌شود. در این نوع محفظه، از تبادل کننده حرارتی خنک‌کننده آبی برای خنک‌سازی هوای داخلی موتور استفاده می‌شود. علاوه بر این، از فن یا فن‌هایی که به شافت روتور متصل هستند یا جدای از آن می‌باشند، برای چرخش هوای داخلی بهره گرفته می‌شود^۴. به بیانی ساده‌تر سیستم خنک‌کنندگی این نوع محفظه‌ها بسیار شبیه به رادیاتور خودرو می‌باشد.

مزیت محفظه TEWAC نسبت به نوع باز، بزرگ‌تر بودن نسبت hp به وزن استاتور و حفاظت استاتور با پوششی کاملاً محصور می‌باشد. این نوع محفظه نسبت به همه محفظه‌های دیگر، امکان دریافت بیشترین نرخ توان (نرخ‌های غیرقابل

3- Service Factor
4- NEMA MG 1-2006, Part 20, Page 4

1- Totally Enclosed Water-Air-Cooled
2- NEMA MG 1-2006, Part 1, Page 16, Paragraph 1.26.7.

جدول ۱- نرخ تعیین پارامتر افزایش دما بر حسب درجه سلسیوس بر اساس توان، ولتاژ و کلاس عایقی.

HP	ولتاژ	روش تعیین	افزایش دما بر حسب درجه سلسیوس (°C) و نوع کلاس عایقی			
			کلاس عایقی A	کلاس عایقی B	کلاس عایقی F	کلاس عایقی H
HP	همه ولتاژها	مقاومت	۶۰	۸۰	۱۰۵	۱۲۵
HP ≤ 1500	همه ولتاژها	اشکارساز	۷۰	۹۰	۱۱۵	۱۴۰
HP > 1500	V ≤ 7000	اشکارساز	۶۵	۸۵	۱۱۰	۱۳۵
HP > 1500	V > 7000	اشکارساز	۶۰	۸۰	۱۰۵	۱۲۵

جدول ۲- روش‌های راه‌اندازی مختلف و گشتاورهای خروجی منتهی از هر کدام

روش راه‌اندازی	ولتاژ اعمالی	درصد ولتاژ کامل جریان راه‌اندازی (در سمت خط)	درصد ولتاژ کامل گشتاور راه‌اندازی
اتصال مستقیم به شبکه (ACL)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
	۹۰	۹۰	۸۱
اتوترانسفورماتور	۸۰	۶۶	۶۴
	۶۵	۴۵	۴۲
	۵۰	۲۷	۲۵
راکتور سری	۸۰	۸۰	۶۴
	۶۵	۶۵	۴۲
	۵۰	۵۰	۲۵
راه‌انداز نرم حالت جامد ^۱	قابل تنظیم	(ولتاژ اسمی / ولتاژ اعمالی)	(ولتاژ اسمی / ولتاژ اعمالی)
درایو فرکانس متغیر	قابل تنظیم	قابل تنظیم	قابل تنظیم
راه‌اندازی ستاره- کار دائم مثلث	۱۰۰	۳۳/۳	۳۳/۳

۱- اشاره به راه‌انداز نرم مبتنی بر نیمه‌هادی‌ها

نوع کار و تجربه اختیار کند.

ج- کلاس عایقی: کلاس عایقی نوع F برای عایق‌بندی موتور القایی AC به‌عنوان یک مبنا و استاندارد صنعتی در نرخ حداکثر دمای قابل تحمل موتور مطرح است.

د- روش راه‌اندازی: روش راه‌اندازی موضوع بسیار مهمی است. مکرر مشاهده شده است تا زمانی که موتور نخواهد در محل کار راه‌اندازی شود و یا تغییراتی در سیستم کارخانه صورت پذیرد، غالباً در هنگام خرید توسط خریدار نادیده گرفته می‌شود. جهت درک بهتر برای مثال زمانی را در نظر بگیرید که مشتری موتوری را خریداری نموده است که بر فرض به‌طور مستقیم به شبکه برق متصل می‌شود (معروف به روش ACL^۱ یا DOL^۲) و حال او تصمیم دارد جهت کاهش ولتاژ راه‌اندازی از یک اتوترانسفورماتور یا برخی دیگر از راه‌اندازهای کاهنده ولتاژ استفاده کند. در این حالت مشخصه پتانسیل برای مسائل

راه‌اندازی مطرح می‌شود و ممکن است موتور خریداری شده نتواند ولتاژ کمتری را بپذیرد. از طرفی عملکرد گشتاور موتور بر اساس ۱۰۰ درصد ولتاژ درج شده روی پلاک موتور می‌باشد و بایستی توجه داشت که گشتاور خروجی موتور به‌ازای مربع ولتاژ تغییر می‌کند. از این رو با یک اتوترانسفورماتور راه‌انداز که مقدار تپ ۶۵ درصد دارد، ۶۵ درصد ولتاژ (با فرض این که هیچ افت ولتاژ خطی نداشته باشیم)، تنها منجر به ۴۲/۲۵ درصد (۰/۶۵×۰/۶۵) گشتاورهای راه‌انداز درج شده روی پلاک موتور می‌شود.

ایراد دیگر که در اثر نادیده گرفتن این قضیه ظاهر می‌شود، هنگام استفاده از یک درایو سرعت متغیر^۳ (ASD) است. مهندسیین برق یک کارخانه سیمان بایستی هنگام خرید موتور به این نکته توجه داشته باشند که درست است در حال حاضر موتور شما مستقیماً به شبکه برق اصلی متصل است، اما ممکن است در آینده جهت راه‌اندازی نرم، کنترل

1- Across the Line
2- Direct-On-Line

3- Adjustable Speed Drive

۴-۳- مشخصه‌های مکانیکی

معیارهای طراحی مکانیکی شامل برخی از مواردی است که باید توسط سازنده تجهیزات محرک مشخص شود. البته برخی از آن‌ها را می‌توان فرضی در نظر گرفت، ولیکن بعضی از آن‌ها را حتماً سازنده موتور باید ارائه دهد. در ذیل برخی از مشخصه‌های مکانیکی مهم که در کارخانجات صنعتی نقش حیاتی دارند، تشریح شده‌اند:

الف- اتصال به بار: به‌طور معمول، راستا و جهت اتصال شافت موتور به تجهیزات محرک یا گیربکس به‌طور فرضی، تجربی و بسته به نوع طراحی دارد؛ مگر آن که استفاده از تسمه جهت اتصال مستقیم مطرح باشد.

ب- راستا و جهت نصب: معمولاً سازندگان، نصب موتور روی سطح زمین را به‌صورت افقی در نظر می‌گیرند؛ مگر این که لزوماً نیاز به نصب در شکل دیگری باشد. با این همه، در مورد موتورهای محرک کوره بایستی گفت که به‌طور معمول روی یک سطح شیب‌دار ۳ درجه نصب می‌شوند، چراکه این نوع نصب می‌تواند در فرآیند تولید کمک کننده باشد.

شرایط و محدودیت‌های ارتفاع را می‌توان از چالش‌های ویژه در طراحی موتور مربوط به کاربردهای آسیاب عمودی در کارخانجات سیمان نام برد. در این کاربردها رایج است که موتور پایین‌تر از یک صفحه یا سطح سازه نصب شود؛ به‌طوری که یک موتور با ارتفاع استاندارد ممکن است نتواند به‌درستی به بار اتصال یابد. شکل ۵ نشان می‌دهد که در این حالت چگونه موتور به‌طور مناسب محکم می‌شود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در این حالت از یک پایه مخصوص در زیر موتور استفاده می‌شود.


ج- شافت‌های کمکی: برخی تجهیزات از جمله آسیاب‌های

دور و کاهش مصرف انرژی، مسئله استفاده از ASD ها مطرح شود. بایستی توجه داشت بهره‌گیری از ASD مستلزم داشتن اطلاعات خاصی از انواع ASD های خاص، مشخصه‌های بار و شرایط محدوده سرعت دارد و بایستی هم سازنده و هم خریدار ماشین به این امر مسلط باشند. جدول ۲ جزئیات روش‌های راه‌اندازی مختلف را به همراه گشتاورهای خروجی منتجه نشان می‌دهد. منحنی‌های سرعت- گشتاور نشان داده شده در شکل ۴ اثبات می‌کنند که موتور می‌تواند در ۱۰۰، ۹۰ و ۸۰ درصد ولتاژ با موفقیت راه‌اندازی شود، اما اگر ۶۵ درصد ولتاژ اعمال شود، تقریباً در ۷۰ درصد سرعت متوقف می‌شود.

ه- جریان‌های هجومی: جریان‌های هجومی همان جریان‌هایی هستند که در لحظه راه‌اندازی موتور از شبکه کشیده می‌شوند. جریان‌های روتور قفل شده (LRA) نام رایجی است که عموماً بر آن‌ها گذاشته می‌شود. به‌طور معمول مقادیر LRA درصدی از میزان جریان بار کامل است.

موتورهایی که برای گشتاورهای راه‌اندازی بالا طراحی می‌شوند دارای مشخصه ذاتی مقدار LRA بالاتری نسبت به موتورهای با گشتاور راه‌اندازی استاندارد هستند؛ این امر به‌دلیل چگالی شار بالاتر و (یا) مقاومت بیشتری است که در قفسه روتور موتورهای با گشتاور راه‌انداز بالا نیاز است. محدودیت سطح LRA می‌تواند موجب بزرگ‌تر شدن اندازه موتور شود.


با توجه به اطلاعات بار، شرکت سازنده و فروشنده موتور می‌تواند اقدام به ارزیابی و طراحی موتور جهت راه‌اندازی توسط تکنیک کاهش ولتاژ و کاهش جریان‌های هجومی کند. این عملی است که باید به‌طور مؤثر در مرحله انتخاب و خرید موتور انجام پذیرد؛ سازنده نیز موظف به ارائه اطلاعات کامل است.



شکل ۴- منحنی‌های سرعت نسبت به گشتاور



شکل ۵- اتصال مناسب موتور به بار در کاربرد فرآیند آسیاب سیمان



شکل ۶- اینچینگ درایو روی NDE مربوط به موتور محرک آسیاب


چنین آرایش‌هایی را در آسیاب‌های عمودی نشان می‌دهند.
 د- نوع بلبرینگ: اگرچه هر دو نوع بلبرینگ لغزشی و ضد اصطکاک قابل استفاده روی اکثر موتورهای بزرگ‌تر از ۴۴۰ فریمی هستند ولیکن بایستی با توجه به بار و سرعت بلبرینگ آن‌ها را به طور مطلوب انتخاب کرد.

مزیت بلبرینگ‌های لغزشی آن است که از لحاظ ثنوری دارای عمر بینهایت هستند؛ با این حال، آن‌ها نیز محدودیت‌های خاص خودشان را دارند. در واقع بلبرینگ‌های


عمودی ممکن است نیاز به یک «اینچینگ درایو»^۱ روی موتور داشته باشند. این امر لازمه آن است که به یک شافت تحریک دوم دیگری (معروف به شافت یا محور الحاقی) روی انتهای غیرمحرک^۲ (NDE) موتور تجهیز شده باشند. اشکال ۶ و ۷

۱- Inching Drive: اینچینگ درایوها واحدهایی هستند که عملکرد سرعت پایین سیستم‌هایی مانند نوار نقاله، آسانسورها، آسیاب‌های کارخانه سیمان و ... را فراهم می‌آورند. یک اینچینگ درایو دارای یک گیربکس کاهنده سرعت جهت حصول سرعت‌های پایین می‌باشد و می‌تواند بین موتور محرک و سیستم محرک اصلی نصب شود. البته می‌توان آن را جدا از موتور اصلی به سیستم محرک متصل نمود. از کاربردهای دیگر این وسیله در صنعت سیمان آن است که در زمانی که موتور اصلی دچار نقص شده و از کار بیافتد، عمل چرخش کوره و خشک‌کن را حفظ می‌کند.

2- Non Drive End



شکل ۷- یک اینچینگ درایو در آسیاب عمودی کارخانه سیمان




شکل ۹- نمونه‌ای از بلبرینگ‌های لغزشی

اثر خستگی معمول دچار خرابی شوند یا این که نود درصد از بلبرینگ‌ها همچنان در حال کار باشند. این خرابی شامل حالت‌های دیگر شکست مانند فقر روان کاری، اشتباه نصب و غیره نمی‌شود. عمر L10 بلبرینگ، عمر تئوری آن است و ممکن است نشان‌دهنده عمر کاری آن نشود. به‌طور معمول حداقل عمر L10 برای کاربردهای اتصال مستقیم ۱۰۰۰۰۰ ساعت در نظر گرفته می‌شود. بر اساس استاندارد در کاربردهای اتصال مستقیم، از بلبرینگ‌های ساچمه‌ای شیار عمیق در هر دو سمت انتهایی موتور استفاده می‌شود. همچنین می‌توان روی موتورهای بزرگ‌تر، از بلبرینگ‌های غلتشی بهره گرفت. در کاربرد تجهیزات تسمه‌دار، جهت حصول سطوح بالاتری از قابلیت بارگذاری جانبی و عمر طولانی‌تر بلبرینگ، تأکید بر استفاده از بلبرینگ نوع غلتشی روی انتهای محرک موتور می‌باشد. در کاربرد تجهیزات تسمه‌دار، عموماً عمر L10 حداقل ۱۷۵۰۰ ساعت است. شکل ۱۰ و ۱۱ به ترتیب طرحی از یک نوع بلبرینگ ساچمه‌ای و غلتشی و شکل ۱۲ نمونه‌ای واقعی از هر دو را نشان می‌دهد.

۵- تجهیزات یدکی

اصولاً مشخصات تجهیزات یدکی موتور توسط خریدار آن

لغزشی را نمی‌توان در کاربردهای نوار نقاله یا تجهیزات تسمه‌دار استفاده کرد. همچنین بلبرینگ‌های لغزشی در دمای محیطی بالاتر از 40°C و روی قاب‌های با اندازه‌های بزرگ نیاز به یک مخزن روغن اضافی دارند. علاوه بر این‌ها، بلبرینگ‌های لغزشی مستلزم استفاده در سرعت‌های حداقل هستند که این امر می‌تواند تا اندازه‌ای در محل‌های دارای اینچینگ درایو یک مسئله و چالش محسوب شود. شکل ۸ طرحی از یک بلبرینگ لغزشی مینا و شکل ۹ نمونه‌ای از آن را نشان می‌دهد.




وقتی عملکرد نرمال باشد، در نزدیکی این نقطه مینیمم فیلم روغن از 0.001 تا 0.005 است.


شکل ۸- طرحی از یک بلبرینگ لغزشی مینا

بلبرینگ‌های ضداصلطکاک انعطاف‌پذیری بسیار زیادی را برای کاربردهای مختلف فراهم می‌کنند، ولیکن عمر آن‌ها محدود است. طول عمر بلبرینگ ضداصلطکاک برحسب L10 مشخص می‌شود. L10 عمری است که در آن انتظار می‌رود که ده درصد از بلبرینگ‌های مورد استفاده در آن کاربرد در

۱- L10 = عمر اسمی (در قابلیت اطمینان ۹۰ درصد)



شکل ۱۱- طرحی از یک بلبرینگ غلتشی



شکل ۱۰- طرحی از یک بلبرینگ ساچمه‌ای

نهایی موتور بهره‌گیری از نوع خاصی از RTD یا TC ضروری است. ج- حفاظت بلبرینگ: از جمله حفاظت‌های مربوط به بلبرینگ‌های موتور عبارتند از: انتخاب‌های مختلف از آب‌بند و درپوش‌های شافت ویژه (یعنی IP55, taconite و Inpro®)، وسایل حفاظتی ارتعاشی و ابزارهای کنترل و مشاهده دما (RTD یا TC ها).

۶- نتیجه‌گیری

در نهایت لازم است به این نکته توجه داشت که برای عملکرد بهینه موتور و رضایت مشتری، بهره‌گیری از موتورهای القایی AC در تجهیزات کارخانجات سیمان باید بر اساس تفاهم، تبادل و استفاده از اطلاعات و تجارب اپراتورها، فراهم کننده تجهیزات فرآیند یا مسئول خدمات، گروه تعمیرات و شرکت سازنده موتور باشد. بهره‌بری موثر و انتخاب صحیح موتور مستلزم آن است که اپراتورهای کارخانه سیمان و شخص فراهم کننده تجهیزات فرآیند، یک درک پایه از موتورهای الکتریکی داشته باشند و از طرفی تولیدکننده موتور نیز باید در مورد کاربرد خاص هر نوع موتور اطلاعات لازم را داشته باشد تا موتور به‌طور صحیح طراحی گردد. تبادل اطلاعات بین این افراد به‌شدت ضروری است، چراکه در طراحی و بهره‌گیری از موتورهای القایی متغیرهای بسیار زیادی دخیل هستند.

منبع:

- Barton J. Sauer, "Selection of AC Induction Motors for Cement Plant Applications", Cement Industry Technical Conference Record, 2008 IEEE



بلبرینگ ساچمه‌ای

بلبرینگ غلتشی

شکل ۱۲- نمونه‌ای حقیقی از هر دو نوع بلبرینگ ساچمه‌ای و غلتشی

انتخاب می‌گردد. انتخاب این موارد مساوی با افزایش هزینه بوده و معمولاً توسط فروشنده اضافه نمی‌شود، مگر این که شرایط کار به‌گونه‌ای باشد که فروشنده را مجبور به اضافه کردن آنها کند. تجهیزات یدکی موتور در ادامه تشریح شده‌اند:

الف- حفاظت سیم‌پیچ استاتور: از جمله لوازم یدکی مربوط به حفاظت سیم‌پیچ‌های استاتور عبارتند از: هیترهای (گرمکن) فضایی، حفاظت مقاومت سایشی^۱، حفاظت ضدزنگ^۲، حفاظت در برابر تغییرات ناگهانی ولتاژ و جریان (برقگیرهای صاعقه و خازن‌های نوسان شدید)، ترانس اندازه‌گیری جریان (CT) و CT های دیفرانسیلی.

ب- حفاظت دمای استاتور: مسلماً اضافه حرارت موجب کاهش عمر موتور می‌شود. لوازم یدکی جهت کنترل و مشاهده دمای استاتور شامل آشکارسازهای دمای مقاومتی (RTD ها)، ترموکوپل‌ها (TC ها) و ترموستات‌ها هستند. با این که آن‌ها را جزء ابزار یدکی می‌دانند، ولیکن در بسیاری از موارد برای طراحی

1- Abrasion Resistant
2- Anti-Fungus